

50X1-HUM

Page Denied

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД
1957—1958
АННÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE

ИЗУЧЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЛЬДА

РУКОВОДСТВО



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва—1957

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД
1957—1958
ANNÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE

ИЗУЧЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЛЬДА

РУКОВОДСТВО

*Study of mechanical
and physical properties
of ice
Manual*

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва—1957

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящая работа имеет целью изложить наиболее существенные методы изучения структуры фазового состояния, термических и механических свойств льда и отнести снега.

При изучении льда необходимо учитывать все факторы, влияющие на его свойства. Основными из них являются тепловое, радиационное и химическое воздействие, а также ветер, даже в твердом состоянии, строение, пористость и фазовый состав.

При изучении механических свойств льда необходимо знать структуру его, так как прочность кристалла льда зависит от размеров кристаллов, из которых он состоит, и от содержания во льду незамерзшей воды (рассола) и наличия пор. Фазовый и химический состав льда определяет условия существования физического режима и процессов миграции. Какие из указанных факторов и явления оказывают доминирующее влияние на изучение льда, в каждом конкретном случае, поскольку условие формирования в линии водорождущей среды, интенсивность процессов для разных типов льда отличаются друг от друга.

Руководство подготовлено
рабочей группой по гляциологии
Межгосударственного комитета
по проведению Международного геофизического года

Ответственный редактор
доктор географических наук проф. В. А. Кудрявцев
Составитель
доктор геолого-минералогических наук проф. Б. А. Савельев

I. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЛЬДА

Анизотропия пропности ледяного покрова связана с кристаллографической ориентировкой кристаллов, составляющих кристаллы, с количеством и формой воздушных пор, проявляемых различными объемами горных пород, прослойкам мелкозернистого материала и др.

Только при отчетливом представлении пространственного расположения кристаллов, пор, минеральных прослоек, включений и прожилок рассола представляется возможным выяснить природу различного рода упругих, пластических и хрупких деформаций. При изучении структуры льдов ставится задача определить размеры, формы, взаимное расположение и кристаллографическую ориентировку кристаллов и их пространственное расположение с использованием:

— освещения, это можно двумя способами:

1) выявление структуры путем избирательного таяния,

2) изучением структуры в поляризованном свете.

В первом случае можно использовать солнечную радиацию, применять искусственно облучение или объемное прогревание током высокой частоты. Проведение структуры можно произвести, если воздействовать током высокого напряжения или резко понижая температуру, применяя для этих целей жидкий азот. Указанными методами можно изучать поверхности и объем образцов или видеть структуру кристаллов для дальнейших исследований.

Вторым способом, применения поляризованного света, можно выявить структуру кристаллов и поляризационный микроскоп в сочетании со столиком Фабриева, можно измерить размеры кристаллических зерен, воздушных пор и прожилок с рассолом, а также определить кристаллографическую ориентировку кристаллов.

ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ

Когда поверхность льда подвергается облучению солнечными лучами или на близком расстоянии (5—10 см) электротрясами мощностью 1000 вт и более при температуре льда, близкой к 0°, в результате неправильной интенсивности таяния на поверхности возникают контуры кристаллов.

Возникновение этих контуров объясняется различной степенью поглощения лучистой энергии минерализованными прослойками и самими кристаллами.

Прослойки, окружающие кристаллы, являются лучами поглотителями радиации и обладают более низкой температурой плавления, чем сам кристалл, тают раньше. Вследствие этого на гладкой поверхности льда возникают канавки, оконтуривающие кристаллы.

Выявленную структуру можно сфотографировать в отраженном свете при помощи бинокулярной лупы с фотонасадкой; структурный узор можно также перенести на бумагу. Для этого на поверхность образца накладывается бумага и по ней производится растушевка мягким карандашом.

дашом (см. рис. 1). Можно получать оттиски со структуры «изъеденной» поверхности льда и на пластилине.




Рис. 1. Структурный узор травленой поверхности льда, пересекенный на бумагу

Если изучается структура морского льда, нужно установить размеры кристаллических зерен, воздушных пор и прожилок рассола на полученных отпечатках или оттисках. Для этого пользуются измерителем и планиметром. Необходимо делать поправки на увеличение, на изменение размеров кристаллов в результате их таяния и учитывать, что плоскость среза не всегда проходит по центрам кристаллов. По измерениям П. А. Шумского, поправка на линейные размеры составляет 1,25; при вычислении площадей вводится коэффициент 1,5.

В результате лазерного облучения мощной лампой или на солнце при температуре льда, близкой к температуре таяния, происходит оплавление межкристаллических прослоек во всем объеме образца. Появляются контуры кристаллов в объеме. Дальнейшее воздействие радиации приводит к сильному ослаблению связей между кристаллами, и они либо сами рассыпаются, либо свободно отделяются друг от друга ланцетом.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ШЛИФОВ ЛЬДА В СХОДЯЩЕМСЯ И ПОЛЯРИЗОВАННОМ СВЕТЕ

Фотографии шлифов льда позволяют произвести определение размеров кристаллов, пор и включенияй, а также установить соотношение между элементами, составляющими лед, и определить их пространственное расположение.

Для этой цели полученные фотографии обрабатываются с помощью измерителя, микрометра и курвиметра; при этом вводится соответствующая поправка на увеличение.

Для фотографирования шлифов льда сконструирована специальная поляризационно-фотографическая установка. На рис. 2 представлена ее схема и размеры основных частей.

Изготовление шлифов. В процессе обработки льда на об разце могут возникнуть трещины термического и механического происхож-


дения, а также появляться пузырьки воздуха. Обработка льда оплавлением увеличивает его пористость, уменьшает размеры кристаллов и, тем самым, изменяет его структуру. Поэтому необходимо приготовлять шлифы, применяя механическую обработку. Она состоит из следующих этапов: в заданном направлении вышлифовывается пластина льда толщиной 3–5 мм и площадью 3×5 см. Сделать это металлической пилой трудно. Поэтому для обработки применяется пилка из мелкозернистой пены, представляющей собой деревянную раму в виде буквы «Н». Между концами ее натягивается константиновая проволока для проплавления льда в нужном направлении. Сечение и длину проволоки подбирают таким образом, чтобы под напряжением в 5 в она при некотором нажиме на раму прорезала вольфрамовую пленку и не успела перегореть, если через трансформатор. Диаметр проволоки — 1 мм, рабочая длина — 35 см. Процесс ускоряется перемещением проволоки подобно тому, как это делается при работе обычной пилой.

Одна сторона полученной пластиинки стирается мелкозернистой наждачной бумагой, затем слегка увлажняется дыханием и приподнята над рамкой пилы. При этом из этого обрабатывается другая сторона, а вначале на наждаче крупного зерна, а затем окончательной шлифовкой достигается на мелкозернистой наждачке. Толщина шлифа определяется размером кристаллических зерен. Окончательная обработка до требуемой толщины происходит при периодическом просмотре шлифов в поларизованном свете.

На рис. 2 показана схема установки для фотографирования шлифов льда в проходящем поларизованном свете. Как известно, свет, проходящий сквозь образцы (особенно морских льдов) лучше производить при пиковых температурах, не выше —8°. Чтобы уберечь образцы от испарения, хранить приготовленные шлифы следует в диксиликаторе в увлажненном воздухе. Образцы льда можно долго хранить при отрицательной температуре, используя следующий способ, предложенный П. А. Шумским: образцы изолируются с боков вазелином и помещаются под покровным стеклом.

Техника фотографирования. Чтобы наблюдать тангенциальную структуру льда, при помощи линзы, падающей энергии, выделенной обработкой, фотографирование желательно производить при температуре не выше —10°. Между двумя поляроидами устанавливается шлиф льда. Включается осветитель, затем поляроиды, конденсор и шлиф располагают на таких расстояниях друг от друга, чтобы получить на матовом экране фотоприбора максимальную площадь отпечатка. Пользуясь двойным растяжением фотокорпуса, достигают четкого изображения структуры на экране. Рассеянный свет последовательно проходит через линейный шлиф, второй поляроид (анализатор), конденсор, объектив фотоаппарата и дает на экране хроматическую (цветную) картину структуры льда.

* Конструкция аппарата и метод разработаны Б. А. Савельевым.



Фотографирование следует производить только при условии резкого различия в интенсивности окраски соседних кристаллов. В противном случае границы между одинаково окрашенными кристаллами не будут зафиксированы. Резкое различие в окраске кристаллов осуществляется под действием света с длиной волны 365 мкм на ультрафиолетовом излучении или при воздействии на кристаллы ультрафиолетового излучения с длиной волны 2537 мкм. Интенсивность излучения зависит от интенсивности освещения, от времени выдержки и от качества излучаемого материала, а также от фоточувствительности материала и реагентов. Поэтому для каждого вида ляда и каждого сорта кристаллов требуется получить четкую серию пробных снимков с каждого образца при различных выдержках, с тем чтобы уже по ним отыскать наиболее подходящие экспозиции для последующего фотографирования.

Поляризационно-фотографическая установка позволяет получать снимки как в натуральную величину, так и при увеличении до 20 раз. В отличие от однотипных фотографий, цветные дают более информативное представление о структуре льда. Если на однотипном изображении кристаллы между соседними кристаллами не могут быть различены из-за однотонности, то на цветном изображении, соответствующем регулировке из неизвестности, можно увидеть, что между кристаллом и любое постороннее включение имеется узкая присущая им особенность, окраску.

Для определения величины поверхности устанавливаются средние радиусы макромаксимальных и минимальных поверхкернов кристалла для двух шифров, один из которых вырезан перпендикулярно, а другой параллельно плоскости замерзания или залегания льда. На фоне изображения замерзшего параллельно плоскости замерзания кристалла определяется среднее значение площади максимальных и минимальных поверхкернов. Его находят, суммируя площади максимальных и минимальных поверхкернов. При этом дается допущение, что форма кристаллов представляется собой правильный гиперболик.

ие, что сечения кристаллов представляют собой фигуры, ограниченные линиями, изображающими проекции кристаллов на различные плоскости. По фотографии со шкафом, вырезанного первичным перенесением поверхности замерзания, или поверхности, полученной от проекций среднее значение поверхности кристаллов, \bar{s} , $A = \frac{\pi}{4} \bar{s}^2$ — средняя величина максимальной площади проекции кристалла, $\theta = \arctan \frac{A}{\bar{s}^2}$ — величина минимального потенциала. Поверхность склонов кристалла можно вычислить, если допустить, что склонные части кристаллов имеют призматическую форму. Общая поверхность на склонах кристаллов, имеющих форму призм, равна S_1 .

Значения. Кристаллографический Б. А. Савельевым способ позволяет определять поверхности льда и образ кристаллов по фотографии шлифа льда с меньшей погрешностью. Этот способ состоит в следующем. Находится среднегранечное значение числа граней отдельного кристалла. Для этого строится график, на котором по оси ординат откладывается количество граней в кристалле, а по оси абсцисс — количество кристаллов, имеющих данное число граней. При этом на графике получается кривая, называемая кривой пропорциональности во времени, или вырыванием. Затем проводят горизонтальную прямую, параллельную оси абсцисс, и находят точку пересечения с кривой пропорциональности. Число граней, соответствующее этой точке, называется среднегранечным значением числа граней отдельного кристалла.

Если в результате получено средненитральное число граней осреднено

Если в результате получено среднепротяжное число граний срединного кристалла, равное четырем, то боковая сторона его будет равна:

специализации

где S_i — площадь сечения осредненного кристалла.
Для пятиугольника сторона определится из выражения:

$$g_i = \sqrt{0.8 \cdot 0.7265} S_i$$

для шестигольника:


$$a_6 = \sqrt{\frac{2S_1}{\pi M_0^2}}.$$

Высота кристаллов определяется из графика как среднечисленное значение высоты сечения кристалла. Из графика по оси ординат откладывается высота сечения, измеренная по оси абсцисс — число кристаллов n , имеющих такую высоту. Измерение высоты кристаллов производится на фотографии шлифа, вырезанного в направлении, перпендикулярном к поверхности замерзания или поверхности залегания. Определяют площадь, заключенную между кривой $h = f(n)$, осью ординат и осью абсцисс и разделенную на соответствующий отрезок по оси абсцисс, под которым расположены кристаллы. Таким образом, определено среднечисленное значение высоты, сторона площади сечения многоугольника оцениваемого кристалла, среднечисленное число граней и площадь сечения. На основании этих данных вычислить поверхность и объем среднечленного кристалла представляют трудности.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛЬДА С ПОМОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА

Поляризационный микроскоп позволяет классифицировать кристаллы льда, устанавливать их оптическую ориентировку, изучать форму межкристаллических прослоек и вдавленных включений.

Повторяющийся, угловой никелевый луц, полученный при нагревании кристаллов, содержит углерод в количестве 0,05–0,1%. Повторяющийся угловой никелевый луц, полученный при нагревании кристаллов, содержит углерод в количестве 0,05–0,1%.



титами крестом. Пластина помещается внутри окуляра. Окуляр вставляется в тубус таким образом, чтобы одна из нитей скрещивалась в правильной позиции микрометра, а другая — перпендикулярно к ней. В окуляре № 2 или ОССЗ БХ укладывается пластина с микрометром (см. рис. 3). Она может иметь форму линейки (рис. 3, а), разделенную на 100 частей, или форму квадратной сетки, сторона которой разделена на 20 частей (рис. 3, б). При помощи линейки измеряется длина и сечение зерен, а сетки пользуются для измерения площадей.




Рис. 3. Окуляр-микрометр:

а — линейка; б — сетчатка.

П р и в е д е н и е м и к р о с к о п а в р а б о ч е е п о л о ж е н и е . Пользуясь объект-микрометром, определяют общее увеличение микроскопа. Объект-микрометр помещается на столик так, чтобы линейка была параллельна вертикальной нити скрещивания, а сетка — перпендикулярна к ней. Тогда изображение, получаемое нити скрещивания, имеет вид креста. Наблюдая одним глазом объект-микрометр, а другим — линейку, определяют увеличение. Предположим, что 40 делений объект-микрометру соответствует 0,4 мкм и равна 20 мкм на линейке. В этом случае увеличение составляет $50 \times 20 = 1000$.

Перед началом наблюдений проверяется центрировка микроскопа. Центрировку следует производить с той стороны зеркала, с какой это необходимо для изображения. Особое внимание следует обратить на то, чтобы перекрестие креста было в центр поля зрения. Приращение столика образца не должно смещаться в сторону от точки пересечения креста. Для этого необходимо центрировать систему, т. е. совместить оптическую ось с осью вращения столика, а также с осью вращения зеркала. Для этого зеркало и предметную скобу вращают, стараясь эту точку на скрещение нитей. Затем повернут столик на 180° , отметить, насколько точка отходит от креста. Раздвинуты в глаза это расстояние пополам и передвинута туда образца. Тем самым точка образца устанавливается на ось зрения скобой при помощи центрировочных винтов, и зеркало вновь вращают, стараясь пересечения нитей.

Изложенные приемы дают удовлетворительные результаты, если точка образца при повороте столика на 180° не уходит за пределы поля зрения. Если however точка уходит за пределы поля, тогда следует лишь установить точку образца на скрещение нитей и произвести снова всю операцию, как описано выше. Затем необходимо наладить правильное освещение, т. е. совместить ось светового потока с оптической осью микроскопа, а также с осью вращения зеркала и предметной скобой. Для этого зеркало и предметную скобу вращают, стараясь совместить ось светового потока и ось вращения зеркала. При открытом тубусе (без окуляра) и без анализатора устанавливается такой настрой зеркала, при которой в тубусе наблюдается изображение источника света в центре поля зрения. Наведение на фокус производится с помощью микрометрического винта, а также с помощью зеркальных винтов. При фокусировке сильных объективов с малым фокусным расстоянием рекомендуется опускать тубус почти до образца и затем, медленно поднимая его, получить четкое изображение.

При работе с микроскопом необходимо вести наблюдения, держка оба глаза открытыми, и не смотреть в окульеры.

Видимая четкость креста нитей осуществляется перемещением подвижной линзы окуляра. Для этой цели вынимается окуляр и линза передвигается вправо или влево для изображения креста в правильной позиции, т. е. перпендикулярно к нитям скрещивания. Для этого на столике блока центра поля зрения помещается предметное стекло с линейкой. Оно из нитей скрещивания параллельно одной из линий линейки предметного стекла, после чего окуляр вставляется в тубус и изображение креста нитей скрещивания.

Последующей операцией является установка ниток в скрещенном положении. Ее рекомендуется производить при сабо- или средней уменьшении. Сабо в поле зрения, вправо и влево от окуляра, а также вперед и назад, при максимальном затемнении поля. В правильном костричковом микроскопе нитки расположены так, что направления пропускаемых или колебаний параллельны нитям окулярного креста. Чтобы убедиться в правильности отсутствия зазора между нитями скрещивания, необходимо вращать окуляр, пока

выльное расположении ниток, устанавливают кристалла с заледом прямым погасанием на столик в положение, при котором ребро кристалла совмещается с одной из нитей креста. При дальнейшем возврате положения столик в обе стороны и видят, что максимальное погасание соответствует первоначальному положению кристалла.

В поляризационном микроскопе вращающейся вокруг своей оси столик имеет скобу конуса, позволяющий отсчитывать углы поворота с точностью до десятой доли градуса. В нужном положении столик можно закрепить.

О б р а з о в а т е л ь н ы й к р и с т а л л ы и ш а л и ф . Используемые для кристаллографических исследований листы шалиф должны иметь толщину от 0,4 до 0,8 мм. Для определения размеров зерен пользуются окуляр-микрометром (рис. 3). Он представляет собой стеклянную пластинку с наименованием на ее шкале, которая вставляется в окуляр. Окуляр-микрометр измеряет не сам предмет, а его изображение. Следовательно, для определения размеров зерен в миллиметрах необходимо знать цену деления шкалы. Она определяется при помощи объект-микрометра, представляющего собой стеклянную пластинку с наименованием на ее шкале, равной 2 мкм. Разделив цену деления объект-микрометра на цену деления шкалы микроскопа и сфокусировав микроскоп на его деления, узнаем шкалу объект-микрометра, каждое деление которой равно $0,01 \text{ мкм}$.

Шкала объект-микрометра перекрываетяется шкалой окуляр-микрометра. Составляя их в поле зрения, можно определить, какому количеству делений по шкале объект-микрометра соответствует 1 делению окуляр-микрометра. Допустим, что 50 делений шкалы окуляр-микрометра соответствуют 200 делениям объект-микрометра. Тогда цена деления шкалы окуляр-микрометра определяется так: $50 : 0,01 = 0,001 \text{ мкм}$.

Необходимо определить цену деления окуляр-микрометра для каждого комбинирования объектива с окуляром. До того, как приступить к измерению отдельных зерен, устанавливаются размеры шалифа. Для этого используется подобное приспособление, называемое салазками. Салазки прискрепляются к столику микроскопа двумя винтами. В салазках имеются зажимные планки, между которыми помещается предметное стекло со шлифом. Пользуясь двумя подвижными винтами, можно перемещать шлифт в любом направлении и плавно снять с столика. Надо будь с этим можно производить перемещение шлифа по прямой в заданном направлении.

Один край шлифа следует совместить с нитью окулярного креста и отсчитать начальное положение, затем передвинуть шлифт параллельно измеряемой длине до совмещения противоположного края с этой самой же нитью и произвести второй отсчет. Разность отсчетов по концу дает исходную длину шлифа. Подобным же образом измеряют и ширину шлифа.

Если линейные размеры шлифа больше предела, до которых подходят салазки, то один конец шлифа можно поместить на окуляр-микрометр, другой же конец — на предметный конец окуляра. На измеренной пластины подсчитываются общее количество кристаллов. При определении размеров зерен, имеющих выпуклую форму, необходимо указывать длину и ширину, а для зерен неправильной формы — средний размер в поперечнике. Ниже важно указывать наибольший и наименьший размеры зерен.

Определение размеров зерен при помощи окуляр-микрометра производится следующим образом: зерно располагается в скрещенном виде, чтобы на одном из его краев оно было вправо и влево, а вся измеряемая сторона помещалась в поле зрения. Положим, что измеряемая сторона зерна имела 32 деления. Цена цену деления шкалы, равную 0,04 мкм, получим истинный размер зерна: $32 \times 0,04 = 1,28 \approx 1,3 \text{ мкм}$.

В случае, если зерно не укладывается в шкале, измерение производят в два этапа. Для этого выбирают промежуточную реперную точку и измерение

ведут до нее, а затем передвигают начало шкалы в эту точку и пронзают отсчет от реперной точки до конца кристалла. Общий размер получается в результате суммирования двух отсчетов.

Измерение площадей кристаллов льда и информации включений в льду. Измерение площадей производится с целью определения содержания посторонних включений во льду. Для этого применяют квадратно-квадратный окуляр-микрометр. Исходя из положения Делеса, имеем:

$$v_1 : v_2 : v_3 = n_1 S : n_2 S : n_3 S,$$

где v_1, v_2, v_3 — объемы зерен и включений во льду;

n_1, n_2, n_3 — число ячеек квадратно-квадратного окуляра-микрометра, приходящихся на долю каждого компонента.

S — площадь одной квадратной ячейки микрометра.

Предположим, что шлиф содержит три различных компонента, а именно: зерна льда, пузыри воздуха и ячейки с рассолом. Их процентное соотношение можно выразить так:

$$\frac{n_1 \cdot 100}{\Sigma n} = \frac{n_2 \cdot 100}{\Sigma n}, \quad \frac{n_3 \cdot 100}{\Sigma n}$$

где Σn — число ячеек в исследуемом шлифе. Площадь кристалла делается так: стороны шлифа, укрепленного в салазках, совмещают соответственно с вертикальной и горизонтальной линиями креста окуляра. Производят измерения следующим образом. Например, начиная с верхнего левого угла, двигаясь вправо, вниз и налево и т. д.

Допустим, что вся площадь шлифа равняется 400 мм^2 , из этой площади на долю льда приходится 360 клеток, т. е. $\frac{360 \cdot 100}{400} = 90\%$, и проявлки занимают 9 клеток, т. е. $\frac{9 \cdot 100}{400} = 2.2\%$.

Окончательно подсчет на этой площади шлифа, перемещиваемой насосом, производствуется реперными точками. Проявляя таким путем измерение всей ячейки, находят средний процент для каждого составляющего. При подсчете могут происходить небольшие ошибки за счет неполных ячеек. Выработан стандартный способ подсчета, эту погрешность можно свести к минимуму.

Измерение толщин зерен в шлифе. Если у микрометрического винта микроскопа имеется шкала с установленной ценой деления, то можно измерять толщину зерна ледяного шлифа с допуском погрешностью. Для этого подбирают обе линзы окуляра, так чтобы изображение зерна ледяного шлифа на микрометрическом витне микроскопа фокусировалось на вершине зерна и отвечает положению по шкале. Затем он фокусируется на нижнюю точку зерна, и опять делается отсчет по шкале. Разница в отсчетах, умноженная на цену деления, дает толщину зерна в шлифе. Толщина зерна определяется по формуле $t = h_1 \times n$. Показатель преломления подсчитывается как отношение синусов углов падения и преломления, т. е. $n = \frac{\sin r}{\sin r'}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ КРИСТАЛЛОВ В СХОДЯЩЕМСЯ СВЕТЕ

Одноосные кристаллы. Используя сходящийся свет, возможно определить ориентировку кристаллов в шлифе, отличить одноосный кристалл от двуосного, распознать разрезы индикаторы и установить ее оптический знак. Сходящийся свет получается с помощью короткофокусной линзы Лазо. Фокус сходящегося пучка света находится в исследуемом кристалле, выходя из которого пучок света превращается в расходящийся конус. Чтобы уловить расходящийся пучок, применяют короткофокусный



объектив. Пучок лучей рассматривается в увеличенном виде, для чего используют линзу Бертрана в сочетании с соответствующим окуляром. Во время наблюдения однососных кристаллов возникает характерная конфигурация картины при прохождении луча через плоскость шлифа, перпендикулярную к оптической оси кристалла. В фокальной плоскости объектива возникает темный крестик, вокруг которого лежат пятью окуляра, проектирующие темный крестик николей (см. рис. 4). При вращении столика микроскопа крест не смешается, если его совпадает с осью оптической системы или занимает параллельное ей положение. Если оптическая ось кристалла направлена под небольшим углом к плоскости николя, то крестик проектируется не в центре поля зрения, а несколько в сторону. При этом зеркало креста, параллельным направлением колебаний в николях, а оптическая ось при вращении столика описывает конус вокруг его оси.

Крест пересекается концентрическими колышами, окраска которых зависит от поляризационном свете колыши имеют темную окраску, а в белом — цветную. Их концентрированы в периферии.

Появление креста в поле зрения обусловлено способностью кристалла разлагать луч на два составляющие его пучка: а) необыкновенный, с колебаниями в главном сечении (N_e); он пересекает шлифом диаметром, проходящим через точку пересечения луча со шлифом, и б) обыкновенный, с колебаниями в плоскости пластины (N_o) и перпендикулярно к тому же диаметру.

И только падающий на шлиф луч, направление которого совпадает с оптической осью кристалла, распространяется по ней, не претерпевая никаких изменений. Исключение составляет две главные сечения кристаллов Р и А (см. рис. 5), параллельные двум главным сечениям николя. Во всех точках, лежащих в этих главных сечениях, направления колебаний совпадают с направлениями колебаний в николе. Следовательно, эти точки должны находиться на погасании. Отсюда, появления причиной появления темного креста с ветвями по главным сечениям николя.

Расстояние между колышами находится в обратной зависимости от толщины шлифа, от синуса двуокопической фигуры.

Если одноосный кристалл имеет наклон оптической оси, то конфигурация фигуры в виде креста смешается вбок или исчезает. Тогда вместо цельного креста при вращении столика в противоположных квадратах поочеред-




Рис. 4. Конфигурация фигуры однососного кристалла. Плоскость перпендикулярна к оптической оси




Рис. 5. Колебания обыкновенного и необыкновенного лучей в разрезе, перпендикулярном к оптической оси

появляются концы его ветвей. Передвигаясь, они сокращают параллельность нитям окуляра. Разрезы, параллельные оптической оси, не имеют такой отчетливой конюскопической фигуры, как при перпендикулярном сечении. При вращении столика в момент совпадения оптической оси с направлением колебаний в никеле, в поле зрения возникает широкий размытый зигзаг. Если повернут продолжать, крест переходит в мало отчетливую темно-серую гиперболу.

Д у о с и е к р и с т а л л ы. Дуосные кристаллы возникают в результате напряженности данного тела. Они дают характерную интегральную картину в плоскости, перпендикулярной к острой биссектрисе. При параллельном положении осей индикатрисы данного разреза главным сечением в поле зрения возникают две точки, окруженные колышами, темными при монокроматическом освещении и спектрально окрашенными в




Рис. 6. Конюскопическая фигура двусного кристалла. Плоскость оптических осей совпадает с направлением колебаний коллиматора. Плоскость разреза перпендикулярна оптической оси.

белом свете (см. рис. 6). Эти точки являются *точками выхода оптических осей*. Природа колец показана на рисунке, что и колец одиночных кристаллов, но отличие между ними в том, что у дуосных кристаллов колыча не круглые, а имеют форму кирпичей, называемых *деминскатами*.

При удалении от оптических осей лемнискаты сливаются в единые общие кирпичи. Между основными точками возникает *темная фигура*, напоминающая крест. Более такого креста, параллельной тупой биссектрисе, длиной, равной ширине балки. При вращении столика микроскопа вдоль оптической оси, поперечия балка. Он превращается в гиперболу, одна из ветвей которой совпадает с вихорами оптических осей и с *асимметрией*, расположенной по падающим нитям окуляра. Асимметрия, сопровожденная никелем, лемнискаты направлению нитей окуляра, сдвигаются в стороны.

При односторонней ориентации оптических осей, которая наблюдается в средних и нижних слоях ледяного покрова, *брески водоворотов*, передко из-за нечетности контуров возникает *трудность* в определении их числа. В таких случаях появляются конюскопические фигуры каждого кристалла в поле зрения микроскопа и малейшее перемещение креста свидетельствуют о появлении в поле зрения нового кристалла. Конечные концентрические кресты, по наблюдавшимся при просмотре шлифа, соответствуют числу кристаллов с оптической осью примерно первым десятком единиц никеля*.

Измерение угла между линиями под микроскопом. Перемещая образец до тех пор, пока вершина измеряемого угла не приблизится к центру поля, устанавливают одну из сторон этого

* Способ предложен Б. А. Савельевым.

угла параллельно одной из нитей креста и отсчитывают по лимбу положение столика. Затем, вращая столик, достигают параллельности между второй стороной угла и той же нитью и делают снова отсчет по лимбу. Разность в отсчетах равна измеряемому углу.

Для измерения нового угла образец перемещают до положения, при котором вершина этого угла окажется вблизи центра поля зрения, и производят измерение указанным выше способом.

М а р к и р о в а н и е . Для измерения угла между двумя сплошными в лезвии шлифе попадают трещины по плоскости спайности кристаллов. Угол между плоскостями спайности является важным признаком, по которому можно судить о классификации кристаллов. При этом необходимо выбирать такие трещины, в которых плоскости спайности расположены вертикально к плоскости шлифа. Если трещина рассекает образец косо относительно поверхности шлифа, то измерение угла между трещинами может быть неточным из-за смещения верхней линии трещины относительно нижней. При этом измерение разрастается с увеличением высоты шлифа.

Большие трещины часто обозначают как *факелы*. Часто же признаком является то, что они покоятся более узкими, чем промежущими. Для определения при большом увеличении пользуются микрометрическим винтом, поднимают и опускают тубус микроскопа. Вертикальные трещины остаются на месте, а наклонные смещаются в сторону. Измерение угла спайности производится так же, как измерение угла между ребрами.

Измерение угла погасания. Угол, образованный какой-либо кристаллографической осью в кристалле с одной из ее оптической плоскостей, называется углом погасания. В различных сечениях ядро однозначно называется отрицательным, если оно ограничено и узким. Примесь, или полосы, погасание настолько, чтобы ось либо главное кристаллографическое направление кристалла, параллельное одной из осей эллипса, совпадала с сечением никеля. В кристалле льда с разрезом, перпендикулярным оптической оси, наблюдается симметричное погасание. Оно заключается в том, что направление погасания делит пополам угол, образованный линиями равновеликих кристаллографических направлений. Включив объектив № 3 и анализатор, можно произвести фокусировку погасания на ребро, на след грани, или на трещину спайности, расположенную вблизи центра поля зрения угла.

Погасающая стопка микроскопа, совершая данное кристаллографическое направление с одной из нитей окулярного креста и берет отсчет по лимбу столика. Затем вращают столик, пока не произойдет погасание и вновь отсчитывают по лимбу. Разность отсчетов и является искомым углом погасания.

Следует заметить, что не всегда удается точно уловить максимальное погасание. Для уменьшения погрешности рекомендуется определять момент погасания в среднем между двумя отсчетами. Первый отсчет полного погасания производится при фиксированной точке на часовой стрелке, а второй — при вращении против часовой стрелки. Проверка точности осуществляется по воротом никеля на необычайный угол в обе стороны. Однократное просветление поля свидетельствует о точном определении.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАКА УДЛИНЕНИЯ КРИСТАЛЛА

Оптическим законом данного разреза кристалла называется оптическое расширение, присущее в нем оси индикатрисы. Расположив для проверки на столике кристалл другой в положение, при котором колебания в них направлены параллельно, можно получить один из двух вариантов. Если совпадают одинаковые оси обоих кристаллов (т. е. совпадают направления колебаний, так и полосы, производимые данным сечением никеля), то мы наблюдаем прямую параллельность. Если же совпадают различные оси данного сечения плоскотряски, то мы наблюдаем обратную параллельность.

В случае прямой параллельности разности хода, приобретаемо светом при прохождении через оба кристалла, разность хода скомпенсирована. При прямой параллельности разности хода предполагают изображение в кристалле I, а в кристалле II — изображение в зеркальном отражении. При положительном увеличении кристалла по его длине совершаются колебания луча с учетом меньшего по величине изображения, которое образуется отрицательного изображения. Такое увеличение определяется двумя способами: методом компенсации при помощи квазиволнового кристалла или при помощи так называемых прямых пластинок.

Определение знака единичного кристалла осуществляется путем измерения времени распространения света, которое соответствует стокам изображения в кристалле и в зеркальном отражении, полученным в кристалле в никелях. Затем изображения становятся параллельными колебаниями в кристалле колебаний в никелях. Тогда изображения становятся параллельными колебаниями в кристалле в никелях. Если изображение в кристалле в никелях на 45° и являются квадратный кинн в специальную прорезь в никеле. Если изображение в кристалле в никелях на 45° и имеет место прямая параллельность. В случае обратной параллельности по мере продвижения клина перед ней наблюдается понижение интенсивности изображения в кристалле в никелях. Для определения тариферальной окраски, поскольку при этом разность хода клина становится равной нулю, необходимо определить максимум потенциальной ходовой кристаллической силы. Для этого изображение в кристалле в никеле становится равным моменту полной компенсации, т. е. равенству между разностью хода клина и разностью хода кинна. Дальнейшее продвижение клина вновь приводит к изменившимся окраскам. В таком сочетании клина и кристалла разность хода клина становится равной нулю.

Большая разница между кристаллами распологается ось с большим показателем преломления. Она обозначается N_p . На киние имеется ориентир, указывающий расположение оси, знание которого, не будучи определить расположение кристалла в кристалле. Наиболее простой способ достичь этого — обратной параллельностью излучения света. В этом случае, вращая кристалл, можно наблюдать различные яркости, разницу разности хода кристалла и стекла, а при желании можно получить обратную. Это достигается поворотом стекла на 90° от первоначального положения.

При работе с квадратным кристаллом необходимо работать сильного освещения, так как это уменьшает разницу в интенсивности и освещенности света осуществляется уменьшением интенсивности. Характер параллельности может быть установлен также по изменению цветов в кристалле. Если при вращении киние тонкий конец вращения кристалла на степень становится темнее, то это означает обратную параллельность, а если на вращение становится

сичим, что параллельность прямых.

Когда излучаемый кристаллом удаляется в толщине от центра к краям, то под микроскопом при скрещенных нитях на поверхности кристалла наблюдаются интерференционные полосы, изменяющие свой цвет от более ярких окрасок на краях к более высокому центру. При измерении квадрата миллиметровки концом кипаровской окраски могут повышаться или понижаться. Для первого случая будет иметь место прямая параллельность краев и интерференционного — обратная. Можно заметить, что при прямой параллельности краекмии интерференционной окраски переносится от центра кристалла к его краям, а при обратной — от краев

Другой способ определения знака кристалла осуществляется при помощи гипсовиков, пластинки которых, вставляемые в тубус минерала между линзами, принимают форму, соответствующую форме кристалла.

При расположении кристалла параллельно пластинке получается один из цветов зоны второго порядка, а при обратной параллельности — один из цветов зоны первого порядка. В десорбционной зоне имеется серый и белый цвета, отсутствующие во второй, а во второй зоне отсутствуют серый и белый цвета.

В первой зоне имеется серый и зеленый циркон, соответствующий зоне синий, зеленый и зелено-желтого отсутствующие в первой. Появление одного из этих цветов позволяет определить параллельность, имеющую место в данном положении кристалла. Чтобы перемянить параллельность, достаточно перевернуть пластилину и вновь вставить ее в микроскоп.

Изучение пластинок имеются ориентиры, указывающие расположение оси позиционирования определяют знак удлинения кристалла. Для кристаллов с осью позиционирования (в шифре №₁ ляжет) можно установить связь между знаком удлинения и знаком кристалла. Для кристаллов с осью позиционирования, параллельной полюсам с главной осью, определение знака удлинения сводится к определению положительных отрицательных — признаков. Таким образом, если кристаллы удлинены по главной оси, знак удлинения оптическим знаком кристалла соотносят, если кристаллы сплюснуты по главной оси, если кристалл имеет значительные размеры в узлов (узлового образования), то знак удлинения будет противоположным оптическим знаку кристалла.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИКАТРИСЫ ПРИ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТОЛИКА ФЕДОРОВА

Процесс кристаллооптических измерений при помощи универсального вращающегося столика спонсона к отсчетыванию плоскостной симметрии и оптических линий на кристаллах. При помощи столика Федорова можно измерять угол выхода оптических осей и величину показателя преломления. Пользуясь оптическими компенсаторами, определяют оптический знак кристаллов. Прибор дает возможность придавать шифру требуемое положение в пространстве и тем создавать любую ориентировку сечения индикаторы кристалла фокальной плоскостью объектива.




Рис. 3. Стадии Фазового

Рис. 7. Столик Федорова:

Универсальный столик укрепляется на предметном столике поляризационного микроскопа с помощью двух винтов, вставляемых в специальные гнезда. Имеются универсальные столики двух систем — пяти- и четырехосные. Конструкция пятиточечного столика ускоряет работу, поскольку он в ряде случаев позволяет измерять углы без нанесения кристаллографических направлений на стереографическую проекцию. Так как определение кристаллографических параметров ледяных кристаллов вполне обеспечивается четырехосным универсальным столиком, можно ограничиться его описанием.

Столик состоит из стойки (см. рис. 7) с кольцом M , вращающимся вокруг горизонтальной оси I . Вращение по оси I фиксируется с помощью нюнуса N , укрепленного на боковом выступе столика. Внутри кольца M прикреплено кольцо N' , вращающееся на оси H , перпендикулярной к плоскости кольца N и укрепленное кругом, ось вращения которого перпендикулярна к плоскости кольца. На кругу имеется метка для отсчета угла поворота по делениям, написанным на кольце N . В центре круга находится отверстие

* Прибор, предложенный Е. С. Федоровым в 1893—1894 гг.

стие, куда вкладывается стеклянная полусфера. На ней при помощи верхней полусферы путем крепления винтами укрепляется шлиф. Для создания плавности контакта шлифа и стеклянных полусфер и для получения примерно единого показателя преломления системы используют в качестве промежуточной жидкости глицерин. Таким образом, конструкция универсального столика позволяет вращать шлиф в плоскости M и наклонять около оси I , вращать в плоскости N и наклонять около оси H .

Кроме того, возможны вращение столика вокруг оси N и центральной микроскопа. Все изменения положения образца осуществляются поворотом вокруг осей I и H и в плоскости M и N , могут быть измерены на соответствующих лимбах. Углы наклона около оси H осуществляются двумя поднимаемыми дужками, укрепленными на колонне M . Всё оси артикулируются в нужный момент соответствующими винтами. При работе со стеклянными широродами сегментами необходимо вносить поправки на то отключение ручки от его первоначального направления, которое возникает за счет различия от её первоначального направления, которое возникает за счет различия в показателях преломления стекла и льда. Поправка на отклонение определяется следующим уравнением:

$$\sin \beta = \frac{N_c}{N_s} \cdot \sin \alpha, \quad (1)$$

где α — угол, измеренный на стойке,

N_c — показатель преломления стекла относительно воздуха ($N_c = 1,52$),

N_s — показатель преломления льда относительно воздуха ($N_s = 1,311$),

β — истинный угол.

Для того чтобы вводить поправку и на изменение направления луна винту несопряжения показателей преломления у стекла и льда, следует винту несопряжения показателей преломления у стекла и льда, следует пользоваться приведенной ниже таблицей перевода углов α , измеренных на столике Федорова, в истинные углы β .

Таблица 1

Перевод измеренных на универсальном столике углов в истинные

*	α	β									
0	0	11	12,7	21	24,5	31	36,5	41	49,3	51	64,0
1	1,1	12	13,9	22	25,7	32	37,8	42	50,7	52	65,7
2	2,3	13	15,1	23	26,9	33	39,0	43	52,0	53	67,4
3	3,5	14	16,2	24	28,1	34	40,3	44	53,4	54	69,3
4	4,6	15	17,4	25	29,3	35	41,5	45	54,8	55	71,3
5	5,8	16	18,6	26	30,5	36	42,8	46	56,3	56	73,4
6	6,9	17	19,8	27	31,7	37	44,1	47	57,7	57	75,8
7	8,1	18	20,9	28	32,9	38	45,4	48	59	58	78,7
8	9,3	19	22,1	29	34,1	39	46,7	49	60,8	59	82,3
9	10,4	20	23,3	30	35,3	40	48,0	50	62,3	63,9	90,0
10	11,4	21	24,5	31	36,5	41	49,3	51	64,0		
11	12,7										

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА НА СТОЛИКЕ ФЕДОРОВА

Подготовка универсального столика заключается в его горизонтальной и вертикальной центрировке. Горизонтальная центрировка осуществляется при ослабленном положении винтов, укрепляющих столик Федорова на

16

столике микроскопа. Поворачивая столик в плоскости M по оси N , определяют смещение центра столика относительно центра поля зрения. Центрировка производится по характерной реперной точке шлифа, установленной на столике. После устранения этого смещения столик плотно зажимают креплениями винтами.

Вращательная центрировка производится при вынутом объективе и спущенном столике микроскопа. Кольцо M поворотом около оси I устанавливают в вертикальное положение до совмещения края кольца с центром поля зрения. Делается отсчет по лимбу, затем кольцоноворачивается на пол оборота до совмещения края на противоположной стороне кольца с центром поля зрения и делается повторный отсчет. Разность в отсчетах с соответствующим знаком дает поправку на вертикальную центрировку столика.

Приемы операции ориентировки оптической оси кристаллов льда были разработаны Н. А. Федоровым.

При работе с универсальным столиком употребляют трехкратные и шестикратные объективы или специальные длиннофокусные объективы с увеличением от 5 до 30. В зависимости от наклона оптической оси кристаллов льда микроскоп имеет несколько приемов измерений.

Если оптическая ось кристалла находится под углом, не превышающим 50° к оси микроскопа, то такая ориентировка находится в полярной области. Определение пространственного расположения оптической оси в этом случае заключается в следующем. Поворотом шлифа вокруг оси H достигается погасание исследуемого кристалла, затем вращением его вокруг оси I . Если погасание сохраняется, то шлиф возвращается в начальное положение.

Теперь задача заключается в установлении оптической оси кристалла в положение, параллельное оси микроскопа. Для этого вращаем столик от нулевого положения вокруг оси H на 45° и поворотом вокруг оси I достигаем погасания. Проверкой правильности ориентировки кристалла относительно оси микроскопа служит сохранение темноты при вращении столика вокруг оси A . После этого производится отсчет по осм I и N . В случае, если оптическая ось находится в экваториальной области, то при помощи столика Федорова осуществляется ее установка в положение, перпендикулярное оси микроскопа (плоскость индикаторы параллельны мицрископу).


Измерения производятся в следующей последовательности. Поворачиваем шлиф вокруг оси N на 90° относительно исходного его положения, затем вращаем шлиф вокруг оси N на 45° и поворотом вокруг оси I на 30—35°. В этом положении поворотом вокруг оси H осуществляется погасание, после чего по оси I вращаем шлиф в нулевое положение и производим отсчеты по осм N и H .

Некоторые затруднения в определении ориентировки оптических осей кристаллов льда всплывают в том случае, когда ось N не перпендикулярна оси A параллельно оси микроскопа, т. е. отсчеты на небольшой угол, и когда оптическая ось расположена почти в плоскости шлифа. В первом случае при вращении шлифа вокруг оси N и A поле сохраняется темным.

Определение ориентировок производится так. Поворачиваем столик вокруг оси I на 15—20°, находим погасание по оси H и записываем отсчет. Затем поворачиваем на 15—20° вокруг оси H находим погасание вращением вокруг оси N . При сохранении погасания вокруг оси N производим отсчеты по N и H . Если погасание по оси N не сохраняется, то оно сохраняется при достижении компенсации по оси I .

В втором случае оба погасания по оси N сохраняются при вращении вокруг оси I . Определение начинается с установки погасания по оси N . Затем поворачиваем столик на 15—20° вокруг оси I и добиваемся погасания вращением вокруг оси N . При сохранении погасания вокруг оси N производим отсчеты по N и H . Если погасание по оси N не сохраняется, то оно сохраняется при достижении компенсации по оси I .

З Изучение механических и физических свойств льда



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ.
ПОСТРОЕНИЕ СТЕРЕОГРАММ

Результаты измерений ориентировки кристаллов в единичном шлифе нааются на сетку Шмидта (рис. 8). Обычно она имеет 10 см в диаметре иывает разбита меридианами и параллелями на равные площадки через каждые 2° . Пересечения оптической оси кристалла с нижней полусферой проектируются на сетку. Равнолощадная сетка позволяет при проектировании ориентировки кристаллов из сферы на плоскость подсчитывать количество оптических осей на единице площади без введения поправок.




Рис. 8. Сетка Шмидта

Кальку накладывается на сетку Шмидта и закрепляется иглой в центре сетки. Этим на кальку наносят дугу из центра сетки Шмидта, проектирующую оптическую ось кристалла льда. На кальку наносят и отметить положение оптических осей в двух любых взаимно перпендикулярных плоскостях. Положение осей относительно третьей плоскости определяется геометрическим построением из первых двух. Одна из плоскостей характеризует выход оптических осей в полярном положении, другая соответствует осям в экваториальном положении. Точки в полярном положении наносят такую последовательности:

- 1) поворачивают кальку от начального положения на угол, равный отсчету по оси N , отмечая его по большому кругу сетки;
- 2) если измерение производилось по оси I , то от центра по меридиану откладывается величина измеренного угла.

Если отсчет велся по оси H , то найденный угол откладывается от центра по экватору. Фиксация на сетку выхода оптических осей, ориентированных

18

в экваториальной области, производится аналогично вышеописанному, но отсчеты по осям I и H производятся от полюса к центру.

После нанесения на сетку Шмидта точек, расположенных в трех осей кристаллов в изучаемом шлифе льда производится определение концентрации точек, выражаемой в процентах, по методу Е. А. Кузнецова. Для этого количества точек на диаграмме пользуются трафареткой, представляющей собой целлулоидную пластику с вырезанным на ней кружком диаметром в 1 см. Диаметр проекции равен 10 см, следовательно, площадь кружка составляет 1/100 часть всей площади проекции.

Такое соотношение площадей проекции и круга трафаретки облегчает определение концентрации точек. При малом количестве измерений для ускорения подсчета пользуются трафаретами с большими просветами, равными 2, 3, 4 и более процентов площади проекции. Но наиболее удобной является трафаретка, площадью в 1%.

При подсчете концентрации точек возможны три варианта. Первый, когда выделенная кругом трафаретки площади лежит целиком внутри общей диаграммы. Второй, когда часть площади, ограниченная кругом трафаретки, выходит за границы окружности диаграммы. И третий вариант, когда точки лежат на самой окружности проекции.


Все это производится процентной оценкой всех точек, лежащих внутри диаграммы. Для этого применяются разнообразные способы. Можно рекомендовать начинать подсчет с верхнего левого квадранта, затем переместиться в верхний правый квадрант, вниз в левый и вправо в верхний левый квадрант проекции. Трафаретка устанавливается центром на пересечении жирных сантиметровых линий наверху первого квадранта и подсчитываются точки, попавшие внутрь круга. Вычисляем таким образом процент заполнения в центре, около точки пересечения жирных сантиметровых линий сетки Шмидта. Затем передвигают трафаретку на один сантиметр вправо по жирной линии, производят второй отсчет. Эту операцию продолжают до тех пор, пока все точки, расположенные в сантиметровом радиусе окружности горизонтальной линии, не будут пронумерованы в пределах окружности диаграммы. После этого передвигают трафаретку ниже на один сантиметр и продолжают такой же подсчет, но уже справа налево.

Если часть площади, ограниченная кругом трафаретки, выходит за границы общей диаграммы, то для подсчета применяют двойной трафаретку, так называемый счетчик по периметру. Это целлулоидная пластина, на концах которой вырезаны круги диаметром 2 см каждый. Центры кругов расположены на расстоянии 10 см друг от друга. Счетчик укрепляется иглой в центре диаграммы и передвигается по кругу до совмещения центра круга с центром с интересующим нас местом пересечения жирных линий. Число точек в обоих кружках трафаретки определяется невзорванием на то, куда попадет центр противоположного кружка. Показания складываются, и их сумма простирается в тоже пересечения сантиметровых линий первого квадранта.

Нанесение цифр на самой окружности диаграммы осуществляется следующим образом. Устанавливают центры окружности двойной трафаретки точно на окружность диаграммы. Затем выбирают в качестве исходной точку пересечения сантиметровых линий, лежащих вблизи окружности диаграммы. Тогда число точек в обоих кружках. Сумма всех точек, выраженных в процентах, равна 100%. Установив центры в кружках двойной трафаретки, Перевинув трафаретку на 10 см вправо, повторяют ту же процедуру. Появляетя пронумерованы по периметру 100% окружности.

Затем проводят изолинии, соединяющие точки одинаковых плотностей. Сначала обрисовывают контуры областей с наибольшей плотностью точек, а потом и всех остальных. Если по ходу движения изолинии отсутствуют

3* 19



нужные плотности, то направление изолинии определяется интерполированием соседних значений плотностей до требуемой.

В процессе оконтуривания могут образоваться изолированные участки диаграммы. Если контурируя линия пересекает окружность, то продолжать ее следует с точки, лежащей на диаметрально противоположном месте. Его можно найти при помощи счетной двойной графаретки, используя ее центральную линию в качестве направляющей.




Рис. 9. Обозначение плотности оптических осей на стереограмме (по П. А. Шумекову)

то излишек отчитывается в том же направлении, по той же параллели,

но с противоположной стороны проекции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Д. С. Белянкин. Кристаллооптика. Гостехиздат, М., 1949.
2. Е. А. Кузнецов. Краткий курс метода Федорова в петрографии. Московский университет, 1930.
3. В. Г. Гальхай. Кристаллооптика и измерительный метод определения вещества. Ленинградский университет, 1942.
4. Л. И. Цукерман. Практическое руководство по микрографии. Металлургиздат, М., 1930.
5. П. А. Шумской. Основы структурного ледоведения. АН СССР, М., 1955.

II. ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ФАЗОВОГО СОСТАВА ЛЬДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ

Пористостью называется отношение объема воздушных промежутков, находящихся между кристаллами, к общему объему образца льда. Наиболее точным способом измерения пористости является гидростатическое взвешивание. Для этого применяются специальные гидростатические весы (см. рис. 10). На одной стороне коромысла вместо обычной высокой подвески прикрепляется чашечка с грузом, уравновешивающим вторую плечо. На две чашечки имеется крючок для крепления образца, а под ней устанавливается резервуар с керосином. Весы позволяют производить взвешивание с точностью до 0,01 г.




Рис. 10. Весы для гидростатического взвешивания

Перед каждой серией опытов необходимо определять плотность керосина. Это можно делать по изменению веса металлического шарика известного объема в воздухе и в керосине.

Расчет производится по следующему уравнению:

$$\rho_k = \frac{g_k - g_a}{v}, \quad (2)$$

где ρ_k — плотность керосина,

g_k — вес шарика в воздухе,

g_a — вес шарика в керосине,

$v = \frac{4}{3} \pi r^3$ — объем шарика.

Плотность льда следует определять при той же температуре, при которой определяется плотность керосина. Берется примерно 300 г льда и взвешивается сначала в воздухе, а затем в керосине.

Объем образца льда v_2 вычисляется по следующей формуле:

$$\frac{g_2 - g_a}{\rho_k} = v_2, \quad (3)$$

где g_2 — вес образца в воздухе, g_a — вес его в керосине.

Разделив вес льда в воздухе на объем льда, находим его плотность:

$$\rho_2 = \frac{g_2}{v_2}. \quad (4)$$

Зная, что плотность чистого компактного льда равна 0,9168, по следующему неправилу находим объем v_2 , занимаемый всеми газовыми пузырьками внутри одного грамма льда:

$$v_2 = \frac{0,9168 - \rho_2}{0,9168}. \quad (4)$$

Коэффициент горючести (K_2) равен отношению объема пор к объему образца, т. е.

$$K_2 = \frac{v_2}{v_0} = \frac{\rho_2 - \rho_0}{\rho_0},$$

где ρ_0 — плотность компактного льда,

ρ_2 — плотность исследуемого образца.

Занес наблюдений и результатов расчета плотности производятся по следующей форме:

Таблица 2
Результаты определения плотности и горючести льда
Плотность керосина ρ_k

№	Масса образца	Объем образца	Плотность льда	Объем пор	Коэффициент горючести	Примечание
		$\frac{g_2 - g_a}{\rho_k}$	$\rho_2 = \frac{g_2}{\frac{g_2 - g_a}{\rho_k}}$	$\frac{0,9168 - \rho_2}{0,9168}$	$K_2 = \frac{\rho_2 - \rho_0}{\rho_0}$	

Таким определение содержания воздуха не может ответить на вопрос о его проникновении во льду, которое во многих случаях является еще не выясненным. Следует обращать внимание на те пути, которыми происходит захвативание воздуха и газа льдом. Требуется также всегда отвечать

форму, размер и расположение пузырьков во льду; это поможет определить происхождение пузырьков. По возможности чаще следует производить фотографирование пластинок льда, освещая их сбоку, что даст возможность в дальнейшем составить классификацию пузырчатости.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИДКОЙ ФАЗЫ ПО МЕТОДУ Б. А. САВЕЛЬЕВА

Принцип определения основан на том, что измеряется понижение температуры растворителя единичного объема при полном растворении в нем образца льда. Растворителем может служить спирт-реактификат или концентрированные растворы солей, замерзающие при низких температурах, например, хлористый кальций и хлористый магний.

По тому как приступите непосредственно к измерениям, определяется ледяной коэффициент системы, т. е. количество градусов, на которое понижается температура растворителя при растворении 1 г пресного льда. Для этого в стеклянную колбу длиной 10 см вносят воду, образуя пресного льда, взвешенный с точностью до 0,01 г, опускают ее в растворитель и измеряют понижение температуры, которое производят в результате поглощения теплоты кристаллизации из растворителя при переходе льда в раствор. Разделив величину, полученную с учетом всех поправок (на них мы остановимся ниже), на вес образца пресного льда, определяют значение ледяного коэффициента.

Для получения сравнимых результатов необходимо брать точно определенное количество растворителя, причем состав его должен быть строго постоянен (однако применяется спирт-реактификат — то точно установленной крепости, если пасынченный раствор хлористого кальция — то постоянной концентрации).

Температура образца и растворителя должны быть строго одинаковы. Для этого они от 1 до 3 час. (в зависимости от веса и солености) выдерживаются при установившейся температуре. Лучше всего это делать в ультратермостате. До начала опыта образцы взвешиваются, загружаются в металлические блоксы с крышками и выдерживаются вместе с растворителем в ультратермостате.

Чтобы избежать ошибок в измерении температуры, искающие результат, масса растворителя должна быть больше, чем масса образца. Но последний не может быть очень малым, в противном случае трудно избежать ошибки за счет случайных отклонений в составе. Оптимальными условиями являются такие, когда образец льда весит от 2 до 3 г, а растворитель — 200 г. В процессе растворения необходимо учитывать теплотолетие, происходящее в приборе за время опыта, и теплоту смешивания раствора с водой, образовавшейся из льда.

- Нужодимая аппаратура:
1. Широкий стеклянный сосуд Дьюара емкостью 0,5 л.
 2. Калиброванная пипетка емкостью 100 см³.
 3. Термометр Бекмана со шкалой на 5°, с точностью отсчета до 0,001°.
 4. Стеклянная мешалка.
 5. Секундомер.
 6. Технические весы, позволяющие проводить взвешивание с точностью до 0,01 г.
 7. Ультратермостат.
 8. Испытанийный резервуар для сосуда Дьюара.
 9. Мерные стеклянные монты.
 10. Нормальный термометр, позволяющий отсчитывать температуру с точностью до 0,02°.
 11. Банка емкостью 5 л с притертой пробкой.
 12. Колба емкостью 1 л.

В качестве растворителя необходим спирт-реактификат точно установленной крепости или насыщенный при -20° раствор хлористого кальция с известным титром.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕДЯНОГО КОЭФФИЦИЕНТА

Откалывается кусочек льда, приготовленного из дистиллированной воды, весом примерно 2–3 г, помещается в металлический бокс и взвешивается. Блок с образцом устанавливается в ультратермостат с постоянной отрицательной температурой, рядом помещается колба с растворителем. Охлаждаящая жидкость в ультратермостате при помощи циркуляционного насоса подается через стеклянную оболочку термостата, внутри которой помещен сосуд Дьюара, предназначенный для опыта. Таким образом, охлаждающая жидкость, циркулирующая в системе ультратермостата — термостат, обеспечивает одинаковую температуру калориметрического сосуда Дьюара, образца и растворителя.

После того как был выдержан установленный срок в ультратермостате, приступают к непосредственному измерению. Пипеткой забирают 200 см³ растворителя и переливают его в сосуд Дьюара. Чтобы избежать ошибки в результатах, необходимо производить стандартное освобождение образца из жесткой оболочки. Сосуд Дьюара закрывается и извлекается из термостата. Блок с предварительно охлажденным в сосуде растворителем производят измерение температуры, непрерывно помешивая, через каждую минуту производят отсчет температуры. На этом завершается начальный период опыта.

Когда изменение температуры придет постоянное значение и не превыше 0,003–0,002° в минуту, наступает главный период опыта. В это время образец вносится в растворитель. Главный период кончается полным растворением образца. Это определяется по изменению хода температуры.

Чтобы избежать изменения температуры образца, перенос осуществляется в поглощающей радиоактивность зону. Затем блок с образцом помещают в поглощающий радиоактивность зону. Далее блок с образцом производят взвешивание блока, а другой продолжает отсчет температуры.

Конечный период опыта наступает, когда прекращается резкое падение температуры. Этот период, как и начальный, длится 10 мин. После окончания опыта вводятся поправки на калибр капилляра термометра Бекмана. Для этого термометр Бекмана, если он не имеет готовых поправок, должен быть проакклибирован по методу, описанному М. М. Половым (1954).

Желательно, чтобы температура помещения была примерно такой же, как и температура опыта при отсутствии холода в блоке с сосудом Дьюара, необходимо извлечь термодиагностическую оболочку с температурой, близкой к температуре образца. Для этого можно использовать смесь измельченного льда и поваренной соли. Варяя ratio количества хлористого натрия в смеси, можно получить различные температуры вплоть до эвтектической точки, равной $-21,4^{\circ}$. При вычислении ледяного коэффициента необходимо внести поправку на тепловой эффект разведения, а также и потерю тепла через излучение в окружающую среду в ходе главного периода опыта.

ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ РАЗДЕЛЕНИЯ РАСТОВРИТЕЛЯ

В сосуд Дьюара помещают 200 см³ растворителя, выдержанного при $+20^{\circ}$, прибавляют 1 г воды той же температуры и, непрерывно помешивая, определяют по термометру Бекмана эпизональное понижение температуры. Затем устанавливают, как повышается температура смеси при прибавлении 2, 3 и 4 г воды, каждый раз для новых порций растворителя, но при тех же температурных условиях. На основании полученных данных строится график $\Delta t = f(g)$, где g — вес воды, прибавляемой к растворителю.

Так же производится серия определений при $+10^{\circ}$ и $+5^{\circ}$. Полученные результаты дают возможность установить зависимость между теплотой разведения и температурой опыта, т. е. при $g=\text{const}$, $\Delta t = f(T)$, где T — температура опыта.

Поправку на теплоту разведения, определяемую в области отрицательной температуры опыта, находят экстраполированием найденной зависимости $\Delta t = f(T)$, при $g = \text{const}$.

Точно так же находится поправка на разведение растворителя образцами соленого льда. Экспериментально установлено, что содержащиеся в образцах льда соли практически не влияют на теплоту разведения. Поэтому мы можем пользоваться найденными для пресного льда значениями теплоты разведения в качестве поправок при разведении солеными образцами.

За время главного периода опыта, когда происходит растворение льда, через излучение теряется тепло. Поправка на теплоизлучение определяется наблюдением между прибором и окружющей средой до и после главного периода. На основании этого поправки на теплоизлучение находят по приведенным ниже формулам.

Количество жидкой фазы во льду устанавливают по разности между весом образца и весом чистого льда, содержащегося в нем. Количества чистого льда в образце находят по понижению температуры растворителя с учетом поправки на теплоизлучение и разведение. Опыты проводятся в такой же последовательности, как и определение ледяного коэффициента.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЛЕДЯНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПО ДАННЫМ ОПЫТА

В качестве примера приведены данные опыта, полученные в холодильной камере лаборатории Института мерзлотоведения АН СССР. Вес образца $g_{\text{обр}} = 1,18$ г, $t_{\text{изнач}} = -4,8^{\circ}$, $t_{\text{финал}} = 4,7^{\circ}$.

время	температура (в мин.) (в °C по Бекману)	$Q_0 = \frac{4,714 + 4,708}{2} = 4,711$	где Q_0 — средняя температура начального периода.
0	4,714	4,714	2. $V = \frac{4,714 - 4,708}{5} = 0,0012$,
1	4,712		где V — изменение температуры в один промежуток времени начального периода.
2	4,712		3. $Q_n = \frac{3,799 + 3,800}{2} = 3,800$,
3	4,711		где Q_n — средняя температура конечного периода.
4	4,710		4. $V' = \frac{3,799 - 3,800}{5} = -0,0002$,
5	$t_0 = 4,708$		где V' — изменение температуры в один промежуток времени конечного периода.
6	3,800		$\sum_{i=1}^{n-1} t_i = 46,617$
7	3,804		$\sum_{i=1}^{n-1} t_i$ — сумма температур калориметра, отсчитанных через равные промежутки времени (1 мин.) за главный период, исключая последний отсчет.
8	3,804		6. $\frac{t_0 + t_n}{2} = \frac{4,708 + 3,799}{2} = 4,254$ (средняя температура главного периода).
9	3,804		7. $\sum_{i=1}^n t_i + \frac{t_0 + t_n}{2} = 46,617 + 4,254 = 50,871$.
10	3,822		
11	3,810		
12	3,803		
13	$t_n = 3,799$		

8. $nQ_0 = 13 \times 4,718 = 61,243$, где n — число промежутков в отсчетах главного периода.

$$9. D = \left(\sum_{n=1}^{n-1} l + \frac{l_n + l_{n+1}}{2} \right) - nQ_0 = 50,871 - 61,243 = -10,372.$$

$$10. V' - V = -0,0002 - 0,0012 = -0,0014.$$

$$11. Q_n - Q_0 = 3,800 - 4,718 = -0,918.$$

12. $\Delta t = 13 \times 0,0012 = 0,016$, где n — число промежутков в отсчетах главного периода.

$$13. \Delta t = \frac{D(V' - V)}{Q_n - Q_0} + nV = \frac{-10,372(-0,0014)}{-0,911} = 0,0156 = -0,0003.$$

$$14. t_n' = \text{конечная температура}$$

главного периода с учетом поправки на теплообмен.

$$15. t_n' - \Delta t = 3,798 - 0,005 = 3,793.$$

$$16. t_n' = t_n + \Delta t = 3,799 - 0,005 = 3,794.$$

Здесь Δt — температурная поправка на разведение, определяется из графика $\Delta t = f(Q_{\text{обр}})$ для льда, равная весу талой воды, образовавшейся из образца.

$$16. t_n = t_n' - \Delta t = 4,708 - 3,794 = 0,915.$$

17. $K = \frac{t_n}{Q_0} = 0,813$ (градус/грамм), где K — ледяной коэффициент, т. е. величина понижения температуры растворения единицей граммом льда.

Пример определения количества твердой и жидкой фазы в засоленном льду*

время температура (в мин.) (в °С по Бекману)

вес образца $g_{\text{обр}} = 2,01$ г, температура камеры $= -6^\circ$, температура образца $= -5,1^\circ$.

1. $Q_0 = \frac{4,270 + 4,266}{2} = 4,268$.

2. $V = \frac{4,270 - 4,266}{5} = 0,0008$.

3. $Q_n = \frac{3,160 + 3,170}{2} = 3,165$.

4. $V' = \frac{3,160 - 3,170}{5} = -0,002$.

5. $\sum_{n=1}^{n-1} l = 61,135$.

6. $\frac{l_0 + l_n}{2} = \frac{4,266 + 3,160}{2} = 3,713$.

7. $\sum_{n=1}^{n-1} l + \frac{l_0 + l_n}{2} = 61,135 + 3,713 = 64,848$.

8. $nQ_0 = 20 \times 4,268 = 85,360$.

9. $D = \left(\sum_{n=1}^{n-1} l + \frac{l_0 + l_n}{2} \right) - nQ_0 = 64,848 - 85,360 = -20,512$.

10. $V' - V = -0,002 - 0,0008 = -0,0028$.

11. $Q_n - Q_0 = 3,165 - 4,268 = -1,103$.

12. $nV = 20 \times 0,0008 = 0,016$.

13. $\Delta t = \frac{D(V' - V)}{Q_n - Q_0} + nV = \frac{-20,512(-0,0028)}{-1,103} + 0,016 = 0,036$.

14. $t_n' = t_n + \Delta t = 3,160 - 0,036 = 3,124$.

15. $t_n' - \Delta t = 3,124 - 0,135 = 2,989$.

16. $t_n - t_n' = \Delta t = 4,268 - 2,989 = 1,277$.

* Условные обозначения те же, что в предыдущем разделе.

$$17. \frac{t_n - (t_n' - \Delta t)}{K} = \frac{1,277}{0,813} = 1,57$$

18. Количество жидкой фазы находится по разности между весом образца и весом чистого льда, содержащегося в образце $(2,01 - 1,57 = 0,44)$.

19. Выразим количество жидкой фазы в процентах к общему весу образца:

$$\frac{0,44 \times 100}{2,01} = 21,90\%$$

Таким образом установлено, что в образце соленого льда при -10° содержится 21,90% рассола.

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ

Как видно из изложенного, для количественного определения состава не требуется знать абсолютные значения температуры, достаточно измерить относительное изменение ее за период опыта.

Относительное изменение температуры устанавливается при помощи термометров Бекмана или дифференциальных термометров, или термисторов с точностью до 0,0001°. Точность определений зависит, кроме того, и от измерения. Обычные аналогические весы имеют точность до 0,0001 г. Если

принять изменение температуры за главный период опыта составляет 2° , что мы можем ожидать с точностью $\pm 0,0001^\circ$, то это составит ошибку 0,01%. При наименее образца $n = 10$ и погрешности извещивания 0,0001 г ошибка будет не больше 0,019%. Следовательно, при использовании точной регистрирующей аппаратурой объективная ошибка будет порядка 0,02%.

Если производить извещивание с точностью обычных технических весов до 0,01 г, а температуру измерять до 0,001° обычным термометром Бекмана, то объективная погрешность в определении жидкой фазы составит 0,04%.

Описанный метод обладает тем преимуществом, что для определения содержания жидкой фазы не требуется знать теплопроводность рассола, содержащегося во льду. Кроме того, для характеристики температурных изменений в процессе опыта можно ограничиться измерением температуры, применения термометр Бекмана, что значительно повышает точность измерений. Различие в теплопроводности конечных систем, возникающее при калибрировании прибора и при измерениях, не может вызвать существенной ошибки, поскольку определяющей величиной в тепловом эффекте процесса разведения является большая скрытая теплота плавления льда, которая панико преисходит незначительное изменение теплопроводности.

ЛИТЕРАТУРА

1. И. Э. Гиттерман. Труды Солнной лаборатории Академии наук СССР, вып. XV.
2. А. М. Попов. Термометрия и калибраторы. МГУ, 1954.
3. С. Савинов. О таянии снега. Метеорологический вестник № 4 и 5. СПб., 1907.
4. Н. Вадер. Schweizer mineralogische und petrographische Mitteilungen.
5. Е. Бингер. Über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Meereswassers beim Auftauen. Verb. u. d. Riktaf. V. h. Onderzoek d. Zel., E. D. III—V., 1906

В каждом конкретном случае необходим подход с учетом местных особенностей.

Нужно обратить внимание на стратиграфическое наблюдение за структурой и другими свойствами льда в местах контактов ледника с горной породой, при слиянии ледников, а также в начале и в конце их. Организацию опытных площадок, разработку шурфов, бурение скважин, засыпку обнажений следует производить, сообразуясь с размерами ледника, уклоном ложа и условиями осадконакопления, аблацией и гидрогеологическими особенностями.

ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ СКАЖИ

За пределом пластичности возникают напряжения, приводящие к разрушению льда. Измерение предела пластичности при одностороннем скатии осуществляется в общем методом, описанном в предыдущем разделе. Исследование заключается в измерении напряжения при постепенном и равномерном увеличении ее до максимальной, приводящей к разрушению образца.

Для этой цели применяются десятитонные масляные или пружинные прессы. Равномерное движение поршня удобнее осуществлять автоматической регулировкой подачи в цилиндр масла, которое нагнетается насосом, работающим от электромотора. Верхняя платформа пресса шарниром прикреплена к вертикальному винту со штурвалом, позволяющим опускать платформу до плотного соприкосновения с образцом. Оптимальные размеры образца.

Образцы заданной формы выпиливаются из льдины, вырубленной и плавленной на ледяном массиве. При этом отмечаются ориентировка образца относительно поверхности ледяного массива («верх», «низ», «бок»), структурные и текстурные особенности его и глубина слоя, из которого он выпилен. В журнале наблюдений необходимо записывать направление разрушающего усилия относительно «верхов» — грани образца, параллельной поверхности замерзания. Перед испытанием образец не менее двух часов выдерживается при заданной температуре ската. В лабораторных условиях испытание осуществляется в холодильной камере или шкафу. В полевых условиях можно использовать сканки и ледяные помещения с применением ледосолевого охлаждения, позволяющего получать различные устойчивые минусовые температурные режимы в течение нескольких дней.

Перед закладкой в пресс образец тщательно промеряют кронциркулем в трех основных направлениях. Между образцом и площадками пресса прокладывается несколько листиков фильтровальной бумаги. Ее назначение — устранить влияние неровностей на грани образца, которые особенно отражаются на показаниях в начальный момент испытания.

После того, как образец поставлен на нижнюю платформу, вращением штурвала опускают верхнюю платформу до слабого соприкосновения с образцом. Затем, накачивая масло, приподнимают поршень со скоростью, при которой давление увеличивается на $1 \text{ кг}/\text{см}^2$ в 1 сен. Поднятие поршня продолжается до полного разрушения образца. При этом отмечается время и показание индикатора в момент первого треска и при полном разрушении образца. Не исключена возможность, что под нагрузкой образец будет течь, не разрушаясь, и разрушится с частичным течением при высокой температуре. Тогда рекомендуется производить скатие до мертвого, когда высота образца уменьшится на половину первоначальной. После испытания поршни несколько опускают, верхнюю платформу поднимают и забирают обломки льда для определения содержания солей и рассола, а в специальных случаях — для изучения структуры и пористости.

III. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ЛЬДА НА ПРОЧНОСТЬ

Чтобы выяснить закономерности, изменивших механические свойства льда в процессе его формирования и изменения, необходимо проводить исследования плавающей льды на различных горизонтах, учитывая температуру, наличие под структурные и текстурные особенности, а также (в отношении морского льда), учитывая распределение солей и рассола. Только при комплексном и длительном изучении указанных свойств можно объяснить протекающие в ледяном покрове явления, приводящие к изменению его прочности.

Ввиду одинаковых условий формирования и разрушения горизонтальных слоев ледяного покрова в морских и пресных водоемах вследствие изотермичности их, состава, пористости и структура льда неизменяется в зависимости от наличия и отсутствия солей и рассола. Все же некоторые местные отклонения, наблюдавшиеся в составе, пористости и структуре, могут отразиться на тонкости измерений и требуют статистического подхода к наблюдениям. При этом должны учитываться размер испытуемого образца. Исследование механических свойств на малых образцах могут привести к значительному разбросу результатов из-за большей вероятности случайных отклонений в составе и пористости. На качественные наблюдения нужно в одной точке следить за температурой снега на поверхности и на двух горизонтах внутри снежного покрова на границе снега — льда.

Структуру морского льда можно изучать с помощью микроскопов, вливаясь на прочность льда, малое упорядочение, чем конгломерационных льдов, так как их формирование и дальнейшие изменения проходит более сложным путем. При изучении структуры фирна и ледникового покрова следует учитывать влияние на ориентировку, размеры и поверхность кристаллов ложного комплекса явлений. Среди них: неравномерное скатие и напряжение, неоднородная скорость смещения, изменение пористости, термодиффузия, наличие устойчивого температурного режима в нижних, глубоких слоях и меняющегося — в верхних, фазовые превращения, миграция и др. Следовательно, принимая во внимание сложность и разнообразие условий их образования, невозможно дать общую программу изучения метаморфических льдов.

Предел пластичности σ при одностороннем сжатии вычисляется по формуле:

$$\sigma = \frac{P}{b \cdot a} \kappa \Gamma / c \lambda t^2,$$

где P — максимальное усилие в $k\Gamma$, получаемое из 10 определений при помощи градуировочной таблицы или графика;
 a и b — размеры поперечного сечения образца в см.
Запись наблюдений производится согласно табл. 3.

Таблица

ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗКИ

Определение величины разрушающего усилия на изгиб можно осуществить на масляном десятитонном прессе или пружинном прессе с использованием соответствующих весьма несложных дополнительных приспособлений. Для этого на нижнюю платформу пресса устанавливаются подставки




Рис. 11. Изгиб образца подставки. При помощи штуковали пластины к образцу подводится верхняя платформа до слабого соприкосновения с ним ребра штампа (рис. 11). Последний укрепляется на верхней платформе пресса в таком положении, чтобы его ребро приходилось по оси обжима.

Затем насосом накачивают масло с постоянной скоростью, повышая давление на $1 \text{ кг}/\text{см}^2$ в 1 сек. до окончательного разрушения образца. Попутно отмечают максимальное показание манометра и время от начала опыта до разрушения образца. Если максимальное показвание не совпадает с временем окончательного разрушения образца, то в журнале наблюдений делается соответствующее примечание.

30

Образцы выпиливаются из различных слоев льдины, вырубленной из ледяного покрова. При этом отсекается растяжение слоя, из которого вырезан образец, от поверхности замерзания или залегания и ориентировка образца относительно поверхности. Выпиливаемый образец захватывается в специальную форму и цапфируется наружной бумагой. Крупногранёный покров не будет достигнута ровная поверхность граней и их параллельность.

покра не буде достигнути розмір поверхні граней і их паралельності. Подготовлені таким образом образці видається в течію 1-2 годин в термостаті при заданій отримальній температурі. Перед вимірюванням образців вимірюються з допомогою штангенциркуля, жалезячої в нескільких місцях, як в напрямленні, в котрому буде діяти сила (ширина образца A), так і в направленні, перпендикулярному висоті (ширина

Журнале наблюдений отмечается направление разрушающего усилия относительных поверхностей залегания или замерзания. Испытание производится по возможности быстро, чтобы за температуру испытания можно было принять температуру термостата, в котором выдерживался образец. После разлома образца обломки его складываются, зарисовываются и наклеяны, а затем производится исследование на содержание воздуха, солей и влаги. Числовые значения измерений записываются в журнал.

Предел пластичности σ или разрушающее усилие на изгиб определяется по формуле:

$$\sigma = \frac{3LP}{2bh^2} \kappa I / cm^2$$

где L — расстояние в см между опорами, на которых установлен образец.

— расстояние в см между опорами, на которых установлен образец;
 b — ширина образца в см;
 h — высота образца в см.

h — высота образца в см,
 P — максимальное усилие в кг (получается из графика), построено-

п. 4).

Результаты испытания образцов льда на изгиб											
Номер по порядку	Дата испытания	Номер образца	Горизонт залегания проб (в м)	Размеры образца (в см)			Температура образца при испытании (°С)	Вес образца (г)	Погрешность измерения веса образца (в %)	Вес образца при испытании (в г)	Вес образца при испытании (в %)
				L	b	h					
1	19	1	0,5	5	6	7	9	9	—	12	—
2	20	2	0,5	5	6	7	9	9	—	13	—
3	21	3	0,5	5	6	7	9	9	—	14	—
4	22	4	0,5	5	6	7	9	9	—	15	—

Следует отметить, что в поперечных сечениях образца, достаточно далеко расположенных от концов стержня и от точек приложения нагрузок, приближенная теория Бернульи дает точные значения для нормальных напряжений и для кривизны упругой линии, т. е. поперечные сечения при изгибе стержня остаются плоскими и нормальными к осевой линии бруска

В случае прямоугольного поперечного сечения достаточно точные результаты получаются при соотношении $\frac{h}{b} > 1$. Если ширина поперечного сечения велика по отношению к высоте, то отклонения от результатов приближенной теории становятся значительными, но в этом случае касательные напряжения вообще невелики и не имеют большого практического значения. Установленное экспериментальное распределение деформации по высоте ледяной балки **симметричного** сечения показывает, что нейтральная ось в ледяной балке **находится** на полувысоте и в данном случае применения гипотезы плоских сечений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЛЬДА НА РАСТЯжение

Для испытания льда на растяжение используется пресс конструкции ДОРНИИ (рис. 12). Образцы изготавливаются в форме восемьмерок с удлиненной шейкой. Изображение с применением поляризованного света за




Рис. 12. Определение предельного напряжения растяжения на прессе конструкции ДОРНИИ

напряженным состоянием, возникающим в образце льда под нагрузкой, показывают, что **наибольшие** напряжения σ_{max} имеют место в крайних точках сечения шейки и что они в 1,75 раза больше среднего напряжения, определяемого уравнением:

$$\sigma = \frac{P}{S}, \quad (5)$$

где P — продольная сила, приложенная центрально,
 S — площадь поперечного сечения.

Чем длиннее шейка образца, тем равномернее распределение вызванного

внешним усилием напряжения по сечению в плоскости разрыва.

Рекомендуется проводить испытание образцов, имеющих следующие

размеры:

общая длина	520 мм,
длина рабочей части	250 мм,
длина наружка головки	90 мм,
длина утолщения	45 мм,
размеры поперечного сечения	50x25 мм ² .

Величина разрушающего напряжения на разрыв определяется выражением (5). Результаты опытов записываются по следующей форме:

Таблица 5

№ пп.	Дата	Характеристика льда (состоин- ства и структурой)	Температура опыта (°C)	Площадь сече- ния образца (в см ²)	Предельная на- грузка на образец (в кГ)	Разрушающее напряжение (в кГ/см ²)
1	2	3	4	5	6	7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЛЕД ПО КОНТАКТНОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Метод определения средней величины удельного давления по контактной сферической поверхности разработан чл.-корр. АН СССР Н. А. Цытсиным. Этот метод позволяет определять не только твердость тел, но и (используя современные теоретические исследования в области механики сплюснутых упруго-пластичных тел), по данным испытаний — предельное сопротивление твердых тел действию местной нагрузки.

Как известно, непосредственное измерение предельного напряжения на разрыв связано с изготовлением образцов льда в форме восемьмерок, что сопряжено с значительными трудностями. Кроме того, в процессе обработки меняется структура образца, что искажает результаты измерений.

Метод шариковой пробы позволяет заменить сложные и трудоемкие измерения более надежными и простыми. Для упруго-пластичных тел существует следующая зависимость между величиной сцепления C и предельным напряжением на растяжение σ_s :

$$\sigma_s \cong 2C. \quad (6)$$

Предельное напряжение на растяжение можно выразить следующей теоретически найденной зависимостью через удельное давление на поверхности вдавливаемого поршня σ_{cb} :

$$\sigma_{cb} \cong 0.38 \sigma_s. \quad (7)$$

В свою очередь, удельное давление по поверхности вдавливаемого шарика определяется из данных опыта по такой формуле:

$$\sigma_{cb} = \frac{P}{\pi D_m h}. \quad (8)$$

где P — полная нагрузка на шарик в кГ, D — диаметр льда в см, h — глубина погружения (в см) шарика в испытуемую среду.

Таким образом, по величине адекватности шариковой пробы представляется возможным установить значение сил сцепления во льду согласно такому выражению:

$$C_{\text{дл}} = 0,19 \frac{P}{\pi D^2 h} \cdot \text{e}^{-\frac{t}{T}}. \quad (9)$$

Метод шариковой пробы дает возможность определять величины мгновенного и длительного сопротивления льдов действию внешнего усилия, а также определять коэффициент релаксации. Длительное сопротивление льда значительно меньше сопротивления, возникающего при быстром разрушении. Оно связано такой зависимостью с предельным сопротивлением льдов действию местной нагрузки:

$$P_{\text{пред}} = (2 + \pi) C_{\text{дл}}, \quad (10)$$

где $P_{\text{пред}}$ — величина предельного сопротивления, $C_{\text{дл}}$ — величина длительного сцепления, $(C_{\text{дл}} = \frac{\sigma_{\text{дл}}}{2})$.

Эта зависимость справедлива для плоской задачи.

По мере погружения в тело шарикового штампа напряженность тела под действием постоянной общей нагрузки затухает, что называется явлением релаксации. Ослабление напряженности хорошо описывается экспоненциальным законом. Для льда экспоненциальный характер затухания напряженности характеризуется для каждой отрицательной температуры и заданной нагрузки в определенной точке, в которой начинается стационарный процесс, происходящий при постоянной скорости деформации. В интервале температур от 0 до -30° любой тел, имеющий большие единицы проходит через лед, т. е. в этих условиях невозможно достичь полного затухания деформации. По наименованию напряжения уединенного действия, вызванного погружением шарика в лед, можно судить об изменении силы сцепления при разрушающем усилии, поскольку существует прямая зависимость между удельным давлением и силами сцепления.

Следовательно, сила сцепления так же зависит от времени действия нагрузки, как и удельное давление. Другими словами, изменения во времени силы сцепления под действием постоянной общей нагрузки подчиняется экспоненциальному закону и может быть выражено плавной кривой.

На оси ordinat откладывают величины силы сцепления C , а на оси absciss — соответствующие определенным C моменты времени. Фигурирующая на графике величина длительного сцепления ($C_{\text{дл}}$) характеризует точку кривой ($C = f(t)$), за которой наступает стационарный процесс деформации. Для участка кривой, соответствующей экспоненте, можно записать:

$$C_t = C_{\text{дл}} + (C_{\text{иц}} - C_{\text{дл}}) e^{-\frac{t}{T}}, \quad (11)$$

где C_t — искомое значение силы сцепления; $C_{\text{иц}}$ — изначальное сцепление, на практике определяемое отсчетом деформации через десять секунд после начала опыта;

t — время от начала загружения;

T — время, за которое величина $C_{\text{иц}} - C_{\text{дл}}$ уменьшилась в e раз (время релаксации);

Если известно значение C_t , то из выражения (11) можно определить $C_{\text{дл}}$, решив его относительно $C_{\text{дл}}$:

$$C_{\text{дл}} = \frac{C_t - C_{\text{иц}} Z_t}{1 - Z_t}, \quad (12)$$

где $Z_t = e^{-\frac{t}{T}}$. Выражение (12) позволяет с достаточной точностью определить $C_{\text{дл}}$ по данным кратковременных измерений деформаций льда. Определение $C_{\text{дл}}$ опытным путем сопряжено с испытаниями, длившимися несколько дней.

Обработка результатов испытаний осуществляется по прилагаемой ниже форме:

Таблица 6

№	Дата	Характеристика льда (особенности структуры и состояния)	Темпера-турата опыта	Нагрузка на шариковый штамп [кГ]	Диаметр шарика D (в см)	Последние измерения по мессеру (в см)	Погруже-ние шарика в лед (в см)	Значение изначальной силы сцепления $C_{\text{иц}}$ [кГ]
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ПО ИЗГИБУ


Коэффициент внутреннего трения (коэффициент вязкости) есть полная сила сопротивления, отнесенная к единице поверхности сдвигаемого слоя и к единице угловой скорости сдвига при установившемся стационарном движении. Следовательно, коэффициент вязкости может характеризовать пластические деформации тела только в предельном стационарном его состоянии, когда при постоянной скорости деформации достигнуто постоянство сил сопротивления, или постоянному внешнему усилию соответствует постоянная скорость деформации.

Методы определения коэффициента вязкости основаны либо на фиксации изменения внешнего усилия за определенный промежуток времени при постоянстве деформации, либо на наблюдении за изменением деформации под воздействием постоянной нагрузки.

Для измерения вязкости твердого тела по способу изгиба параллелепипедообразного бруска, лежащего на опорах под постоянной нагрузкой, требуется дополнительное определение минимальной нагрузки для температуры, при которой начинается неизтухающее течение, с тем чтобы ввести соответствующую в формулу в расчетное уравнение. Поскольку ледяная балка даже без всякой нагрузки будет прорабатывать под собственным весом, т. е. при любой нагрузке будет происходить неизтухающее течение, то определение минимальной нагрузки в данном случае не требуется.

Осуществление измерений по этой методике несложно. Возможна использование образцов ненарушенной структуры, вырезанных в заданном направлении из массива. Подбирая соответствующие нагрузку и линейные размеры бруска, можно свести к минимуму погрешность, возникающую в ходе опыта из-за изменения объема бруска и неравномерности в распределении напряжения по сечению образца, которая создается постоянным внешним воздействием.

Измерение деформации на приборе (рис. 13) производится при помощи мессеры, позволяющей отсчитывать прогиб с точностью до 0,001 мм (прогиб лучше измерять снизу балки).



Прогиб осуществляется металлическим валиком, соединенным со штоком. Благодаря направляющей муфте перемещение штока происходит строго вертикально. Применение валика исключает срез, который может возникнуть в результате использования другой формы штампа и уменьшить неравномерность в распределении напряжений в балке. Действие нагрузки передается через коромысло на шток с валиком.

При изгибе образца, испытывания льда на изгиб были найдены оптимальные размеры образца, позволяющие получать наиболее надежные результаты. Расстояние между опорами должно составлять 90 мм, ширина образца — 20—40 мм, а толщина — 15—20 мм. Очень тонкие образцы испытывать не рекомендуется, так как за пределом определенной толщины нарушается их структурная целостность.




Рис. 13. Схема прибора для определения коэффициента вязкости льда по изгибу

При испытании необходимо обращать внимание на структуру льда и обязательно отмечать направление деформирующего усилия относительно ориентировки кристаллов в образце. Если ориентировка хаотична, то следует геометрически просуммировать все отмеченные при кристаллографическом исследовании данного образца выходы оптических осей кристаллов и найти результатирующую ориентировку. Желательно характеризовать состав образца (количество рассола, соленость, пористость) и температурный режим опыта. Испытание проводится при постоянной температуре, колебания ее не должны превышать $\pm 0,5^\circ$.

Для определения коэффициента вязкости по прогибу прямитического стержня, нагруженного в центре, соударяющей нагрузкой, производится для двух положений стержня. При первом оба конца стержня неподвижно закреплены, а при втором он свободно опирается на две подставки. В обоих случаях нагрузка действует перпендикулярно к длине стержня.

Для первого случая коэффициент вязкости η определяется из следующего выражения:

$$\eta = \frac{P^2}{48 ab^3 \frac{df}{dc}}, \quad (13)$$

где P — действующая нагрузка,

36

l — рабочая длина стержня (расстояние между опорами),

a — ширина образца,

b — толщина его,

$\frac{df}{dc}$ — скорость деформации.

Уравнение (13) справедливо при $\frac{df}{dc} = \text{const}$.

В случае, когда бруск лежит свободно, коэффициент вязкости рассчитывается по следующей формуле:

$$\eta = \frac{P^2}{12 ab^3 \frac{df}{dc}}, \quad (14)$$

в которой все обозначения и условия применения остаются такими же, как и в уравнении (13).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА И КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ МЕТОДОМ КРУЧЕНИЯ*

Модуль сдвига и коэффициент вязкости являются основными характеристиками прочности твердых тел. Существующие методы определения вязкости твердых тел имеют ряд допущений, из-за чего они претерпевают некоторые искажения. При одних методах не учитываются изменения в плотности или объеме образца, которые возникают в процессе его испытаний; при других происходит изменение формы образца, которое также приводит к погрешностям в измерениях.





Рис. 14. Схема прибора для определения модуля сдвига и коэффициента вязкости по изгибу вращающихся образцов

Причины всех методов не устранили возможных сомнений в измерении вязкости, поскольку в процессе испытания образцов вследствие неравномерности распределения в них касательных и нормальных напряжений. Поскольку вязкое течение ледяного массива сопровождается рядом явлений при наличии касательных и нормальных напряжений, отличающихся в различных точках образцов, то возникает некоторая погрешность при использовании данных лабораторных испытаний для характеристики поведения таких крупных объектов, как ледяной массив.

* Метод разработан Н. Л. Цытовичем и Б. А. Савельевым



Определение вязкости методом кручения цилиндрических стержней устраивает ряд недостатков, указанных выше. При этом не происходит изменений объема, формы и отсутствуют нормальные напряжения в образце. Но возникающие неравномерные касательные напряжения по сечению образца не исключаются.

Н. А. Симонов и другие определили коэффициент вязкости методом кручения трубчатых образцов. В случае, если стеки образца достаточно толки, возникающие при испытании неравномерности касательных напряжений по его сечению настолько мезмерительны, что приведенность находятся за пределами чувствительности опыта.

Для определения вязкости и коэффициента вязкости конструирован прибор (рис. 14), позволяющий проводить испытания ледяных образцов на кручение при различных номинальных нагрузках. Прибор представляет собой каркас, состоящий из нижней и верхней рам, соединенных между собой. На нижней раме расположены датчики информации помещающиеся трубчатый образец 2; нижний торец его укреплен на вращающемся лимбе 1, а верхний закреплен жестко. Вращение лимба осуществляется через систему блоков 6, 12 приводом 3, грузом 4 и тормозом 5. Вертикальное движение в образце производится при помощи рычага 4, укрепленного на верхнем плите прибора. При этом в зависимости от величины номинальной нагрузки по сечению образца, шток рычага опирается на ширину θ , который устанавливается на металлическую пластинку со специальной лункой, лежащую на верхнем основании образца.

Для надежного укрепления образца в верхнем и нижнем его концах придают форму четырехугольной призмы. Закрепление образца осуществляется в гнездах подвижными пальцами при помощи болтов 7 и 8. Для избежания испытания лимба устанавливаются в нулевом положении и закрепляются винтом 9. Одновременно с включением секундомера освобождается винт 8, и опыт начинается. Через определенные интервалы времени деформация регистрируется по индикатору лимба.

Расчет модуля сдвига G производится по такой формуле:

$$G = \frac{2L}{\pi(R^4 - r^4)}, \quad (15)$$

где L — длина трубы,

$$f = \frac{M}{\varphi} = \frac{P \cdot R_1}{\varphi},$$

P — нагрузка,

φ — угол кручения,

R_1 — радиус круга кручения (радиус лимба),

r — радиус образца,

f — внутренний радиус образца.

Угол φ определяется по «коничному» смещению после полного загружения деформации.

Модуль упругости E находится по известной зависимости $E = 2G(1 + \mu)$, где $\mu = 0,36$ для льда и 0,25 для воды.

Вычисление коэффициента вязкости η по результатам испытания образца трубчатой формы на кручение производится по формуле:

$$\eta = \frac{PLf}{M_p \frac{\partial \varphi}{\partial t}}, \quad (16)$$

где P — нагрузка,

L — путь пары сил,

M_p — ускорение силы тяжести;

t — длина трубы,

$\frac{\partial \varphi}{\partial t}$ — угловая скорость деформации,

M_p — полярный момент неравнин площади поперечного сечения цилиндра.

Если считать, что сдвиговая зона целиком претерпевает пластические смещения, можно записать:

$$M_p = \frac{2}{3} \pi k (R_1^3 - r^3), \quad (17)$$

где $k = \frac{P}{\pi(R^4 - r^4)}$.

В окончательном виде расчетная формула будет иметь следующий вид:

$$\eta = \frac{3}{2} \frac{PLf(R^4 - r^4)}{\frac{\partial \varphi}{\partial t} (R_1^3 - r^3)}, \quad (18)$$

где R_1 — радиус лимба (без колодки),

r — внешний радиус образца,

r — внутренний радиус образца.

Уравнение (18) справедливо только для стационарного процесса, т. е. когда $\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \text{const}$.

38

Для вычисления коэффициента вязкости необходимо построить график, на котором во оси ордината откладываются величина угла сдвига, во оси абсцисс — время. На графике выбирается прямой участок, соответствующий постоянной скорости деформации и определяется скорость $\dot{\varphi}$, которая и используется при расчете.

Определение модуля сдвига и коэффициента вязкости льда по описанному методом применению только к искусственно изготовленным образцам, т. с. с полученным при замерении импульса в сплошных формах. Вырезать образцы такой сложной формы из ледяного массива очень трудно.

Таким образом, этот метод дает возможность установить более точно закономерности в изменениях модуля сдвига и коэффициента вязкости при изменении теплового режима, структуры и состава в лабораторных условиях, что приспособлено к применению его в полевых условиях.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛЬДА СДВИГУ

Сопротивление льда сдвигу является основным показателем при определении движения лодок. Оно служит также основным элементом в характеристиках плавления торосинии, в определении воздействия льда на соружения и т. п.

Необходимо различать две возможные формы сдвигов:

- а) «плоский» сдвиг,
- б) «глубокий» сдвиг.

«Плоский» сдвиг проявляется при относительно небольших нормальных (ожимающих) напряжениях, возникающих в придонной зоне, при торосинии или воздействии ледяного покрова на воду или на соружение.

«Глубокий» сдвиг проявляется при наличии высоких скимывающих нагрузок и проявляется в больших масштабах льда, например, в ледниках.

Сопротивление льда сдвигу характеризуется соотношением между наибольшими касательными напряжениями τ_a и нормальной составляющей напряжения P_a в момент, предшествующий сдвигу. Сдвиг возникает, когда наибольшие касательные напряжения, действующие в данной зоне, превышают некоторое предельное значение, соответствующее внутреннему сопротивлению льда сдвигу. Нарушение прочности обуславлено возникновением необратимых деформаций на поверхности скольжения.

Лед в отличие от других твердых тел, поддающихся сдвигу, не обладает длительной памятью о предыдущем состоянии. Таким образом, изучение сопротивления льда сдвигу во времени зависит от скорости сдвига или от соотношения касательных и нормальных напряжений.

Если лед не обладает длительной сохраняемой прочностью, то деформация сдвига должна иметь место при любых минимальных касательных напряжениях. Но если деформации протекают крайне медленно и с ними можно не считаться, другие совершаются быстро, и условия их проявления должны изучаться. Соотношение между касательными τ_a и нормальными напряжениями P_a описывается нелинейной зависимостью Мора:

$$\tau_a = f(P_a). \quad (19)$$

Графическая эта зависимость определяется предельной кривой, огибающей круги напряжений. В некоторых случаях, при небольшом диапазоне изменения скимывающего напряжения, огибающую кривую можно аппроксимировать прямой такого вида:

$$\tau_a = P_a \lg \varphi + C, \quad (20)$$

где условию приято считать φ — угол внутреннего трения, C — сдвиговая прочность. При $\varphi = 0$ имеем условие прочности Сен-Венана, при котором скимывающее напряжение перекапает в горизонтальную прямую. В этом случае касательное напряжение есть величина постоянная, равная внутренним силам сцепления: $\tau_a = C = \text{const}$. В общем виде сопротивление сдвигу можно представить криволинейной зависимостью:

$$\tau_a = P_a \lg \varphi + C_a + C_s, \dots, \quad (21)$$

39

Определение вязкости методом кручения цилиндрических стержней устраивает ряд недостатков, указанных выше. Притом не происходит изменений объема, формы и отсутствуют нормальные напряжения в образце. Но возникающие неравномерные касательные напряжения по сечению образца не исключаются.

Н. А. Цыганов предложил определять коэффициент вязкости методом кручения трубчатой формы сечения, состоящим из двух симметрических полукружностей, при испытании неравномерность касательных напряжений по его сечению настолько незначительна, что погрешность находится за пределами чувствительности опыта.

Для определения модуля сдвига и коэффициента вязкости сконструирован прибор (рис. 12) для испытания образцов из различных нормальных нагрузок. Прибор представляет собой каркас, состоящий из нижней и верхней платформ, укрепленных на двух массивных столбах 10. Между двумя платформами поместятся трубчатые образцы 2; нижний грузоподъемник его укреплен на размещаемемся либо 1 а либо 2 винтом. Винт 3 соединен с вертикальной осью вращения с помощью болта 4 при помощи троса с грузом 11. Вертикальное давление на образец производится при помощи ручага 4, укрепленного на верхней платформе, и груза 5. Чтобы устранил неравномерность накручивания по сечению образца, нижний грузоподъемник укреплен на шарнире 9, который устанавливается на верхнюю платформу со сферическим шарниром 8, соединенным с нижней платформой основанием образца.

Для надежного укрепления образца верхнему и нижнему его концам придают форму чайника, чтобы избежать сдвигов. Струбцины 6 удерживают гильзы подаваемые пластинками при помощи винтов 3 и 7. До начала испытания линии укрепления находятся в нутром положении и закрепляются винтом 8. Одновременно с включением секундомера ослабляется винт 6, и опыт начинается. Через определенные интервалы времени деформация регистрируется по индикатору линии.

Расчет модуля сдвига G производится по такой формуле:

$$G = \frac{2L}{\pi(R^4 - r^4)}, \quad (15)$$

где L — длина трубки,

$$\frac{M}{\varphi} = \frac{P \cdot R_1}{\varphi},$$

P — нагрузка,

R_1 — радиус кручения (радиус лимба),

R — внутренний радиус образца,

φ — угловая скорость сдвига.

Угол φ определяется по конечному смещению после полного затухания деформации:

модуль упругости E находится по известной зависимости $E = 2G(1 + \mu)$, где $\mu = 0,36$ для стекла и 0,27 для Пуссона.

Вычисление коэффициента вязкости η по результатам испытания образца трубчатой формы на кручение производится по формуле:

$$\eta = \frac{PLl}{M_p \frac{\partial \varphi}{\partial t}}, \quad (16)$$

где P — нагрузка,

l — плечо пары сил,

g — ускорение силы тяжести;

t — длина трубки,

$\frac{\partial \varphi}{\partial t}$ — угловая скорость деформации,

M_p — полярный момент инерции площади поперечного сечения цилиндра.

Если считать, что сдвигивающая зона целиком претерпевает пластические смещения, можно записать:

$$M_p = \frac{2}{3} \pi k(R_1^2 - r^2), \quad (17)$$

где $k \approx \frac{P}{\pi(R^4 - r^4)}$.

В окончательном виде расчетная формула будет иметь следующий вид:

$$\eta = \frac{3}{2} \frac{gL(R^4 - r^4)}{\frac{\partial \varphi}{\partial t}(R_1^2 - r^2)}, \quad (18)$$

где R_1 — радиус лимба (без канавки),

R — внешний радиус образца,

r — внутренний радиус образца.

Уравнение (18) справедливо только для стационарного процесса, т. е. когда $\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \text{const}$.

38

Для вычисления коэффициента вязкости необходимо построить график, на котором по оси ординат откладываются значения угла сдвига, по оси абсцисс — время. На графике выбирается прямой участок, соответствующий постоянной скорости деформации и определяется скорость $\frac{\partial \varphi}{\partial t}$, которая и используется при расчете.

Определение модуля сдвига и коэффициента вязкости можно использовать методом приведения к искусственному нагруженному образцу, т. е. к полученным при замерзании воды в специальных формах. Вырезать образцы такой сложной формы из ледяного массива очень трудно.

Таким образом, этот методает возможность установить более точно закономерности в изменении модуля сдвига и коэффициента вязкости при изменившемся тепловом режиме, структуре и составе в лабораторных условиях, но не приспособлен к применению его в полевых условиях.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛЬДА СДВИГУ

Сопротивление льда сдвигу является основным показателем при определении движения ледяников. Оно служит также основным элементом в характеристике явления творшения, в определении воздействия льда на сооружения и т. п.

Необходимо различать две возможные формы сдвигов:

а) «плоский» сдвиг,

б) «глубокий» сдвиг.

«Плоский» сдвиг производится при относительно небольших нормальных (сжимающих) напряжениях, возникающих, например, при творшении или возникновении ледяного покрова водослива на сооружении.

«Глубокий» сдвиг возникает при наличии высоких скжимающих нагрузок и проявляется в больших массивах льда, например, в ледниках.

Сопротивление льда сдвигу характеризуется соотношением между наибольшими касательными напряжениями τ_a и нормальной составляющей напряжения P_a в момент, предшествующий сдвигу. Сдвиг возникает, когда наибольшие касательные напряжения, действующие в данной зоне, превысят некоторое предельное значение, соответствующее внутреннему сопротивлению льда сдвигу. Нарушение прочности обусловлено возникновением необратимых деформаций на поверхности скольжения.

Лед в отличие от других твердых тел, по-видимому, не обладает длительно сохраняющейся прочностью. Таким образом, изучение сопротивления льда сдвигу во времени зависит от скорости сдвига или от соотношения касательных и нормальных напряжений.

Если лед обладает длительно сохраняющейся прочностью, то деформация сдвига должна иметь место при любых минимальных касательных напряжениях. Но один деформации протекает крайне медленно и с ними можно не считаться, другие совершаются быстро, и условия их проявления должны изучаться. Соотношение между касательными τ_a и нормальными напряжениями P_a описывается нелинейной зависимостью Мора:

$$\tau_a = f(P_a). \quad (19)$$


Графически эта зависимость определяется прямой кривой, огибающей круги напряжений. В некоторых случаях, при небольшом диапазоне изменения скжимающего напряжения, огибающую кривую можно аппроксимировать прямой такого вида:

$$\tau_a = P_a \lg \varphi + C, \quad (20)$$

где условно принято считать φ — угол внутреннего трения, C — сцепление. При $\varphi = 0$ налицо условие пластичности Сен-Венана, при котором огибающая кривая переходит в горизонтальную прямую. В этом случае касательное напряжение есть величина постоянная, равная внутренним силам сцепления: $\tau_a = C = \text{const}$. В общем виде сопротивление сдвигу можно представить криволинейной зависимостью:

$$\tau_a = P_a \lg \varphi + C_w + C_s, \quad (21)$$

39



где C_w — сцепление, характеризующее связность (первоначально восстанавливавшееся сцепление), C_s — сцепление, определяющее ненарушенное сопротивление.

Для определения льда сдвигу рекомендуется прибор с одной плоскостью среза и с усиленной конструкцией "системы Н. Н. Маслова и Ю. Ю. Лурия" (Рис. 15). Прибор имеет рабочий цилиндр, состоящий из нижней и верхней обоймы, и загруженное устройство для создания передачи нормального и горизонтального сдвигового усилия. Загруженное устройство, предназначенное для создания нормального усилия, имеет верхнее коромысло с закрепленными на нем поршнем и систему ряженого пресса. Загруженное устройство для передачи образцу горизонтального усилия состоит из секторного рычага, ленты, соединяющей рычаг и другие приспособления.

В приборе имеется механизм, обеспечивающий наклон подвижной панели, на которой укреплен рабочий цилиндр. Все части прибора смонтированы на металлическом столе*.

Образец льда, имеющий форму цилиндра, помещается в рабочий цилиндр. Сдвиг образца осуществляется боковым перемещением верхней обоймы относительно нижней. Между обоймами имеется щель, в пределах которой происходит сдвиг образца. Ширина ее благодаřи прращению установочных винтов может регулироваться в пределах от 0 (начало скатия) до 3 мм (начало сдвига).

На приборе можно производить опыты с охлаждением, для чего имеется съемная ванна, прикрепляемая к подвижной панели. В нее можно помещать охлаждающую смесь (лед с солью, сухой лед и т. п.), которая будет поддерживать нужный температурный режим. Для проведения опытов с независимой сдвигющей силой используется песок, дробь или вода, загружаемые в ведро, подвешенное на крюке ленты. Лента соединена с секторным рычагом, который в свою очередь связан тросом с верхней обоймой через секторную винту. Для облегчения горизонтального направления тягового усилия имеются установленные винты, позволяющие осуществлять регулировку высотного положения системы.

По закалки образца в обоймы рабочего цилиндра добавляются, чтобы обе поверхности образца были ровными и взаимно параллельными. Образец должен иметь точную измеренную высоту, соответствующую габаритам рабочего цилиндра. В нижнюю обойму на установочный диск помещается

* Более подробное описание содержится в Инструкции по лабораторному определению сопротивления грунтов сдвигу. Институт Гидроэнергопроект, М., 1952.

вкладыш из пористого камня, кружок фильтровальной бумаги и тормозной диск. Затем образец обвязывают в нижнюю обойму на глубину 10 мм. После этого на образец устанавливают верхнюю обойму так, чтобы установленные винты вошли в соответствующие гнезда в кронштейнах нижней обоймы. Сверху на образец накладывается тормозной диск, затем кружок фильтровальной бумаги и верхний вкладыш из пористого камня. Рабочий цилиндр с образцом устанавливается в прибор и производится предварительное обжатие, после чего приступают к проведению опыта.

Поскольку механические свойства льда проявляют ясно выраженную анизотропию, то испытания льда на сдвиг должны проводиться в направлении, перпендикулярном обеим осям сдвига. Для льда, имеющего беспорядочную ориентировку кристаллов, необходимо определять сдвиговое напряжение или результирующее всех ориентировок кристаллов в шайбе, преимущественное направление и фиксировать угол между направлением сдвига и осредненной ориентировкой. Кроме того, необходимо определять пористость образца, его физические (фазовый) и химический составы и фиксировать температурный режим опыта.

Опыт проводится следующим образом. Устанавливаются две мессеры (индикаторы) для регистрации нормального обжатия и горизонтального сдвига образца. Одна из мессеров устанавливается в образце, другая — на стальной эллиптической втулке, подвергнутой вертикальной нагрузке при установленной температуре. Площадь образца равна 40 см². Показание индикатора записывается до завершения деформации образца. Процесс считается законченным, если в течение суток деформации образца не превышает 3% от общей деформации.

После обжатия мессера регистрирующая вертикальную деформацию, снимается. Затем приступают к проведению опыта на сдвиг. Рабочий цилиндр соединяется с загруженным приспособлением для нормального давления и сдвигавшего горизонтального усилия. В ведро насыпают дробь или песок, подвешивают к крюку ленты и начинают сдвигать верхнюю обойму. Индикатор не придет в чистое движение. Затем подключают синхронометр и через каждую минуту записывают вторую ступень сдвигавшегося усилия. Так продолжают до тех пор, пока не наступит сдвиг, соответствующий положению, при котором скорость деформации либо начинает расти, либо принимает постоянное незатухающее значение, без изменения ступени сдвигавшего усилия.

Деформация считается затухающей, если образец перемещается менее чем на 0,02—0,03 мм в минуту. Правое сечение образца измеряют под других физических состояниях и в зависимости от дроби и песка. На основании полученных результатов строят график зависимости сдвигавшего напряжения σ от вертикальной нагрузки P_v . В одном и том же масштабе по оси ординат откладывают сдвигавшее напряжение, а по оси абсцисс — вертикальную нагрузку. По графику определяется угол внутреннего трения ϕ и сцепления (C). Сдвигавшее напряжение для строго горизонтального сдвига определяется таким выражением:

$$\sigma_0 = \frac{g_{max} - g - \sigma_0}{S} \cdot 10 \text{ кГ/см}^2, \quad (22)$$

где g_{max} — вес дроби (с ведром), которая вызывала сдвиг (в кг), g — вес добавленной в ведро дроби, которая вызывала незатухающую деформацию (в кг),

σ_0 — вес пустого ведра (в кг),

S — площадь образца (в см²),

10 — соотношение плеч секторного рычага.



Результаты испытаний на сдвиг записываются по следующим формам:

Таблица 7
Деформация образца при предварительном обжатии

Дата	Время от начала опыта	Вертикальная нагрузка P_d (в кг/см ²)	Показание вертикального индикатора	Приращение деформации (в мк)
1	2	3	4	5

Таблица 8
Результаты измерений сопротивления льда сдвигу

Дата	Время от начала опыта	Угол между сдвигавшегося участком и реальной ориентировкой льда	Плотность льда	Компактность льда фазы	Температура нагрузки на Р _d (в кг/см ²)	Сдвиг τ_h вкг/см ²	Приращение деформации в минуту (в мк)	Общая деформация (в мк)	Примечание	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Г. Березинцев. О прочности мерзлых грунтов. «Мерзлого грунта», т. 1, АН СССР, М., 1947.
2. Инструкция по лабораторному определению сопротивления грунтов сдвигу. Институт Гидроэнергопроект, М., 1952.
3. А. В. Ишлинский. Основы гидромеханики и пробы Брилевича. Гидромеханика и мелиорация, т. VIII, в. 3, М., 1944.
4. Б. Д. Карайашкин. Экспериментальные исследования физико-механических свойств льда. Труды ЦГИИ, № 607. Изд. бирю новой техники, М., 1947.
5. В. В. Соколовский. Устойчивость оснований и откосов. Известия АН СССР, отд. техн. наук, № 1, 1947.
6. С. П. Тимошенко. Вопросы прочности в машиностроении. Куббут, Л., 1934.
7. С. П. Тимошенко, Дж. Лесслес. Прикладная теория упругости. Гостехиздат, Л., 1930.
8. Н. А. Цытова и ч. Определение сил сцепления мерзлых грунтов. Материалы по лабораторным исследованиям мерзлых грунтов. Сб. 2, АН СССР, М., 1945.

IV. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЬДА

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛЕДЯНОГО МАССИВА

Наблюдения над температурой ледяного массива производятся на различных горизонтах при помощи термопар или термометров сопротивления. Рутные термометры для этих целей применяют реже. Они менее удобны в употреблении, а при измерении температуры на больших глубинах дают значительную ошибку. Для каждого отсчета их приходится извлекать из шахты наружу, в среду с иной температурой, которая отражается на показаниях. При поднятии и опускании в шахте происходит перемешивание воздуха, что вносит искажение в температурный режим наблюдаемого слоя.

Термопары и термометры сопротивления, будучи заложены на определенной глубине ледяного покрова, остаются там в течение всего срока наблюдения. С их помощью отсчеты температуры производятся без нарушения теплового режима.

Термопары. Если места соединений отдельных металлических проводников находятся при разных температурах, в цепи возникает электродвижущая сила. Изменение температуры в спаях вызывает пропорциональное ему изменение электродвижущей силы в цепи. В замкнутой цепи, состоящей из проводников первого класса, при постоянной температуре сумма электродвижущих сил равна нулю. В цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных проводников, при разных температурах спаев возникает электродвижущая сила, равная сумме отдельных электродвижущих сил, возникающих в спаях. Условие принятия металла, к которому идет ток в более нагретом спае, считать положительным полисом.

Медноconstantанская термопара дает 41 мк на один градус. Термоэлектрическая сила ее находится в следующей зависимости от температуры:

Температура (° С)	Термоэлектрическая сила (в мк)
- 20	- 0,725
- 40	- 1,416
- 60	- 2,056
- 80	- 2,674
- 100	- 3,293
- 120	- 3,357
- 140	- 3,229
- 160	- 4,655
- 180	- 5,002
- 185	- 5,000

Отрицательный знак термоэлектрической силы означает, что ток течет от константана к меди.

Удельное электрическое сопротивление константана при 18° = 0,4902 $\mu\Omega \cdot \frac{m^2}{m}$ и при 100° = 0,9130 $\mu\Omega \cdot \frac{m^2}{m}$. Температурный коэффициент электрического сопротивления при 12°,5 $\alpha = 8 \times 10^{-4}$; при 25° $\alpha = 2 \times 10^{-4}$. Несмотря на высокую температуру плавления (выше 1000°), верхний предел рабочих температур для константана не превышает 325°.

Констант в паре с железом дает 53 мк μ на градус, в паре с хромоникелем — 56 мк μ на градус. Теплопроводность константана $C_{18^{\circ}} = 0,0977$, а теплопроводность меди $C_{18^{\circ}} = 0,0320$. Железо-константантиновая термопара в силу целого ряда обстоятельств менее приемлема, чем никонистантовой пары, хотя ее электродвижущая сила значительно больше медно-никонистантовой пары.

Железо обладает неоднородными структурными составами и легко коррозирует на воздухе, что склоняет его к термоэлектрическим свойствам. Все же, при отсутствии медных проводов, можно использовать железо, но обязательно изолировать их.

Электродвижущая сила (E) большинства термопар с достаточной точностью связана кубичной зависимостью от температуры:

$$E = a \left(\frac{t}{100} \right) + b \left(\frac{t}{100} \right)^2 = c \left(\frac{t}{100} \right)^3. \quad (23)$$

Для комбинации медь — константан в интервале температур от -185° до 500° $a = -3,60$, $b = 0,444$, $c = -0,023$, для комбинации железо — константана в интервале температур от -185° до 600° $a = 4,65$, $b = 0,374$, $c = -0,049$.

Температуру можно вычислить по данным измерения термоэлектрической силы:

$$\frac{t}{100} = \alpha E + \beta E^2 + \gamma E^3. \quad (24)$$

Комбинация меди — константана в указанном интервале температур имеет такие коэффициенты: $\alpha = 0,303$, $\beta = 0,0114$, $\gamma = -0,00026$; комбинация железо — константана: $\alpha = 0,227$, $\beta = 0,0046$, $\gamma = 0,0001$. При изготовлении термопар следует принимать во внимание толщину и однородность проводников. Чтобы избежать ошибки, возникающей в результате термопроводности прокладки, следует изолировать проводники. Но, в то же время, уменьшение сечения приводит к возрастанию сопротивления проводников, что снижает чувствительность термопары. Оптимальными условиями являются такие, при которых сопротивление проводников относится друг к другу как квадратные корни из произведения тепло- и электропроводности. Для никонистантовой пары диаметр проводов не должен быть меньше 0,3 мм.

В результате неоднородности проводников в термопаре могут возникнуть различные электрические сопротивления, результатом которых является ошибка. Неоднородность проводников может вызываться механическими причинами или физическими и структурными особенностями. Механические повреждения исчезают при покраске, структурные же изменения устранить невозможно. Одни из способов определения неоднородности заключается в том, что проводник присоединяют к гальванометру и, подвергая нагреванию некоторую часть его, наблюдают за стрелкой гальванометра. Перемещение ее указывает на неоднородность проводника. В качестве нагревателя можно использовать водяную баню. Медные и константанные провода лучше брать в шелковой изоляции.

С целью предохранения проводов от повреждений, на них необходимо наладить каучуковые трубы или пропутуть их через стеклянные трубы. Зачищенные концы константанных и медных проводов попарно соединяются и спаиваются оловом. Спай обматываются нитками, покрываются шелком и т. д. Одни спай термопары погружаются в исследуемую среду, второй является контрольным. Он находится в среде с известной температурой (в глине).

Наиболее надежной проверкой термопар является градуировка их по электрическим точкам различных криогидратных смесей, состоящих из льда, воды и соли. Чтобы получить устойчивую температуру смеси, необходимо осторожнно измельчить лед и тщательно перемешать его с солью. Криогидратные смеси могут быть также получены вымораживанием насыщенных растворов солей. Вначале вымораживается лед или соль, пока не будет достигнута криогидратная температура, при которой происходит выпадение из раствора и солей, и льда. Для полного отвердевания в этом случае будет сохраняться постоянная температура смеси. Если требуется получить промежуточные температуры, то подбираются соответствующие смеси нескольких солей со льдом или замораживают их растворы.

Таблица 9
Температура криогидратных смесей

Наименование солей	Концентрация (в %)	Температура криогидратной точки	
		1	2
Алюминиевыелавацы	Насыщен. раствор	-0,24	-0,47
Калиевыелавацы		-4,2	-1,824
$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	•	-1,824	-2,1
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	•	-2,1	-2,9
$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	•	-2,9	-3,9
KNO_3		-2,9	-6,65
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	19,0 %	-3,9	-10,5
$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	27,0 %	-6,65	-11,0
$\text{MnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$		-11,0	-14,0
$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	•	-14,0	-15,8
KCl	•	-15,8	-17,55
NH_4Cl	•	-17,55	-18,5
NH_4NO_3		-18,5	-19,05
MgCl_2	•	-19,05	-21,2
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$		-21,2	-33,6
$\text{NaCl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	•	-33,6	-36,5
$\text{MgCl}_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	•	-36,5	-54,9
$\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (кристаллич.)	•	-54,9	

В табл. 9 приведены температуры криогидратных точек наиболее употребительных смесей.




Рис. 16. Схема градуировки термопар при прямом измерении температуры

Приготовленная смесь загружается в сосуд Дьюара. Туда же помещают главные спай термопар вместе с нормальным термометром для контроля температуры смеси. Контрольные спай термопар и нормальный термометр вводятся во второй сосуд Дьюара с тающим льдом. Для лучшего контакта

термопары со скосом рекомендуется помешать их в пробирку с ртутью (см. рис. 16).

При измерении температуры по этой схеме с чувствительным или зеркальным гальванометром точность отсчета может достигать 0,05°. Чувствительность можно увеличить в несколько раз, если применить термобатарею, состоящую из нескольких последовательно соединенных термопар (рис. 17).




Рис. 17. Схема термобатареи

При прямом измерении термоэлектрической силы необходимо ввести поправку на потерю напряжения в самой термопаре. Поправка k находится из выражения:

$$k = \frac{R + r}{R}, \quad (25)$$

где R — сопротивление гальванометра,
 r — сопротивление термозлемента или термобатареи.

Из выражения (25) видно, что чем меньше сопротивление термопары и больше сопротивление гальванометра, тем меньше становится поправка, тем ближе она к единице.

Определить для каждой термопары коэффициент k , ее показаний p умножают на это k .

Определить точно поправку k не всегда удается, поскольку она зависит от сопротивления проводов, меняющегося с колебанием температуры. При этом одна часть проводов находится в одном температурном режиме, а другая — в другом.




Рис. 18. Схема компенсационной установки

Наиболее точным измерением температуры, при котором сопротивление элемента почти не влияет на точность отсчета, является компенсационный метод. Его принцип основан на сбалансировании термосмы, возникающей в термопаре, источником тока известного напряжения. Компенсация достигается подбором сопротивлений. Существует много разнообразных схем компенсации. Одна из них приведена на рис. 18. В этой схеме термопара через ключ K соединяется с пуль-гальванометром G , A — аккумулятор

лятор на 2 в, N — нормальный элемент, M — магазин сопротивлений, P — реохорд.

Вначале компенсируют электродвижущую силу нормального элемента ($E_N = 1,0183$ в) с напряжением аккумулятора A . Для этой цели включается аккумулятор на небольшую нагрузку, но не меньше 100 мв и, по мере необходимости, отвечаются сопротивлениями в пределах от 0,1 до 1 ом. Передвигая ползунок реохорда P , создают разность потенциалов в цепи аккумулятора, равную напряжению во встречной цепи с нормальным элементом. В этом случае на общем участке указанных двух ветвей ток отсутствует, в гальванометре никакого отклонения не происходит. После этого, как на единице длины реохорда (реохорд P) установлена определенная разность потенциалов, на место ветви нормального элемента включается ветвь термопары и перемещением ползуника по мостнику достигается отсутствие тока в пуль-гальванометре. Искомая электродвижущая сила E_x определяется из уравнения:

$$E_x = \frac{R_1 + R + a_2}{R_2 + a_1} \cdot \frac{R + a_2}{R + a_1}, \quad (26)$$

где R_1 — величина сопротивления в магазине в цепи термопары,

R_2 — величина сопротивления в магазине в цепи нормального элемента, R — сопротивление в магазине, включенное в цепь аккумулятора, a_1 — плеcho реохорда (мостика) при компенсации электродвижущей силы термопары,

a_2 — плеcho реохорда при компенсации э. д. с. нормального элемента.

Измерение напряжения способом компенсации позволяет производить отсчеты с точностью до 0,2%, что соответствует предельной точности измерений с применением магазина сопротивлений.

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Действие термометров сопротивления основано на свойстве чистых металлов изменять проводимость электрического тока с изменением температуры. С понижением температуры сопротивление уменьшается. Для малых разностей температур оно изменяется почти линейно. Так, у платины сопротивление возрастает на 0,4%, а у никеля — на 0,5% при повышении на 1°.

Наиболее подходящими металлами для изготавления термометров сопротивления являются платина и никель. Эти металлы могут быть получены в чистом виде, их структура устойчива в сравнительно большом диапазоне температур, никель слабо, а платина совсем не кородирует в воздухе и их сопротивления изменяются с изменением температуры по простому закону.

Измерение температуры сводится к сравнению искового сопротивления с известным. В качестве эталонного сопротивления хорошим материалом служат магнани и константан, температурный коэффициент которых весьма близок к 0°. Для изготовления платинового или никелевого термометра сопротивления применяется проволока от 0,05 до 0,2 мм в диаметре. Длина ее определяется нужным сопротивлением, которое не должно превышать 40 см. Чтобы получить требуемую чувствительность термометра сопротивления, исходят из соотношения, по которому чувствительность измерений сопротивлений пропорциональна i^2/R , где i — сила тока в термометре, R — сопротивление термометра.

При малой термической инертности термометра целесообразно применять малое сопротивление и нагружать больший силой тока, тогда как у термометров с большой термической инертностью лучше увеличивать

сопротивление за счет уменьшения силы тока (выделяемое тепло пропорционально I^2).

Форма термометров сопротивления может быть самой разнообразной. В качестве подводящих проводов обычно применяется медная элюсионная проволока диаметром от 0,3 до 0,5 мм. Места соединения различных металлов должны находиться при постоянной температуре, как можно ближе друг к другу; в противном случае при разности в температуре контактов в них будут возникать вредные термоэлектрические токи. Чтобы избавиться от вредного влияния термоколов, возникающих в местах соединения непосредственно около подводящих проводов, можно проволочную медную петлю — компенсатор — того же размера,

что и подводящий провод.

При измерении температуры термометром сопротивления возникают следующие основные объективные погрешности:

1. Изменение структуры проводов, включающее в себя изменение сопротивления;

2. Образование в термометре дюоумена тепла.

3. Возникновение термоэлектрических сдвигов в местах соединения.

4. Термическая инертность термометра.

Частично от этих погрешностей можно избавиться, используя для измерений сопротивления прокаленную проволоку, вырезав из нее кусочки, варьируя сопротивление термометра и силу тока, проходящего через него.

Градуировка термометра должна проводиться, примерно, при таких же условиях, при каких намечается проведение наблюдений. Предельная точность отсчета температуры при соблюдении указанных условий достигает 0,0001°. В полевых условиях точность отсчета осуществляется в пределах от 0,1 до 0,01°.

Измерение сопротивления производится компенсационным способом. Этот метод заключается в сравнении сопротивления термометра с известным сопротивлением. Подбор последнего производится до точного равенства сопротивлению термометра. В этом случае ток, включенный в место соединения двух ветвей, будет поровну распределяться между ними и не отразится на нуль-гальванометре.

На рис. 19 дана схема измерения температуры термометром сопротивления с применением мостика Уитстона. В этой схеме приведены следующие обозначения: T — термометр сопротивления, R — известное сопротивление, r_1 и r_2 — сопротивления соединительных проводов, a и b — пластины мостика Уитстона, G — нуль-гальванометр, A — аккумулятор, R_3 — реостат, регулирующий подачу тока. Для уничтожения вредных термоколов, возникающих в местах соединения, к термометру T и сопротивлению R подключаются по два провода. Каждая пара таких проводников r_1r_1 и r_2r_2 имеют соответственно одинаковые сечения и длины. В нуль-гальванометре G ток буде отсутствовать при следующем условии:

$$(r_1 + 2r_2) \cdot b = (R + 2r_3) \cdot a. \quad (27)$$

Если $a = b$, то $r_1 = r_2$. Значит, и $T = R$.

Для измерения температуры континентальных льдов (ледники, ископаемые льды, наледи и др.) термометры погружают в вертикальном положении

на требуемую глубину в скважину, выработанную буром. В настоящее время представляется возможным наладить автоматическую запись температуры.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЛЬДА

Метод Ф. Мальмгрена. Принцип измерения основывается на измерении температурного градиента на определенном расстоянии от искусственного источника, излучающего тепло в течение установленного времени. Возникающее при этом местное температурное поле претерпевает такие изменения: до нагревания температура льда, в котором расположены нагреватель и термопары, сохраняется постоянной и равной во всех точках изучаемого слоя. Во время нагревания возникает и растет температурный градиент; после нагревания возникающая температурная разность стремится к нулю.

Прибор для измерения теплопроводности состоит из нагревателя, изготовленного из константной проволоки определенного сопротивления. Он представляет собой клубочек бифилярной смотанной проволоки. В одной плоскости с нагревателем на расстоянии 1—1,5 см от центра нагревателя помещается дифференциальный термопары на две точки с точностью измерениям расстоянием между точками 0,5—1 см. Контакты термопары соединяются общей пластиной, имеющей значительную длину и расположенная в виде петли. Подобная форма соединений двух слоев исключает возможность выравнивания температуры металлическими проводами. Нагреватель и термопары закрепляются на маленьком пластмассовом каркасе с окном размером 6×6 см около нагревателя (см. рис. 20). Каркас укрепляется на конце деревянной рейки, вдоль которой проходит провода от нагревателя и термопар к стойке, закрепленной на другом конце рейки. Для установки прибора в лед в нем вырубается лунка, куда погружается рейка с приемной частью прибора. Поперечная перекладина, скрепленная с рейкой, удерживает установку на требуемой глубине и придает ей вертикальное положение. Затем лунка засыпается измельченным льдом и заливается талой водой, полученной от таяния этого же льда. Небольшое изменение в структуре льда в зоне относительно всего массива практически не оказывается на теплопроводности.

Измерение осуществляется пропусканием через нагреватель тока от аккумуляторной щелочной батареи. Контроль тока производится амперметром и мультиметром, а регулировка нагрева — реостатом. После опыта проверяется изоляция нагревательной проволоки. Для этого через нагреватель пропускается ток в 0,5, 1,0 и 1,5 а и одновременно измеряется напряжение. Критерий ненарушенности изоляции является постоянство сопротивления нагревательного провода, которое находится из соотношения:

$$R = \frac{V}{I}.$$





Рис. 20. Схема установки для измерения теплопроводности льда

Приемная часть установки может быть изготовлена самим наблюдателем. Для этого необходимы следующие материалы:

1. На нагреватель требуется 50 см константановой проволоки диаметром 0,6 мм и 900 см медной эмалированной проволоки диаметром 0,85 мм.
2. Для дифференциальной термопары 25 см константановой проволоки диаметром 0,3 мм и 500 см медной эмалированной проволоки диаметром 0,3 мм.

3. Пластмассовый щиток размером 10×10 см.

4. Ройка для крепления приборов длиной 250 см.

Регистрирующая часть установки состоит из гальванометра чувствительностью $10^{-7} \text{ а},$ амперметра со шкалой на 10 а, позволяющего регулировать силу тока с точностью до 0,05 а и вольтметра с точностью измерения до 0,01 в. Нагревание осуществляется электрическим током от щелочной батареи на 4,8 в (четыре последовательно соединенных элемента по 1,2 в каждый). Порядок проведения опыта такой.

Через нагреватель пропускается ток в 3 а за время τ сек. Постоянство тока контролируется по амперметру, регулировка тока осуществляется двумя последовательно включаемыми реостатами 10 и 35 ом. Время включения нагревателя составляет каждые 30 сек измерение температуры фиксируется в гальванометре. Проводимость теплопередачи нагревателя определяется по ступени восстановления заданной температуры. Нагревание прекращается, когда разница в температуре снаружи достигает 0,5°. С момента прекращения нагревания отсчитывается температура продолжается до полного исчезновения разности температуры.

При пропускании тока в 1 а за время τ сек. с каждого сантиметра проволоки выделяется тепло, равное $q.$ Через некоторое время выделившееся тепло проходит сквозь поверхность шара радиусом $r.$ Следовательно, через каждый квадратный сантиметр поверхности пройдет $\frac{4q}{4\pi r^2}$ калорий (l — длина нагревательной проволоки, $lq = Q).$

Воспользуемся дифференциальным выражением теплопроводности, представленным в таком виде:

$$dQ = -kdS \frac{\partial t}{\partial n}. \quad (28)$$

Проинтегрируем выражение (28):

$$\int dQ = k \int_0^\infty dS \frac{\partial t}{\partial n} d\tau,$$

$$\text{Получим } \frac{Q}{S} = k \int_0^\infty \frac{\partial t}{\partial n} d\tau,$$

откуда

$$k = \frac{Q}{S \int_0^\infty \frac{\partial t}{\partial n} d\tau}, \quad (29)$$

где Q — количество тепла, выделенного нагревателем за время $\tau,$ численно равное $0,239 J^2 R \tau;$

$S = 4\pi r^2$ — поверхность сферы на расстоянии r от центра нагревателя,

$\frac{\partial t}{\partial n}$ — температурный градиент,

∂t — расстояние между слоями дифференциальной термопары.

После подстановки соответствующих значений для Q и S выражение (29) примет вид:

$$k = \frac{0,239 l^2 R \tau}{4\pi r^2 \int_0^\infty \frac{\partial t}{\partial n} d\tau}.$$

Интегральное выражение $\int_0^\infty \frac{\partial t}{\partial n} d\tau$ равно площади, ограниченной осьми

ординат и абсцисс и кривой типа $\frac{\partial t}{\partial n} = f(\tau)$ (см. рис. 21). Практически это выражение определяется измерением указанной площади при помощи планшета.

Существенным недостатком метода Ф. Малера является изменение структуры льда, происходящее за время опыта и вносящее искажение в теплопроводность. При сильном нагреве льда в нем возникают многочисленные трещины термического прохождения. Пользоваться избыточной температурой деформации льда при этом методе невозможно, но можно добиться значительного снижения ее за счет уменьшения нагрева. Опытным путем установлено, что нагревание должно осуществляться до предела, при котором возрастание температуры превышает 0,5° за весь период опыта. Поскольку термическая деформация льда с течением времени исчезает и время восстановления паренхимной структуры определяется минимум в 10 дней, то интервал между двумя опытами не следует делать меньше этого срока.

Рис. 21. График изменения температуры при определении теплопроводности

ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ПО МЕТОДУ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА

Метод регулярного режима, разработанный Г. М. Кондратьевым, использует одно из простых нестационарных тепловых состояний тела, т. е. его охлаждение из состояния равновесия. Решение задачи об охлаждении или нагревании тела заключается в определении поля температур в любой момент времени, если задано поле температур для момента времени $t = 0$ и известны физические свойства льда. Практически температурное поле образца определяется при условии постоянства температуры окружающей среды. В данном случае такой средой является жидкость.

И з м е р и т е л ь ы я а п п а р а т у р а и м е т о д и к а и с п ы т а н и й. Общий вид установки, применяемой для измерения температуропроводности льда, показан на рис. 22. Она состоит из термостата с металлической пушкой, термопары, зеркального гальванометра чувствительностью $2,1 \times 10^{-10} \text{ а},$ $R_{ab} = 800 \text{ ом},$ двух декад, калориметрических и цилиндрических калориметров. Температура образца определяется при помощи медно-константановой термопары. Нулевой конец термопары помещается в сферическую головку Дьюара с тонким льдом. Образец цилиндрической формы заливается из льда; его диаметр раза в пять превышает диаметр калориметра. В центре одного из оснований образца высверливается отверстие для термопары отверстие глубиной равное половине его высоты. Термопары градуируются в интервале температур от 0 до -10° по эвтектическим точкам смесей различных солей, льда и воды. Параллельно производится сличение с показаниями психрометрического термометра. Образцы льда приготавливаются замораживанием воды. Для этого кало-

термометры заполняются водой и помещаются в холодильную камеру. Чтобы осуществить одностороннее выхлаживание, боковые стекны калориметров изолируются от окружающей среды. Для этой цели применяют специальные терmostаты.

Перед испытанием образцы выдерживают в течение 24 час. при постоянной температуре в ультратермостате (см. рис. 24), в котором автоматически поддерживается постоянная температура с точностью до 0,1°. Опыты проводятся в холодильной камере с температурой несколько ниже температуры ультратермостата. Определение температуры образца производится в термостате с гальванометром, в который помещена блоком, в которой циркулирует метиловый спирт, охлажденный до нужной температуры. Циркуляция и регулировка температуры спирта осуществляется с помощью ультратермостата. Для создания дополнительного запаса холода в резервуар загружается охлаждающая смесь, состоящая из смеси изоцаплюированного кальция и изомыичного льда. Погорев спиртуциональной жидкости производится электрическим нагревателем, автоматически через реле.




Рис. 22. Общий вид установки для измерения температуропроводности льда методом регулярного режима

Внутри термостата находится калориметрическая жидкость — спирт-реактификат. Количество калориметрической жидкости определяется условиями опыта, согласно которым температура образца на момент измерения должна быть равна нулю, или $\alpha \rightarrow \infty$ (α — коэффициент теплоотдачи).

Практически эти условия выполняются в результате значительного превышения массы калориметрической жидкости над массой образца и благодаря надежной изоляции калориметра, уменьшающей теплообмен между калориметром и воздухом. Во время опытов, проводившихся в лаборатории Института мерзлотоведения АН СССР им. В. А. Обручева, внутри термостата заливалось 5 кг спирт-реактификата, а вес образца составлял около 200 г. Разница между температурой образца и температурой калориметрической жидкости не должна быть меньше 2°. Однако не следует создавать слишком большой разницы, так как резкий переход температуры сокращает период регулярного режима, а следовательно, увеличивает погрешность.

Перед началом опыта калориметрическая жидкость выдерживалась в течение 10 мин. при постоянной температуре. Затем концы термопары под-

ключались к гальванометру, и образец полностью погружался в жидкость. С момента погружения приступали к измерению температуры по перемещению светового зайчика на шкале гальванометра.

В начале при быстром ходе температуры отсчеты производились через 5 делений, а затем через 2 деления. Полностью отмечалось время. Опыт прекращался, когда смещение зайчика на одно деление занимало 5—10 сек. Продолжительность опыта колебалась в пределах 3—10 мин. в зависимости от качества и размеров образца.

Для обработки полученных результатов в каждом случае строился полулогарифмический график, на котором по оси абсцисс откладывалось время t , а по оси ординат $\ln t$ или соответствующее значение $\ln n$ (n — отсчет по гальванометру).





Рис. 23. Термостат, мешалка и калориметр

В начале опыта точка графика ложится не по прямой, поскольку температурное поле в этот момент выражается не простым экспоненциальным законом. Начало регулярного режима характеризуется установлением теплового процесса, в котором обнаруживается пологий линейный зависимость между $\ln t$ и временем t . Количественное выражение такой зависимости обусловлено термическими свойствами материала, формы и размером образца, местоположением сияя термопары. Участок кривой с регулярным режимом охлаждения (рис. 25) выражается такой зависимостью:

$$t_a - t_{sp} = A t_a e^{-\alpha t}, \quad (30)$$

где t_a — температура образца,
 t_{sp} — температура среды,
 A — константа, зависящая от начальных условий,



τ — время,
 m — коэффициент, зависящий от формы, размеров исследуемого тела, теплоемкости, температуропроводности и от граничных условий, характеризующихся величиной коэффициента теплоотдачи,
 e — основание натуральных логарифмов.

На участке кривой с регулярическим режимом величина m остается постоянной: она не зависит от времени и одинакова для всех точек системы. В этом




Рис. 24. Схема ультратермометра:

- 1 — образец, 2 — изоляция, 3 — внутренняя стена сосуда,
- 4 — спирт, 5 — нагреватель, 6 — провода, 7 — выключатель,
- 8 — термометр, 9 — вспомогательный термометр,
- 10 — регулятор термометра, 11 — контролльный термометр,
- 12 — электротокоподатчик, 13 — подставка магнита, 14 — соединительные провода, 15 — изолирующая трубка,
- 16 — калючковая трубка, 19 — контрольный термометр,
- 20 — изолирующая трубка, 21 — изолирующая трубка,
- 22 — внутренний сосуд, 24 — песок, 25 — центральный чехол,
- 26 — изолирующая трубка.

случае коэффициент m численно равен угловому коэффициенту прямолинейной части графика:

$$m = \frac{\ln n_1 - \ln n_2}{\tau_2 - \tau_1} \quad (1/\text{сек}), \quad (31)$$

где n_1 и n_2 — отсчеты по гальванометру, соответствующие $t_{\text{дл}}$ и $t_{\text{дл}}$ для двух моментов времени τ_1 и τ_2 .

При условии отсутствия температурного сканца на границе тела и среды, угловой коэффициент m пропорционален температуропроводности $\alpha = k/m$. Здесь k — коэффициент формы. Для различных форм исследуемого тела значение k различно. Для образца цилиндрической формы k определяется из уравнения:

$$k = \frac{1}{\left(\frac{2.4048}{r}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{2}\right)^2}, \quad (32)$$

где z — высота образца,

r — радиус его основания.
 Коэффициент m является перво термической инерции тела и характеризует способность его к теплосбережению независимо от качества материала. Вблизи некоторых точек температур измерение температуропроводности льда может привести к значительным искажениям. Эти температурные точки соответствуют кристаллизации отдельных солей из рассола или кристаллизации льда, обусловленных выделением тепла.




Рис. 25. График регулярического режима охлаждения цилиндрического образца




Рис. 26. Исследование регулярического режима охлаждения плавающих цилиндрических токов внутри образца

Выделяемая теплота кристаллизации искажает установленный регулярический режим, и тем самым, делает невозможным определение коэффициента температуропроводности в узловых точках выпадения солей.

Характерным примером показания термометра, которые можно изучить график охлаждения, показанный на рис. 26. При правильно поставленном опыте он должен иметь в своей средней части прямолинейный характер. Внутрь кривой графика указывает на то, что внутри материала имеются конвекционные токи. Одной из причин их возникновения является неправильная заделка термометра (допущен зазор). Выпуклая кривая графика (рис. 27) возникает в результате выделения скрытой теплоты кристаллизации. Кроме того, искажения появляются в результате несоблюдения краевых условий настоящей методики, например, из-за неравномерного отвода тепла через настички калориметра. Следует избегать излишней массивности частей калориметра и увеличения его размеров. Материал, используемый для изготовления калориметра, должен обладать максимальной теплопроводностью и изотропностью. Ошибки могут возникнуть также за счет несовершенства формы калориметра, а следовательно, и образца.




Рис. 27. Исследование регулярического режима охлаждения теплотой, выделяющейся при кристаллизации

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ α *, C и k_x

Если коэффициенты b и m определяются с точностью до $1-2\%$, то температуропроводность вычисляется по формуле $\alpha = bm$ с точностью до $2-4\%$. Для материала, состоящего из смеси индивидуальных веществ удельная теплоемкость вычисляется по следующей формуле, справедливой при условии аддитивности теплоемкостей отдельных составляющих данную систему.

$$C_\alpha = C_\alpha \cdot \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma + \dots} + C_\beta \cdot \frac{\beta}{\alpha + \beta + \gamma + \dots} + C_\gamma \cdot \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma + \dots} + \dots \quad (33)$$

Здесь $\frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma + \dots}$, $\frac{\beta}{\alpha + \beta + \gamma + \dots}$, $\frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma + \dots}$ и т. д. — относительные доли отдельных составляющих в общей системе, а C_α , C_β , C_γ — изотопные концентрации.

Подобным способом удельная теплопроводность находит с точностью до 2–4%. Плотность материала ρ определяется весовым способом с точностью до нескольких долей процента. И, наконец, теплопроводность материалов определяется из соотношения $k = C\rho \cdot S$ с максимальной объективной погрешностью порядка 8%. Современная измерительная техника позволяет определять теплопроводность с точностью до 1–2%, что это дело. Якоби в Германском государственном Физико-техническом институте, Гриффин определял теплопроводность в Национальной физической лаборатории (Англия) с точностью до 0,3–1%.

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК В ЛЕДЯНОМ МАССИВЕ

Тепловой поток, протекающий в леднике массиве, обусловлен в нем тем термического градиентом. От интенсивности теплового потока зависит физические, химические и механические процессы во льду, в том числе фазовые переходы, миграции, изменение пористости и т. п., которые, в свою очередь, отражаются на свойствах льда.

Тепловой поток может быть определен двумя методами. Первый метод заключается в измерениях термопарного градиента за определенный промежуток времени и коэффициента теплопроводности. На основании результатов измерений вычисляется величина теплового потока Q по формуле:

$$Q = \lambda \cdot \frac{dt}{dh} \varsigma, \quad (3)$$

где λ — коэффициент теплопроводности льда.

$\frac{dt}{dh}$ — средненетральный градиент температуры за время t .

Такой метод определения теплового потока является весьма трудоемким и не всегда применим.

Второй метод непосредственного измерения теплового потока имеет более шире преимущества перед первым благодаря его универсальности и простоте. Измерение осуществляется при помощи термопартизметров систем А. З. Димитрова и при помощи теплометров, которые отличаются друг от друга только конструктивными особенностями.

Прибор представляет собой пластинку, имеющую форму либо диска либо квадратной формы, толщиной около 12—20 мкм. Площадь пластины

56

колеблется в зависимости от конструктивных особенностей прибора. Наиболее употребительным является дискообразный термопротранзитометр диаметром около 125 мм системы А. З. Дмитриева.

скольких сотен до нескольких тысяч.

При наличии тепловых потоков в термопарном измерителе возникает электродвижущая сила, пропорциональная температурному потоку среды. Ее измеряют либо полевым потенциометром, либо самопищущим электронным микропотенциометром. Затем умножают показания на коэффициент градуировки, устанавливающей зависимость между электродвижущей силой (в миливольтах) и величиной теплового потока, выраженным в $\text{ккал}/\text{м}^2 \cdot \text{с}$.

Градуировка термопарного измерителя — сложная и ответственная опера-

ция. Она осуществляется при стационарном тепловом режиме, то есть фиксированных элементах теплового потока, проходящего через градуруемые приборы, при строго вертикальном направлении теплового потока и отнесении к плоскости прибора и при отсутствии боковых искажений температурного режима. Наибольшую точность градуировки достигается применением автоматики при регулировке теплового режима системы.


а на единицу площади —

где I — сила тока в амперах.

где I — сила тока в амперах,

R — сопротивление в смах;
 F — площадь нагревателя.

Отсчет по шкале микропотенциометра показывает теплового потока проходящий через гермоптранзистор. Он несколько меньше истинной величины теплового потока и измеряемой среде. Это называемое «избыток» не получается за счет сопротивления самого прибора. Прибор не прибавляет на поверку температуру измеряемой среды к температуре в месте измерения теплового потока, что значительно дополнительным слово, ясно, что термический сопротивление, равны сопротивлению гермоптранзистора. Таким образом, прибор измеряет заниженный тепловой поток. Если прибор помещать в среду с большими термическим сопротивлением, то показания гермоптранзистора будут несколько завышены. Уменьшение погрешности в изменении теплового потока за счет наличия в приборе краевого перепада температуры и собственного термического сопротивления прибора достигается соответствующими конструктивными усовершенствованиями (подбором материала для гермоптранзистора с теплоизолирующими свойствами, близкими ко льду, и выбором размера прибора).



Поправка на отчет по прибору определяется таким выражением:

$$Q_{\text{изм}}(r_b + R + r_n + R' + R'') = Q_{\text{ист}}(r_b + R + r_n). \quad (35)$$

Здесь r_b — термическое сопротивление теплоприхода,

r_n — термическое сопротивление теплоотдаче,

R' — термическое сопротивление льда,

R'' — термическое сопротивление воздушного зазора между термометром и поверхностью льда, если этот зазор имеется.

Из выражения (35) получим истинное значение теплового потока:

$$Q_{\text{ист}} = Q_{\text{изм}} \left(1 + \frac{R' + R''}{r_b + R + r_n} \right). \quad (36)$$

Отличие термометра от термопары заключается в различной конструкции термопар. В приборе Дмитриева провода термопар имеют так называемые температурные петли, огибающие алюминиевую пластинку, на которой они смонтированы. Петли делаются для того, чтобы избежать искажения теплового потока за счет выравнивания температуры проводами, а следовательно, избежать уменьшения естественного градиента температуры. При нагревании термопар следует установить оптимальные условия, которым соответствует минимальная погрешность прибора. Для этого подбирают определенный диаметр проводов. Большое сечение проводов приводит к выравниванию разности температур среды на противоположных сторонах прибора, а чрезмерно малое увеличивает сопротивление системы и уменьшает ее чувствительность. Наиболее подходящими являются кантонгированная проволока сечением от 0,1 до 0,3 мм и медная сечением от 0,05 до 0,2 мм.

Термометры не имеют термопарных петель. Чтобы избежать выравнивания температур среды проводами, их сечение несколько уменьшено, а температура увеличена на несколько минут. Поскольку в природе изменение тепловых потоков в ледяном массиве происходит относительно медленно (оно определяется длиной, в некоторых случаях — неделями, месяцами и годами), то увеличение интервала прибора на несколько минут не отражается на качестве измерений. В тоже время конструкция термометра позволяет увеличить число сдвигов во много раз без усложнения самого прибора и тем самым дает возможность повысить его чувствительность.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ ПО МЕТОДУ Б. А. САВЕЛЬЕВА

Прибор, служащий для измерения термического расширения, имеет приемную часть, предназначенную для погружения в лед на нужную глубину. Она состоит из никелевого резервуара с двумя отводами (рис. 28). Регистрирующая часть представляет собой стеклянную трубку со шкалой, возвышающейся над льдом. Трубка, в зависимости от глубины погружения, может иметь различную длину. Один отвод служит соединением резервуара со стеклянной трубкой, а второй — для пропускания внутрь резервуара медноискристаллической термопары, предназначенной для измерения температуры толуола, который заполняет резервуар и частично трубку. В качестве заполняющей жидкости толуол выбран из-за его низкой температуры затвердевания, равной $-94,5^{\circ}\text{C}$. Толуол можно погружать в чистом виде, он не смешивается с водой. Поэтому при его применении в чистом виде обеспечивается постоянство коэффициента расширения.

Принцип действия прибора основан на том, что расширяющийся лед сжимает сосуд и выдавливает толуол вверх по измерительной трубке. При

этом объем поднявшегося толуола равен приращению объема за счет образования льда из рассоса.

Введя поправки на изменение объема в результате теплового расширения или скатия никелевого резервуара и самого толуола, можно вычислить приращение льда. Измерение температуры толуола во время опыта регистрировалось при помощи термометра. Учитывая, что заметные колебания температуры в ледяном покрове имеют сравнительно большой период, измеряемый часами, мы можем без большой погрешности в расчете принять температуру толуола равной температуре никелевого резервуара. Цена деления измерительной трубки устанавливается по весу вытекающей дистиллированной воды точно отмеренного объема с последующим пересчетом. Для этого у измерительной трубки на две шкалы установлены крышки, помощью которых регулируется количество воды, выпускаемой для измерения.

Для определения поправки на скатие толуола устанавливается вес толуола, заполнившего резервуар до нуевой отметки на шкале при 20°C . С этой целью взвешивается сначала пустой прибор, а затем — с толуолом. В последующем толул заливается в прибор по весу.

Зависимость приращения объема толуола от изменения его температуры определяется уравнением:

$$\Delta v = \frac{g_m}{d} \beta (t_1 - t_2) - \frac{g_m}{d}, \quad (37)$$

где g_m — вес толуола при 20°C ,
 d — удельный вес толуола при 20°C ,
 β — объемный коэффициент толуола,
 t_1 — начальная температура (20°C),
 t_2 — конечная температура,

Δv — приращение объема.

Чтобы определить поправку на изменение емкости никелевого резервуара, происшедшее вследствие температурного сокращения никеля, необходимо вычислить изменение поверхности резервуара, найти радиус измененного объема и вычислить приращение объема. Коэффициент линейного расширения никеля, в интервале температур от 0° до -190° ,

$$d = \frac{dt}{dt} = 1,89 \text{ мм.}$$

Увеличение (уменьшение) поверхности резервуара:

$$4\pi r^2 d (t_1 - t_2) = S_1.$$

Если первоначально поверхность резервуара составляла $S_0 = 4\pi r^2$, то приращение поверхности выразится так:

$$\Delta S = S_1 - S_0 = 4\pi r^2 (2d(t_1 - t_2) - 1).$$

Найдем радиус конечного объема резервуара:

$$S_1 = 4\pi r_1^2 = 8\pi r^2 d (t_1 - t_2),$$

откуда $r_1 = r \sqrt{2d(t_1 - t_2)}$.





Рис. 28. Схема прибора для измерения термического расширения льда



Объем резервуара после сокращения определяется уравнением:

$$v_{\text{рез}} = \frac{4}{3} \pi r_1^3 = \frac{4}{3} \pi r_2^3 [V(2d(t_1 - t_2))^3 - 1]. \quad (38)$$

Приращение объема в результате сжатия никелевого резервуара:

$$\Delta v_{\text{рез}} = \frac{4}{3} \pi r_2^3 [V(2d(t_1 - t_2))^3 - 1]. \quad (38)$$

Принимая, что Δh —разность отсчетов уровня толуола в трубке—соответствует определенному объему толуола v_t , где $v_t = \pi r_2^2 \Delta h$ (r_2 —радиус капилляра трубки), истинное объемное приращение льда Δh определяется выражением:

$$\Delta h = v_t - \Delta v - \Delta v_{\text{рез}}, \quad (39)$$

Приращение, отнесенное к единице длины, примет вид:

$$\frac{\Delta h}{S} = \frac{v_t - \Delta v - \Delta v_{\text{рез}}}{S_1}. \quad (40)$$

Подставляя в уравнение (40) найденные значения v_t , Δv , $\Delta v_{\text{рез}}$ и S_1 , получим следующее выражение:

$$\frac{\Delta h}{S} = \frac{\pi r_2^2 \Delta h - \frac{6_m}{d} [\beta(t_1 - t_2) - 1] - \frac{4}{3} \pi r_2^3 [V(2d(t_1 - t_2))^3 - 1]}{8\pi r_2^2 d(t_1 - t_2)}. \quad (41)$$

Для измерения напряжений, возникающих во льду, на наружную часть прибора наклеивается проводящий электродротчик, который соединен последовательно с другим таким же датчиком, установленным внутри резервуара. Подобное соединение дает возможность исключить влияние температуры. Измерение производится компенсационным методом. Градуировка тензодатчиков установлена на приборе, осуществляется в специальной камере, заполненной жидкостью, где изменение давления отмечается по манометру.

Для установки прибора во льду вырубают лунку и погружают его на нужную глубину. Специальные распорки придают трубке вертикальное положение. В процессе отсчета температуры контрольный слой термопары должен иметь постоянную, точно установленную температуру. Для этого его помещают в сосуд Дьюара с тающим льдом.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ ЛЬДОМ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ПО МЕТОДУ А. Г. КОЛЕСНИКОВА И Б. А. САВЕЛЬЕВА

При проведении опытов по облучению льдов использовались: осветительная лампа мощностью в 1500 вт, пиронометр Лапласского с фильтрами и струйный гальванометр чувствительностью 0.7° .

Применившиеся в работе светофильтры представляемы собой стеклянные плоско-параллельные пластинки (Нач. 29, 30 и 31) представлены спектральные характеристики которых в фильтрах W_g , T_g , R_g и B_g . Фильтр W_g ? отсекает от лучистой энергии ультрафиолетовую часть спектра, фильтр R_g ? пропускает половину видимой части и всю длинноволновую часть спектра, а фильтр B_g ? пропускает видимую часть спектра с длинной волны 300 до 600 мк и длинноволновую инфракрасную радиацию от 1200 до 2800 мк.

Градуировка пиронометра вместе со струйным гальванометром осуществлялась методом сличения его показаний с показаниями эталонного

пиронометра, чувствительность которого известна. Установка состояла из осветительной лампы, включаемой в сеть через потенциометр, эталонного пиронометра и градуируемого пиронометра. Потенциометр позволял изменять мощность лампы до требуемой освещенности. Сначала производился отчет по эталонному пиронометру, после чего на то же место помещался градуируемый пиронометр и отмечались его показания. Для большей




Рис. 29. Спектральная характеристика светофильтра W_g ?

точности производили несколько таких отсчетов при незначительных изменениях мощности лампы. Чувствительность градуируемого пиронометра



Рис. 30. Спектральная характеристика светофильтра R_g ?

определялась из уравнения, употребляемого в Центральной аэрохимической обсерватории Главного управления гидрометслужбы:

$$\eta = \frac{\alpha \cdot 10^6 (r_n - r_s)}{P_{cp}} \cdot \frac{(n + \delta_n)}{n_1}, \quad (42)$$

где α —чувствительность эталонного пиронометра, равная 0,925 та/деление,

r_n —сопротивление эталонного пиронометра, равное 40 ом,

r_s —сопротивление эталонного гальванометра, равное 41 ом,

n — отклонение эталонного гальваниометра,
 δ_n — поправка на отсчет по эталонному гальваниометру,
 n_1 — отклонение градуированного гальваниометра,
 P_{sp} — чувствительность эталонного пиронометра, равная 13,7 в на одну калорию,
 η — чувствительность градуированного пиронометра, равная числу калорий на одно деление гальваниометра.
 Результаты сличения показаний применявшегося пиронометра с соответствующими показаниями эталонного пиронометра приведены в табл. 10. С точностью до второго знака чувствительность использовавшегося пиронометра принята равной 0,01 калории на деление.

Таблица 10

Результаты сличения с эталонным пиронометром

n	52,2	50,9	47,0	45,4	42,2	41,0	42,0
$n + \delta_n$	50,0	48,6	44,8	43,2	40,0	38,8	39,8
n_1	28,5	27,1	25,5	24,1	23,0	21,8	22,2
η	0,00957	0,00980	0,00960	0,00980	0,00950	0,00973	0,00980

Методика измерения поглощательной способности льда и снега состоит в определении количества падающей лучистой энергии, энергии, отраженной от поверхности, и в измерении количества энергии, прошедшей через лед и снег. Разность введенной и вышедшей энергии дает количество ее, поглощенное льдом или снегом.




Рис. 32. Схема облучения льда при определении поглощения лучистой энергии

Падающая и отраженная радиация определялись при одном и том же расстоянии от лампы до пиронометра. Для определения количества падающей энергии измерялось расстояние от центра излучательного венчика лампы до поверхности пиронометра. Непосредственно у лампы, против ее венчика помещался непропицаемый диск с площадью, равной площади пиронометра. Расстояние от диска до пиронометра точно фиксировалось. Пиронометр устанавливался приемной частью перпендикулярно к падающему лучу. Включалась лампа и спустя несколько минут, необходимых для создания устойчивого пакета нити лампы, производился отсчет по гальваниометру. При измерении отраженной энергии на место пиронометра устанавливались льдинка или кусок снега облучаемой поверхностью к падающему лучу, а на место затеняющего диска — пиронометр. В одном из наших опытов найденная таким образом величина отраженной энергии для льда равнялась 31%, а для снега — 69%.

Расстояние между пиронометром и облучаемой поверхностью сохранялось такое же, как и между затеняющим диском и пиронометром в первом случае. При облучении льда затеняющий диск вновь ставился около лампы на прежнее место, а пиронометр устанавливается за льдинку, вплотную к ее поверхности (см. рис. 32).

Применение затеняющего диска позволило осуществить однородное воздействие лучистой энергии при измерении отраженной, падающей и проходящей радиации. Вычисление коэффициента и величины поглощения лучистой энергии слоем льда или снега производилось с помощью уравнений (43) и (44).

$$\beta = \frac{\ln \frac{I_{np}}{I'_{np}}}{r_o - r_0} \quad (43)$$

$$\Delta Q = I_{np} \frac{r_0^2}{(r_0 + n)^2} \{e^{-(n-\beta)} - e^{-\beta}\} \text{ кал/см}^2. \quad (44)$$

Здесь β — коэффициент поглощения лучистой энергии льдом,

I_{np} — энергия падающего луча,

I'_{np} — энергия луча, прошедшего через льдину,

r — расстояние от источника облучения до льда,

r_0 — толщина облучаемой пластиинки,

ΔQ — количество тепла, поглощенное в единице объема льда, образованного телесным углом в 1 стерadian, отстоящим на n см от облучаемой поверхности,

e — основание натурального логарифма.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Методы изучения структуры льда	3
II. Измерение плотности и фазового состава льда	21
III. Общие указания по испытанию льда на прочность	28
IV. Методы изучения термических свойств льда	43

Изучение механических и физических свойств льда

Редактор Б. И. Силькин

Сдано в набор 28.IV.1957 г. Подписано к печати 20.VI.1957 г. Формат 10×16⁹1/4. Тираж 1500 экз.
Изд. № 26 252. Тип. з.-ж. № 1004
Издательство Академии наук СССР, Москва В-64, Проспектский пер., 21
2-я типография Издательства АН СССР, Москва Г-69, Шубинский пер., 10

Бесплатно