

50X1

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T
NOFORN

50X1

COUNTRY	USSR	REPORT	
SUBJECT	Issue of Aviatsionnaya Promyshlennost, June 1958 (Sov. Aviation industry journal - in PROCESSING COPY Russian)	DATE DISTR.	4 September 1958
DATE OF INFO.		NO. PAGES	1
PLACE & DATE ACQ.		REFERENCES	RD
PROCESSING COPY 50X1-HUM			

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

June 1958 issue, number six, of 50X1-HUM
the Soviet aviation industry journal, Aviatsionnaya Promyshlennost.
When separated from this report, it is UNCLASSIFIED.

Distribution of Attachment:

ORR: Loan
OST: Loan
AIR: Loan

50X1-HUM

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T
NOFORN

50X1-HUM

STATE	X ARMY	X NAVY	X AIR	X FBI	AEC				
-------	--------	--------	-------	-------	-----	--	--	--	--

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

Авиационная промышленность

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

ГОД ИЗДАНИЯ

26

6

Июнь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОСКВА 1958

В этом номере журнала

В разделе „Конструирование и расчеты“

Защита самолетных систем статического и полного давлений от влаги. В. П. Дмитриев (стр. 3).


Для обеспечения надежной защиты систем статического и полного давлений от влаги автор предложил использовать в них трубопроводы с внутренним диаметром 6 мм и с наклоном от ПВД к азотогенитику не менее 10—15°.

В статье описаны радиоизолирующая конструкция влагоизоляции и способы прокладки трубопроводов, изображенных на рисунке, в системах во время стоянки самолета на земле.

В разделе „Технология“

Объемное деформирование с применением вибрации. М. Я. Карнов, А. Воронич и В. И. Власов (стр. 11).

Применение вибрации при объемном деформировании способствует уменьшению внешнего трения, снижению скорости деформации и сопротивления точечного контакта, упрощению более широкомасштабной макро- и микроструктуры. В статье описана конструкция вибрационного пресса, созданного на одном из заводов, и приведены рекомендуемые режимы деформирования.



Комбинированное скоростное растачивание и развертывание глухих глубоких отверстий. А. К. Петров и С. Ф. Сурик (стр. 23).

В статье описан новый метод обработки глухих глубоких отверстий в цилиндрах, комбинированным скоростным растачиванием головкой одностороннего развертывания.


При выполнении этого метода появляется повышенная опасность в два-три раза, резко улучшило качество обработки и полностью устранило брак, связанный с чудом оси отверстия и разносторонностью.

В разделе „Зарубежная техника“

Новые быстроходные радиально-фрезерные станки для обработки легких сплавов (стр. 103).

В основе по этому вопросу лежат данные из зарубежной периодической печати о новых быстроходных радиально-фрезерных станках, применяемых для резки металлов и пластмасс в пакете и для фрезерования по контуру и толщине монолитных деталей.


Приносятся сведения о станках с сервомеханизмами подачи фрезерной головки и в станках с дистанционным управлением, позволяющими облегчить работу оператора.




В разделе „На международных выставках и конференциях“

Сварочная техника в Германской Демократической Республике (стр. 114).

В октябре 1957 г. в г. Галле Платовой техники и Центральным научно-исследовательским институтом сварки (ЦНИС) ГДР проведена научно-техническая конференция по сварке. В публичном отчете об этой конференции одного из советских делегатов изложены основные работы конференции, описано посещение ЦНИС и ряда заводов и приводится краткая характеристика производства в ГДР электросварочного оборудования и сварочных материалов.



Литье панелей методом выжигания. А. С. Заягин и Е. С. Стебаков (стр. 18).



В № 10 журнала за 1957 г. уже освещалась принцип литья методом выжигания (см. стр. 24). В статье описаны результаты проведенного опыта по применению этого метода для изготовления съёмных крыльев самолета, собранных из панелей, отлитых этим методом из сплава АЛ4.


Конструирование и расчеты

Защита самолетных систем статического и полного давлений от влаги

В. П. ДМИТРИЕВ

Выбор конструкции и места установки влагоизоляции

В статье рассматриваются способы защиты систем статического и полного давлений от влаги аналогичным образом. Попав в систему, соединенную трубопроводом диаметром 8×6 мм, она будет течь при соответствующем наклоне до конца трубопровода или до первого влагоизолятора.



Фиг. 1. Характер протекания воды в трубопроводах с различным внутренним диаметром.
α — угол наклона трубопровода к горизонту.


Основными факторами, определяющими качество монтажа указанных систем, являются: диаметр трубопровода, угол наклона его к приемнику давления, а также тип и место установки влагоизоляции.

Рассмотрим, как будет двигаться вода в трубопроводах при их различных наклонах и диаметрах. В настоящее время на самолетах для соединения датчиков лягут аналитическим путем. Для этого применяют трубопроводы из материала АМгМ диаметрами 6×4 и 8×6 мм.

Установлено, что характер перемещения воды в таких трубопроводах различен и зависит в основном от их внутреннего диаметра. Так, например, в трубопроводе с внутренним диаметром 4 мм вода заполняет все сечение и движется «поршнем», а в трубопроводе с внутренним диаметром 6 мм — «струйкой», не занимая всего сечения (фиг. 1).

В собранных самолетных системах статического и полного давлений вода перемещается аналогичным образом. Попав в систему, соединенную трубопроводом диаметром 8×6 мм, она будет течь при соответствующем наклоне до конца трубопровода или до первого влагоизолятора.

В трубопроводе диаметром 6×4 мм (при определенном угле наклона) вода, протекая «поршнем», будет продвигаться под действием составляющей силы веса до того момента, когда давление скатого этим «поршнем» воздуха не уравнится весом «поршня». Далее «поршень» сможет перемещаться лишь в том случае, если система окажется негерметичной.



Фиг. 2. Зависимость движения воды в трубопроводе от наклона его к горизонту.

На фиг. 2 показана зависимость движения воды в трубопроводе от наклона его к горизонту. Из фигуры видно, что если на самолете имеются трубопроводы диаметром 8×6 мм с углом наклона не менее 10—15° или диаметром 6×4 мм с любым

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

4

Наиболее распространены влагоотстойники, показанные на фиг. 5, слева: справа представлена схема влагоотстойника нового типа, предназначенный для широкого внедрения на различных самолетах и уже проверенный в эксплуатации.


Между ПВД и влагоотстойниками (см. фиг. 4) помещали стеклянные трубы, диаметр которых соответствовал диаметру испытываемого трубопровода; с их помощью осуществляли визуальные наблюдения за движением воды в трубопроводах. Введение воды в поток воздуха имитировало дождь.

Испытания системы с влагоотстойниками типа, показанного на фиг. 5, слева, и трубопроводом диаметром 6×4 мм дали следующие результаты. Если ПВД обтекается воздушным потоком с постоянной скоростью 500 или 1000 см/час, в который вводится дождь различной интенсивности, то вода во влагоотстойнике не попадает, а частичка скапливается в самом начале трубопровода (у ПВД) в виде отдельных водяных «поршней». Если имитировать дождь, медленно изменяя при этом скорость потока от 0 до 500 см/час, то вода, попадающая в систему, лишь частично заполняет влагоотстойник.

Как показала практика, трубопроводы часто прогибаются. Основными причинами этого являются плохое качество монтажа при сборке и ремонте самолетов, а также небрежная эксплуатация. Величина изгиба составляет в среднем около одного внутреннего диаметра трубопровода (фиг. 3).

Если внутренний диаметр равен 6 мм, часть воды может осться в таком изгибе и будет увеличивать запаздывание показаний приборов, а при минусовой температуре станет центром замерзания всего сечения трубопровода, что приведет к полному отказу приборов во время полета. Поэтому при монтаже систем с трубопроводом диаметром 8×6 мм необходимо особенно тщательно следить за качеством его прокладки.

Для систем с трубопроводом диаметром 6×4 мм наличие изгибов не имеет большого значения, так как вода в таком трубопроводе движется «поршнем», а не «струйкой», и поэтому или вытекает полностью, или может осться в герметичной системе даже при достаточно больших углах его наклона.




Фиг. 3. Прогиб трубопроводов.

С целью исследования движения воды в системе полного давления и работы влагоотстойников различных типов во время полета были предприняты испытания указанной системы по схеме, приведенной на фиг. 4.

Воздушный поток от насоса 1 имитировал условия при полете самолета со скоростью до 1000 см/час.

Испытания вели с трубопроводами из материала АМгМ диаметрами 8×6 и 8×8 мм и с влагоотстойниками двух типов (фиг. 5).



Фиг. 5. Влагоотстойники.

и одновременно начинает поступать в следующую часть трубопровода. При быстром изменении скорости потока вода поступает в другую часть трубопровода, также не заполнив полностью влагоотстойник 3 (см. фиг. 4).

Испытания системы с влагоотстойником типа, показанного на фиг. 5, слева, выявили, что при постоянном значении скорости воздушного потока 500 или 1000 см/час наблюдается аналогичная картина — вода во влагоотстойнике не поступает. Если медленно или быстро изменять скорость от 0 до 500 см/час, то вода заполняет влагоотстойник полностью, и только после этого идет дальше, в следующую часть трубопровода.

При изменении угла наклона трубопровода и постоянной скорости воздушного потока водяной «поршень» не меняет своего положения; только при колебании скорости потока он начинает двигаться вдоль трубопровода, причем каждому значению скорости соответствует определенное положение «поршня».

Воздушный поток от насоса 1 имитировал условия при полете самолета со скоростью до 1000 см/час. В отношении трубопровода из материала АМгМ диаметром 8×6 мм установлено, что как при постоянной, так и при изменяющейся скорости воздуш-

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

№ 6

5

ного потока вода передвигается по трубопроводу, не заполняя всего сечения, и ее перемещение зависит лишь от угла наклона трубопровода от ПВД к влагоотстойнику.

В случае постоянного наклона трубопровода и постоянной скорости полета водяной «поршень» в трубопроводе с внутренним диаметром 4 мм продвинется только на расстояние Δl (фиг. 6). Следовательно, зная длину пути «поршня», можно определить место установки влагоотстойника. Наклон трубопровода с внутренним диаметром 4 мм не имеет большого значения, так как вода в подобном сечении перемещается в герметичной системе исключительно за счет изменения скорости воздушного потока. Для расчета пути «поршня» в таком трубопроводе можно использовать закон Бойля—Мариотта. На основании этого закона

$$P_H V_1 = P_2 V_2, \quad \text{где } P_H \text{ и } V_1 \text{ — соответственно атмосферное (статическое) давление на высоте полета } H \text{ и объем, который занимает воздух в системе полного давления; } \\ P_2 \text{ и } V_2 \text{ — соответственно полное давление и объем, который займет воздух в системе под этим давлением.}$$

Отсюда

$$V_2 = V_1 \frac{P_H}{P_2}. \quad (1)$$

Принимаем, что

$$V_1 = V_m + V_{\alpha},$$

где V_m — объем трубопровода; V_{α} — объем манометрических коробок приборов, подсоединеных к системе полного давления.

Как правило, величина V_{α} незначительна, и поэтому для простоты расчета ею можно пренебречь. Тогда

$$V_2 = V_m \frac{P_H}{P_2}.$$

Известно, что

$$V_1 = V_m = \frac{\pi d^2}{4} l_1,$$

(т. е. $V_m = 12,5 l_1$), где d и l_1 — соответственно внутренний диаметр и длина трубопровода.

Аналогично рассчитываем расстояние l_2 от «поршня» до приборов

$$l_2 = \frac{\pi d^2}{4} l_2 = 12,5 l_2.$$

Подставив в формулу (1) вычисленные значения V_1 и V_2 , получим

$$l_2 = l_1 \frac{P_H}{P_2}. \quad (2)$$

Отсюда длина перемещения «поршня» (см. фиг. 6) равна

$$\Delta l = l_1 - l_2. \quad (3)$$

Пример. Расчет пути «поршня» применительно к самолету Ил-14 для случая, когда скорость самолета изменяется от 0 до 500 см/час. Примем, что $l_1 = 6000$ мм; $P_H = 1$ кг/см²; $P_2 = 1 + 0,1207 = 1,1207$ кг/см²; $d = 4$ мм.


Согласно формуле (2)

$$l_2 = 6000 \cdot \frac{1}{1,1207} = 5200 \text{ мм.}$$

Отсюда из формулы (3) $\Delta l = 600$ мм.

Итак, на самолете Ил-14 влагоотстойник в системе полного давления не следует устанавливать на расстоянии более 800 мм от ПВД.

В систему статического давления вода может попасть из окружающей среды только при изменении атмосферного давления, что наблюдается, когда самолет снижается или набирает высоту.



Фиг. 6. Схема системы полного давления.

1 — ПВД; 2 — влагоотстойник; 3 — приборы; Δl — длина перемещения водяного «поршня»; l_1 — длина трубопровода; l_2 — расстояние от водяного «поршня» до приборов.

При уменьшении высоты полета атмосферное давление увеличивается. В статические камеры приборов через приемники статического давления входит новая порция воздуха, вместе с которой в систему статического давления может попасть влага, находящаяся в окружающем воздухе.

Здесь предполагаемый первый давления у самолета при его спуске можно аналогично предыдущему случаю определить длину пути водяного «поршня». Так как у самолетов, как правило, высота полета не является постоянной, то влагоотстойники в системах статического давления необходимо устанавливать как можно ближе к ПВД и вводам статического давления.

Все эти рассуждения справедливы только для систем с трубопроводом внутренним диаметром 4 мм. Для систем с трубопроводом диаметром 6 мм место установки влагоотстойников определяется (так же как и у систем полного давления) величиной угла наклона трубопровода от ПВД и вводом статического давления.

До сих пор рассматривался механизм передвижения воды, попавшей в систему через ПВД, но влага может образоваться и при конденсации ее из воздуха, находящегося в системе.

Если системы статического и полного давлений классифицируются по месту установки ПВД на самолете, то будем иметь два различных случая:

а) большая часть системы проложена вне обогреваемой кабиной самолета; следовательно, во время полета ее температура равна температуре окружающего воздуха;

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

6

6) большая часть системы находится в обогреваемой кабине; отсюда вытекает равенство температуры системы и кабины.


Абсолютную влажность воздуха в системе C_e подсчитываем по формуле

$$C_e = C_a \frac{P_c T_a}{P_a T_e} \quad (4)$$

где C_a , T_a и P_a — соответственно абсолютная влажность, температура и давление атмосферного воздуха;

P_c — давление в системе;

T_e — температура в кабине.



Фиг. 7. Абсолютная влажность воздуха на различных высотах.

1—лето; 2—зима; 3—среднегодовая.

Значение C_e выбирают по фиг. 7, а величину T_a — по таблице.

Зависимость температуры атмосферного воздуха от высоты полета

Высота полета в км	Температурный перепад в °C	Температура атмосферного воздуха в °C
0	—	-15
1	1	-16
2	2,7	-18,7
3	4,0	-22,7
4	5,2	-27,9
5	6,0	-33,9
6	6,7	-40,6
7	7,0	-47,6
8	6,6	-54,2
9	2,3	-56,5
10	—	-56,5
11	—	-56,5

Для случая а

$$C_e = C_a \frac{P_c}{P_a}, \quad (5)$$

для случая б

$$C_e = C_a \frac{P_c T_a}{P_a T_e}. \quad (6)$$

Пример. Рассчитать количество конденсата влаги, могущего образоваться в системе самолета Ил-14.

Возьмем наиболее неблагоприятный случай, когда полет происходит у земли со скоростью до 500 км/час.

По формуле (6)

$$C_e = 10 \frac{1,1207}{1} = 11,207 \text{ г/м}^3.$$

Объем воздуха в системе полного давления самолета Ил-14 равен 0,0007 м³. Следовательно, максимальное количество влаги в этой системе равно 0,006 г.

Необходимо учесть, что влага распределена равномерно по всему трубопроводу, длина которого достигает 6 м. Такого количества влаги, очевидно, будет недостаточно для промерзания всего трубопровода.

На основании данного расчета можно заключить, что главная причина появления влаги в системе — это попадание ее непосредственно через ПВД при полетах во время дождя, мокрого снега, в условиях обледенения и т. п.

Выводы

1. Для обеспечения надежной защиты систем статического и полного давлений от влаги необходимо применять в них трубопровод с внутренним диаметром 6 мм. Наклон такого трубопровода от ПВД к влагоотстойнику должен быть не менее 10—15°. При монтаже нужно обращать особое внимание на качество прокладки трубопроводов, не допускать повреждения местных неровностей.

2. Проектируя систему с трубопроводом внутренним диаметром 4 мм, следует рассчитывать возможный путь водяного «поршня», а влагоотстойники устанавливать только в зоне пути «поршня».

3. Для рассматриваемых систем рекомендуются влагоотстойники типа, показанного на фиг. 5, справа. Они должны размещаться в местах, легко доступных для слива влаги. Чтобы облегчить осмотр влагоотстойников, их нижние колпачки рекомендуется выполнять из прозрачного оргстекла. С целью предотвращения попадания влаги (дождя или мокрого снега) в систему статического давления через бортовые вводы статического давления во время полета штуцер ввода целесообразно направлять вперед под углом не менее 15—20°.

4. Во избежание попадания влаги в систему статического и полного давлений во время стоянки самолета на земле необходимо плотно закрывать ПВД, ТП и отверстия вводов статического давления.

5. В регламент обслуживания самолета целесообразно ввести следующие пункты:

- обязательных периодических осмотрах трубопроводов во время их эксплуатации;
- о сливе влаги из влагоотстойников до и после каждого полета;
- о продувке систем до и после полета.

№ 6

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

7

К вопросу о применении компенсаторов в конструкции самолета

В. М. ТЕНДЛЕР

Вопрос, поднятый в статьях Р. М. Тарасевича и Б. П. Скворцова^{*} о компенсаторах как важном средстве повышения технологичности конструкции, весьма актуален и представляет большой интерес для серийных заводов. От его правильного решения зависят уменьшение трудоемкости сборки агрегатов и узлов, а также улучшение их качества.

Работникам серийных заводов и ОКБ известны области применения компенсаторов различного типа. Однако не все конструкторы ОКБ считают своим долгом использовать в изделии все необходимые компенсаторы. Поэтому на практике между работниками серийного завода и ОКБ часто идут длительные споры по поводу введения профилей в тех местах, где нет другой возможности компенсировать отклонения от размеров при сборке. Такое положение, на взгляд автора, сложилось еще и потому, что в существующих учебниках по проектированию самолетов то или иное конструктивное решение уделено не столько из-за зория его технологичности. Поэтому у молодых конструкторов не вырабатывается чувство нетерпимости к такому роду существенным улучшениям в конструкции.

Введение компенсаторов в большинстве случаев несколько увеличивает вес изделия, часто повышает трудоемкость его изготовления в заготовительных цехах. Необходимо всегда стремиться к тому, чтобы при минимальном увеличении веса в наибольшей мере сбрасывать труд сборщиков и обеспечивать нормальную работу и эксплуатацию изделия.

Нельзя допускать подмены поиска удачного решения созданием изделия, заставляющего использовать самые трудоемкие виды компенсации — ручное пришабривание, совместные расшивки и развертывание отверстий, применение конусных профилей. Как правило, эти работы нельзя механизировать, приходится прибегать к высококвалифицированному ручному труду.

В статьях вышеуказанных авторов правильно отмечено, что необходимо разработать теорию размерных цепей и классификацию компенсаторов применительно к самолетостроению, сделать компенсаторы достоверным широких кругов конструкторов и технологов ОКБ и серийных заводов. Однако нельзя согласиться с предложенной в статье Р. М. Тарасевича группировкой компенсаторов по характеру или способу устранения погрешности. Такая классификация искусственна и может внести только путаницу. Классификация должна базироваться на основных, определяющих признаках. Лишь тогда она позволит систематизировать фактический материал и быстро разыскать нужный тип компен-

сатора. С этой точки зрения вместо предлагаемых Т. Тарасевичем четырех групп компенсаторов целесообразнее ввести следующую классификацию по виду регулируемой размерной цепи: 1) линейная компенсация; 2) плоскостная и 3) пространственная.

В каждой из этих групп должны быть подгруппы, разделяющие компенсаторы по характеру регулирования: а) непрерывная компенсация; б) ступенчатая; в) переменная.

Т. Скворцов справедливо указывает, что компенсаторы следует разделить на два основных класса: конструктивные и технологические.

Большую помощь в решении этого вопроса окажет создание справочников, содержащих данные о практической достижимости степени точности при изготовлении деталей с использованием того или иного технологического процесса. В настоящее время эти данные разбросаны по многим нормали и производственным инструкциям или же вовсе отсутствуют. Наряду с такими справочниками желательно выпустить альбом-справочник, в котором были бы собраны и классифицированы все существующие типы компенсаторов. Альбом мог бы систематически дополняться и изменяться.

Однако разработка теории компенсации сама по себе не решает дела. Надо, чтобы данный вопрос занял подобающее место в работе ОКБ, а работники серийных заводов получили возможность легко устанавливать все ли места конструкции имеют недопустимую компенсацию. Так как пока невозможно полностью избежать подгоночных операций при сборке, то целесообразно, как это предлагается Т. Скворцовым, разработать метод оценки технологичности конструкции самолета по наличию в ней компенсаторов. В качестве такого критерия можно было бы принять процентное отношение трудоемкости подгоночных и доводочных работ к общей трудоемкости изготовления изделия. Чем меньше предсуммарно компенсаторов, особенно по общим и сложным пространственным деталям, тем большим окажется процент подгоночных работ.

Так, например, применительно к одному и тому же агрегату для изделий А оно равно 26%, а для изделия Б — 18% от изделия В, где предусмотрены компенсации обвода и более простая конфигурация сложных деталей, указанное отношение составляет 6—12%.

Наряду с изложенным надо стремиться к тому, чтобы в ОКБ соблюдалось правило обязательной компенсации по типовым местам конструкции. С этой целью при проектировании и технологической проработке чертежей следует составлять схемы обеспечения компенсации при сборке. Каким бы путем ни достигалась компенсация — технологи-

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

ческим или конструктивным — это должно быть отражено в схемах, которые одновременно с другой технической документацией следует передавать серийному заводу. Для облегчения труда конструкторов и технологов ОКБ представляется также полезным разработать классификацию компенсаторов по типовым местам, требующим компенсации. В качестве примера такой классификации может служить компенсация: а) контуров, обтекаемых потоком; б) узлов и подсборок каркаса и внутреннего набора; в) стыков, подсборок и агрегатов; г) троек, тяг, трубопроводов, жгутов; д) установок готовых изделий.


Схемы компенсации не должны быть надуманными и чуждыми процессу конструирования. Наоборот, они призваны помочь конструктору в его работе, обеспечить, чтобы он ясно представлял себе как процесс изготовления проектируемого им узла, так и сборку узла с другими элементами агрегата (см. схему). Указанные схемы имеют целью показать, какие места нуждаются в компенсации, а также облегчить выбор средств, необходимых для ее осуществления. Поэтому возможно, что подобную схему лучше всего утверждать в два этапа: вначале определить места, требующие компенсации, а затем уже в процессе проектирования утвердить средства ее обеспечения.

Схема компенсации узла панели М0301-0

Места, требующие компенсации	Средства компенсации
Крепление шлангов к обшивке	Компенсатор
Крепление стрингеров к шлангам	Кница компенсатор
Пересечение стрингеров стяжками	Стяжка лента
Стыковка панели М0301-0 с панелью М0302-0	Перекинка 2 мм

Утверждено: представитель ОКБ
Согласовано: представитель серийного завода

Ниже приведен пример предлагаемой классификации.



Фиг. 1. Крыло самолета фирмы Боултон Пол (Англия).

сти от типа примененного компенсатора. Для примера рассмотрим первую подгруппу, включающую компенсацию за счет:

- изменения поля перекрытия деталей;
- прокладок;

б) механической обработки после общей сборки крыла. Этот вид компенсации может найти применение при изготовлении крыльев из монолитных панелей; например, крыло фирмы Боултон Пол (фиг. 1);

в) шабрения деталей в процессе сборки. Используется при наличии мощного каркаса и толстой обшивки в тех случаях, когда употребление прокладок недопустимо;

г) деформации обшивки. Применяется на нескоростных самолетах, либо в хвостовых зонах крыла, где допуски достигают 2 мм, или же при изгото-

№ 6


КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

9

влении панелей с заполнителем. В этих конструкциях до полимеризации клея детали легко поддаются деформации и принимают нужный контур. Примером может служить крыло самолета «Гридан» (фиг. 2).

Из огромного числа разнообразных конструкций крыльев следует отобрать наиболее оправдавшие себя типы. О компенсаторах каждого вида должны быть известны величина принпуска на обработку и шабрение, максимальная толщина прокладок и т. д., в зависимости от конструктивных элементов и материалов.

Большую помощь в борьбе за технологичность конструкций может оказать критика и анализ на страницах журнала удачных и неудачных конструктивных решений.



Фиг. 2. Крыло самолета «Гридан» (Франция). 1—носок; 2—положки; 3—заполнитель; 4—обшивка; 5—крепление крыла с фюзеляжем.

Упрощение серийных сборочных чертежей в самолетостроении

(В порядке обсуждения)

О. А. БАБЧЕВА

Рекомендации по оформлению и содержанию чертежей

Современные сборочные чертежи агрегатов и узлов самолета обычно чрезмерно сложны и громоздки; в них указывается значительно больше данных, чем требуется для серийного выпуска, включая пользование такими чертежами при подготовке производства, контроле и испытании изделий.

Зачастую на поле сборочного чертежа вычерчивают развертки деталей, что при плазмово-шаблонном методе совершенствования. Большое количество разрезов, сечений и других выносных элементов чертежа необходимо в основном лишь для определения формы и размеров «входящих» деталей. Изображать указанные элементы приходится в крупном масштабе, поэтому длина чертежей возрастает иногда до 5–6 м.

Пояснительные элементы на поле чертежа очень часто располагают беспорядочно, затрудняя тем самым его чтение. Нередко встречаются ссылки на другие чертежи, согласно которым предлагаются выполнить соединение, изображенное на данном чертеже, например: «Этим болтом крепите деталь № , чертеж № » или «Клеите совместно с деталью № , чертеж № », в то время как зажимки обозначены только на данном чертеже.

Во многих случаях изображают примыкающие детали и указывают крепление к ним, хотя понятно, что для данной сборки они не могут быть использованы.

Позиции деталей и узлов на сборочных чертежах размещают по-разному: в определенном порядке, вне проекций или произвольно, в том числе и внутри-

ри проекций. Это также затрудняет чтение чертежей, особенно крупных.

В обозначениях деталей и узлов после первого цифры ставят иногда две цифры, иногда одну. При этом и деталь и узел могут иметь одинаковое обозначение.

Узлы и детали, за исключением «входящих», обозначают, включая номер группы и подгруппы, т. е., повторяя много раз одинаковые цифры в обозначениях. В изделии в основном применяют «собственные» детали и узлы, вновь изготовленные для данного объекта; их обозначения различаются только цифрами, стоящими после первого тире. Индекс, группа и подгруппа для подобных деталей одинаковы, причем наименование отнимается много времени. Однако все больше начинают использовать детали и узлы из других объектов данного или другого изделия. Поэтому при изучении чертежа приходится читать все обозначение полностью, и требуется много внимания, чтобы не пропустить «несобственную» деталь для данной сборки.

Часто в спецификации указывается марка материала и вид полуфабриката для тех деталей, на которые имеются рабочие чертежи. В этом случае сведения об изменении материала вносятся в два места.

Ниже приведены рекомендации по оформлению серийных сборочных чертежей. В этих рекомендациях учитывается, что в серийном производстве основной пользуются на базе плазмово-шаблонного метода, когда все детали из заготовительных цехов подаются на сборку в готовом виде с окончательной обработкой.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

тельно обработанными сопрягаемыми поверхностями, установочными базами в виде сборочных отверстий, рисок и т. п.

Прежде всего на чертежах следует указывать данные, необходимые только для сборки и ее контроля. На одном чертеже целесообразно совмещать технологически различные сборки.

При зафиксированных точках крепления сборка нередко сводится к простому соединению деталей и узлов по этим точкам; здесь на некоторых чертежах размеры можно не указывать.

Уточнить форму и размеры «входящих» деталей желательно непосредственно на плазах в ОКБ, что позволит значительно упростить чертежи и уменьшить их размеры. Кроме того, естественно, в них будет меньше ошибок и изменений.

Серийные чертежи нужно создавать, удаляя с основных чертежей ОКБ размеры и другие данные для проектирования оснастки и подготовки производства. С целью облегчения копировки такие элементы предлагаются заранее заключить в рамки или выделять каким-либо другим способом.

В обозначениях деталей и узлов полезно за первым типе (после группы и подгруппы) ставить две цифры (или по необходимости три), первая из которых должна обозначать порядковый номер узла, вторая (или третья и т. д.) — номер детали. Когда детали входят непосредственно в группу или подгруппу, на первом месте после типа следуетставить нуль. Номер узла должен оканчиваться нулем.

Позиции соединяемых деталей и узлов надо прописывать, как правило, вне проекций, по прямым линиям или параллельно контуру проекции в порядке возрастания номеров.

Обозначение «собственных» деталей и узлов рекомендуется наносить на полочках, только в виде двух (или трех) последних цифр, опуская индекс изделия, группу и подгруппу. Если деталь или узел взят из какого-либо другого узла, группы или изделия, обозначение следует писать полностью, с указанием индекса, группы и подгруппы. Номера «входящих» деталей надо ставить, по-прежнему в кружках. Номера, примыкающие к деталям могут быть даны только в качестве справочных; их желательно заключать в прямоугольники.

Контрольные размеры целесообразно задавать в физических (измеримых) базах.


Спецификация должна сохраняться только в том объеме, который облегчает пользование чертежом, достаточно лишь графи: «Обозначение», «Наме-

нование», «Количество» и «Примечания». Заклепки в спецификации вписывать не следует.

Крупные чертежи надо выполнять на нескольких листах формата А1 (согласно ГОСТ 5292—50), размещая на первом листе сборочные виды, а на остальных — выносные пояснительные элементы: разрезы, сечения, виды по стрелкам и пр. В буквенных обозначениях рекомендуется указывать номер листа, на котором вычерчен данный элемент. При этом устраивается необходимость в применении зон, а также в постройке шестиметровых стелажей для хранения чертежей.

Для облегчения чтения чертежей клепанных конструкций предлагается давать одну выноску (вместо целого веера их) к обозначению группы одинаковых и расположенных рядом заклепок, выделяя последние от соседних заклепок другого типоразмера различными знаками на головках в плане (см. фигуру). Под обозначением полезно указывать количество заклепок в данной группе; одинаковые обозначения можно повторять несколько раз на одном чертеже.

Это упростит составление сведений общего количества заклепок по типоразмерам для всей сборки на чертеже.



Пример обозначения за-
клепок на сборочном че-
ртеже.

Направление полета логичнее показывать слева направо, как принято в судостроении, что облегчает вывязку крупных чертежей с более мелкими, которые принято вычерчивать правыми.

Для упрощения проектирования оснастки в выпускаемых ОКБ схемах целесообразно указывать от базисной линии координаты точек стыковок всех ответственных агрегатов.

Если ОКБ не пользуется плазово-шаблонным методом, на «входящих» детали рекомендуется изготавливать рабочие чертежи только для плазового цеха серийного завода.

В результате внедрения указанных выше предложений количество серийных сборочных чертежей несколько увеличится, но зато они станут более простыми, «самостоятельными» и удобными для пользования. Это позволит повысить производительность труда конструкторов и копировщиков в ОКБ вдвое, а на серийных заводах — в три-четыре раза.



В техническую библиотеку

Разослать в цехи и отделы

Авиационная
промышленность

поступил

№ 6 за 1958 г.

В номере:

В разделе «Конструирование и расчеты»

Зашита самолетных систем статического и полного давлений от влаги. В. П. Дмитриев (стр. 23).

Для облегчения зашиты самолетного и автомобильного давлений от влаги автор рекомендует применять эти трубопроводы с внутренним диаметром 6 мм и с наружным от ПВД к алюминиевому


В статье описаны различные способы алюминиевого конструирования, алюминиевые заготовки и способы предупреждения попадания влаги в системы во время стоянки самолета на земле.

В разделе «Технология»

Объемное деформирование с применением вибрации. М. Я. Карнов, А. А. Воронин и В. И. Власов (стр. 11).

Применение вибрации при объемном деформировании способствует уменьшению времени одного трения, снижению темпов деформирования, упрощению технологии заготовки и образования отверстий заготовок и образование более равномерных макро- и микроструктур. В статье описана конструкция вибрационного пресса, созданного на одном из заводов, и приведены рекомендуемые режимы деформирования.

Литье панелей методом выжимания. А. С. Эвзинин и Е. С. Стебаков (стр. 18).



В № 10 журнала за 1957 г. упоминался способ литья методом выжимания (см. стр. 24). В статье описаны результаты проведенного авторами исследования механических свойств крыльев самолета, собранных из панелей, отлитых этим методом из сплава АЛ4.

(Полное содержание см. на обороте)



В октябре 1957 г. в г. Галле Палладий техники и Центральным научно-исследовательским институтом сварки (ЦНИС) ГДР проведен научно-технический конгресс по сварке. В публикуемом отчете об этой конференции многое о советских делегатах является оценкой работы конференции, описано посещение ЦНИС и ряда заводов и приводится краткая характеристика производства в ГДР электросварочного оборудования и сварочных мате-риалов.

Платой техники и Центральным научно-исследовательским институтом сварки (ЦНИС) ГДР проведен научно-технический конгресс по сварке. В публикуемом отчете об этой конференции многое о советских делегатах является оценкой работы конференции, описано посещение ЦНИС и ряда заводов и приводится краткая характеристика производства в ГДР электросварочного оборудования и сварочных мате-риалов.

ТЕХНОЛОГИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ	
В. П. Дмитриев. Защита самолетных систем статистического и полного давления от взрыва	7
В. М. Тендер. К вопросу о применении компенсаторов в конструкции самолетов	7
О. А. Бабичев. Упрощение серийных сборочных чертежей в самолетостроении	8
ТЕХНОЛОГИЯ	
ЗАВОДСКИЙ ОПЫТ	
М. Я. Карнов, А. В. Воронин и В. И. Власов. Объемное деформирование с применением вибраций	74
С. Земан и Е. С. Стебаков. Литье панелей методом вибрации	76
А. К. Петров и С. Ф. Сурин. Комбинированное скоростное раскатывание и развертывание глухих глубоких отверстий	77
В. Н. Шаварин, Л. Б. Маслов, Р. Я. Фриккина и Г. Ш. Бродский. Механическая сварка узлов из алюминиевых сплавов с одноступенчатым анодированием	79
Я. В. Борисовский. Большое внимание созданию специального оборудования для самолетостроительных заводов	80
М. А. Листров и И. С. Еликов. Сварка стали ЭИ736	81
Н. Г. Самаров. Статичные испытания неоднородных частей процесса изготовления двигателя	82
С. Г. Газаунов, Г. М. Колхозов, О. П. Соловьев, Термическая обработка титановых сплавов ВТ3 и ВТ3-1	83
М. Н. Горбунов, О. В. Ильин и М. А. Москалев. Влияние температуры на механические свойства жаропрочных конструкционных материалов	84
М. К. Красильников, Н. П. Багринова, Л. В. Кирюхина и Б. В. Харlamов. Полигранитосложенные как сырье для консистентных смазок	85
Я. Е. Афанасьев, Л. Г. Евстропов и А. И. Колпачников. Свойства и структура крупных штампов из высокопрочных магниевых сплавов	86
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА	
Д. Э. Старик. К вопросу о совершенствовании производственной структуры механических цехов авиаизделий-тестировщиков заводов	87
ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНИКА	
М. Н. Суходольский. Управляемые сварки	95
С. С. Соловьев. Стационарный поршневой пресс	98
Н. Г. Быстровольные радиально-фрезерные станки для обработки легких сплавов	103
Паркераж	110
Пломбометаллические сплавы	111
Хроника	111
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ	
Сварочная техника в Германской Демократической Республике. Г. А. Маслов	114
ИНФОРМАЦИЯ	
В. И. Иванов и З. Л. Лютинский. Из опыта работы экспериментально-технологического цеха	121
В. И. Курченко. Высадка деталей в штамповках с электроподогревом части заготовки	122
С. Г. Молочников. Экспериментальное изучение при работе на сварочных лампах	123
А. К. Пробудиль. Организация контроля воздушной среды на производстве	125
Н. Г. Прибузкий и В. Я. Кюммо и Б. И. Баштан. Электромагнитное блокировочное устройство, обеспечивающее безопасность работы на экспериментальных прессах	127
Защитное устройство к фрезерным станкам	128
А. Морозов. Вибрационные прессы	129
С. Капалов и К. Топоров. Новая пилесосная установка к двухстороннему заточному станку	130
БИБЛИОГРАФИЯ	
Л. М. Смирнов. Ценное пособие для конструкторов и технологов	131
Во Всесоюзном научно-исследовательском институте авиационных материалов	132
По спрашивкам заводских инженеров	133
По опыту работы ВТИ	135
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ	
А. И. Иванов. Нормализовать требования к деталям, подвергаемым химико-термической обработке	137
Больше внимания организовать и проводить производственную практику студентов-самолетостроителей	138
З. К. Уточнить нормы на цветное литье	139

Объемное деформирование с применением вибрации*

М. Я. КАРНОВ, А. А. ВОРОНИН и В. И. ВЛАСОВ

На протяжении ряда лет в научно-исследовательских институтах и на заводах авиационной промышленности ведутся работы по созданию новых видов кузнецочно-прессовых машин для производства точных заготовок. Работники завода

с для обжатия заготовок перед приложением вибрационных нагрузок. Одновременно с созданием нового деформирования металлов.


Некоторыми исследователями было замечено, что линейное растяжение металлов при прерывистом (пульсирующем) нагружении вызывает крикую деформацию. Было также обнаружено, что повторные нагрузки вызывают некоторое дополнительное приращение абсолютного удлинения (примерно на 30% больше, чем при обычном нагружении)**. Пластическая деформация образцов (из углеродистых сталей) достигается в этом случае при меньших растягивающих напряжениях. Снижается также удельное давление и увеличивается предельно допустимая степень деформации.

Растяжение повторными циклами нагрузений приводит к более равномерной деформации по высоте образца при сохранении почти неизменной пластичности материала.

НИАТ совместно с заводом провели исследования по изучению процесса деформирования с применением вибрации. На агрегате, имеющемся на заводе, заготовку предварительно обжалили с усилием до 100 т, а затем деформировали быстро следующими друг за другом ударами (до 1500 ударов/мин), с небольшими обжатиями за каждый удар. Величина хода штока (ударника вибратора) изменилась в сравнительно больших пределах (от 1 до 25 мм).

В связи с новизной процесса и отсутствием теоретических практических данных большой интерес представляло изучение влияния частоты и размаха колебаний на сопротивление деформированию, геометрическую форму, точность и состояние поверхности деформируемых образцов, их структуру и механические свойства, влияния предварительного статического давления на деформируемость, а также динамики процессов деформирования металлов.

* Ю. Л. Рождественский. Влияние циклического изгиба на процесс пластичного деформирования металла. В сб. «Машины и технологии обработки металлов давлением». Машины, 1951.



Фиг. 1. Вибропресс.

спроектировали и изготовили опытный образец вибропресса (фиг. 1) для штамповки точных заготовок лопаток.


Вибропресс существенно отличается от известных кузнецочно-прессовых машин как по конструктивной схеме, так и по принципу деформирования. Он объединяет в себе особенности быстroredийных молотов (динамическое воздействие на деформируемый материал) и гидравлических прессов.

* В экспериментальной части работы принимали участие В. И. Петров, В. С. Гончаров, А. П. Рогачевский и В. А. Филатов.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

большая амплитуда колебания грунта на расстоянии 1,7–2,0 м от оси фундамента (размеры его в плане 3×3 м) при частоте вибратора 1100 кол/мин составляет 0,33–0,45 мм. Колебания грунта в более отдаленных от вибропресса точках (8–20 м) настолько малы, что не удалось зарегистрировать виброметром Гейгера, точность показаний которого



Фиг. 5. Зависимость степени деформации:
а—от частоты колебаний; б—от размаха колебаний.
Цифры на кривых показывают количество образцов.

составляет 0,01–0,005 мм. Колебания, распространяющиеся от фундамента под штампованными лопатами, имеют значительно большие амплитуды.

Технологические параметры вибропресса экспериментально установлены, что с ростом как частоты, так и размаха колебаний степень деформации повышается (фиг. 5).

После деформирования между плоскими бойками торцевые и боковые поверхности заготовок приобретают выпуклую форму. Это выпуклость с ростом частоты колебаний уменьшается. Увеличение же размаха колебаний отрицательно сказывается на точности заготовок.

С увеличением частоты и размаха колебаний твердость холоднодеформированных образцов возрастает.

Так, например, для стали 40ХНМА при степени деформации 37%, размахе 16–18 мм и частоте 730–780 кол/мин твердость $R_{\text{c}}=28$, а при частоте



Фиг. 6. Зависимость деформирующей силы от размаха колебаний и частоты колебаний:
1—820–990 кол/мин; 2—400–450 кол/мин.

1200–1250 кол/мин твердость $R_{\text{c}}=30$. С уменьшением степени деформации разница в твердости уменьшается, при увеличении размаха колебаний с 8–9 мм до 15–19 мм твердость соответственно повышается на 2–3 единицы.

Деформирующая сила. Повышение частоты колебаний (ω) штока вибросистемы увеличивает деформирующую силу. Характер такой зависимости для данной конструкции вибропресса установлен экспериментальным путем с помощью описанной ранее измерительной аппаратуры.

На фиг. 6 показано влияние размаха и частоты колебаний на деформирующую силу. С ростом частоты колебаний (при постоянном размахе) в два раза деформирующая сила возрастает более чем в полтора раза. Влияние предварительного обжатия на точность деформированных образцов. Исследование выполнялось при различных режимах работы вибропресса. Статическое усилие менялось в пределах 10–100 т; частота 800–1250 кол/мин, размах колебаний 2–17 мм. Деформирование проводилось в две стадии: статичекая деформация под действием гидравлического прижима и динамическая — от вибрации. Кривые, приведенные на фиг. 7, показывают увеличение выпуклости торцев с ростом статического давления.

Указанная закономерность наблюдается при осадке образцов из различных материалов. Деформиро-

вание образцов из сплава ВД17

в холодном со-
стоянии без признаков

разрушения; такая же об-
разец, осажденный в подоб-

ных условиях на механи-
ческом штамповочном

прессе, имел сквозные трещины при степени дефор-

мации 54%. Аналогичная картина наблюдалась и

на осадке образцов из сплава АКБ.

Образцы из сплава ВД17 перед осадкой нагревали

до различных температур (от 100 до 500 °C, с интер-
валом 100 °C). Температура нагрева бойков колеба-
лась от 20 до 380 °C, в зависимости от температуры

деформируемых образцов.

Фиг. 7. Влияние предварительного обжатия на выпуклость торцев деформируемых образцов из сплава ВД17.

а—25×10 мм; б—25×20 мм.

Цифры на кривых показывают коли-
чество образцов.

вание с применением вибрации по сравнению с де-
формированием на другом оборудовании уменьшает

выпуклость торцев до 50% и выпуклость боковой по-
верхности до 60% (фиг. 8).


Увеличение статического давления неблагоприят-
но оказывается на процессе деформации. Образец,
который предварительно осаживался в вибропрессе с усилием $P_{\text{д}}=12,5$ т, может быть в большей степени деформирован при значительно меньшей деформирующей силе, чем образец с предварительной осадкой $P_{\text{д}}=90$ т.

Таким образом, для достижения данной степени деформации деформирующая сила будет тем боль-
ше, чем больше $P_{\text{д}}$.

№ 6

ТЕХНОЛОГИЯ

Время деформирования. Одновременно с изучением ряда технологических параметров исследовалось влияние времени деформирования на степень деформации.



Фиг. 8. Влияние условий деформирования и степени деформации:

а—выпускное тело; б—запялка боковой по-
верхности. 1—осадка на вибропрессе со смазкой; 2—на вибропрессе, без смазки; 3—на вибропрессе, с смазкой.

На фиг. 9 приведены кривые зависимостей деформации — время — время. Из графиков следует, что у стали 40ХНМА основная деформация совершается за 1,5–2,5 сек, причем степень деформации составляет 40–50%, а при осадке образцов из сплава ВД17 в холодном со-
стоянии без смазки достигнута степень деформации 67% без признаков разрушения; такой же об-
разец, осажденный в подоб-

ых условиях на механи-
ческом штамповочном

прессе, имел сквозные трещины при степени дефор-

мации 54%. Аналогичная картина наблюдалась и

на осадке образцов из сплава АКБ.


Образцы из сплава ВД17 перед осадкой нагревали

до различных температур (от 100 до 500 °C, с интер-
валом 100 °C). Температура нагрева бойков колеба-
лась от 20 до 380 °C, в зависимости от температуры

деформируемых образцов.

Режимы работы вибропресса при осадке следую-
щие: частота 940–1100 кол/мин, размах колебаний

4–11 мм, время деформации 2,5–20 сек.



Фиг. 9. График зависимости деформации от времени и усилия.

1—на вибропрессе; 2—на вибропрессе; 3—на молоте.

Из фиг. 9 и видно, что по достижении опре-
деленной степени деформации, будь то сталь или
алюминиевый сплав, дальнейшее увеличение вре-
мени деформирования не способствует повышению

степени деформации.

Скорость деформации $v_{\text{д}}$ вычислялась по фор-
муле

$$v_{\text{д}} = \frac{F \cdot h_t}{t}$$

где F_t — площадь образца перед ударом в мм^2 ;
 h_t — изменение высоты образца за удар в мм ;

t — время одного удара в сек.

Средняя скорость деформации при статическом нагружении в несколько раз выше, чем при вибрационных нагрузках. Скорость деформации на чеканочном прессе в еще большей степени выше, чем на вибропрессе.

Пластичность ма-
териала при осад-
ке на вибропрессе.

Для изучения ее было выбрано наиболее простой способ — свободная осадка между двумя плоскими бойками до появления первой трещины. При осадке образцов из сплава ВД17 в холодном со-
стоянии без смазки до-
стигнута степень дефор-

мации 67% без признаков разрушения; такой же об-
разец, осажденный в подоб-

ых условиях на механи-
ческом штамповочном

прессе, имел сквозные трещины при степени дефор-

мации 54%. Аналогичная картина наблюдалась и

на осадке образцов из сплава АКБ.


Образцы из сплава ВД17 перед осадкой нагревали

до различных температур (от 100 до 500 °C, с интер-
валом 100 °C). Температура нагрева бойков колеба-
лась от 20 до 380 °C, в зависимости от температуры

деформируемых образцов.

Режимы работы вибропресса при осадке следую-
щие: частота 940–1100 кол/мин, размах колебаний

4–11 мм, время деформации 2,5–20 сек.



Фиг. 10. Зависимость степени деформации от времени деформирования.

1—со смазкой; 2—без смазки.

На фиг. 11 приведена диаграмма пластичности сплава ВТ2 при деформировании на различном обо-
рудовании.*

Удельные давления. На фиг. 12 показаны

кривые зависимости удельных давлений (даны

средние значения) от степени деформации при осад-

ке.

* Для построения кривых 2 и 3 использованы дан-


ные Л. А. Никольского (Технический отчет НИАТ, 1956).

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ № 6

16

ке образцов из стали 40ХНМА на различном оборудовании.

Анализ кривых при осадке на вибропрессе (1, 2, 5) показывает, что характер их изменения имеет




Фиг. 12. Кривые удельных давлений при деформировании на вибропрессе и гидравлическом прессе 40ХНМА.

1—4—на вибропрессе (1050—1200, 1020—1050 и 965—990 коп/мин соответственно); 3, 4, 6—на гидравлическом прессе (Л. А. Шофман)*.

примерно ту же закономерность, что и при осадке на гидравлическом и чеканочном прессах (кривые 3, 4 и 6). Однако абсолютные значения удельных давлений значительно меньше. Обращает на себя внимание одна особенность — при быстром увеличении размаха колебаний возрастает удельное давление.

При деформировании алюминиевых сплавов сохраняется тот же характер изменения удельных давлений.

На фиг. 13 представлены кривые изменения удельного давления и степени деформации при



Фиг. 13. Зависимость удельного давления и степени деформации от степени деформации.

1— $P_{ct}=90$ т, $W=960-1000$ уд/мин; $A=13$ мм; 2— $P_{ct}=70$ т, $W=990-1000$ уд/мин; $A=11$ мм; 3— $P_{ct}=45$ т, $W=970-990$ уд/мин, $A=8$ мм.


осадке образцов из сплава ВД17 на вибропрессе. На каждой кривой указано начало деформирования под воздействием вибрационной нагрузки.

* Л. А. Шофман. Новые исследования в области кузнечной технологии. Машгиз, 1950.

Удельное давление меньше там, где динамическая (вибрационная) нагрузка включается при меньших значениях P_{ct} . Следовательно, замена статического заготовки динамическим способствует снижению удельных давлений при разных степенях деформации.

При деформировании «чистой» вибрацией усилие передается штоком вибратора непосредственно на заготовку и деформирующая сила полностью используется на деформацию металла (если преодолеть трение).


На фиг. 14 приведены кривые, показывающие



Фиг. 14. Влияние режима работы вибропресса на деформирующую силу.

1—940—990 коп/мин (чистота вибрации); 2—820—990 коп/мин (стацио-вибрационный режим). $P_{ct}=12.5$ т.

Так, при осадке образцов из сплава ВД17 в условиях стацио-вибрационного режима до 50% деформирующей силы затрачивается на упругую деформацию и перемещение траверсы (фиг. 14).



Фиг. 15. Распределение фактических степеней деформации при горячей осадке со смазкой образцов из сплава ВД17 на различных оборудований.

1—вибропресс (1044 уд/мин); 2—механический штамповочный пресс (1300 т); 3—гидравлический пресс (130 т).


Н е р а в и о м е р н о с т ь д е ф о� м а ц и и . Характер распределения степеней деформации по высоте образцов, осаженных на различном оборудовании, показан на фиг. 15.

Как видно, величина деформации уменьшается от центра образца к поверхности. При осадке вибрационным методом наблюдается более равномерное распределение деформации по высоте образца.

№ 6


ТЕХНОЛОГИЯ

Это подтверждается макро- и микроструктурами деформированных образцов. На фиг. 16 показаны макроструктуры образцов из сплава АК6, осаженные на гидравлическом и вибрационном прессах.



Фиг. 16. Макроструктура образца из сплава АК6, а—осажденного на гидравлическом прессе; б—на вибропрессе.


Материал	Площадь заготовки, cm^2	Режимы работы вибропресса			
		частота колебаний в минуту	размеры зерна, м	напряжение винта, кг	нагружение пружины, м.м.
Сталь 40ХНМА	~5	1000—1150	6—12	20	30—50
Сплав ВД17	~5	950—1050	3—8	12	
Сплав АК6	~20	1100—1180	8—14	20	



Фиг. 18. Микроструктура образца из сплава АК6, а—осажденного на вибропрессе; б—на гидравлическом прессе.

На фиг. 17 приведены кривые, показывающие, что при деформировании «чистой» вибрацией зерно по высоте образца почти однородно, а на фиг. 18 — микроструктуры деформированных образцов.

При деформировании вибрацией твердость по высоте образца также распределяется более равномерно.



Фиг. 19. Распределение твердости по высоте образца из сплава АК6.



Фиг. 19. Схема зажима образцов на вибропрессе.

Выводы

Вибрационный метод деформирования имеет ряд преимуществ перед другими, и поэтому является перспективным. Благодаря лучшим условиям деформирования уменьшается внешнее трение (до 30—60%), снижается сопротивление деформированию, удельное давление (в полтора раза), повышается пластичность (до 40—45%) и точность заготовок (до 15—30%).


Более равномерное распределение деформации вызывает образование более равномерных макро- и микроструктур и механических свойств деформированных образцов.

Снижение деформирующей силы позволяет использовать более простое и с меньшей мощностью оборудование, чем применяемые в настоящее время кузнечно-прессовые машины.

Литье панелей методом выжимания

А. С. ЗВЯГИН и Е. С. СТЕБАКОВ

Исследование механических свойств крыльев, собранных из таких панелей



Литейно-выжимочная машина.

В последние годы проводятся большие работы по получению крупногабаритных тонкостенных ребристых деталей панельного типа. Принцип изготовления панелей методом литья выжиманием был изложен ранее*. В настоящей статье более подробно описана технология литья.

Литейно-выжимочная машина (фигура в начале статьи и фиг. 1) для литья тонкостенных панелей состоит из двух матриц, соединенных вертикально. Одна из них (подвижная) отклоняется от другой (неподвижной) под углом 30°. С внутренней стороны подвижной матрицы устанавливается чугунная форма, оформляющая при литье наружную кромку панели с внутренней стороны неподвижной матрицы и не имеющая ребристую сторону детали. При сближении матриц с заданной угловой скоростью металл выжимается вверх и заполняет форму. Избыток его вместе с загрязнениями выносится за пределы отливки.

Кристаллизующиеся на стенах формы слои металла непрерывно пытаются движущейся жидкой фазой, что исключает образование усадочных пустот и следовательно, обеспечивает достаточную плотность отливки.

Работы по литью панелей выжиманием проводились вначале со сплавами АЛ2, АЛ4 и АЛ9. Поскольку все три сплава вели себя примерно одинаково, было решено в дальнейшем работать только со сплавом АЛ4, имеющим более высокие механические свойства, чем сплавы АЛ2 и АЛ9.

* См. «Авиационная промышленность», 1967, № 10.

Кристаллизация сплава АЛ4 в условиях литья методом выжимания. На механические свойства отливки большое влияние оказывает характер кристаллизации сплава (известно, что лучшие прочностные свойства имеют плотные отливки с равнобокими мелкими кристаллами).

В зависимости от скорости охлаждения у одного и того же сплава можно получить различную структуру:

а) при очень малой скорости охлаждения макроструктура отливки обычно представляет собой крупные равнобокие зерна; зоны столбчатых кристаллов отсутствуют;

б) при повышенной скорости охлаждения появляются зоны столбчатых кристаллов, при этом чем больше скорость охлаждения отливки, тем большую область они занимают. Нередки случаи, когда все сечение отливки состоит из таких кристаллов (транскристаллическое строение);

в) при очень большой скорости охлаждения (тонкостенное литье в металлические холодные формы) образуются равнобокие зерна, но в отличие от получавшихся при медленном охлаждении они очень мелкие.


Сплавы с небольшим интервалом температур кристаллизации более склонны к образованию столбчатых кристаллов, чем сплавы, кристаллизующиеся в широком интервале температур.

Приведенные положения верны, если сплав охлаждается в практически неподвижном состоянии, т. е. после заполнения формы. В движущемся металле кристаллизация происходит иначе. Если в первом случае столбчатые кристаллы образуются в направлении, перпендикулярном поверхности охлаждения, то при кристаллизации в потоке, движущемся с малой скоростью относительно кристаллизующегося слоя, столбчатые кристаллы наклонены в сторону движения потока. При увеличении скорости движения вместе с столбчатыми кристаллами образуются мелкие, равнобокие. Необходимо, однако, отметить, что такой характер кристаллизации в потоке возможен для форм, не изменяющих своих размеров в процессе литья.

При литье методом выжимания кристаллизация при непрерывно уменьшающемся сечении формы до момента, когда подвижная матрица из углового положения перейдет в положение, практически параллельное неподвижной матрице.


Движущийся (выжимаемый) вверх металл, соприкасаясь со стенками формы, кристаллизуется на них, образуя корку. Характер кристаллизации зависит от температурного градиента между металлом и формой и от скорости потока.

Разница в температурах между металлом и формой оказывается только в тот момент, когда сплав приходит в соприкосновение с формой; в дальнейшем главную роль играет скорость потока металла, ток, тем больше температурный градиент в зоне кристаллизации и тоньше твердая и переходная зоны (за счет более интенсивного подвода тепла). Вследствие этого создаются более благоприятные



Фиг. 1. Литейно-выжимочная машина для литья тонкостенных панелей размером до 2200x1200 мм.
1—подвижная матрица; 2—неподвижная матрица; 3—щуповая форма; 4—песчаный стержень.


условия для компенсации усадки твердой фазы жидкой, а также для получения мелкокристаллической структуры сплава. Однако создание потока большой скорости ограничивается требованием, чтобы поток был ламинарным и не переходил в турбулентный (для сплава АЛ4 это критическое значение составляет 1,8 м/сек), так как из-за возникновения



Фиг. 2. Распределение температур по сечению отливки в зависимости от скорости потока в форме.

1—медленная заливка; 2—быстрая заливка; 3—твердый сплав; 4—изменение распределения температур.

условия для компенсации усадки твердой фазы жидкой, а также для получения мелкокристаллической структуры сплава. Однако создание потока большой скорости ограничивается требованием, чтобы поток был ламинарным и не переходил в турбулентный (для сплава АЛ4 это критическое значение составляет 1,8 м/сек), так как из-за возникновения



Фиг. 3. Волнистая поверхность и динамические разрывы в теле отливки.


в этих в случаях мощных завихрений поверхность отливки получается волнистой и возникают динамические разрывы (фиг. 3). Необходимо также под-

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ № 6


держивать металла в поджатом состоянии, особенно в конце процесса. Кривая изменения скорости потока при литье методом выжимания должна быть такой, как на фиг. 4, что обеспечивается соответствующей конструкцией механизма закрывания литьево-выжимной машины.

Описанный характер кристаллизации хорошо иллюстрируется макро-структурой отливок (фиг. 5). Ясно видны первичные корки, образовавшиеся на стеках панелей в первый момент кристаллизации и состоящие из равнносных, очень мелких кристаллов. Дальнейшее формирование структуры (между корками) протекает в узком слое в условиях поджатого потока, и поэтому кристаллы здесь образуются также достаточно мелкие и равнносные. Несмотря на то, что одна сторона отливки кристаллизуется на металлической матрице, а другая — на песчаном стержне, заметной разницы как в толщине корок,

при наличии утолщенных ребер и бобышек около них необходимо ставить холодильники, иначе образуются утяжки и рыхлоты. Поэтому в конструкции панелей желательно по возможности избегать массивных бобышек и других особо утолщенных элементов, а ребра проектировать с толщиной, примерно равной толщине стенки панели.



Фиг. 4. Кривая изменения скорости потока при литье методом выжимания панелей крыла из сплава АЛ4.



Фиг. 5. Макро- (X6) и микроструктуры (X300) материала панелей, отлитых из сплава АЛ4 с различной толщиной стенки (1,5 и 4 мм).

В левой колонке толщина стенки 1,4 мм, в правой — 4,0 мм. а — макроструктура; б — микроструктура до термической обработки; в — после термической обработки.

исследование механических свойств панелей, отлитых методом выжимания. Схема вырезки образцов из панели для проведения испытаний приведена на фиг. 6.

Все исследованные панели крыла показали вполне удовлетворительные механические свойства с небольшим колебанием предела прочности и отно-

сительно упрочнения как между отдельными панелями, так и в пределах каждой панели. В табл. 1 приведены механические свойства образцов, вырезанных из отливок, и отдельно отлитых образцов.


Согласно требованиям нормали МАП АМТУ 300—50 отдельно отлитые образцы сплава АЛ4ТБ должны иметь предел прочности не менее 23 кг/мм² и относительное удлинение не менее 3%. Плоские образцы, вырезанные из деталей, должны иметь предел прочности не менее 17,2 кг/мм² и относительное удлинение не менее 1%. Этим требованиям вполне удовлетворяют образцы, вырезанные из панелей. Механические свойства разных панелей и в пределах одной панели колеблются в общем не очень резко. Наблюдающиеся исключения также не

ТЕХНОЛОГИЯ

Таблица 1

Механические свойства вырезанных из панелей и отдельно отлитых образцов после термообработки по режиму Т-6

№ панели	№ образца (по фиг. 6)	Образцы, вырезанные из панелей		Отдельно отлитые образцы
		предел прочности в кг/мм ²	относительное удлинение в %	
1	23,2	19,0	4,5	24,8
2	20,6	17,3	1,7	25,4
3	25,0	19,3	4,0	25,9
4	22,6	18,6	3,1	—
5	23,1	18,4	5,4	—
6	22,9	19,0	3,7	—
7	25,3	20,0	3,7	—
8	24,2	19,0	6,7	—
9	23,0	18,9	3,7	—
10	23,2	17,5	4,0	—
11	23,5	18,3	3,6	—
12	24,8	19,9	5,0	—
13	23,9	19,5	5,6	—
14	23,3	18,3	4,0	—



Фиг. 6. Схема вырезки образцов из панелей крыла для различных видов исследования.

выходят за пределы технических условий. Образцы № 10, 11, 12, 13 и 14 (см. фиг. 6), вырезанные из панелей, отличаются по своим механическим свойствам более близко к панели, чем отдельно отлитые образцы. По последним можно судить только о качестве сплава.

Относительно высокие механические свойства панелей, отлитых методом выжимания, объясняются отсутствием рыхлот и структурой в виде мелких равнносовых кристаллов.

Испытание крыльев. Крыло спроектировано таким образом, что оно собирается из двух литьих панелей, каждая из которых является отраженным видом другой. Толщина стенки уменьшается по раз-

меру крыла от 3 до 2 мм. Панели соединяют болтами (через отверстия в бобышках) и проклеивают по контуру (что, как показали эксперименты, может быть заменено точечной или роликовой сваркой). Сборка ведется без стапелей.

1	20,6	—	1,4	25,2	1,3
2	22,2	—	2,0	26,0	2,3
3	22,3	—	0,5	25,8	2,8
4	24,6	—	5,0	—	—
5	24,3	—	3,7	—	—
6	23,0	—	3,5	—	—
7	17,7	—	5,0	—	—
8	21,8	—	2,0	—	—
9	23,3	—	2,5	—	—
10	19,6	—	0,8	—	—
11	21,8	—	2,2	—	—
12	25,0	—	4,0	—	—
13	21,0	—	0,6	—	—
14	17,8	—	2,2	—	—

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

В цехе статических испытаний крылья испытывались на вибрацию, повторные переменные и постоянные нагрузки. Механические свойства панелей приведены в табл. 2.

Таблица 2

Механические свойства панелей, отытых методом выжимания

Крыло	№ панели	Механические свойства образцов, вырезанных из панелей	
		№ образца	предел прочности в кг/м²
1	50	10	22,5
		11	24,9
		12	25,7
		13	17,0
	58	14	21,9
		10	17,4
2	53	11	22,5
		12	20,9
		13	19,8
		14	19,8
	75	10	19,4
		11	20,0
3	54	12	24,1
		13	14,8
		14	19,5
		10	19,4
	76	11	21,6
		12	19,7
4	55	13	24,2
		14	22,0
		10	22,7
		11	3,2
	77	12	2,0
		13	7,0
5	56	14	2,4
		15	4,4
		16	3,2
		17	2,2
	78	18	2,5
		19	2,4
6	57	20	2,6
		21	3,1
		22	3,1
		23	3,1

Примечание. Нумерация образцов соответствует схеме, показанной на фиг. 6.

Результаты испытаний литого крыла из сплава АЛ4

Таблица 3

Материал	Стойкость в руб.	
	литовых крыльев	литых крыльев
Алюминиевые сплавы	821,32	270,28
Стали	18,0	32,80
Итого:		839,32 303,08

Укрупненная схема производства крыла из литых панелей такова:

1) отливка панелей на литейно-выжимочной машине;

Таблица 4

Сравнительные результаты испытаний клепанных и литьих крыльев

Виды испытаний	Клепанные крылья		Литые крылья	
	1-е крыло	2-е крыло	1-е крыло (с высокими ребрами)	2-е крыло (с облегченными ребрами)
Динамические испытания на вибрацию (1000000 циклов, частота 35 зц)	Испытания не проводились	Испытания не проводились	Испытания проводились	Разрушение не произошло; деформаций не обнаружено
Статические испытания на повторные нагрузки (100 циклов, нагрузка от 0 до 50% от $P_{расч}$)	Разрушение не произошло; деформаций не обнаружено	Испытания не проводились	Разрушение не произошло; деформаций не обнаружено	Разрушение не произошло; деформаций не обнаружено
Статические испытания на постоянные нагрузки	Разрушение произошло в местах крепления крыла к фюзеляжу при нагрузке 189% от $P_{расч}$	Разрушение произошло в местах крепления крыла к фюзеляжу при нагрузке 205% от $P_{расч}$	Разрушение произошло в местах крепления крыла к фюзеляжу при нагрузке 213% от $P_{расч}$	Разрушение произошло в местах крепления крыла к фюзеляжу при нагрузке 200% от $P_{расч}$

- 2) обрезка литых панелей по контуру на ленточном поиле;
- 3) термообработка и правка панелей;
- 4) фрезерование и сверление бобышек и опиловки по контуру;
- 5) сборка крыла.

Выводы

1. Крылья из панелей, отытых из сплава АЛ4 методом выжимания, по своим механическим свойствам не уступают клепанным крыльям из сплава Д16Т (при одинаковой весе).

2. При переходе на изготовление крыльев из литых панелей взамен клепанных становятся некухонными сборочные стапели и детальная оснастка, полуфабрикаты в виде листов, профилей и т. п.

благодаря чему уменьшается трудоемкость и скращается цикл производства.

В общем итоге резко снижается время и затраты на подготовку производства и стоимость изготовления изделия.

3. Полученные результаты позволяют рекомендовать применение литых панелей для изготовления многих частей самолета, начиная от простых крышек, створок, рулей, элеронов и кончая сложными и сильно нагруженными плоскостями крыла и элементами фюзеляжа.

4. Для более широкого внедрения нового метода в промышленность необходимо создать специальное производство, которое должно заниматься вопросами проектирования новых машин и оснастки, а также освоением технологического процесса отливки панелей по заданиям различных ОКБ.

Комбинированное скоростное растачивание и развертывание глухих глубоких отверстий

А. К. ПЕТРОВ и С. Ф. СУРИН

Схемы обработки, конструкция и геометрия инструмента и режимы резания

Вид испытаний	Способ испытаний	Режим испытаний	Результаты испытаний
Динамические испытания на вибрацию	Колебания создавались вибратором, закрепленным на конце крыла	Знакопеременные нагрузки; частота 35 зц; количество циклов 1000000 в минуту; время испытаний 8 час.	Разрушений не произошло; деформаций не обнаружено
Статические испытания на повторные нагрузки	Нагружение крыла производилось при помощи гидравлического силовозбудителя через систему рычагов	Знакопеременные нагрузки; количество циклов: основных—100, дополнительных—23	Разрушений не произошло; деформаций не обнаружено
Статические испытания на постоянные нагрузки с приложением силы на обе плоскости крыла	То же	—	При нагрузке 135% от $P_{расч}$ разрушений не произошло
Статические испытания на постоянные нагрузки с приложением силы на одну плоскость крыла	—	—	Разрушение произошло в местах крепления крыла к фюзеляжу при нагрузке 200% от $P_{расч}$

При изготовлении цилиндров наиболее сложной для обработки является обработка глухих глубоких отверстий. Для повышения производительности труда и качества обработки НИАТ предложен и внедрен новый метод — комбинированное скоростное растачивание цилиндров головкой одностороннего резания с последующим развертыванием. Растачивание ведется с приспуском 0,3 мм на диаметр, а развертывание — с приспуском под шлифование 0,1 мм или непосредственно под хонингование. Принципиальные схемы наладки станков для обработки цилиндров расточкой головкой и разверткой приведены соответственно на фиг. 1 и 2.

Обе схемы сходны между собой как по конструктивным элементам оснастки, так и по способу настройки станка. Благодаря этому создаются благоприятные условия для их применения (взаимозаменяемость оснастки, простота наладки и др.).

В корпусе расточкой головкой имеются сменные твердосплавные направляющие, расположенные под углом 90° и воспринимающие силы резания (ра-

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

диальную P_y и касательную P_x). Направляющие обеспечивают правильное направление и прямолинейность оси отверстия. Различают головки с винтовым и клиновым креплением направляющих.

Фиг. 1. Схема наладки токарного станка для скоростного растачивания цилиндров.




Фиг. 1. Схема наладки токарного станка для скоростного растачивания цилиндров.

1—головка расточная; 2—борштанга; 3—кронштейн; 4—люнет для борштанги; 5—люнет для детали; 6—микрометрический винт для точной установки детали.

$$d=50-250 \text{ мм}, \frac{l}{d}=5.$$

твовым (фиг. 3) и клиновым (фиг. 4) креплением направляющих. Первый способ менее совершенен, так как в процессе резания стружка через отверстия для головок винтов попадает под направляющие и, кроме того, могут самопроизвольно отворачиваться пинты в процессе резания. Клиновое крепление следует применять в головках большого диаметра ($D > 100 \text{ мм}$). Сменные направляющие оснащают пластинками из твердого сплава ВК6 или ТБК10, что обеспечивает их большую износостойчивость при резании. Направляющие в максимальной степени приближены к режущей кромке и вершине резца, что позволяет работать без растачивания отверстия под заход головки.

Резец расположен под углом 30° к оси головки и надежно закрепляется дифференциальным винтом и клинообразным сухарем (сечение по $a-a'$). Его можно регулировать как в осевом, так и в радиальном направлениях (благодаря косому расположению $A-A'$) посредством дифференциальной пары (разрез по $A-A'$).




Фиг. 2. Схема наладки токарного станка для скоростного развертывания цилиндров.

1—развертка; 2—борштанга; 3—кронштейн; 4—люнет для борштанги; 5—люнет для детали; 6—патрон; 7—микрометр для установки детали.

Резец оснащается пластинками из твердого сплава Т15К6Т (при обработке незакаленных сталей) или Т30К4 (при обработке высокопрочных закаленных сталей). Охлаждающая жидкость подводится

через отверстие в борштанге и корпусе головки непосредственно к резцу.

Для получения лучших результатов по точности и сокращения вспомогательного времени при контроле исполнительных размеров головки взамен микрометра следует применять индикаторную скобу



Фиг. 3. Расточная головка с винтовым креплением направляющих.

1—корпус; 2, 4—биметаллы; 3—пластина; 5—втулка; 6—сухарь; 7—рукоятка; 8—направляющая; 9—резец.

Фиг. 4. Расточная головка с клиновым креплением направляющих.

1—развертка; 2—борштанга; 3—кронштейн; 4—люнет для борштанги; 5—люнет для детали; 6—патрон; 7—микрометр для установки детали.

Фиг. 5. Чтобы обеспечить спокойные условия резания и сохранение геометрии отверстия, резец целесообразно устанавливать на отверстии к режущей кромке и вершине резца, что позволяет работать без растачивания отверстия под заход головки.

Фиг. 6. Геометрические параметры режущей части резца расточки и типы стружек.

Фиг. 7. Твердосплавная развертка для глубоких отверстий.

1—корпус; 2—заглушка; 3—юз.

Фиг. 8. Сечение по $a-a'$.

Фиг. 9. Сечение по $b-b'$.

Фиг. 10. Сечение по $c-c'$.

Фиг. 11. Сечение по $d-d'$.

Фиг. 12. Сечение по $e-e'$.

Фиг. 13. Сечение по $f-f'$.

Фиг. 14. Сечение по $g-g'$.

Фиг. 15. Сечение по $h-h'$.

Фиг. 16. Сечение по $i-i'$.

Фиг. 17. Сечение по $j-j'$.

Фиг. 18. Сечение по $k-k'$.

Фиг. 19. Сечение по $l-l'$.

Фиг. 20. Сечение по $m-m'$.

Фиг. 21. Сечение по $n-n'$.

Фиг. 22. Сечение по $o-o'$.

Фиг. 23. Сечение по $p-p'$.

Фиг. 24. Сечение по $q-q'$.

Фиг. 25. Сечение по $r-r'$.

Фиг. 26. Сечение по $s-s'$.

Фиг. 27. Сечение по $t-t'$.

Фиг. 28. Сечение по $u-u'$.

Фиг. 29. Сечение по $v-v'$.

Фиг. 30. Сечение по $w-w'$.

Фиг. 31. Сечение по $x-x'$.

Фиг. 32. Сечение по $y-y'$.

Фиг. 33. Сечение по $z-z'$.

Фиг. 34. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 35. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 36. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 37. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 38. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 39. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 40. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 41. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 42. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 43. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 44. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 45. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 46. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 47. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 48. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 49. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 50. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 51. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 52. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 53. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 54. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 55. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 56. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 57. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 58. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 59. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 60. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 61. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 62. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 63. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 64. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 65. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 66. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 67. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 68. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 69. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 70. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 71. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 72. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 73. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 74. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 75. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 76. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 77. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 78. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 79. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 80. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 81. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 82. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 83. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 84. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 85. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 86. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 87. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 88. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 89. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 90. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 91. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 92. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 93. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 94. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 95. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 96. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 97. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 98. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 99. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 100. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 101. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 102. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 103. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 104. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 105. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 106. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 107. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 108. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 109. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 110. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 111. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 112. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 113. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 114. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 115. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 116. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 117. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 118. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 119. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 120. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 121. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 122. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 123. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 124. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 125. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 126. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 127. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 128. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 129. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 130. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 131. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 132. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 133. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 134. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 135. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 136. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 137. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 138. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 139. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 140. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 141. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 142. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 143. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 144. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 145. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 146. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 147. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 148. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 149. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 150. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 151. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 152. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 153. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 154. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 155. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 156. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 157. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 158. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 159. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 160. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 161. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 162. Сечение по $ww'-xx'$.

Фиг. 163. Сечение по $yy'-zz'$.

Фиг. 164. Сечение по $aa'-bb'$.

Фиг. 165. Сечение по $cc'-dd'$.

Фиг. 166. Сечение по $ee'-ff'$.

Фиг. 167. Сечение по $gg'-hh'$.

Фиг. 168. Сечение по $ii'-jj'$.

Фиг. 169. Сечение по $kk'-ll'$.

Фиг. 170. Сечение по $mm'-nn'$.

Фиг. 171. Сечение по $oo'-pp'$.

Фиг. 172. Сечение по $qq'-rr'$.

Фиг. 173. Сечение по $ss'-tt'$.

Фиг. 174. Сечение по $uu'-vv'$.

Фиг. 175. Сечение по $ww'-xx'$.

В корпусе имеется отверстие для подвода охлаждающей жидкости. К режущим кромкам инструмента она поступает через заглушку с отверстиями, ввернутую в торец корпуса. Стружка отводится из корпуса развертки.

Геометрические параметры разверток соответствуют нормали МАП АН-1081, за исключением переднего угла на заборной части γ . Этот угол образуется в результате заточки переднего угла на калибрующей части φ в направлении оси инструмента. Величина φ зависит от величины угла λ и угла в плане ϕ и может быть определена по формуле

$$\operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \gamma \cos \varphi \quad (\text{при } \lambda = 0), \quad (1)$$

где γ — передний угол на заборной части, измеряемый в главной секущей плоскости (по сечению $b-b$ на фиг. 7);

φ — передний угол на калибрующей части, измеряемый в радиальной секущей плоскости (по сечению $a-a$ на фиг. 7);

ϕ — главный угол в плане.

Новый способ заточки является более простым и удобным. Кроме того, при этом способе заточки и малой величине угла в плане ϕ отрицательный передний угол на заборной части приблизительно равен отрицательному переднему углу на калибрующей части, т. е. меньше, чем предусмотрено нормалью (примерно -10° вместо -15° по нормали). Это снижает силу резания и вибрации при развертывании глубоких отверстий.

В табл. 2 приводятся оптимальные геометрические

развертки и повышает чистоту обработки. Однако практика показала, что для маложестких условий работы применение переходной кромки под углом $\varphi=2^\circ$ нецелесообразно, так как неизменно возникают вибрации.

В табл. 3 приводятся режимы резания, которые были установлены при внедрении нового метода (применимально к цилиндрам из стали 30ХГСА из заготовленного состояния).

Таблица 3
Режимы резания при обработке глухих глубоких отверстий

Цв. липид	Сталь с.5 к2/м2	Растачивание			Развертывание		
		операция	в мин	с м/д	операция	в мин	с м/д
A	120—140	До диаметра 101,7 мм	96	1,35/0,27	До диаметра 101,9 мм		
B	120—140	До диаметра 121,7 мм	89	1,35/0,26	До диаметра 121,9 мм	60	0,3— 0,6
V	120—140	До диаметра 59,7 мм	88	0,35/0,4	До диаметра 59,9 мм	80	0,1
G*	160—180	До диаметра 59,7 мм	65	0,35/0,3	До диаметра 59,9 мм	50	0,3— 0,4

* Сталь 30ХГСА.

Критерий затупления при растачивании — износ по главной задней грани $\delta_0=0,5$ мм, критерий затупления при развертывании — износ по главной задней грани $\delta_0=0,3$ мм.

При указанных режимах разрезания стойкость режущего инструмента составляет 40—60 мин. машинного времени.

Установленные в процессе внедрения режимы резания и геометрия режущего инструмента обеспечивают точность обработки после развертывания по 3-му классу и чистоту обработанной поверхности по 7-му классу (ГОСТ 2789—51), что полностью отвечает предъявляемым технологическим требованиям. Особенность развертывания глубоких отверстий, как показал опыт внедрения, является применение узкого диапазона режимов разрезания. Если применять режимы разрезания ниже или выше установленных, понижается чистота обработанной поверхности или возникают вибрации. Поэтому необходимо особое внимание обращать на правильное установление режимов разрезания и обеспечение необходимой жесткости системы станков — инструмент — деталь.

Для растачивания цилиндров в закаленном состоянии рекомендуются пластины из твердого сплава Т15КБТ (получистовое растачивание) или Т30К4 (чистовое растачивание). При глубоком развертывании лучшей маркой является Т15КБТ.

В качестве охлаждающей жидкости как при растачивании, так и при развертывании используется

параметры разверток для обработки высокопрочных закаленных сталей ($\delta_b=140\text{--}160$ кг/мм²).

Контрольная ленточка на заборной части повышает износостойчивость при развертывании глубоких отверстий и облегчает заточку, а переходная кромка под углом ϕ упрочняет режущую часть

10%-ный раствор эмульсола (производительность насоса 60—90 л/мин с давлением до 20 кг/см²).



Фиг. 8. Индикаторное приспособление для выверки детали при растачивании.
а — выверка по наружному диаметру; б — выверка по внутреннему диаметру.

Мощность токарного станка для скоростного комбинированного растачивания должна быть не менее 10—12 квт.

Применение комбинированного метода повышает производительность труда в два-три раза за счет уменьшения припусков на обработку и резко улучшает качество обработки (чистоту поверхности, точность геометрической формы отверстий и др.).

Вместе с тем полностью ликвидируется брак, связанный с водоворотом оси отверстия и разностенностью.

Точечная сварка узлов из алюминиевых сплавов с последующим анодированием

В. Н. ШАВЫРИН, Л. Б. МАСЕЕВ, Р. Я. ФИСКИНА и канд. техн. наук Г. Ш. БРОДСКИЙ

Такая сварка высокопрочных алюминиевых сплавов Д16АТ и В95АТ в последние времена получает все более широкое распространение в производстве конструкций килем, клепкой или герметикой. К покрытиям предъявляются жесткие требования, важнейшими из которых являются: стойкость в щелочи и кислоте в пределах концентраций, применяемых при анодировании; хорошая адгезия к алюминиевым сплавам; коррозионная неактивность в сильнокислых средах; достаточная эластичность в отверденном состоянии; термостойкость (примерно до 200°C) стойкость в среде топлива при повышенных температурах, а также возможность проведения сварки по сырому слою покрытия в течение не менее трех суток с момента его нанесения. Эти требования резко сокращают номенклатуру возможных покрытий. Поэтому НИАТ совместно с ОКБ была проведена исследовательская работа по выбору наиболее технологичного покрытия и отработке технологии сварки с его применением*.

Предварительное анодирование деталей узла неоднозначно, как исключающее возможность проведения точечной сварки. Анодирование узла после сварки (при обычном процессе точечной сварки) также невозможно, так как электроды проникают в зазор между свариваемыми листами при соединении их внахлестку и, будучи агрессивной средой по отношению к алюминиевым сплавам, образуют очаги коррозии. Для предупреждения этого явления зазор следует заполнить покрытием типа грунта, клея или герметика. К покрытиям предъявляются жесткие требования, важнейшими из которых являются: стойкость в щелочи и кислоте в пределах концентраций, применяемых при анодировании; хорошая адгезия к алюминиевым сплавам; коррозионная неактивность в сильнокислых средах; достаточная эластичность в отверденном состоянии; термостойкость (примерно до 200°C) стойкость в среде топлива при повышенных температурах, а также возможность проведения сварки по сырому слою покрытия в течение не менее трех суток с момента его нанесения. Эти требования резко сокращают номенклатуру возможных покрытий. Поэтому НИАТ совместно с ОКБ была проведена исследовательская работа по выбору наиболее технологичного покрытия и отработке технологии сварки с его применением*.


Покрытия вначале подбирали по принципу соответствия их физико-химических свойств указанным требованиям, а затем экспериментально проверяли их технологические свойства. Проверка была под-

* В работе принимали участие инженеры В. А. Петров и Н. А. Новосельцев.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

Толщина свариваемых листов в м.	Результаты испытаний образцов на статический срез		
	Сварка без применения клея	Сварка с применением клея	Отношение прочности клеено-сваренного соединения к прочности сварного соединения в %
1,5+1,5	7,3	530	7,4
2,0+2,0	7,6	740	7,6
3,0+3,0	9,0	920	9,0
			1040
			1080
			1150
			198
			145
			125




Фиг. 6. Образцы после испытаний на топливостойкость.

пературой 50° С и влажностью 100% в течение четырех месяцев.

3. Коррозионные испытания во влажной камере с 3%-ным раствором NaCl в течение шести месяцев*.

4. Испытания на топливостойкость. Образцы выдерживались в среде топлива Т-1 при нормальной



Фиг. 5. Микроструктура сварных точек (Х300). Материал — сплав В95АТ.

и повышенной температуре в течение 520 час., в том числе 120 час. при 120—135° С, 0,5 часа при 135—140° С и 0,5 часа при 140—145° С. Стоянка клея оценивалась по изменению цвета топлива и по сравнивательной прочности клеено-сваренных образцов до и после испытаний. Для соединений из листов сплава Д16АТ толщиной 2+2 мм до испытания в топливе средняя разрушающая нагрузка была 911 кг/см² и разброс показателей прочности 18%, а после испытания — соответственно 910 кг/см² и 14%.

При всех исследованиях на коррозию получены удовлетворительные результаты. Внешний вид образцов, испытанных на топливостойкость, показан на фиг. 6.

Кроме описанных испытаний, авторы провели эксперименты по проверке клеено-сварных анодированных образцов на проникновение щелочи и кислоты в зазор между листами. Были изготовлены


* Испытания проводились Н. А. Макаровым, Е. В. Артагоновой и А. Н. Тумановым (ВИАМ).

образцы из сплава В95АТ толщиной 2 мм в виде квадратов размером 150×150 мм; клей наносился по краю на ширину 30 мм.

После сварки, термообработки и анодирования сварных точек высверливались и полость между листами, не покрытая клеем, обрабатывалась химическими индикаторами — фенолфталевином и метилоранжем (фиг. 7). Следов кислоты и щелочи обнаружено не было.

Весь комплекс описанных исследовательских работ позволил рекомендовать следующую технологию изготовления клеено-сварных конструкций, подтверждаемую анодированием:

- 1) предварительная сборка узла;
- 2) подготовка поверхности под сварку (травление и зачистка металлической щеткой) и нанесение клея;
- 3) освещение клеевой пленки (в случае необходимости);
- 4) окончательная сборка узла, прихватка и сварка его;
- 5) термообработка сваренного узла;
- 6) анодирование;
- 7) контроль.




Фиг. 7. Образец для испытаний на проникновение электролита в зазор между листами.

ТЕХНОЛОГИЯ

31

№ 6



Фиг. 8. Экспериментальная панель для испытаний на герметичность.

Профили приварены по краю ФЛ4.

По этой технологии изготовлено несколько типов панелей (фиг. 8), испытания которых показали технологичность и перспективность предлагаемого метода сварки.

Следует указать на возможность применения другого весьма перспективного варианта описан-

ваемого метода, заключающегося в том, что сварка проводится по обычной схеме, а клей наносится по краям соединения внахлестку и в результате капиллярности связки заполняет зазор между сваренными листами. В этом случае цессообразное использование быстрогорячущего клея, не требующее термообработки, что упрощает и ускоряет производство изделий.

Выходы

1. Разработан метод контактной точечной электросварки алюминиевых конструкций с последующим анодированием, обеспечивающий возможность их работы в среде топлива при повышенных температурах.

2. Подобрано покрытие (клей ФЛ4) и модернизирован его состав с целью применения в клеено-сварных конструкциях.

3. Разработан технологический процесс изготовления клеено-сварных панелей из легких сплавов, подвергаемых анодированию после сварки.

Большое внимание созданию специального оборудования для самолетостроительных заводов


Я. Я. ВИЛЯМОВСКИЙ

Основные направления специального станкостроения

На базе послевоенного самолетостроения свидетельствует о непрерывном росте веса конструкций изделий и в то же время о снижении удельной трудоемкости затрат на 1 кг веса, несмотря на все растущую сложность изготовления агрегатов, оборудования и приборов. Так, например, средний вес самолетов, выпускаемых в шестой пятилетке, увеличился по сравнению со средним весом изделий, изготовленных в пятой пятилетке, в 2,6 раза, а в ближайшие годы возрастет примерно в 2,7 раза. При этом удельная трудоемкость затрат на 1 кг веса изделия в шестой пятилетке составила всего 58% от трудоемкости затрат в пятой пятилетке.

Эти данные свидетельствуют о значительной работе, проведенной как по организации производства, так и по совершенствованию технологических процессов, созданию новых средств механизации и высокопроизводительного оборудования. Для того чтобы затраты труда на новые изделия были еще меньше, надо расширять механизм производства, что потребует значительного увеличения парка специальных и агрегатных станков.

В табл. I показано распределение трудоемкости обработки изделий по видам работ. Как видно из таблицы, у новых изделий значительно возрастает объем механической обработки, заготовительно-штамповочных и агрегатно-сборочных операций.



Фиг. 9. Профилягебочный станок ПГ-3.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

Таблица 1
Распределение трудоемкости изготовления изделий по видам работ

Виды работ	Процент от общей трудоемкости по изделиям		
	в пятой пятилетке	в шестой пятилетке	в ближайшие годы
Заготовительно-штамповочные	17,0	20,0	10,0
Кузенные, литьевые и сварочные	2,3	1,8	4,0
Механическая обработка	17,0	21,0	30,0
Гальванические и лакокрасочные	4,3	5,4	5,0
Агрегатно-сборочные и листоизделий	52,0	46,0	46,0
Прочие	7,4	5,8	5,0
Итого:	100,0	100,0	100,0

За последние годы НИАТ провел работу по созданию нового типажа оборудования для самолетостроения. Ниже рассматриваются основные направления специального станкостроения в связи с новыми технологическими процессами и конструктивными особенностями изделий.

Оборудование для заготовительного-штамповочных цехов. Распределение трудоемкости заготовительно-штамповочных операций по видам работ приведено в табл. 2.

Таблица 2
Распределение общей трудоемкости заготовительно-штамповочных работ при производстве изделий по отдельным операциям

Операции	Процент от общей трудоемкости	Процент операций		
		механических	электрических	ручных
Формовка резиной (на гидропрессах)	7	30	70	
Формовка на падающих молотах	11	25	75	
Изготовление обшивок двойной кривизны	3	70	30	
Изготовление обшивок одинарной кривизны	1	90	10	
Раскрой цветного листа	16	90	10	
Раскрой черного листа	1	60	40	
Штамповка на эксцентриковых прессах	10	90	10	
Штамповка на кривошипных прессах	1	90	10	
Изготовление деталей на давильных станках	1	25	75	
Изготовление трубопровода	16	50	50	
Изготовление профилей (листовых и прессованных)	33	50	50	
Итого:	100			

С целью дальнейшей механизации технологических процессов новый типаж оборудования для заготовительно-штамповочных цехов предусматривает создание станков для раскроя плоских деталей из листа, формообразования обшивок и деталей каркаса самолета из листа, раскроя деталей каркаса из профилей, их формообразования и доводки, удаления технологических припусков и для раскроя и формообразования деталей из труб.

Распределение оборудования по видам работ представлено в табл. 3. Всего типажем охватывается 168 единиц оборудования, из которых 52 единицы уже изготавливаются серийно, а остальные или должны быть спроектированы, или находятся в стадии изготовления и отладки. Сопоставление с данными табл. 2 показывает, что в первую очередь следует проектировать и внедрять оборудование, механизирующее процессы формовки резиной на гидропрессах и падающих молотах, где 70–75% операций выполняется вручную.


Таблица 3
Распределение заготовительно-штамповочного оборудования, выключенного в типаж НИАТ, по видам работ

Виды работ	Оборудование		
	общее количе-ство	изгото-вается се-риально	изгото-вается вручную
Раскрой плоских деталей и заготовок из листа	25	12	13
Формообразование обшивок	15	6	9
Доводка обшивок после формообразования	10	3	7
Удаление технологических припусков на обшивках	9	1	8
Формообразование деталей каркаса из листа	31	10	21
Доводка деталей каркаса из листа	16	1	15
Раскрой деталей каркаса из профилей	9	3	6
Формообразование деталей каркаса из профилей	23	14	9
Доводка профилей после формообразования	4	—	4
Удаление технологических припусков на профилей и образование отверстий	11	—	11
Раскрой деталей из труб	10	1	9
Формообразование деталей из труб	5	1	4
Итого:	168	52	116

Особого внимания заслуживают прессы типа ПШР для штамповки-гибки резиной с усилием 4600, 9600, 20000 и 30000 т и удельным давлением 400 кг/см², а также прессы типа ПШВР для штамповки-вытяжки резиной с усилием 1500, 2800, 7200 т. В прошлом году почти все заводы получили прессы ПШР-1 с усилием 9600 т. Полноценная загрузка их

№ 6

ТЕХНОЛОГИЯ



Фиг. 1. Образцы труб, изогнутых на станке ТГС-2.

является одним из важнейших мероприятий. Начато изготовление пресса для штамповки-гибки с усилием 20000 т. Оснащение заводов указанными выше прессами, листостамповочными молотами и другим оборудованием создает возможность значительной механизации перечисленных операций.

Трудоемкость изгипроводов трубопроводов составляет 16,0% общей трудоемкости заготовительно-штамповочных работ, причем 50% этих операций все еще выполняется вручную. Типаж оборудования предусматривает целую серию становков для раскроя и формообразования труб. Как видно из табл. 4, оборудование для изготовления деталей из труб пока еще недостаточно. Надо быстрее создать автоматы для резки труб, копиральные, труборазрезальные станки, труборазъемочные станки и станки для обкатки труб. В этом году заводы получают труборезочный станок ТГС-2 (см. вклейку в № 4 журнала за 1957 г.) для гибки труб в один или разные плоскости по опправке, без наполнителя. Наибольший диаметр изгибаемых труб из цветных и черных сортов 80 мм, наименьший радиус изгиба 50 и наибольший 350 мм (фиг. 1).

Крайне кустарен пока процесс окраски трубопроводов. Поэтому важно как можно быстрее внедрить установки для окраски деталей в электростатическом поле. Такие установки апробированы на многих заводах. Наиболее положительных результатов добились на заводе, где главным металлургом С. С. Волков.

Изготовлен и отгружен для серийного производства труборазъемочный станок ТР-1 (фиг. 2) для развалывки концов труб под напливное соединение. Наибольший диаметр труб 6 мм, а наибольший для цветных 50, для стальных 40 мм.

Объем ручных работ при изготовлении деталей из пресованных профилей составляет около 50%. Еще не хватает раскройного оборудования, мало становков для гибки и малковки профилей, гибочных и калиброванных прессов и др.

В настоящее время выпускается опытный образец станка для гибки с одновременной малковкой деталей из пресованных профилей в холодном состоянии. Наибольшее сечение формируемого профиля 1900 мм², наибольший угол изгиба 300°, наименьший радиус изгиба 250 мм.

Созданы профилегибочные станки ПГ-3 и ПГ-4, которые поступают на заводы. Первый из них (см. фигуру в начале статьи) предназначен для изгото-

ления деталей из пресованных профилей гибкой в роликах, а второй — колец из стальных пресованных профилей тем же методом.

Пополнился парк штамповочно-заготовительных цехов и токарно-давильных станков ЗР-53 с высотой центров 200 мм и ТТ-53 с высотой центров 500 мм.


Предусматривается создание токарно-давильного станка с высотой центров 1500 мм, имеющего колировальное устройство и гидропривод для формоизменения деталей из стали толщиной 0,5–2 мм.

Оборудование для механической обработки тяжеловесных цехов у новых изделий непрерывно расширяется, что подтверждается данными табл. 1. В то же время становочный парк пополняется в основном за счет универсального оборудования. Оснащение же цехов современными специализированными станками будет способствовать увеличению производительности и дальнейшему внедрению прогрессивных методов механической обработки деталей самолетов.

В результате разработки НИАТ и заводами классификатора механически обрабатываемых деталей и типовых технологических процессов их изготовления является основа для механизации и автоматизации технологических цехов. Как видно из табл. 4, оборудование для изготовления деталей из труб пока еще недостаточно. Надо быстрее создать автоматы для резки труб, копиральные, труборазрезальные станки, труборазъемочные станки и станки для обкатки труб. В этом году заводы получают труборезочный станок ТГС-2 (см. вклейку в № 4 журнала за 1957 г.) для гибки труб в один или разные плоскости по опправке, без наполнителя. Наибольший диаметр изгибаемых труб из цветных и черных сортов 80 мм, наименьший радиус изгиба 50 и наибольший 350 мм (фиг. 1).

Распределение трудоемкости механической обработки по видам работ приведено в табл. 4, а специализированного металлорежущего оборудования — в табл. 5.

Как следует из приведенных данных, необходимо больше внимания уделять парку фрезерных становков, что и предусмотрено типажом, где из 125 типоразмеров 52 занимают фрезерные станки. Значительно должен пополниться парк специализированными токарными и револьверными станками. Раз-



Фиг. 2. Труборазъемочный станок ТР-1.

работано и проектируется оборудование для цехов подготовки производства, в том числе для обработки контуров штампов, изготовления шаблонов, координатно-расточечных станков, для инструментальных работ и др.

Таблица 4

Распределение труда по видам механической обработки

Виды работ	Процент от общей трудоемкости
Токарные	21
Фрезерные	26
Револьверные	15
Сверлильные	14
Автоматные	7
Шлифовальные	4
Протяжные	2
Разные	11
Итого:	100


Типаж специализированного металлорежущего оборудования предусматривает создание станков с копировальным устройством, с гидравлической следящей системой для автоматического копирования по замкнутому контуру, фотокопировальных, работающих по магнитной записи и с программным управлением по заданным числам; агрегатных станков и полуавтоматов; силовых головок к агрегатным станкам.

Таблица 5

Распределение специализированного металлорежущего оборудования, предусмотренного типажом НИАТ, по видам работ

Станки	Типоразмеры		
	общее изготавливаемое число	изготавливается серийно	подлежат производственному
Токарные	12	7	5
Фрезерные	52	33	19
Сверлильные и расточные	7	4	3
Шлифовальные и отъемные	26	19	7
Агрегатные	15	—	15
Разные	13	5	8
Итого:	125	68	57

За последнее время на заводы поступили координатно-расточные станки ПР-87 (фиг. 3) для сверления и растачивания отверстий диаметром до 250 мм с точностью до 0,01 мм в крупногабаритных деталях оспистки и некоторых деталях основного производства.




Фиг. 3. Координатно-расточный станок ПР-87.

Наложен серийный выпуск продольно-строгального станка мод. НС-6 (фиг. 4) с вертикальной шлифовальной головкой, предназначенного для обработки крупных деталей типа плит разъема стапелей и др. На станке можно строгать и шлифовать различные плоскости размером до 2000×2500 мм, а также Т-образные пазы и V-образные направляющие. Его можно весьма эффективно использовать в цехах подготовки производства.

В значительном количестве поставлены заводами модернизированные продольные копировально-фрезерные станки ПКФ-8 и ПКФ-12 для обработки алюминиевых и стальных профилей переменного сечения. Они имеют бесступенчатую систему регулирования скорости подач, гидравлическую следящую систему для вертикального, углового и поперечного копирования, быстродействующие зажимные фрикционные приспособления. Станки КФС-20 после модернизации с успехом могут применяться для фрезерования панелей. Наибольшая длина детали 20 000 мм, ширина 800 мм.

Однако показали себя в работе новые копировально-фрезерные станки ГФ-314 (фиг. 5) для обра-




Фиг. 4. Продольно-строгальный станок НС-6.

ботки плоских поверхностей и замкнутых фасонных контуров деталей из магниевых сплавов. Обработка ведут по накладному контуру с помощью электрического копировального устройства. Наибольшие размеры детали 2400×1600 мм. На заводах за короткий период подобрали номенклатуру деталей для обработки на этих станках, которые в настоящее время работают с полной загрузкой.

Основное производство копировально-фрезерных станков ИС-221 с гидравлической следящей системой, предназначенными для фрезерования внутренних и наружных фасонных контуров деталей типа фланцев, кронштейнов и блоков.

Изготовлена партия вертикальных копировально-фрезерных станков КФГ-1 и КФГ-2. На станке КФГ-1 (см. вклейку в № 6 журнала за 1956 г.) фрезеруют детали из стали и алюминиевых сплавов по плоскому или объемному контуру методом автомата



Фиг. 5. Копировально-фрезерный станок ГФ-314.


работки ГФ-315, рассчитанный на обработку деталей двойной кривизны типа окантовок, рам фонарей, каркасов люков и т. п. из магниевых сплавов. Он имеет пятикоординатную электрическую следящую систему для автоматического управления по контуру продольной подачи стола, поперечной подачей каретки, вертикальной подачей ползуна и двумя поворотами фрезерной головки. Наибольшие размеры обрабатываемой детали 2400×1500 мм.

Будут поставлены бесконсольно-фрезерные станки 656 и 659. Станок 656 (фиг. 6) с встроенным столом размером 630×2100 мм и поворотной бабкой имеет 18 скоростей шинделя (40—2000 мм). Угол поворота шинделя бабки ±30°. Размер стола станка 900×2500 мм.

Готовится к выпуску:

- копировально-фрезерный станок КФГ-3 для обработки вафельных панелей, оборудованный четырьмя фрезерными головками, мощностью 7 кВт каждая;

- токарно-фрезерный копировальный станок ТФК-2 (фиг. 7) для обработки по контуру крупногабаритных деталей из легких сплавов. Максимальный диаметр обрабатываемой детали 2800 мм, наи-



Фиг. 6. Бесконсольно-фрезерный станок 656.

ближайшее время заводы также получат ряд специализированных станков, в том числе копирально-фрезерный станок КФП-1 для обработки верхних и нижних плоских поверхностей, боковых кромок с фасонным контуром и ребер жесткости монолитных панелей постоянного и переменного сечений. Он снабжен электрической следящей системой и вакуумным столом для крепления панелей. Длина панелей до 15 000 мм, ширина до 1500 мм. Будет внедрен также копировально-фрезерный

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

36

большая длина 1500 мм. Предусмотрена возможность обработки тел вращения точением по плоскому копиру, для чего станок оснащен резцовой головкой;

— планетарный внутрислифовальный станок МВ-6020 для шлифования сквозных и глухих отверстий в тавровых, кронштейнных и подвесных шасси; Стол может перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлениях, диаметр шлифуемого отверстия 90—320 мм, глубина 500 мм;

— пазошлифовальный станок МШ-102 для шлифования пазов профилем глубиной 80—200 мм и шириной 10—250 мм;

— станок для мерной резки профилей длиной до 20 м под любым углом продольной оси. Деталь быстро и точно устанавливается на заданную длину с помощью пневматического или гидравлического устройства. Должны быть поставлены дисковые пильы для резки прутков диаметром до 250 мм и прессозаданных профилей сечением до 300×300 мм из алюминиевых сплавов, а также пильы для резки прутков и профилей из нержавеющих сталей и типовых сплавов.

НИАТ совместно с заводами разработала значительное количество технических заданий на проектирование и изготовление нового специального выемочно-разделочного оборудования. В качестве примеров можно привести следующие станки:

— токарно-копировальный станок для обработки копиром фасонных наружных и внутренних по-верхностей деталей шасси типа цилиндров, штоков, осей и т. п., который должен обеспечить выполнение таких операций, как обточка по копири наружной поверхности детали, расточка отверстий цилиндров по копири и обточка под резьбу с нарезкой ее. На станке можно обрабатывать детали из легированых сталей 30ХГСА и 30ХГСНА при $\sigma_b=120-$
 170 кг/мм^2 ;

— копировально-фрезерный станок для обработки плоских контуров с программным управлением. Фрезерование таких деталей, как шаблоны, рубильники, пластичные штампы и пр., ведут по контуру под любым углом, а также с переменной малкой в пределах от 0 до 60°;

— расточный копировальный станок для тонкой расточки, исключающей процесс шлифования, с телевизионным экраном для наблюдения за чистотой расточки в процессе обработки;

— копировально-фрезерный станок с одним вертикальным и двумя горизонтальными шинделями для обработки вафельных панелей размером до 3000×20 000 мм, а также плоскостей разъема, контура и подсечек;

— координатно-расточный станок с программным управлением с двумя вертикальными шинделями и одним горизонтальным, с полезной площастью стола 1400×2200 мм. Продольный ход стола 3500 мм, поперечный ход вертикальных головок 2500 мм. Сверление и расточка отверстий по координатам выполняются с точностью до 0,001 мм по диаметрам отверстий и между осями. Расстояния от-

считываются автоматически, по заданию, записанному на магнитной ленте или перфокартах.

Следует особо отметить недостаточное внимание к созданию агрегатных станков и в первую очередь — силовых головок к ним. Однако ряд агрегатных станков уже спроектирован, и опытные образцы некоторых из них уже изготовлены. Например, выпускается агрегатный фрезерный полуавтомат 71104 для чистовой обработки двумя наборами фрез проушины в деталях типа двусторонних вилок.

Предусмотрена возможность последовательной и одновременной обработки левой и правой проушины. Длина детали 250—900 мм. Изготавливается агрегатный вертикальный сверлильно-расточный станок 71032 для сверления, расточки, зенкерования, развертывания и снятия фасок в стальных деталях шасси. Шпиндели сверлильных насадок могут устанавливаться на различном расстоянии друг от друга, в зависимости от обрабатываемой детали. Четырехпозиционный поворотный стол имеет четыре зажимных приспособления для закрепления деталей. Наибольший диаметр зенкерования и расточки 60 мм на длине 350 мм.

Агрегатный пятишпиндельный сверлильно-расточный станок 71033 предназначен для зенкерования, проточки канавок и подрезки торцов цилиндров. По направляющим станины перемещается самодействующая силовая головка с пятишиндельной насадкой. На станине укреплен прорезь с шестипозиционным поворотным барабаном, на котором установлено шесть зажимных приспособлений для крепления деталей. Станок работает по полуавтоматическому циклу.

Оборудование для агрегатно-сборочных чехлов. До 20% работ в этих цехах приходится на клепально-сборочные. Поэтому обеспечение их дальнейшей механизации должно быть удалено серьезное внимание.

Как следует из табл. 6, основное внимание в типично клепально-сборочном оборудовании уделяется созданию переносного сверлильного и зенкновально-заклепывального оборудования и сверлильно-зенкновально-клепальных автоматов, разработка которых предусматривается тематическим планом одной из лабораторий НИАТ.

Основное сверлильно-клепальное оборудование достаточно хорошо известно заводам, и на нем остается наливаться едва ли следует. Необходимо отметить, что ряд установок выполнен только в виде опытных образцов. Они могут быть переданы в серийное производство в ближайший период в случае поступления заказов от заводов.

К такому оборудованию относятся следующие установки и механизмы:

— сверлильно-зенкновальная установка СЗУ-ОК для группового сверления и зенкования отверстий в продольных панах панелей одиннадцати кризисов, создаваемая на базе сверлильно-зенкновальных агрегатов СЗА-02; транспорто-выравнивающие устройства проектируются применительно к конструкции и конфигурации каждого узла или панели;

— сверлильно-зенкновальная установка СЗУ-Д-1 для группового сверления отверстий в узлах типа лонжеронов и т. п. (фиг. 8), создаваемая на базе сверлильных агрегатов СА-1. Сверление и перемещение инструмента на заданный шаг осуществляются автоматически. Транспорто-выравнивающее устройство проектируется также в каждом отдельном случае, применительно к конструкции и конфигурации каждого узла.

Из переносного сверлильного и зенкновального оборудования в ближайшее время намечены к серийному выпуску новые пневматические сверлильные машины Д-1м и Д-2м для сверления и зенкования отверстий диаметром соответственно 5 и 8 мм, с числом оборотов 3600 и 2200 в минуту.

Приведенный выше краткий обзор, далеко не полностью охватывающий новые образцы внеядерного и находящегося в производстве и разработке специального и специализированного оборудования, позволяет все же сделать некоторые выводы.

Начатая НИАТ работа по созданию типажа оборудования должна быть продолжена; имеющийся типаж следует систематически пополнять и совершенствовать. К этой работе должны быть привлечены как ОКБ, так и серийные заводы.

Требуется также создать типаж оборудования и для горячих цехов.

Необходимо всмело развивать проектирование и централизованное изготовление агрегатных станков, и в первую очередь силовых головок, так как при наличии их серийные заводы смогут сами создавать агрегатные станки.

Нужно использовать все возможности для увеличения производственных мощностей станко-строительных заводов с тем, чтобы быстрее обеспечить промышленность высокопроизводительными специализированными станками;

№ 6

ТЕХНОЛОГИЯ

37

Таблица 6
Распределение специального, специализированного и универсального оборудования по видам сверлильно-клепальных работ

Оборудование	Типоразмеры		
	общее число	изготв.-подлежат кляпыванию	изготв.-проектно-серийно
Стационарное сверлильно-зенкновальное	5	3	2
Переносное сверлильное и зенкновальное	15	10	5
Стационарное кляпальное	7	6	1
Переносное кляпальное ударного действия	9	6	3
Сверлильно-зенкновально-зенкновальные автоматы	6	1	5
Монтажно-сборочное	4	4	—
Транспорто-выравнивающие устройства	2	2	—
Итого:	48	32	16

Будет выпускаться также следующий ручной механизированный инструмент: угловая пневматическая сверлильная машина УД-2м для сверления в труднодоступных местах с максимальным диаметром сверления 10 мм и числом оборотов 2100 в минуту; пневматическая сверлильная быстроходная машина Д-2Б для сверления отверстий в тонких листах из легких сплавов с числом оборотов 15 000 в минуту. Создана пневматический кляпильные молотки с выбрасывающими устройствами: 57КМП-4 для расклепывания заклепок диаметром 4 мм, с числом ударов 1800 в минуту; 57КМП-5, 57КМП-6, 57КМП-8 и 57КМП-10 для расклепывания заклепок диаметром соответственно 5, 6, 8 и 10 мм.

Из переносных гидравлических прессов большого внимания заслуживают пневмоидравлические прессы КПГ-6 и КПГ-8, поставляемые одновременно с пневмоидравлическими агрегатами ПГА-6 и ПГА-8. Прессы предназначаются главным образом для кляпки элементов каркаса, а также швов, расположенных в труднодоступных местах агрегатов.

Изготовлен опытный образец подвесной автоматической кляпильной скобки АКН-3. Его пользуются для кляпки в труднодоступных местах агрегатов (например, шва, расположенного по ходу разрезных нервюр, при соединении двух половин секции — хвостовой части крыла, оперения и др.).

Из оборудования для монтажно-сборочных работ отработаны для серийного производства: реверсивные отвертки РПО-800; тарированный пневматический гайковерт Д-2Р; пневматическая торцовочная сверлильная машина ГИ-1 для снятия металла при сборочно-присоединительных работах, с числом оборотов шпинделя 12 000 в минуту.


Приведенный выше краткий обзор, далеко не полностью охватывающий новые образцы внеядерного и находящегося в производстве и разработке специального и специализированного оборудования, позволяет все же сделать некоторые выводы.

Начатая НИАТ работа по созданию типажа оборудования должна быть продолжена; имеющийся типаж следует систематически пополнять и совершенствовать. К этой работе должны быть привлечены как ОКБ, так и серийные заводы.

Требуется также создать типаж оборудования и для горячих цехов.

Необходимо всмело развивать проектирование и централизованное изготовление агрегатных станков, и в первую очередь силовых головок, так как при наличии их серийные заводы смогут сами создавать агрегатные станки.

Нужно использовать все возможности для увеличения производственных мощностей станко-строительных заводов с тем, чтобы быстрее обеспечить промышленность высокопроизводительными специализированными станками;



Фиг. 8. Сверлильная установка СУ-Л-1.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ № 6

Сварка стали ЭИ736

Канд. техн. наук М. А. ЛЮСТРОВ и Н. С. ЕЛКИН

ВИАМ разработал нержавеющую хромистую сталь ЭИ736 маркенситного класса, имеющую более высокую прочность при повышенных температурах по сравнению с существующими хромистыми сталью.

Для определения свариваемости стали ЭИ736 сваривали пластины толщиной 1,5; 2 и 4 мм аргонодуговой, ручной дуговой, автоматической под флюсом и контактной сваркой.

Аргонодуговая сварка

Ручная аргонодуговая сварка образцов толщиной 1,5 мм выполнялась постоянным током прямой полярности с присадкой основного материала; ток 75—80 а.

Установлена хорошая свариваемость стали. При рентгеновском просвечивании и микролизе в швах не обнаружено никаких дефектов. Как показывают испытания сварных образцов на разрыв (табл. 1), прочность сварного соединения лишь немногим ниже, чем основного материала. При охлаждении с высоких температур стали ЭИ736 под влиянием на воздухе, в результате чего твердость сварного шва и переходной зоны на расстоянии 5—7 мм от центра шва резко возрастает (фиг. 1). Это обстоятельство необходимо учитывать при изготовлении сварных деталей. Перед правкой сварные соединения следует подвергать термической обработке.

Таблица 1

Прочность на разрыв сварных соединений из стали ЭИ736, выполненных аргонодуговой сваркой

Режим термической обработки после сварки	Предел прочности в кг/мм ²		
	основного материала	сварного соединения	температура в °C
	20	300	500
Без термической обработки	83—89	65—69	50—53
	86	67	52
Закалка с 1000°C, отпуск при 580°C в течение 2 час., охлаждение на воздухе	98—102	92—96	60—77
	101	94	67
Отпуск при 580°C в течение 2 час., охлаждение на воздухе	—	—	—
	76	77	65—67
	76	66	51

Испытаниями на загиб и на давливание шарика по Эррисену (табл. 2) установлено, что максимальная пластичность сварных соединений достигается после их отпуска при 580°C с выдержкой в течение 2 час. или закалки с 1000°C, отпуск при 580°C и старение при 700°C в течение 16 час. с последующим охлаждением на воздухе. Однако последняя операция весьма длительна и не всегда может быть рекомендована.

Металлографическим исследованием установлено, что сталь ЭИ736 в состоянии поставки имеет феррито-перлитную структуру (фиг. 2). При охлаждении с высоких температур на воздухе образуется мартенситная структура (фиг. 3). Отпуск сварных соединений при 400°C изменений не вносит. При

№ 6

№ 6

ТЕХНОЛОГИЯ

39

загиб при комнатной и повышенных температурах приведены в табл. 3.

Таблица 3
Механические свойства сварных соединений из стали ЭИ736, выполненных ручной дуговой сваркой

Материал	Режим термической обработки после сварки	Предел прочности в кг/мм ²			Угол загиба в град.
		20	300	500	
Сталь ЭИ736	Отпуск при 580°C в течение 2 час., охлаждение на воздухе	82—83	65—69	53—56	41—47
	1—до термической обработки; 2—после термической обработки	82	67	54	44
Сталь X20H10F6	То же	76—92	68—71	54—55	77—109
		81	70	55	102

Автоматическая сварка под слоем флюса

Автоматическая сварка под слоем флюса пластины толщиной 2 и 4 мм выполнялась постоянным током прямой полярности с применением флюса АН3.


Скорость сварки составляла 25 м/час. При толщине пластины 2 мм применялась присадочная проволока из стали ЭИ654 диаметром 2 мм; напряжение на дуге было 22—25 в. При толщине пластины 4 мм использовалась проволока из стали X20H10F6.



Фиг. 2. Микроструктура стали ЭИ736 в состоянии поставки (X100).



Фиг. 3. Микроструктура сварного шва до термической обработки (X100).



Фиг. 4. Кривые изменения твердости в сварном соединении.

1—ручная дуговая сварка; 2—автоматическая сварка под флюсом (присадочная проволока из стали X20H10F6).

Ручная дуговая сварка пластины толщиной 2 мм выполнялась постоянным током 65—70 а.

Электроды изготавливались в виде полосок из основного материала из проволоки диаметром 2,5 мм из сталей X20H10F6, X18H9T и Ж1 с покрытием НЖ2. Наилучшие технологические свойства показали электроды со стержнями из сталей X20H10F6 и ЭИ736.

Рентгеновским просвечиванием и микролизом проверялось установление и микроанализом сварных швов установлено, что они хорошо проварены и не имеют внутренних дефектов. Результаты испытаний сварных соединений на разрыв и на

Таблица 4
Механические свойства сварных соединений из стали ЭИ736, выполненных автоматической сваркой под флюсом

Толщина свариваемых пластин в мм	Предел прочности в кг/мм ²		Ударная вязкость в кгм/см ²		Примечание
	основного материала	сварного соединения	основного материала	сварного соединения	
4	82—85 83	80—82 81	6—8 7	5—8 7	Испытания производились при температуре 20° С

Роликовая сварка

Роликовая сварка пластин толщиной 1,5+1,5 мм из стали ЭИ736 проводилась на машине МШП-150 завода «Электрик» с прерывателем ПИШ-100. Режим сварки: время сварки 0,16—0,2 сек.; время паузы 0,2—0,24 сек.; скорость сварки 0,3—0,4 м/час; сварочный ток 8500—9000 а; давление на электродах 800—850 кг; нагрев 8—10 мин.

Установлено, что сталь ЭИ736 хорошо сваривается роликовой сваркой. Рентгеновским просвечиванием и металлографическим анализом дефектов в сварных соединениях не обнаружено. В табл. 5 приведены результаты испытаний на разрыв свар-

Точечная сварка стали ЭИ736

Точечная сварка пластин толщиной 1,5 мм проводилась на машине ASEA-200. Режим сварки: время сварки 0,24—0,30 сек.; давление на электродах 500—550 кг; сварочный ток 5500—6000 а; диаметр электродов 5,5—6,0 мм.

При испытании на образцах технологической пробы обнаружено хрупкое разрушение сварной точки. Повышение пластичности сварных точечных соединений достигается применением термической обработки после сварки по режиму: отпуск при температуре 580° С в течение 2 час., охлаждение на воздухе. Прочность сварных точечных соединений (табл. 6) определялась испытанием образцов на срез при различных температурах. Незначительное повышение прочности при температуре 300° С по сравнению с прочностью, полученной при комнатной температуре, объясняется повышенной пластичностью сварной точки. При температуре —70° С снижение прочности сварной точки не наблюдалось.

Таблица 6
Прочность на срез сварной точки соединений из стали ЭИ736

Режим термической обработки после сварки	Разрушающая нагрузка на точку в кг			
	температура в °С	-70	20	300
Отпуск при 580° С в течение 2 час., охлаждение на воздухе	1140—1030	1460—1050	1500—1250	1340—1230
	1072	1072	1362	1274

Выводы

1. Сталь ЭИ736 хорошо сваривается аргонодуговой, ручной дуговой, автоматической под флюсом и контактной сваркой.

2. Узлы, выполненные с применением указанных видов сварки, необходимо подвергать отпуску при 580—600° С в течение 2 час. и охлаждении на воздухе.


3. В качестве присадочного материала при сварке плавлением рекомендуется применять проволоку из сталей ЭИ736 или X20H10Г.

Таблица 5
Прочность на разрыв сварных соединений из стали ЭИ736, полученных роликовой сваркой, при нормальной и повышенной температуре

Толщина свариваемых пластин 1,5+1,5 мм

Режим термической обработки после сварки	Предел прочности сварного соединения в кг/мм ²			Характер разрушения
	20	300	500	
Без термической обработки	82—78 81	70—61 68	60—51 59	По основному материалу
Отпуск при 580° С в течение 2 час., охлаждение на воздухе	76—74 75	67—61 64	52—47 50	То же
Закалка с 1000° С в течение 30 мин., охлаждение на воздухе	107—100 104	—	—	По переходной зоне





Ультразвуковой паяльник и ультразвуковая ванна УП-21
Ведущий конструктор
Л. Н. Нечаев

Ультразвуковой паяльник предназначен для лужения и пайки деталей из алюминия и его сплавов паяльником без применения флюса. Меняя стержень паяльника жестко соединен с магнитострикционным вибратором. Паяльник для удобства пользования оформлен в виде пистолета и поставляется вместе с блоком питания. Ламповый усилитель, имеющийся в блоке питания, блокирует паяльник, помешавшийся обратной связью образует совместно с вибратором паяльника цепь обратного действия эффекта магнитострикции, возбуждая вибратор. Вместе с вибратором колебается и стержень паяльника. Частота генерируемого тока автоматически подстраивается в реальном с частотой собственных колебаний вибратора, благодаря чему поддерживается интенсивные колебания последнего.

При работе паяльник возбуждается в расплавленном припое ультразвуковые колебания. Воздействие при этом квазивибрации вызывает разрушение оксидной плёнки на поверхности припоя. Очищенная от окислов поверхность смачивается припоеем и хорошо плавится. В дальнейшем паяемые детали можно паять ультразвуковым или обычным паяльником.

Паяльник подключается к блоку питания, двумя гибкими кабелями со штекерами, разъемами и питающей сетью — гибким кабелем со штекерной вилкой. Нескольконый элемент паяльника питается от питающей обмотки силового трансформатора, имеющегося в блоке питания, и включается при подключении блока питания к сети. Особенность возбуждения включается с помощью выключателя, расположенного на рукоятке паяльника. При размыкании выключателя лампа окончного каскада блока питания запирается блокиратор, между которыми скобка удлиняется. В наработанном состоянии паяльник хранится в специальной коробке, в которой находятся в комплекте устройства.

Ультразвуковая ванна предназначена для пайки и лужения методом окунания мелких деталей и припояков из алюминия и алюминиевых сплавов. Ванна оснащается мелкими припоями без применения флюса. Ванна работает по тому же принципу, что и ультразвуковой паяльник.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочая частота	20 кц
Выходная мощность	40 ет
Мощность, потребляемая нагревательным элементом	100 вт
Питание от сети переменного тока	110/127/220 в, 50 гц
Габаритные размеры:	
паяльника	300×170×50 мм
подставки под паяльник	205×105×138 мм
ванны	288×200×162 мм
блока питания	332×310×250 мм
Вес:	
паяльника	1 кг
подставки под паяльник	0,25 кг
ванны	1,7 кг
блока питания	14 кг

Ультразвуковой паяльник УП-21 и блок питания изготавливаются по чертежам НИТИ заводом Ленинградского Союзнархоза; чертежи ультразвуковой ванны можно получить в НИТИ.

Сдаточное испытание — неотъемлемая часть процесса изготовления двигателя

(В порядке обсуждения)

Н. Г. САМАРОВ

Одной из особенностей существующей технологии производства авиационных двигателей является их двухкратная сборка. Двигатели собираются, испытываются, дефектируются и собираются вторично, на этот раз окончательно. Такое построение технологического процесса позволяет оценить состояние узлов и деталей, прошедших обкатку и приработку.

В чертежах узлов и деталей, кроме размеров, чистоты поверхности, веса и материала, часто даются еще технические условия на их приемку — твердость, неуравновешенность, биение, положение теч или новых поверхностей в пространстве и т. д.

Конструктор, создавая новую деталь, оговаривает все эти основные и дополнительные характеристики. Однако после первого же испытания этих деталей на работающем двигателе их характеристики изменяются и зачастую существенно. Так, в результате механической нагрузки, частично сочетающейся с термической напряженностью, происходит деформация деталей. Одновременно с изменением основных геометрических размеров (толщины, диаметра) увеличиваются взаимные биения поверхностей и изменяются зазоры в узлах. Известно, например, что в ходе сдаточного испытания лопаток газовой турбины вытягиваются, в силу чего уменьшается зазор между вершинами лопаток и ободом турбины и увеличивается биение лопаток относительно оси вращения ротора. Последнее влечет за собой увеличения неуравновешенности ротора.

Подобные изменения могут привести к тому, что после первого, даже кратковременного, испытания размеры деталей не будут укладываться в пределы допусков, заданных чертежами и техническими условиями. По установленвшейся практике такие детали, как правило, бракуются. Однако следует считать, что изменения характеристики деталей и узлов за время сдаточного испытания являются нормальным результатом приработки. Подвергаясь на работающем двигателе механической, тепловой и вибрационной нагрузкам, они, естественно, изнашиваются или деформируются.

В начале эксплуатации происходит быстрый износ поверхности (срабатываются гребешки микронеровностей), затем он на продолжительное время стабилизируется, а потом вновь быстро возрастает вплоть до разрушения детали. После приработки в ряде случаев размеры деталей выходят за пределы допусков, тем более, если деталь изготовлена с одним из предельных допусков. Представляет большой интерес и то, что детали, которые не подвергаются непосредственному износу, а работают при тепловой и механической нагрузках, деформируются в начале эксплуатации на значительную

величину, которая затем также стабилизируется. При этом, как правило, наблюдается потеря твердости, так как в процессе нагрева и охлаждения лопаток происходит своеобразный отпуск.

Из всего сказанного ясно, что после сдаточного испытания, которое на разных заводах называется приработкой или обкаткой, не сохраняются характеристики ряда деталей. Эти изменения неизбежны и должны быть отражены в специальных документах, хотя бы для ограниченного ряда деталей, прошедших обкатку на работающем двигателе, а допуски для таких деталей должны быть расширены по сравнению с допусками для новых деталей и узлов. Понятно, что размер и характер неизбежных и допустимых изменений невозможно рассчитать теоретически. Их можно установить только на основе обработки статистических материалов по микроберим и характеристикам деталей до и после испытания.

Разные заводы по-разному решают эти вопросы. Так, в ряде случаев создаются эталоны, отражающие состояние поверхности деталей после сдаточных испытаний; временные нормы на отдельные элементы для отдельных этапов освоения; таблицы отпечатков на зубьях конических колес для новых и обкатанных на двигателе пар; применяются различные допуски на радиальные зазоры в турбинах для сдаточного и контрольного испытаний и т. п.

По мнению автора, для некоторого количества узлов и деталей, типичных для реактивных двигателей, следует установить эталоны или временные нормы, определяющие качество деталей после сдаточного испытания. Ниже приводится основной перечень показателей, на которые должны быть установлены нормы:

- лофты шариковых и роликовых подшипников;
- износ сепараторов подшипников;
- износ уплотнительных колец на валах и канавок для них;
- износ зубьев всех видов колес;
- боковые зазоры в зацеплении;
- зазоры перед лопаток;
- закрутка перед лопаток;
- зазоры в замковом соединении лопаток;
- пропускная способность и другие характеристики топливных форсунок;
- балансировка роторов.

Для ряда трущихся деталей следует эталонировать допустимое изменение чистоты поверхности.

Все сказанное имеет большое значение именно потому, что указанные изменения происходят

работающем двигателе почти мгновенно. А это значит, что машина практически работает не с теми допусками, которые заданы конструктором, а с новыми, образовавшимися после приработки.

Таким образом, сдаточное испытание надо рассматривать не как начало эксплуатации, а как составную технологическую операцию в процессе изготовления двигателя, служащую продолжением механической, а иногда и термической обработки его деталей.

Конструктор, разрабатывая двигатель, определяет ресурс двигателя, должен принимать в расчет именно те характеристики деталей и узлов, которые получены после сдаточного испытания.

Чтобы конструктор и технолог могли учсть изменения характеристик деталей в ходе обкатки и корректировать их в процессе доводки двигателя на различных этапах его освоения, требуется практический материал. При сборке его необходимо:

а) определить первичный отдельных деталей и узлов, подлежащих измерению и визуальному контролю после сдаточного испытания;

б) разработать форму учета измерений и форму для дефектации;

в) провести измерения до и после нескольких десятков испытаний и тщательно их зафиксировать;

г) обработать накопленный статистический материал, т. е. построить таблицы, дающие сравнительную характеристику элементов до и после сдаточного испытания, и на основании их рассмотреть, целесообразно ли вводить новые (временные) нормы или эталоны и какие именно.

В качестве формы технической документации, необходимой для накопления статистических материалов, рекомендуется карта контроля сборки и обмера, которая должна иметь три основных графы: требования по ТУ и чертежу; фактическое состояние детали при первой сборке; фактическое состояние детали при второй сборке. На одном из заводов аналогичная работа ведется много лет и дает возможность конструкторам и технологам обоснованно и своевременно корректировать соответствующую техническую документацию.

В таблице приведено несколько примеров изменения характеристик деталей и узлов после сдаточного и длительного испытаний, взятых на основании статистических материалов.

Среди многих конструкторов распространено мнение, что всех этих изменений можно избежать путем так называемой технологической компенсации. Они, например, считают, что деформации дисков лопаток, корпусов и других деталей можно предотвратить особым режимом старения. При этом термообработка должна имитировать режимы эксплуатации двигателя. В ряде случаев, там, где это необходимо, следует найти средство для сохранения характеристик деталей в пределах допусков, заданных для новых деталей. В других случаях рекомендуется расширить допуски при изготовлении

Деталь или узел	Характеристика замера (качественный показатель)	Количественный показатель		
		Изначально	После сдаточного испытания	После длительного испытания
Лопатка газовой турбины	Твердость по Роквеллу $R_c=150$ Вытяжка пера в мм	30 0,00	26 0,04	26 0,01
Диск газовой турбины	Вытяжка по диаметру в мм Винение торца обода относительно оси вращения	0,00 0,05	0,75 0,20	0,20
Ротор компрессора	Несправедливость в град	30	200	200
Форсунки камеры горения	Несправедливость в град Истечения горючего по секундам в %	16	25	30
Газовая турбина	Радиальный зазор в мм	3,3	3,0	3,0
Уплотнительные кольца на валах роторов	Боковой зазор в мм	0,05	0,25	0,30

ни, так как они все равно не выдерживаются на работающей машине. Для ограниченного количества узлов или агрегатов может быть следует предусмотреть измерения после обкатки и контролировать их.

В каждом конкретном случае это должен решать конструктор совместно с технологом после обработки статистических материалов. Технологический контроль чертежей должен проводиться с целью обеспечения технических условий не только для новых деталей, но и для деталей, прошедших сдаточные испытания на двигателе.

Обработка статистических материалов по всем заводам, выпускающим реактивные двигатели, может натолкнуть на совершенно новые и даже неожиданные выводы. Не исключено, что для реактивных двигателей, вероятно, можно вообще откаться от сдаточных испытаний и второй сборки, а сразу проводить окончательную сборку, сохранив переборку для отдельных узлов или агрегатов. Примеры подобных решений имелись в прошлом и по поршневым двигателям, несмотря на то, что в этих двигателях было несравненно больше групп и изнашивающихся деталей, чем в реактивных.

На заводе были успешно проведены длительные испытания двигателей после первой сборки (без обкатки) в тех случаях, когда учитывались и корректировались данные статистических обмеров после сдаточных испытаний (зазоры в турбине и компрессоре, вытяжка дисков турбин, характере-

ристики топливных форсунок и т. д.). Нет надобности подробно останавливаться на том, какая экономия горючего, времени и средств достигается в этом случае. Однако, чтобы иметь полное основание

для такого вывода, следует на всех заводах обрабатывать и обсчитывать данные статистических материалов об изменениях, которые наступают в отдельных деталях и узлах после сдаточных испытаний.

Термическая обработка титановых сплавов ВТ3 и ВТ3-1

С. Г. ГЛАЗУНОВ, Г. М. КОХОВА и О. П. СОЛОНИНА

Изотермический отжиг стабилизирует свойства

Если в первый период своего развития титановые сплавы применялись преимущественно в горячекованном или отожженном состояниях, то в настоящее время, в связи с получением новых данных по структурным превращениям в этих сплавах, все более значительную роль начинает играть термическая обработка, применяемая с целью получения оптимального сочетания механических свойств.

В данной статье приведены результаты исследования по изучению термической обработки сплавов ВТ3 и ВТ3-1.

Возможны три типа термической обработки, которые зависят от типа диаграммы состояния в химическом составе:

1) выделение новой фазы из пересыщенного твердого раствора β -фазы;

2) эвтектоидный распад β -фазы на две новые фазы;

3) превращение в некоторую метастабильную структуру, например в α' -фазу.

В каждом термически обрабатываемом сплаве можно обнаружить по крайней мере одну из этих реакций и использовать их.

Титановые сплавы, в состав которых входят элементы, стабилизирующие β -фазу, способны закалываться. При быстром охлаждении с температурой β -фазы эти сплавы претерпевают мартенситное превращение с образованием α' -структур.


Если такие элементы содержатся более 10%, β -фазу можно зафиксировать закалкой при комнатной температуре. В определенных условиях подобные сплавы могут быть подвергнуты дисперсионному твердению.

В процессе старения титановых сплавов, содержащих остаточную β -фазу, при температуре ниже 540°C происходит частичный распад метастабильной β -фазы с образованием дисперсной α' -фазы. После выдержек при повышенных температурах сплавов, содержащих β -стабилизаторы, снижается пластичность и возрастает прочность**. Как установлено рентгеноструктурным методом***, это обусловлено рентгеноструктурным методом ***.


После закалки с температурой β -фазы в основном образуется α' -фаза мартенситного типа, а с температурой $\alpha+\beta$ -фаз — $\alpha+\alpha'$ -фазы; остаточная β -фаза в обоих случаях определяется только рентгенографически.

Микроструктура сплава ВТ3 после закалки приведена на фиг. 1.

Рупречивание вызывается наличием промежуточной ω -фазы, которая образуется при распаде нестабильной остаточной β -фазы по реакции:



или



Пластичность можно восстановить повторным старением сплавов, когда ω -фаза полностью исчезает.

В статье описывается работа по изучению влияния термической обработки на механические свойства сплавов ВТ3 и ВТ3-1.

Для исследования в электродуговой печи методом двойного переплава из прессованного электродного материала служил губчатый титан ТГО и ТГ1. После обточки слитки проковывались на прутки диаметром 12 мм. Образцы, вырезанные из этих прутков, подвергались термической обработке по различным режимам.

Металлографический анализ проводился на шлифах, приготовленных на заточенных плоскостях головок гагаринских образцов. Для травления использовался реактив, состоящий из HF (10 см³), HNO₃ (30 см³) и H₂O (остальное). Время травления от 1 до 5 сек.

Закалка. Образцы нагревались в печах с воздушной атмосферой и охлаждались в ледяной воде.

Механические свойства сплавов ВТ3 и ВТ3-1 после закалки с различных температур приведены на фиг. 1.

При закалке сплавов резко изменяются механические свойства: происходит в области температур, близкой к температуре фазового превращения. При переходе из смешанной $\alpha+\beta$ -области в β -фазу распадает предел прочности и резко уменьшается пластичность сплавов.

После закалки с температурой β -фазы в основном образуется α' -фаза мартенситного типа, а с температурой $\alpha+\beta$ -фаз — $\alpha+\alpha'$ -фазы; остаточная β -фаза в обоих случаях определяется только рентгенографически.

Микроструктура сплава ВТ3 после закалки приведена на фиг. 2.

* P. D. Frost, «Iron Age», 1955, v. 175, № 26.

** Metal Industry, 1956, v. 80, № 20.


*** P. D. Frost, «Journal of Metals», 1956, v. 8, sect. 1, № 1.

Первичная α -фаза — более светлая, при закалке уменьшении прочности. Однако по сравнению со сплавами с температурой $\alpha+\beta$ -фаз распределение в основном по границам бывших зерен β -фазы линчевается.

Однако сплавы ВТ3 и ВТ3-1 обладают до-

стигом, имеющимся молибден измельчает структуру этого сплава.


Однако сплавы ВТ3 и ВТ3-1 после закалки с температурой 850°C ($\alpha+\beta$ -фаз) и 980°C (β -фазы) представлено на фиг. 3.



Фиг. 1. Влияние температуры закалки на механические свойства сплавов ВТ3 и ВТ3-1.

ная α -фаза располагается, кроме того, отдельными участками. Имеющийся молибден измельчает структуру этого сплава.

Однако сплавы ВТ3 и ВТ3-1 после закалки с температурой 850°C ($\alpha+\beta$ -фаз) и 980°C (β -фазы) представлено на фиг. 3.



Фиг. 2. Микроструктура сплава ВТ3 после закалки в воде ($\times 100$). а — температуры 850°C ; б — температуры 980°C .

Отпуск при низких температурах недостаточен для улучшения пластичности сплавов. При температурах выше $600-650^{\circ}\text{C}$ происходит диффузионные процессы, коагулируют остаточная α -фаза (при закалке с температурой $\alpha+\beta$ -фаз), а также повышается пластичность сплавов при определенном

стачивании высокими характеристиками прочности и пластичности, если температура отжига не ниже 650°C . При температурах отжига выше 650°C пластичность сплавов, особенно величина попреречного сужения, снижается.

Было исследовано влияние двойного отжига на механические свойства сплавов ВТ3 и ВТ3-1. Первый отжиг в течение 1 часа был проведен при двух температурах: а) в области $\alpha+\beta$ -фаз в области β -фазы при 980°C . Каждая группа образцов была подвернута вторичному отжигу в течение 1 часа при различных температурах (от 400 до 800°C).

Результаты испытания механических свойств сплавов ВТ3 и ВТ3-1 после двойного отжига приведены в табл. 1.

Результаты испытания механических свойств сплавов ВТ3 и ВТ3-1 после двойного отжига приведены в табл. 1.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7


Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved

По прокаливаемости сплавы ВТ3 и ВТ3-1 подобны слабопрекаливаемым малолегированным стальям. Пик твердости у этих сплавов находится у закаливаемого конца. На кривой для сплава ВТ3

ВТ3 BT3-1 MST-3Al-5Cr



Фиг. 6. Прокаливаемость сплавов ВТ3, ВТ3-1 и MST-3Al-5Cr.

имеется перегиб, который свидетельствует о налинии превращения в сплаве в зависимости от скорости охлаждения. В сплаве ВТ3-1 это превращение мало заметно из-за наличия молибдена.

Прокаливаемость сплавов, содержащих 5% альюминий, стабилизирующих β -фазу (MST-3Al-5Cr), повышается. Пик твердости обнаруживается на некотором расстоянии от закаливаемого конца (см. фиг. 6). Подобный характер изменения твердости дает возможность упрочнить закаленные сплавы путем старения.




СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

КОПИРОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА КТ-16

На Сестрорецком инструментальном заводе имени Воскова создано и внедрено копировальное устройство, предназначенное для образования на обрабатываемых поверхностях шеек, носков, уступов и галтелей. Этими устройствами оснащены полуавтоматы КТ-16, применяемые при протачивании заготовок для ручных разверток и сверла с планиграфическим хвостовиком. Устройство позволяет путем сменения операций, ранее выполнявшихся отдельности, вести протачивание с обработанием заданного профиля.

По материалам ЦВТИ Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, «Обзор опыта», 1957, вып. 38. Публикуется в сборнике НИИАТ «Передовой опыт производства», в серии «Общие вопросы технологии авиастроения», 1958, вып. 2.



МАТЕРИАЛЫ

Влияние температуры на механические свойства жаропрочных конструкционных материалов

Канд. техн. наук М. Н. ГОРБУНОВ, канд. техн. наук О. В. ПОЛОВ и М. А. МОСКАЛЕВ

Сверхзвуковые скорости полета современных самолетов и ракет приводят к значительному аэродинамическому нагреву их поверхности, что в свою очередь вызывает нагревание силового набора и других элементов конструкции. В условиях повышенных температур нежаропрочные легкие сплавы теряют прочность и не могут выдерживать рабочих нагрузок.

В связи с этим в конструкциях самолетов и ракет находят все более широкое применение нержавеющие и жаропрочные стали и сплавы титана, сохраняющие прочностные характеристики в более широком диапазоне температур. При этом для обшивок используются нагартованные нержавеющие и жаропрочные стали, а для силовых элементов каркаса — преимущественно ненагартованные стали и сплавы.

Согласно данным зарубежной печати, в ближайшие годы до 80% деталей силового набора и обшивок летательных аппаратов будет изготовлено из материалов указанных типов.

Применение нержавеющих и жаропрочных сталей и титановых сплавов ставит перед конструкторами задачу наиболее правильного их использования в конструкциях. При этом рациональный выбор материала может быть сделан только при учете эксплуатационных условий, включающих, кроме аэродинамических нагрузок, температуру нагрева и время работы конструкции при этой температуре. Большое значение имеет также упешное решение технологических задач, связанных с выбором оптимальных технологических режимов деформирования материалов. Формообразование листовых деталей из ненагартованных сталей и сплавов титана с целью улучшения пластических свойств, уменьшения пружинения и деформирующих усилий выполняется во многих случаях при повышенных температурах. В общем комплексе вопросов, подлежащих разрешению при производственном освоении формообразующих операций, важное значение имеет разработка рекомен-

даций по выбору оптимальных температурных условий деформирования.

Авторы совместно с работниками одного из ведущих ОКБ исследовали влияние температуры и времени выдержки на механические свойства листовых материалов ИХ18Н9Н, ИХ18Н9ТН, ЭИ654М и ВТ1Д толщиной 1—4 мм.

Приименились плюскими образцами, изготовленными по 293 АМТУ-50. Образцы вырезались из проката в двух направлениях: вдоль и поперек волокна. Испытывалось три-пять образцов каждого вида. Испытания велись в диапазоне температур от 20 до 450° С с выдержкой 2—180 мин. Время нагрева образцов до заданной температуры составляло 4—6 мин. Скорость растяжения была принята в соответствии с нормами СМЭ-204. Нагрев и растяжение образцов при повышенных температурах проводились в электронагревательной печи сопротивления, установленной на универсальной 5-тонной разрывной машине. Заданный температурный режим регулировался с точностью до $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Пределы прочности и текучести, полное относительное удлинение и полное относительное сужение определялись по ГОСТ 1497—42. Равномерное относительное удлинение δ_0 устанавливается кривой распределения пластической деформации, получаемой для расчетной длины образца по измерению делительной сетки малых параметров (шаг 2 мм).

Результаты экспериментов в виде осредненных значений механических свойств при различных температурах и выдержках представлены в таблицах и на фигурах. Для сталей ИХ18Н9Н, ИХ18Н9ТН, ЭИ654М и сплава ВТ1Д эти данные, за исключением полученных при выдержке 20 мин, приведены в табл. 1 и 2. Значения механических свойств при выдержке 20 мин, наиболее часто применяемойся при кратковременных высокотемпературных испытаниях, представлены на фиг. 1. Механические свойства стали ЭИ654Н показаны на фиг. 2 в виде графиков, иллюстрирующих влияние времени

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

Таблица 1

Влияние температуры и времени выдержки на механические свойства стали 1Х18Н9Ти1,5 и сплава ВТ1Д

Темпера тура в °C в мин.	Время вы- дер- жки в ми- нтах	Направ- ление при- вер- нуты ко об- разов	Механические свойства					
			преко- суще- ствен- ные		преко- суще- ствен- ные		преко- суще- ствен- ные	
			отно- ситель- ное	относитель- ное	отно- ситель- ное	отно- ситель- ное	отно- ситель- ное	
20	—	95,0/98,0	13,0	48,0	75,0	67,0	19,5	44,0
100	2	93,0/97,0	8,0	47,0	69,0/54,0	23,5	62,0	
200	2	91,0/95,0	4,0	35,0	62,0/53,0	29,5	67,0	
300	2	89,0/93,0	4,0	35,0	53,0/50,0	36,5	72,0	
350	2	89,0/93,0	4,0	35,0	53,0/50,0	36,5	72,0	
450	2	79,0/86,0	4,0	35,0	31,0/29,0	38,5	65,0	
100	10	93,0/97,0	8,0	45,0	62,0/54,0	24,0	59,0	
200	10	84,0/90,0	4,0	35,0	62,0/54,0	30,0	60,0	
300	10	81,0/86,0	4,0	35,0	53,0/51,0	36,5	71,0	
350	10	80,0/85,0	4,0	35,0	53,0/51,0	36,5	71,0	
400	10	76,0/80,0	4,0	34,0	51,0/49,0	35,0	62,0	
100	60	90,0/92,5	6,5	48,0	62,0/56,0	24,5	57,0	
200	60	85,0/89,0	5,0	45,0	60,0/55,0	30,0	69,0	
300	60	80,0/85,0	4,0	35,0	55,0/52,0	28,0	72,0	
350	60	79,0/84,0	4,0	35,0	55,0/52,0	28,0	72,0	
450	60	77,0/80,0	4,0	35,0	55,0/52,0	28,0	72,0	
100	180	88,0/95,0	6,5	41,5	62,0/55,0	35,0	58,0	
200	180	84,0/86,0	4,5	42,0	62,0/55,0	35,0	62,0	
300	180	81,0/84,0	4,0	35,0	55,0/52,0	32,0	65,0	
350	180	79,0/82,0	4,0	35,0	55,0/51,5	27,5	74,0	
450	180	74,0/80,0	5,0	37,5	29,5/27,5	32,5	82,0	
20	—	99,0/99,0	13,0	48,0	97,0/77,5	19,0	48,0	
100	10	92,0/97,0	8,5	47,5	60,0/54,0	26,5	63,0	
200	10	83,0/88,0	5,5	45,0	58,0/53,0	30,0	68,0	
300	10	79,0/85,0	5,5	34,0	54,0/52,0	29,0	89,0	
350	10	81,0/86,0	5,5	34,0	52,0/50,0	27,0	83,0	
450	10	77,0/82,0	5,5	26,0	53,0/50,0	27,0	84,0	

Таблица 2

Влияние температуры и времени выдержки на механические свойства сталей ЭИ654М и 1Х18Н9Т (образцы проката в виде полос)


Темпера тура в °C в мин.	Время вы- дер- жки в ми- нтах	Сталь 1Х18Н9Ти1,5	Механические свойства					
			преко- суще- ствен- ные		преко- суще- ствен- ные		преко- суще- ствен- ные	
			отно- ситель- ное	относитель- ное	отно- ситель- ное	относитель- ное	отно- ситель- ное	
20	—	80,0	48,0	65,5	106,0	95,0	13,0	42,0
100	2	70,5	38,5	51,0	99,0	85,0	7,5	41,0
200	2	66,0	33,0	49,0	91,0	77,5	4,0	39,0
300	2	62,5	28,5	46,0	89,5	70,0	4,5	35,0
350	2	60,5	27,5	46,0	89,5	69,0	4,5	33,0
450	2	59,5	24,5	52,0	84,0	67,5	5,0	31,5
100	10	72,0	36,5	52,0	98,5	83,0	8,0	40,0
200	10	65,0	30,5	50,0	92,0	75,0	4,5	38,0
300	10	62,5	27,5	46,0	89,5	70,0	4,5	35,0
350	10	62,0	27,0	50,5	87,5	67,5	4,5	33,5
450	10	61,0	26,5	46,0	84,0	66,5	4,5	34,0
100	180	73,0	36,5	51,5	98,5	83,0	8,0	40,0
200	180	65,0	30,5	50,0	92,0	75,0	4,5	38,0
300	180	63,5	27,5	46,0	89,5	70,0	4,5	35,0
350	180	62,5	27,0	50,5	87,5	67,5	4,5	33,5
450	180	60,5	26,0	46,0	84,0	66,5	4,5	34,0

Фиг. 1. Механические свойства жаропрочных сплавов.

текущести нагартованных сталей имеют сравнительно небольшую разницу, характеризующуюся отношением $\sigma_{0,2}/\sigma_0$, которое колеблется в диапазоне 1,8—21% от исходных значений предела прочности. В результате этого стали ЭИ654М и 1Х18Н9Т при температурах выше 210—220°C, а сталь 1Х18Н9Ти выше 210—220°C начинают превосходить по удельной прочности титановые сплавы ВТ1Д.

Таким образом, применение нагартованных сталей для общих конструкций, работающих в условиях повышенных температур, вполне оправдано и целесообразно. В то же время вследствие существенного снижения прочностных показателей сплава ВТ1Д (на 58—61%) с повышением температуры до 450°С к применению его в условиях высокотемпературного нагрева следует подходить осторожно. Прочность нагартованной стали ЭИ654М в исследованном диапазоне температур снижается немногим больше (на 25—26%), чем у нагартованных сталей. Поэтому данную сталь можно использовать для изготовления ряда элементов силового набора, работающих при повышенных температурах.

* М. Н. Горбунов, О. В. Попов, М. А. Москалев и Н. Н. Басов. Типка листовых деталей из нагартованных сталей. «Авиационная промышленность», 1957, № 6.



Повышение температуры испытания у всех исследованных сплавов, кроме ВТ1Д, приводит к увеличению разницы между пределом прочности и пределом текучести, главным образом, за счет более интенсивного снижения последнего. У сплава ВТ1Д, наоборот, разница между этими показателями с повышением температуры несколько уменьшается. Максимальные значения отношения σ_0/σ_0 при 450°C и разном времени выдержки составляют: для нагартованных сталей 0,78—0,86, для нагартованной стали ЭИ654М 0,41—0,45 и для сплава ВТ1Д 0,93—0,95.

Увеличение разницы между пределами прочности и текучести у нагартованных сталей с повышением температуры сопровождается уменьшением показателей пластичности. Вследствие этого, а также во избежание разрушения деформирования таких сталей следует проводить только при комнатной температуре.

Бесспорное значительное увеличение разницы между пределами прочности и текучести у нагартованной стали ЭИ654М, наряду с возрастанием показателей равновременной сопротивляемости пластичности при повышении температуры, улучшает возможности ее пластического деформирования. В результате этого деформация этой стали возможна не только при комнатной температуре, но и в необходимых случаях с нагревом в диапазоне 300—400°C.

Титановый сплав ВТ1Д, несмотря на уменьшение разницы между пределами прочности и текучести с ростом температуры, может обрабатываться давлением не только при комнатной, но и при повышенной температуре, за счет увеличения последней случаев пластических свойств, и, в особенности, характеристики максимальной пластичности. Нагрев заготовки при изготовлении листовых деталей из этого сплава необходим, особенно в тех случаях, когда листы не обладают достаточной стабильностью механических свойств и имеют невысокое значение показателей пластичности ($\delta=15\text{--}25\%$). При температурах 250—300°C несколько возрастает пластическая способность сплава ВТ1Д и снижается сопротивление деформированию. В диапазоне температур 400—500°C эффективность применения нагрева возрастает. Сделанные выводы подтверждаются результатами исследований технологических свойств листовых титановых сплавов *.

Характер изменения показателей пластичности всех исследованных сплавов с повышением температуры определяется в основном изменением относительной величины сопротивления фазы растяжения. Относительное удлинение δ_α в момент образования шейки, характеризующее равновременную fazu пластической деформации, — невелико ($\delta=4\text{--}6\%$). Повышение температуры испытания независимо от времени выдержки приводит к уменьшению равновременного удлинения, значения

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

50


которого для всех исследованных сплавов при 450°C становится равным 1,5–2,5%.

Изменение времени выдержки при температуре испытания в диапазоне 2–180 мин. не оказывается существенно на механических свойствах исследованных сплавов. Учитывая небольшую величину отклонений, а также возможный разброс данных при экспериментах, можно с достаточной степенью точности считать, что механические свойства сплава при различных температурах практически не зависят от времени выдержки. Это иллюстрируется графиками (см. фиг. 2).

Стабильность механических свойств исследованных материалов при кратковременных испытаниях даже после длительной выдержки при высоких температурах в известной мере может характеризовать их работоспособность в указанных условиях.

Установленная закономерность имеет важное значение также при решении технологических задач. Она свидетельствует о возможности длительного нагрева заготовок из стали ЭИБАМ и сплава ВТД, что необходимо при некотором технологическом процессе.

Большинство конструктурских расчетов силовых элементов и общих летательных аппаратов производится по значениям условных показателей прочности. Однако в отдельных случаях возникает необходимость определять истинные напряжения, действующие в элементах конструкции. Такого рода задачи легко решаются при наличии диаграмм истинных напряжений, которые имеют также большое значение в технологических расчетах, связанных с определением усилий деформирования и допустимой степени деформации. В связи с этим на основе обработки экспериментальных данных по-



Фиг. 3. Диаграммы истинных напряжений сталей 1Х18Н9Н, 1Х18Н9ТН, ЭИ654Н и сплава ВТД.
— 1Х18Н9Н; — 1Х18Н9ТН; — ЭИ654Н; — ВТД.

строены диаграммы (фиг. 3) истинных напряжений сталей 1Х18Н9ТН, 1Х18Н9Н, ЭИ654Н и сплава ВТД в форме ориентировочных прямых упрочнения.

Полиорганосилоксаны как сырье для консистентных смазок

М. К. БАДАЕВА, П. П. БАГРЯНЦЕВА, Л. В. КИРЮХИНА и Б. В. ХАРЛАМОВ

Свойства полиорганосилоксанных жидкостей

Полиорганосилоксановые жидкости широко применяются в различных отраслях промышленности. Они характеризуются высокими вязкостно-температурными свойствами, хорошей сопротивляемостью окислению, термической стабильностью, низкой температурой застывания и инертностью (некоторые из них) к резине. Все это делает полиорганосилоксановые жидкости весьма ценными для использования в качестве дисперсионной среды консистентных смазок, предназначенных для работы в широком диапазоне температур и некоторых агрессивных средах.

Указанные свойства полиорганосилоксанов обусловлены наличием в них силоксановых связей,

характером, сочетанием, соотношением входящих в них состав органических радикалов, а также степенью полимеризации.

Согласно литературным данным, наилучшими вязкостно-температурными свойствами, наименшей склонностью к термическому разложению, окислению и полимеризации, низкой температурой застывания обладают полиорганосилоксаны, содержащие органические радикалы с наиболее короткой углеводородной цепью — полиметилсилоксаны.

Удлинение цепи радикала приводит к ухудшению вязкостно-температурных свойств, снижению термической стабильности и сопротивляемости окислению, повышению температуры застывания. Радика-

№ 6

МАТЕРИАЛЫ

51

лы с углеводородной цепью от трех и более атомов углерода по сопротивляемости окислению, термической стабильности аналогичны чистым органическим соединениям. Наиболее высокую термическую стабильность и сопротивляемость окислению, но худшие вязкостно-температурные свойства и температура застывания имеют полифенилсилоксаны. Высокая термическая стабильность и

дов по свойствам приближается к полиметилсилоксанам, а с большим количеством фенильных радикалов — к полифенилсилоксантам.

Увеличение молекулярного веса полиорганосилоксанов, связанное с увеличением степени полимеризации, повышает их вязкость, температуру застывания и вспышки, снижает испаряемость.

На основе изложенного логично предположить, что для работы в условиях повышенных температур и контактирования с некоторыми агрессивными средами наиболее пригодны тяжелые фракции полиметил- и полифенилсилоксанов. Исследования, проведенные авторами статьи, подтвердили это предположение (фиг. 1 и 2). Были изучены фракции полиметилсилоксанов (В и Б), полизтилсилоксанов (Д, Е и Ж). Жидкости Д и Е различаются фракционным составом, а Е и Ж — количественным соотношением входящих в них состав фенильных и метильных радикалов. В таблице приведены физико-химические свойства полиорганосилоксанов.


Фиг. 1. Степень легучести полиорганосилоксанных жидкостей при 250°C в зависимости от их фракционного состава.

(Здесь α в дальнейшем А, Б, В, Г, Д, Е и Ж — полиорганосилоксанные жидкости).

сопротивляемость окислению данного вида полиорганосилоксанов обусловлена, по-видимому, присутствием в них ароматического фенильного радикала, характеризующегося более высокой сопротивляемостью окислению, чем алфатические радикалы полиметил- и полизтилсилоксанов.

Свойства полиорганосилоксана смешанного характера определяются количественным соотношением входящих в них состав органических радикалов. Так, например, полиметилфенилсилоксан с преобладающим количеством метильных радика-

Свойства	Жидкости						
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
Вязкость при 25°C в сст	240	500	260	310	190	920	111
Температура вспышки в $^{\circ}\text{C}$	300	300	282	выше	300	300	300
Температура застывания в $^{\circ}\text{C}$	ниже	ниже	ниже	ниже	-43	-25	-68
Удельный вес при 20°C в г/см^3	0,990	0,935	0,990	0,997	1,101	1,112	1,104



Фиг. 2. Термическая стабильность полиорганосилоксанных жидкостей Б, Г, Е и Ж.
— при 250°C ; — при различных температурах и выдержке в течение 11 час. Площади, ограниченные осьми координат и кривыми, характеризующими осаждение смолы и количество легучих, являются «рабочими фракциями».

7*

Из таблицы видно, что у всех исследуемых жидкостей кислотность отсутствовала.

Образование летучих вследствие термического разложения и полимеризации определяли методом Попбок при 200 и 250°, а для жидкостей Б, Е и Ж — при 300 и 350° в течение более длительного времени. Установлено, что наименьшее количество летучих, образующихся в результате термического воздействия, наблюдалось у тяжелых фракций полиграносилоксанов.

Под воздействием повышенных температур полиграносилоксановые жидкости не только испаряются, но и претерпевают глубокие химические изменения. Они окисляются, полимеризуются и разлагаются с образованием резино- и порошкообразных, но растворимых в петролейном эфире, и летучих продуктов.

Наиболее устойчивыми в отношении полимеризации и термического разложения являются полиметиленсилоксаны (см. фиг. 2). Полизитилисилоксаны в аналогичных условиях весьма интенсивно разлагаются и полимеризуются с образованием значительного количества осадка; полиметиленсилоксаны занимают промежуточное положение. Таким образом, более стойкими оказались соединения, содержащие ароматический и в меньшей мере — алфатический радикал с наиболее короткой углеводородной цепью.

Чем же объясняется высокая термостойкость и способность органической части полимера оставаться неизменной при температурах, значительно превышающих температуру, при которой эта часть, находясь в свободном состоянии, претерпевает изменения? Указанные свойства обусловлены наличием силосановых связей; внутренние диполи последних оказывают тормозящее влияние на действие света, тепла и на сильные поля молекул, соприкасающихся с углеводородной частью полимера.

Быстрая потеря термической стабильности с удашением углеводородной цепи органических радикалов, присоединенных к атому кремния, вызывается обострением влияния внутренних диполей на атомы углерода, дальни отстоящие от атома кремния вследствие удаления этих атомов из сферы наибольшего интенсивного действия диполей. Чем дальше атомы углерода находятся от атома кремния, тем меньше защитный эффект последнего.

Виду более высокой термической стабильности с тяжелыми фракциями полиметил- и полиметиленсилоксанов большая часть их при повышенных температурах сохраняется в жидком состоянии. Эти растворимые в петролейном эфире и условно называемые «рабочей фракцией» части полиграносилоксанов можно представить на графике (см. фиг. 2) в виде плоскости, ограниченной кривыми зависимости степени летучести и осадкообразования от времени. Как видно из фигуры, при повышенных температурах работоспособны только тяжелые фракции полиметил- и полиметиленсилоксанов, причем первые при 200°С и при кратковременной

работе — до 250°С, а вторые соответственно до 250 и 300° и выше. Это подтверждают результаты стендовых испытаний, проводимых в довольно жестких

условиях. Было проверено также влияние антиокислительных присадок на термическую стабильность полиграносилоксановых жидкостей. Для исследования брали присадки: альдоль-α-нафтилмин, инозол, параоксидиенилмин и дифенилмин. Опыты показали, что при повышенных температурах эффективность присадок в отношении ингибирования процесса окисления и, как следствие, полимеризации и термического разложения была различной.

Наиболее эффективной оказалась присадка альдоль-α-нафтилмин.

Полиэтилсилоксановые жидкости, уступающие полиметиленсилоксановым по термической стабильности и свойствам при низкой температуре, в зависимости от фракционного состава успешно можно применять в диапазоне температур от -75 до +200°С, причем легкие фракции — от -75 до +100-130°С, тяжелые — от -40-70 до +150-180°С (при кратковременной работе до 200°С).

Полизитилисилоксановые жидкости, уступающие полиметиленсилоксановым по термической стабильности и свойствам при низкой температуре, в зависимости от фракционного состава можно использовать для работы в более жестком температурном режиме — от -40 до +250° (при кратковременной работе до 350°С). Жидкости с минимальным содержанием радикалов С₆H₅ наиболее эффективны при -70 до +250-300° (при кратковременной работе до 350°С).

Полиметиленсилоксановые жидкости с максимальным содержанием радикалов С₆H₅, обладающие высокой термической стабильностью, но невысокими свойствами при низкой температуре, в зависимости от фракционного состава можно использовать для работы в более жестком температурном режиме — от -40 до +250° (при кратковременной работе до 350°С). Жидкости с минимальным содержанием радикалов С₆H₅ наиболее эффективны при -70 до +250-300° (при кратковременной работе до 350°С).

Смазочную способность полиграносилоксанов определяли на четырехшариковом аппарате конструкции ИМАШ АН СССР при постоянной нагрузке 30,000 кг/см², спутнечатом повышении температуры 50, 100, 150, 200, 250 и 300°С и постоянной скорости вращения 1 об/мин. Установлено, что независимо от химического состава все исследованные полиграносилоксановые жидкости характеризуются низкой смазывающей способностью. Даже при комнатной температуре наблюдаются высокий коэффициент трения и прерывистый характер скольжения.

Были проверены смазочная способность полиграносилоксанов и влияние на нее присадок: ОП (окисленного петролатума), присадки, содержащей серу и фосфор, MoS₂ и альдоль-α-нафтилмин.

Введение присадок способствовало улучшению смазочной способности. Наиболее эффективными оказались ОП, а также присадка содержащая серу и фосфор. В этих случаях скольжение было более плавным. Коэффициент трения во всем диапазоне температур от 20 до 300°С не превышал 0,1 и не только не возрастал с повышением температуры, но даже несколько снижался при 330°С.

Высокая эффективность присадки, содержащей серу и фосфор, обусловлена, по-видимому, тем, что она действует, с одной стороны, как противогорючая, а с другой, — как антиокислительная.

Выводы


1. Термостабильность и вязкостно-температурные свойства полиграносилоксанов зависят от характера, сочетания, а в соединениях смешанного характера — и от количества органических радикалов, входящих в состав их молекулы, а также от фракционного состава.

2. Наиболее благоприятными вязкостно-температурными свойствами обладают полизитилисилоксаны. Полиметиленсилоксаны с минимальным содержанием радикалов С₆H₅ наиболее эффективны при -70 до +250-300° (при кратковременной работе до 350°С).

3. Термическая стабильность и смазочная способность полиграносилоксанов могут быть повышены введением присадок.

4. В зависимости от фракционного состава полизитилисилоксановые жидкости можно применять в диапазоне температур от -75 до +200°С (при кратковременной работе до 250°С); полизитилисилоксаны с максимальным содержанием радикалов С₆H₅ характеризуются кривой подъемом вязкостно-температурной кривой.

5. Термическая стабильность и смазочная способность полиграносилоксанов могут быть повышены введением присадок.




Фиг. 3. Зависимость вязкости полиграносилоксановых жидкостей Б, В, Г, Д, Е и Ж от температуры.

Наиболее эффективной по повышению термической стабильности оказалась присадка альдоль-α-нафтилмин. Введение ее в полизитилисилоксановую жидкость, ввиду резкого замедления процесса окисления, термического разложения и полимеризации, настолько повысило термическую стабильность, что в условиях испытания осадкообразование было почти полностью устранено, за счет чего увеличилась «рабочая фракция». Менее эффективным оказалось параоксидиенилмин. Диенилмин и инозол не влияли на протекание данного процесса.

Зависимость вязкостно-температурных свойств от химического состава определяли с помощью поточного вискозиметра конструкции Павлова при -20, -40 и -60°С и градиенте скорости 100 сек⁻¹. Установлено, что эти свойства зависят от характера органических радикалов, длины их углеводородной цепи и фракционного состава. Наи меньшую вязкость и пологую вязкостно-температурную кривую имеет тяжелая фракция полиметилсилоксанов (фиг. 3).

Свойства и структура крупных штамповок из высокопрочных магниевых сплавов*

Я. Е. АФАНАСЬЕВ, Л. Г. ЕВТРОПОВ и А. И. КОЛАПШНИКОВ



Пояса лонжерона из сплава МА5 после испытания на статическую выносливость.

В статье описаны результаты изучения структуры и свойств крупных штампованных деталей из высокопрочных деформируемых магниевых сплавов. В процессе исследования разработана технология штамповки нижнего пояса первого лонжерона центроплана, выполненного из магниевых сплавов МА5 и ВМ65-1.

Пояса лонжерона изготавливали из прессованных прутков диаметром 110 мм, длиной 2440 мм в штампах для алюминиевых сплавов. Прутки прессовали из сплитков диаметром 370 мм, длиной 670 мм, отлитых полунепрерывным методом. Слитки из сплава МА5 предварительно нагревали в методической печи в течение 7 час., а из сплава ВМ65-1 — 4 час. Прутки прессовали на прессе усилием 5000 т, без смыкания, в одно очко диаметром 110 мм; степень деформации составляла 91%.

Механические свойства прутков определяли со стороны выходного конца, в середине и со стороны утяжек, продольном и поперечном направлениях.

Концы прутков высаживали на прессе «Фильдинг Платт». Нагрев перед высадкой вели в методической печи. Температура заготовок из сплава МА5 была 380—300°, а из сплава ВМ65-1 — 400—300°. После высадки детали травили в 20%-ном водном растворе азотной кислоты и зачищали на бормашине.


* Работе принимали участие И. Л. Головин, А. А. Луконин, Н. И. Марин, М. В. Серов, Ф. Ф. Андрианов, Е. С. Козочкин, А. А. Тырков и Е. С. Волков.

Фиг. 1. Схема вырезки образцов из прутков диаметром 110 мм после прессования.

стандартным режимом: для сплава МА5 — закалка: нагрев при 410—425° в течение 6 час. с охлаждением на воздухе, для сплава ВМ65-1 — искусственное старение: нагрев при 160—170° в течение 24 час. После термической обработки следовали контрольные испытания на твердость. Были также исследованы механические свойства штампованных деталей и подобраны новые режимы термической обработки, обеспечивающие наилучшие прочностные характеристики.

В табл. 1 приведены механические свойства прутков диаметром 110 мм после прессования, высадки и термообработки.

Схемы вырезки образцов из прутков и высаженных заготовок представлены на фиг. 1 и 2.



Фиг. 2. Схема вырезки образцов из высаженной заготовки.

Из табл. 1 видно, что а) анизотропия механических свойств высаженной части прутков в продольном и поперечном направлениях почти отсутствует; б) после высадки и термической обработки механические свойства деталей из сплава ВМ65-1 удовлетворяют требованиям АМТУ-226 и АМТУ-288, а сплава МА5 — превышают нормы, содержащиеся в АМТУ-226, на 3 кг/м². На фиг. 3 показаны пояса лонжеронов из сплавов ВМ65-1 и МА5. Механические свойства штампованных деталей из этих

Таблица 1


Механические свойства прутков после термообработки, прессования и высадки

Сплав	Направление вырезки образцов	Режим термической обработки	После прессования			После высадки		
			предел прочности в кг/мм ²	предел текучести в кг/мм ²	относительное удлинение в %	предел прочности в кг/мм ²	предел текучести в кг/мм ²	относительное удлинение в %
МА5	Продольное	Нагрев до 410—425°, выдержка 6 час.; охлаждение на воздухе	31,8—31,8 31,8	—	10,6—13,2 11,9	30,5—31,6 31,1	11,2—17,5 14,6	
		Поперечное	26,1—28,4 27,2	11,9—19,4 15,6	12,4	30,1—30,7 30,4	13,8—19,5 16,0	
ВМ65-1	Продольное	Нагрев до 170°, выдержка 10 час.; охлаждение на воздухе	32,5—32,8 32,6	26,4—27,2 26,8	11,0—12,0 11,5	29,1—30,5 29,6	20,0—25,0 23,2	
		Поперечное	Нагрев до 170—160°, выдержка 24 час.; охлаждение на воздухе	25,9—26,5 26,2	15,8—24,0 19,7	17,6—20,0 18,4	29,1—29,7 29,4	17,5—20,0 18,2

сплавов приведены в табл. 2; схема вырезки образцов показана на фиг. 4.

Снижение механических свойств штампованных деталей по сравнению с прутками и высаженной частью заготовок обусловлено нагревом перед первым.

Полученные данные показывают, что штамповка из высокопрочных магниевых сплавов МА5 и ВМ65-1 целесообразно выполнять за одну операцию. Если этого сделать нельзя, то после первой операции следует обрезать заусенцы в горячем со-




Фиг. 3. Пояса лонжеронов.

Слева — из сплава ВМ65-1, справа — из сплава МА5.

вой и второй штамповками, а также малой степени деформации (5—10%) при второй штамповке, что не компенсировало разупрочнение, появившееся в результате нагрева перед последней штамповкой.

Полученные данные показывают, что штамповка из сплавов МА5 и ВМ65-1 целесообразно выполнить за одну операцию. Если этого сделать нельзя, то после первой операции следует обрезать заусенцы в горячем со-



Фиг. 4. Схема вырезки образцов из штампованных деталей. I—I — номера образцов (см. табл. 2).

стояния, подогреть заготовку до минимально возможной по технологии температуры и произвести вторую, окончательную штамповку.

Установлено, что пояса лонжерона, отштампованные из сплава ВМ65-1, не уступают по механическим свойствам мелким штампованным деталям. Исследованы также механические свойства крупных штампованных деталей по высоте, что важно для конструкторов при расчетах.

С целью повышения механических свойств деталей из сплава МА5 были опробованы различные режимы дополнительной термической обработки. Оптимальными оказались закалка с 420° С (выдержка 2 часа) в воду при 70° С и искусственное старение при 210° С с выдержкой 8 час. В результате предел прочности повышается с 24,5—30,9 до

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

Таблица 2
Механические свойства крупных штампованных деталей из магниевых сплавов МА5 и ВМ65-1


№ образца	Направление вырезки образцов	Сплав МА5			Сплав ВМ65-1		
		приведенное относительное удалине в %					
1	Продольное	23,2 28,9	21,6 21,4	7,2 10,0	29,0 —	21,8 —	16,4 —
		23,3 24,5	20,5 21,6	6,0 10,4	27,8 —	14,2 —	20,8 —
		26,9 28,6	20,9 20,1	8,0 10,8	30,2 —	12,0 —	16,0 —
		23,9 28,9	23,4 25,0	5,4 6,8	28,6 —	17,2 —	18,4 —
		30,9 30,4	26,0 21,0	7,6 9,5	32,3 —	27,1 —	10,0 —
		Среднее значение	26,9	22,1	8,2	29,6	18,0
		5	27,3 25,5	20,4 21,0	9,6 8,8	28,6 —	23,2 —
		6	24,1 25,2	19,0 19,8	9,4 8,4	29,7 —	24,2 —
		Среднее значение	25,5	20,0	9,0	29,1	23,7
		7	25,4 21,4	19,8 19,2	8,0 9,6	29,0 —	—
		8	25,8 25,0	19,0 18,1	9,6 9,6	28,6 —	22,5 —
		9	28,7 29,1	21,1 22,0	8,4 8,0	25,3 —	23,2 —
		11	29,7 27,8	24,6 26,5	10,0 6,0	26,8 —	18,5 —
		Среднее значение	26,6	21,0	8,4	28,1	21,0
35,5—36,1 кг/мм ² , а относительное удлинение уменьшается с 7,2—10,8 до 3—5%.							

Таблица 3
Механические свойства штампованных деталей из сплава МА5

Направление вырезки образцов	Изготовленные за одну операцию			Изготовленные за две операции		
	предел прочности в кг/мм ²	относительное удлинение в %	предел прочности в кг/мм ²	относительное удлинение в %	предел прочности в кг/мм ²	относительное удлинение в %
Продольное	34,0—39,1	2,4—6,0	27,4—34,5	3,1—6,2	36,0	4,2
Поперечное	28,0—31,2	2,4—10,4	27,0—33,7	3,1—4,7	30,8	5,5
По высоте	24,0—29,9	3,6—4,5	20,0—24,1	2,4—2,4	26,4	4,2

ционо, до термической обработки имеет более мелкозернистую структуру (фиг. 5).

Исследование коррозионного растрескивания под напряжением штампованных деталей из сплава МА5 после закалки, закалки со старением, а также

Фиг. 5. Микроструктура головок штампованных деталей, изготовленных из сплавов МА5 (a, б и в) и ВМ65-1 (г);
a—за одну операцию после термической обработки;
б—за две операции после термической обработки; в—за одну операцию после искусственного старения; г—за одну операцию в горячештампованным состоянием.

из сплава ВМ65-1 после искусственного старения проводили на образцах переменного сечения (фиг. 6). Незащищенные образцы испытывали

⁴ Исследование проводилось под руководством канд. техн. наук М. А. Тимоновой при участии А. И. Кутайсовой и А. С. Ребровой.

№ 6

МАТЕРИАЛЫ

57

в растворе 0,01% -ного хлористого натрия, а образцы, защищенные оксидными пленками и лакокрасочными покрытиями,— в естественной атмосфере. В отношении деталей из сплава МА5 установлено, что искусственное старение снижает их сопротив-

при коэффициентах нагрузки 0,7, 0,5, 0,3 и частоте нагружения 5—6 циклов в минуту. Как видно из

фигур, разброс по статической выносливости от

 N_{cp}


в отдельных случаях достигает 70%.

В качестве



Фиг. 6. Образец переменного сечения, предназначенный для испытаний на коррозионное растрескивание под напряжением.

ление к коррозионному растрескиванию под напряжением. Детали же из сплава ВМ65-1 показали удовлетворительное сопротивление коррозионному растрескиванию под напряжением. Незащищенные образцы переменного сечения при погружении в 0,01% -ный раствор хлористого натрия не разрушились после 150 суток.



Фиг. 7. Статическая выносливость пояса лонжерона из сплава МА5.

1—среднее значение; 2—максимальное; 3—минимальное.
 $N_{cp}^1=1743$; $N_{max}^1=113\%$; $N_{min}^1=90\%$.
 $N_{cp}^2=1743$; $N_{max}^2=118\%$; $N_{min}^2=85\%$.
 $N_{cp}^3=1743$; $N_{max}^3=133\%$; $N_{min}^3=76\%$.

примера на фигуре в начале статьи приведены пояса лонжерона из сплава МА5 после испытания на предел усталости.

Детали из сплава МА5 разрушались при нагрузке 60,5 т, а из сплава ВМ65-1 — при нагрузке 64,5 т.

Таблица 4
Результаты испытаний поясов лонжерона из сплавов МА5 и ВМ65-1 на статическую прочность и предел усталости

Коэффициент нагрузки	Нагрузка в т	Среднее количество циклов до разрушения	
		Сплав	МА5
0,7	42,5	45	1764
0,5	30,25	32,25	5824
0,3	18,0	19,5	30862

Пояса лонжерона из сплава МА5 обладают большим пределом усталости, чем пояса из сплава ВМ65-1. Так, при коэффициенте нагрузки, равном 0,5, первые выдерживают примерно 5800 циклов, а вторые — 4300.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

К вопросу о совершенствовании производственной структуры механических цехов авиадвигателестроительных заводов

Канд. техн. наук Д. Э. СТАРИК

Опубликованная в № 12 журнала «Авиационная промышленность» за 1957 г. статья А. Г. Розенгауза и В. И. Тихомирова «Совершенствование производственной структуры основных цехов самолетостроительных заводов» касается вопросов, интересующих не только самолетостроительные, но и авиадвигателестроительные заводы, где укрупнение цехов и участков также является недостаточное внимание. В результате даже на заводах, выпускающих однотипные двигатели, имеются значительные различия в количестве и размерах цехов. Это можно иллюстрировать данными о трех заводах, которые в свое время выпускали однотипные реактивные двигатели с центробежным компрессором (табл. 1).

Несомненно, что количество и размеры цехов зависят от размеров заводов. В таблице они характеризуются количеством производственных рабочих. Однако при сопоставлении примерно одинаковых по размерам заводов I и III обнаружилось, что на заводе III цехов значительно больше, а по числу рабочих они намного меньше, чем на заводе I.

После перехода на выпуск реактивных двигателей с осевым компрессором (см. табл. 1), можно заметить, что количество цехов на заводе III уменьшилось, а размеры их увеличились, тогда как на заводе II цехи остались небольшими.

Во многих цехах на сравниваемых заводах количество рабочих не достигает размеров, рекомендованных нормативами НИАТ (табл. 2).

Таблица 1
Количество и размеры основных производственных цехов на заводах, выпускающих однотипные реактивные двигатели (в процентах к тем же показателям на заводе I)

Периоды	Заводы	Количество производственных цехов			Среднее количество производственных рабочих в цехах									
		всего	в том числе		в заготовительных					в обрабатывающих				
			литейных	ремонтно-складских	литейных	кузнецких	литейных	кузнецких	литейных	кузнецких	литейных	кузнецких	литейных	кузнецких
Выпуска двигатели с центробежными компрессорами	I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	II	60	95	100	87	100	63	63	109	76	61	54	48	27
	III	108	125	125	125	100	72	95	90	60	69	124	122	136
Выпуска двигатели с осевыми компрессорами	I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	II	57	84	100	75	100	69	59	114	79	84	64	85	57
	III	85	87	125	81	75	97	70	112	96	146	165	156	105

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

59

Таблица 2
Количество цехов, в которых численность производственных рабочих ниже предусмотренной нормативами НИАТ
(в % от количества цехов данной группы)

Завод	Цехи			
	литейные	механиче- ские	штамповочно- сварочные	сборочные
I	70	30	100	50
II	70	60	30	50
III	70	55	30	—

являющиеся разновидностями двух основных форм: предметной и технологической. По характеру выпускаемой продукции предметные цехи (участки) подразделяются на предметно-подстоечные, предметно-узловые и предметно-агрегатные. Предметно-подстоечные цехи и участки делятся в свою очередь по материалу, размеру и однородности конфигурации деталей.

На практике бывают случаи, когда в цехе (или на участке) объединяются детали, имеющие не один, а несколько общих признаков (например, цех крупных стальных деталей) или все указанные признаки (цех зубчатых колес).

Предметная форма специализации цехов и участков имеет ряд преимуществ перед технологической, так как создает предпосылки для организации логического производства. Кроме того, она обеспечивает:

а) улучшение качества выпускаемой продукции и условий выявления и ликвидации дефектов в связи с специализацией работников и повышением их ответственности;

б) увеличение производительности труда в результате закрепления работ за рабочими местами, сокращения количества операций, выполняемых на одном рабочем месте, и переналадки оборудования;

в) уменьшение производственного цикла, величины миграции грузопотоков и количества незавершенного производства, обусловленного замкнутым циклом обработки деталей и узлов в пределах цеха и участка;

г) упрощение управления и планирования производства, а также улучшение условий выпуска комплексной продукции и др.

На современных авиадвигателестроительных заводах механические цехи организованы по принципу предметной специализации (предметно-подстоечной и предметно-узловой). В то же время около 25% участков механических цехов организованы по технологическому признаку, причем более половины из них специализированы по видам операций. Такая специализация характерна для цехов нормальных, арматурных, зубчатых колес и некоторых других. Эта организация является отсталой по сравнению с практикой передовых машиностроительных заводов, где в аналогичных цехах принята предметная специализация участков. Отметим, что специализация отдельных предметно-узловых цехов сильно нарушается вследствие большой загрузки их деталей из других узлов двигателя.

Возникает вопрос, какие же разновидности предметной специализации цехов и участков являются наиболее приемлемыми для авиадвигателестроительных заводов? На это можно ответить, что предметно-узловая специализация механических цехов имеет ряд преимуществ перед предметно-подстоечной: обеспечивается повышение качества выпускаемой продукции, облегчается выявление и ликвидация дефектов, сокращается длительность производственного цикла и длина маршрута грузовых потоков, уменьшается объем незавершенного произ-

водства.

В статье рассматриваются основные формы специализации механических (механо-гироборочных) цехов, на которые приходится более половины трудоемкости изготовления двигателя. Механическим цехам и участкам двигателестроительных заводов свойственны различные формы специализации,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

К вопросу о совершенствовании производственной структуры механических цехов авиадвигателестроительных заводов

Канд. техн. наук Д. Э. СТАРИК

Опубликованная в № 12 журнала «Авиационная промышленность» за 1957 г. статья А. Г. Розенгауза и В. И. Тихонирова «Совершенствование производственной структуры основных цехов самолетостроительных заводов» касается вопросов, интересующих не только самолетостроительные, но и авиадвигателестроительные заводы, где укрупнение цехов и участков также является недостаточное внимание. В результате даже на заводах, выпускающих однотипные двигатели, имеются значительные различия в количестве и размерах цехов. Это можно иллюстрировать данными о трех заводах, которые в свое время выпускали однотипные реактивные двигатели с центробежным компрессором (табл. 1).

Несомненно, что количество и размеры цехов зависят от размеров заводов. В таблице они характеризуются количеством производственных рабочих. Однако при сопоставлении примерно одинаковых по размерам заводов I и III обнаружилось, что на заводе III цехов значительно больше, а по числу рабочих они намного меньше, чем на заводе I. После перехода на выпуск реактивных двигателей с осевым компрессором (см. табл. 1), можно заметить, что количество цехов на заводе III уменьшилось, а размеры их увеличились, тогда как на заводе II цехи остались небольшими.

Во многих цехах на сравниваемых заводах количество рабочих не достигает размеров, рекомендемых нормативами НИАТ (табл. 2).

Таблица 1
Количество и размеры основных производственных цехов на заводах, выпускающих однотипные реактивные двигатели (в процентах к тем же показателям на заводе I)

Период	Заводы	Количество производственных рабочих			Среднее количество производственных рабочих в цехах										
					в том числе										
		всего	автомонтажных	обрабатывающих	всего	автомонтажных	кузничных	автомонтажных	обрабатывающих	всего	автомонтажных	кузничных	автомонтажных	обрабатывающих	всего
Выпуска двигателей с центробежными компрессорами	I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	II	60	95	100	87	100	63	63	109	76	61	40	54	48	27
	III	108	125	125	100	72	95	90	60	69	124	122	136	13	13
Выпуска двигателей с осевыми компрессорами	I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	II	57	84	100	75	100	69	59	114	79	84	64	85	57	44
	III	85	87	125	81	75	97	70	112	96	146	165	156	105	86

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

59

Таблица 2
Количество цехов, в которых численность производственных рабочих ниже предусмотренной нормативами НИАТ
(в % от количества цехов данной группы)

Завод	Цехи			
	литейные	механические	литомеханическо-сварочные	сборочные
I	70	30	100	50
II	70	60	30	50
III	70	55	30	—

являющиеся разновидностями двух основных форм: предметной и технологической. По характеру выпускаемой продукции предметные цехи (участки) подразделяются на предметно-подетальные, предметно-узловые и предметно-агрегатные. Предметно-подетальные цехи и участки делятся в свою очередь по материалу, размеру и однородности конфигурации деталей.

На практике бывают случаи, когда в цехе (или на участке) объединяются детали, имеющие не один, а несколько общих признаков (например, цех крупных стальных деталей) или все указанные признаки (цех зубчатых колес).

Предметная форма специализации цехов и участков имеет ряд преимуществ перед технологической, так как создает предпосылки для организации поточного производства. Кроме того, она обеспечивает:

- а) улучшение качества выпускаемой продукции и условий выявления и ликвидации дефектов в связи со специализацией работников и повышением их ответственности;
- б) увеличение производительности труда в результате закрепления работ за рабочими местами, сокращения количества операций, выполняемых на одном рабочем месте, и переналадок оборудования;
- в) уменьшение производственного цикла, величины маршрута грузопотоков и количества незавершенного производства, обусловленного замкнутостью обработки деталей и узлов в пределах цеха и участка;

г) упрощение управления и планирования производства, а также улучшение условий выпуска комплексной продукции и др.

На современных авиадвигателестроительных заводах механические цехи организованы по принципу предметной специализации (предметно-подетальной и предметно-узловой). В то же время около 25% участков механических цехов организованы по технологическому признаку, причем более половины из них специализированы по видам операций. Такая специализация характерна для цехов нормальных, арматурных, зубчатых колес и некоторых других. Эта организация является отсталой по сравнению с практикой передовых машиностроительных заводов, где в аналогичных цехах принята предметная специализация участков. Отметим, что специализация отдельных предметно-узловых цехов сильно нарушается вследствие большой загрузки их деталями из других узлов двигателя.

Возникает вопрос, какие же разновидности предметной специализации цехов и участков являются наиболее приемлемыми для авиадвигателестроительных заводов? На это можно ответить, что предметно-узловая специализация механических цехов имеет ряд преимуществ перед предметно-подетальной: обеспечивается повышенное качество выпускаемой продукции, облегчается выявление и ликвидация дефектов, сокращается длительность производственного цикла и длина маршрута грузопотоков, уменьшается объем незавершенного произ-

водства.

В статье рассматриваются основные формы специализации механических (механо-сборочных) цехов, на которые приходится более половины трудоемкости изготовления двигателя. Механическим цехам и участкам двигателестроительных заводов свойственны различные формы специализации,

водства, упрощается его планирование и управление им, обеспечивается комплектность выпускаемой продукции и др.

Однако по условиям производства на авиадвигателестроительных заводах строгая предметно-узловая специализация механических цехов приводит на некоторых участках к неполному использованию оборудования. В связи с этим, например, в годы Великой Отечественной войны перевод механических цехов на предметно-узловую специализацию потребовал увеличения количества оборудования на 7–15% при одновременном уменьшении коэффициента его использования. Это же подтверждается и практикой работы современных заводов реактивных двигателей, где отдельные механические цехи специализировались под влиянием конструктивно-технологического расщепления двигателей на изготовление ротора компрессора, статоров компрессора и других узлов. В результате предметно-узловой специализации цехов в каждом из них обрабатываются только те детали, которые входят в один узел, но отличаются по материалам, конфигурации и подвергаются различным методам обработки на разнобразном оборудовании. В то же время, значительное количество однотипных деталей обрабатывается в разных цехах. Это приводит не только к неполному использованию оборудования, но и затрудняет организацию поточного производства.

Авиадвигателестроительные заводы имеют богатый опыт организации поточного производства в механических цехах, где в годы Великой Отечественной войны многие участки были поточными. Основной формой поточного производства была однономенклатурная поточная линия. Остальные участки механических цехов того времени оставались непоточными, так как даже при больших размерах выпуска отдельных деталей имела нельзя было загрузить однономенклатурные поточные линии.

Такое же положение еще в большей степени наблюдается и сейчас в механических цехах, где при значительном количестве выполняемых операций не обеспечивается загрузка отдельных станков в связи с чем не удается организовать однономенклатурные поточные линии. Поэтому в этих цехах должны быть организованы многономенклатурные линии, при которых на каждом участке сосредоточиваются детали, обрабатываемые по одинаковому технологическому процессу, т. е. участки должны быть специализированы по однородности конструктивно-технологических признаков деталей.


Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что структура механических цехов авиадвигателестроительных заводов должна сочетать преимущества предметно-узловой специализации большинства цехов с преимуществами специализации большинства их участков по однородности конструктивно-технологических признаков деталей. Для правильного установления производственной структуры механических цехов необходимо использовать схему конструктивно-технологического расчленения двигателя, которая в основном предопределяет специализацию цехов, и классификацию деталей двигателя на группы по конструктивно-технологическим признакам (материал, габаритные размеры, конфигурация деталей), от которых в значительной степени зависит специализация участков.

Описанная в статье А. Г. Розенгауза и В. И. Тихонюрова типовая структура самолетостроительных заводов является результатом большой исследовательской работы, проведенной НИАТ. Необходимо выполнить подобную же работу по совершенствованию производственной структуры заводов авиадвигателей применительно к современным условиям, с учетом дальнейшего развития их специализации и кооперирования.



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

СТАНОК ТФК-2




НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 CIA-RDP81-01043R002500230008-7

**ТОКАРНО-
ФРЕЗЕРНЫЙ
КОПИРОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК
ТФК-2**

*Ведущий конструктор
Я. А. Каменир*



Станок оснащен трехкоординатной гидравлической слесарной системой, автоматически управляющей по конику попечерной подачей суппорта и приводами механизмов, поворачивающих фрезерную и копировальную головки в двух плоскостях так, чтобы вся фреза всегда устанавливалась нормально на обрабатываемой поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наибольшая длина обрабатываемого изделия	1500 мм
наибольший диаметр обрабатываемого изделия:	
наименьший	1600 мм
наименьший диаметр может быть увеличен до	250 мм
наименьший диаметр может быть увеличен до 2800 мм, а наименьший до 1450 мм за счет увеличения расстояния между осями изделия и оси станины	1450 мм
Количество скоростей шпинделя изделия	24
Число оборотов шпинделя изделия в минуту:	
наибольшее	192
наименьшее	0,05
Число оборотов шпинделя фрезерной головки в минуту	3000
Количество скоростей продольной подачи суппорта	48
Скорость продольной подачи суппорта:	
наибольшая	510 мм/мин
наименьшая	8,5 мм/мин
Количество скоростей поперечной подачи суппорта	бесступенчатое регулирование
Скорость поперечной подачи суппорта:	
наибольшая	1200 мм/мин
наименьшая	10 мм/мин
Вертикальное ручное перемещение фрезерной головки от среднего положения:	
вверх	50 мм
вниз	50 мм
Поворот фрезерной и копировальной головок в горизонтальной плоскости:	
вправо	40°
влево	40°
Поворот фрезерной и копировальной головок в вертикальной плоскости	+20°
Габаритные размеры станка (длина × ширина × высота)	7300×3600×2150 мм

Станок изготавливается по чертежам НИАТ на заводе где главным механиком Б. С. Полонский.

**В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕХАХ
“
ЗАВОДСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ**

**Из опыта работы
экспериментально-технологического цеха**

А. И. ИВАНОВ и З. Л. ЛИГОГИНЬКИЙ



Малогабаритный вакуумный прибор.

умым колпаком, установленным на проверяемом участке, который предварительно смачивается мыльной водой. В случае негерметичности соединения в местах утечки воздуха образуются мыльные пузыри.

При испытании соединений на герметичность методом вакуума используются передвижные установки конструкции НИАТ с габаритными размерами 450×800×900 мм, у которых вакуум создается вакуум-насосом, работающим от электродвигателя; передвижные пневматические установки с габаритными размерами 250×370×460 мм, весом до 15,5 кг, создающие разрежение до 360 мм рт. ст., и др. К ним дорожными шлангами присоединяются вакуумные колпаки различной формы и размеров. Указанные установки неудобны в работе из-за больших габаритных размеров и веса; кроме того, каждая из них обслуживается двумя рабочими.

Экспериментально-технологическом цехе завод разработан и внедрен малогабаритный вакуумный прибор (см. фигуру в начале статьи), не имеющий упомянутых недостатков. При этом был использован опыт ВВИА имени Н. Е. Жуковского по созданию разрежения методом инжекции. Новый прибор характеризуется малыми габаритными размерами и весом. Управление и испытания на герметичность выполняются одним рабочим, так как прибор вмонтирован в рукотяжку вакуумного колпака.

Прибор вместе с колпаком (размерами 40×110×240 мм) и рукотяжкой весит 0,76 кг и дает разрежение 450—500 мм рт. ст. при рабочем давлении сжатого воздуха 4—5 атм.

В вакуумный прибор (фиг. 1) входят рукотяжка 5, корпус 3, сопло 2 и инжектор 4 и вакуумный колпак. К рукотяжке посредством штуцера 8 присоединяется вакуумный шланг со скатым воздухом; там же находится золотник управления 6 и сетка фильтра 7.

Коллектив экспериментально-технологического цеха проводит работу по внедрению новой техники.

В результате создания и применения в производственных цехах новых технологических процессов и высокопроизводительной оснастки на ряде участков значительно снижена трудоемкость изготовления основного изделия, повысилось качество его узлов и агрегатов и улучшились условия труда.

В статье описаны некоторые из внедренных работ, могущие представлять интерес для родственных предприятий.

**Малогабаритный вакуумный прибор
для определения герметичности соединений**


Герметичность фюзеляжей и кабин в значительной степени зависит от герметичности выполнения заклепочных швов, оконных проемов и других соединений.

Для определения качества соединений в процессе сборки участки шва подвергаются предварительному контролю. Основным методом такого контроля является создание разрежения под ваку-

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


№ 6

В процессе испытания соединений на герметичность вакуумный колпак устанавливается на по-




Фиг. 1. Вакуумный прибор.

1—пробка; 2—шапка; 3—корпус; 4—ручка; 5—рукоятка золотника с кольцом; 6—фильтр (кольцо с мелкой сеткой); 7—шланг; 8—тубчатая резина; 10—вакуумный колпак.



Фиг. 2. Вакуумный колпак с приборами для проверки герметичности оконных проемов фюзеляжа.

крытом мыльной водой контролируемым участке и золотник 6 в перемещается в среднее положение; при



Фиг. 3. Испытание прибора на стенде.

этом воздух под давлением 4—5 ати через проточку золотника, по каналам и через инжекторное отверстие диаметром 0,8 мм поступает в сопло 2. При выходе его с большой скоростью из отверстия сопла под вакуумным колпаком создается разрежение.

Для проверки герметичности оконных проемов изготовлен колпак диаметром 600 мм, в котором смонтированы три вакуумных прибора, соединенных между собой диоритовыми шлангами. Один из них имеет ручку для подсоединения воздушного шланга сети скатого воздуха (фиг. 2).

На фиг. 3 изображено испытание прибора на стенде (показание прибора 196,1 соответствует дистатительному разрежению 500 мм рт. ст.).

Описанный прибор успешно применяется в агрегатных цехах завода при проверке герметических соединений.

Переносные пневморычажные прессы

Повышение требований к качеству заклепочных соединений на герметических швах и работающих обшивках самолетов заставляет искать пути улучшения качества выполнения клепально-сборочных работ. Например, ударную клепку пневмомоментками заменяют клепкой на стационарных прессах, которая обеспечивает получение качественного шва и повышает производительность труда, в то время как ударная клепка вызывает у клепальщиков профессиональные заболевания.

Однако применение клепки на стационарных прессах часто ограничивается недостаточной технологичностью изготавляемых агрегатов, особенно если конструкции не предусмотрено членение их на панели.

Кроме стационарных прессов, на заводе используются гидравлические переносные прессы, работающие от пневмогидравлических мультипликаторов типа ППГС-30-1,2. Недостатком переносных прессов является наличие шланга с двойной арматурой, соединяющей мультипликатор с прессом. Применение такого шланга связано с большим давлением, развиваемым мультипликатором (до 300 ати). При передаче давления к рабочему цилинду пресса требуется максимальное сокращение объема масла, а это заставляет уменьшить длину шланга до 2 м. Незначительная длина шланга и его большая жесткость снижают маневренность скоб и возможности их широкого применения при работе внутри агрегатов.

Указанные недостатки переносных прессов побудили искать новые конструкции.



Экспериментально-технологическим цехом спроектированы, изготовлены и внедрены в производство пневморычажные переносные прессы, работающие от сети скатого воздуха давлением 4—5 ати без мультипликатора. Они отличаются маневренностью, так как подключаются к сети скатого воздуха шлангом любой длины, и при сравнительно небольшом весе развивают давление, достаточное для расклепывания дурализированных заклепок диаметром до 6 мм включительно. Такое давление достигается за счет применения двухпоршневого штока и рычажной системы.

№ 6 В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕХАХ И ЗАВОДСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

63

Существуют три модели этих прессов, отличающиеся по своей мощности (фиг. 4, а). На каждом из них может быть смонтирована легкосъемная прямая или бугельная скоба (фиг. 4, б).

Под действием воздуха поршни 8 штоков 5 с роликами 4 входят в цилиндр 9 и через канал 7—в цилиндр 6.




Фиг. 4. Пневморычажные прессы (а) и легкосъемные прямая и бугельная скобы к ним (б)

Технические характеристики прессов

	ПРП-11	ПРП-24	ПРП-27
Развиваемое усилие в кг	2000	4500	1500
Число ходов в минуту	15—20	15—20	20—25
Скоба:			
вылет в мм	35	55	85
зев в мм	25	35	25
Диаметр расклепываемой заклепки в мм	4	6	3,5
Вес пресса в кг	3	6	2,2

Прессы (фиг. 5) состоят из трех основных одинаковых узлов: рукоятки с золотником управления; поршневой системы и силовой скобы в двух вариантах с инструментом.

Пресс работает следующим образом. Воздух из сети по шлангу 12 (см. фиг. 5, а), через колыбельную проточку золотника 11, который удерживается в верхнем положении пружиной 13, по каналу 10 по-



Фиг. 5. Схемы пресса до клепки (а) и в время клепки (б)

1—клепальный пулансон; 2, 13—пружины; 3—рычаг; 4—ROLIKI; 5—шток; 6, 9—шипидеры; 8—поршни; 7, 10, 14, 15, 18, 19—канавы; 11—золотник с кольцом; 12—шланг; 16, 17—окна; 20—поддержка.

ками 4 находятся в крайнем левом положении и занимают исходную позицию. Пружиной 2 рычаг 3



Фиг. 6. Работа пневморычажным прессом.

и клепальный пулансон 1 удерживаются в отведенном состоянии.

Для рабочего хода (см. фиг. 5, б) необходимо опустить золотник 11 до упора, при этом

проточка золотника совпадает с каналом 14. Воздух из сети через канала 14, 15, 18 окон 16, 17 поступает в цилиндры 9, 6 и давит на поршни 8. Последние, перемещаясь вместе со штоками 5 и роликами 4, приводят в действие рычаг 3 и клеммный пунсон 1, который при расклепывании заклеек, находящихся между пунсоном и регулируемой поддержкой 20.


Воздух, находящийся в цилиндрах 9 и 6 с правой стороны поршней 8 (см. фиг. 5, а), через каналы 7, 10, проточку и отверстие золотника 11 выходит в атмосферу.

Наиболее широкое применение прессы нашли при клепке стрингеров и шпангоутов в фюзеляже, крыле и других агрегатах.

На фиг. 7 показана клепка новым пневморычажным прессом.

На фиг. 7 представлен пресс ПРП-11, смонтированный на подставке; на нем выполняется клепка сборочных заклепок в деталях типа первир и балочек.

Накопленный опыт по применению переносных пневморычажных прессов позволяет рекомендовать их для работы на других заводах.



Фиг. 7. Пневморычажный пресс ПРП-11, смонтированный на подставке.

Высадка деталей в штампах с электронагревом части заготовки

Б. И. КУРЧЕНКО

Ранее на заводе крепежные детали изготавливались преимущественно на токарных автоматах. Это измывало большие потери металла и непривычные затраты времени.

Экспериментальным цехом завода разработан и применен способ получения высадки деталей с электронагревом части заготовки непосредственно в штампе. Этим способом теперь изготавливаются крепежные детали из сталя 45, 12X2H4A, 38ХА, 20ХНЗА диаметром 7—22 мм и длиной 14—100 мм с различной формой головок.

Под высадку был переоборудован вертикальный эксцентриковый 16-тонный пресс Кирхайс (фиг. 1). Весь процесс на нем, кроме подачи заготовки и пуска прессы, полностью механизирован.

Установлен в матрицу 3 штамп заготовки 1, рабочий нажатием на кнопку управления воздействует на пневмоэлектрический кран, который подает сжатый воздух в пневмоцилиндры 11.

Под действием сжатого воздуха участок заготовки, подлежащий нагреву, зажимается между сменными электрическими контактами 8, после чего включается силовой трансформатор, от которого через переходные шины 12 и конденсаторы контактные ручаги 9 напряжение подается к части заготовки, зажатой в контактах.


В зависимости от диаметра заготовки за 3—8 сек. участок, подлежащий высадке, нагревается до 900—1000°С. Время, необходимое для нагрева, устанавливается и контролируется при помощи реостата. После того, как время сработки, нагрев заготовки прекращается и контактные рычаги 9, вернувшись в исходное положение, замыкают конечные выключатели 10, которые включают рабочий ход ползуна прессы. Пунсон 2 ударяет по нагретой части заготовки, деформирует ее и заполняет матрицу. При обратном ходе ползуна прессы заготовка выбрасывается выталкивателем 4 из матрицы лапкой 5, связанной через тягу 6 с ползуном прессы.

При правильно подобранный высоте, которая регулируется подъемом кронштейнов 7 или планки 6, головка высадженной детали получается правильной формы и без оболи.

Детали, изготовленные способом высадки, имеют поверхность, соответствующую 6—7 классам чистоты, точность в пределах 2—3 классов и более высокий предел прочности. Производительность прессы, в зависимости от размеров заготовок, составляет 200—300 деталей в час.

Вся электроаппаратура (фиг. 2) смонтирована в отдельном шкафу. Силовой трансформатор мощ-

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕХАХ И ЗАВОДСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ




Фиг. 1. Пресс для высадки деталей с электронагревом в штампах.

1—заготовка; 2—пунсон; 3—матрица; 4—выталкиватель; 5—лапка; 6—тига; 7—кронштейн; 8—электрические контакты; 9—ручаг; 10—конечный выключатель; 11—пневмоцилиндр; 12—шины.

ностью 12 квт имеет первичное напряжение 380 в и вторичное 1—3 в, с четырьмя ступенями: 1; 1,5; 2 и 3 в. Трансформатор установлен на отдельной подставке непосредственно у прессы.

В настоящее время заводом на электровысадку переведены детали около 35 наименований с самой




Фиг. 3. Матрица с выталкивателем.
1—бандаж (сталь 45);
2—цилиндр (сталь 3ХВ8);
3—стакан (сталь 45);
4—матрица (сталь 3ХВ8);
5—выталкиватель (сталь Р18);
6—деражка пунсона (сталь У7А).

Фиг. 4. Пунсон с державкой.


1—пунсон с двусторонним форштосовым газом; 2—державка болта (сталь 3ХВ8 или Р18); 3—деражка пунсона (сталь 45).

разнообразной формой головок (многогранника, цилиндра, конуса и др.).

При высадке крепежных деталей с подогревом в штампах большое значение приобретает конструкция последних и выбор материала для них. Материал должен быть устойчивым на износ и не




С—электроприводомат; Ст—соленоид рабочего хода; Тр—трансформатор 220/38 в, 50 гц; Сд—силовой выпрямитель; Д—трансформатор 380/32/1,5 в, 12 квт; Д—электродвигатель прессы; Д—электродвигатель винтового насоса; 1—реле выключателя.



Фиг. 5. Матрица с выталкивателем.

1—матрица (сталь У7А) с приваренным патрубком (сталь 3ХВ8, 3Х2В8 при соревновании С 553, Р18, ВК15);
2—деражка;



Фиг. 6. Пунсон с державкой (сталь У7А) с приваренным патрубком (сталь 3ХВ8, Р18).

1—деражка;
2—пунсон.

иметь дефектов, часто возникающих при термической обработке.

На фиг. 3—7 показаны рекомендуемые конструкции пунсонов и матриц.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6


Для увеличения срока службы матрицы их вкладыш можно изготавливать из стали Р18 или ВК16, при этом диаметр стакана должен быть больше диаметра вкладыша. Конусная часть выше места для головки болта в матрице является направляющей частью для пuhanсона. При такой конструкции отклонение от соосности пuhanсона и матрицы не должно превышать 0,1 мм, а длину заготовки следует обязательно проверять, так как головка болта формируется в закрытом штампе (без облоя). Необходимо также, чтобы отклонение от соосности головки и стержня болта не превышало допускаемого значения, что достигается регулировкой положения вкладыша матрицы.

Матрица может быть изготовлена из стали У7А со вставкой из стали 3ХВ8, Р18 или ВК16.

Если рабочий ход пресса мал и расстояние между пuhanсоном и матрицей не позволяет ввести заготовку в матрицу, то рекомендуется приме-

нить многопозиционные поворотные устройства (фиг. 8), при помощи которых выполняются загрузка, нагрев заготовок и выталкивание высаженной из матрицы детали с помощью горячей высадки болтов.

Внедрение в серийное производство высадки крепежных деталей с подогревом в штампах дало возможность заводу скономить 40–70% металла, снизить трудоемкость изготовления крепежных деталей на 20–50% и высвободить два токарных автомата.



Фиг. 8. Четырехпозиционный поворотный стол к прессу ПНР-10 для горячей высадки болтов.

1—поворотный стол с матрицей; 2—инамомагнитор для подогрева стола; 3—фиксатор поворотного стола; 4—уборка поворотного стола; 5—тага привода поворотного стола; 6—рейка привода; 7—инамомагнитор зажима заготовки; 8—ратас токонесущий колодок.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Экранирование рентгеновского излучения при работе электронных ламп

С. Г. МОЛОЧНИКОВ

О т рабочих, настраивающих аппаратуру сверхвысокой частоты (СВЧ), в частности генераторы СВЧ, нередко поступали жалобы на состояние здоровья. Для разработки эффективных средств по уменьшению вредного влияния мощного электромагнитного излучения были проведены исследования. В решении этой задачи большую помощь оказалась бригада специалистов Института гигиены труда и профессиональных заболеваний Академии медицинских наук СССР.

Однако некоторые симптомы у рабочих нельзя было объяснить исключительно влиянием излучения СВЧ, поэтому автор решил продолжить исследование в направлении поисков ионизирующего излучения, сопутствующего основному излучению СВЧ. Серий опыты показали, что главным источником такого излучения служила импульсная модуляторная лампа ГМИ-90, работавшая в нормальном режиме (напряжение на аноде до 23 кВ и сила тока в импульсе 33 кА и 41 А). Далее было установлено, что обнаруженное ионизирующее излучение по своему характеру является мягким рентгеновским излучением. Была также определена его дозировка.

Продолжая исследования и проверку эффективности некоторых экранирующих средств приборами «Фиалка» с одной трубкой, оттарибуированной этапоном по излучению, а также ДКЗ-2М

1. Кроме лампы ГМИ-90, источником ионизирующего излучения является еще диод ВИ1-30/25, расположенный в данном случае в 15 см от нее. Интенсивность его излучения при работе в режиме, аналогичном режиму работы лампы ГМИ-90, при-

мерно в 10–12 раз меньше. Характер излучения тот же.

2. На рабочих местах настройщиков, удаленных на 0,5–0,8 м от источников излучения, предельно допустимая доза рентгеновского облучения значительно превышена. Прибор «Фиалка» показал выше 60 тыс. имм/мин. Предельно же допустимая суточная доза, 0,05 рентген для шестисуточного рабочего дня составляет 2,5 микрентген/сек, что при измерении «Фиалкой» соответствует 45 тыс. имм/мин.

Прибор ДКЗ-2М, установленный примерно в том же месте (на расстоянии 0,5 м от источника) и при тех же условиях, отметил четырехнадцатикратное превышение допустимой дозы, а индивидуальный дозиметр из комплекта КИД-1, помещенный на 10 мин. на расстоянии 0,8 м от источника, набрал 0,2 рентген, а на расстоянии 1,3 м – 0,1 рентген.

3. Интенсивность излучения в разных направлениях неодинакова. В аналогичных условиях работы лампы (анодное напряжение 22 кВ) один и тем же прибором были сделаны замеры на одинаковом расстоянии от источников (1,2 м) в горизонтальной плоскости, проходящей через лампу ГМИ-90 (на высоте 1,1 м от пола). Для отсчета максимума измерения проводились через каждые 22,5° (в секторе между 45° и 67,5° часе); он оказался под углом 55°. Под углом 0° лампы закрыты передней стальной обшивкой, а в других направлениях не экранирован. Измерения интенсивности в вертикальной плоскости при аналогичных условиях, но на расстоянии 2,5 м по направлению луча под углом –180° свидетельствуют, что она возрастает по мере увеличения высоты и достигает максимума над источником.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

В рабочей зоне получены следующие результаты:

Высота в м	Число импульсов в минуту
0,6	3000
1,0	3200
1,8	3500
2,2	4100

4. Интенсивность излучения растет с увеличением анодного напряжения ламп. Приемник на борту «Фиалка» был установлен неподвижно на расстоянии примерно 0,5 м от источников. При увеличении анодного напряжения до 15 кв прибор не обнаруживал излучения. Примерно при 18 кв интенсивность излучения стала резко увеличиваться и при 23 кв она превысила 60 тыс. имп/мин.

5. Интенсивность излучения ламп одного и того же типа в значительной степени зависит от их индивидуальных особенностей. В блок устанавливались изолированные 13 однотипных ламп ГМИ-90 выпусков 1955—1966 гг.; напряжение на аноде доводилось до 22 кв; приемник прибора «Фиалка» устанавливалась неподвижно. Результаты измерений показали тенденцию увеличения интенсивности излучения по мере возрастания срока службы излучения.

6. Мягкое рентгеновское излучение хорошо экранируется разными материалами. Например, прибор «Фиалка» фиксировал уменьшение интенсивности излучения в сотни раз при экранировании его приемника от источника стальными, свинцовыми и даже алюминиевыми листами толщиной 3 мм, свинцовым стеклом толщиной 8 мм и резиной, применяемым в рентгенотехнической медицинской аппаратуре. Стrelка прибора почти не реагировала, когда между источником излучения и приемником помещалась диэлектрическая губчатая резина или фанера.

В результате исследований СВЧ и рентгеновского излучения на заводе осуществлены эффективные мероприятия, значительно снизвившие вредное влияние излучения. Для уменьшения вредного влияния излучения время, в течение которого оно происходит, со-

крашено до минимально необходимого после критического пересмотра всего технологического процесса сборки и наладки, а также программы контрольных испытаний. Ряд операций наладки стали выполнять без увеличения высокого напряжения, а при некоторых операциях существенно уменьшены время и мощность излучения.

Отменены или совмещены некоторые контрольные и сложные операции: широко начали применять поглотители и экраны; все операции, связанные с излучением СВЧ, проводятся изолированно от щека, а следовательно, резко уменьшены круговращения подвергающихся этому облучению; при невозможности избежать высокого напряжения и применить поглотители или экраны решен вопрос о месте рабочего с учетом плотности потока мощности в разных точках.

Для уменьшения вредного влияния рентгеновского излучения изолированные ножки обоих источников (ГМИ-90 и ВИ-30/25) экранировали 2-миллиметровыми стальными кожухами, напоминающими колпак без дна; на другом участке применен стальной щиток, экранирующий от излучения зону пребывания людей; на испытательных стендах утолщены стекны и закрыты щитками смотровые стекла, а в некоторых из них обычное стекло заменено просвященным толщиной 8 мм; скрещено во время работы с высоким напряжением при контрольных и сложных операциях, в частности, защищены их совмещением; ограничен доступ посторонних лиц в помещение.

Выводы

Электронные лампы, работающие с относительно высокими напряжениями, в частности в импульсных режимах, могут являться источниками интенсивного ионизирующего рентгеновского излучения. Интенсивность его при анодном напряжении 22 кв такова, что предельно допустимая доза (суточная) за рабочих местах настроек достигается за 20—30 мин.

Рентгеновское излучение указанного типа легко экранируется стальными, свинцовыми и даже алюминиевыми листами толщиной 3 мм.

Организация контроля воздушной среды на производстве

А. К. ПРОКОФЬЕВА

Известно, что вдыхание пыли, содержащей свинец, вызывает заболевания дыхательных путей, попадание паров свинца и ртути через дыхательные пути приводит к тяжелым хроническим заболеваниям и т. д. Поэтому нужно постоянно следить за чистотой воздуха в рабочих помещениях и особенно там, где он загрязняется вредными веществами, пылью, дымом и газами (участки очистки деталей сухим кварцевым песком; гальванопокрытия деталей; термообработки и травления металлов; работ, связанных с применением свинца и ртути, и др.).

Для создания здоровых и безопасных условий труда необходимо правильно организовать конт-

№ 6

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

(9)

роль за состоянием воздушной среды на производстве.

Практика показывает, что на большинстве принятый авиационной промышленности такой контроль поставлен плохо. Нередко анализы воздуха берутся формально, от случая к случаю, и не отражают действительного состояния воздушной среды на рабочих местах; для проведения их привлекаются сотрудники лабораторий санитарно-эпидемических станций, вызов которых затруднителен и недорог; не делаются анализы воздуха при выходе из строя вентиляции или оборудования, когда его загрязненность усиливается. На некоторых предприятиях анализы проводят работники химической лаборатории или отдела главного металлурга. Ввиду сильной загрязненности основной работой они не в состоянии делать их систематически.

Заслуживает внимания организация контроля воздуха на одном из заводов авиационной промышленности. Здесь при борьбе техники безопасности (БТБ) создана лаборатория по анализу воздуха, выделен квалифицированный инженер-химик. В лаборатории имеются переносная ротационная установка для отбора проб воздуха, электрические аналитические весы; специальный сунчильный шкаф; вытяжная шкаф; муфельная печь; два закрытых шкафа с химическими реактивами и посудой; лабораторный стол с полками; насос, необходимый при анализе воздуха на свинец; пылесос для отбора пыли и хром; приборы для определения влажности воздуха, наличия в нем окиси углерода, для измерения тепловой радиации и определения направления воздушного потока. Кроме

того, там есть все химические реактивы, нужные для проведения анализов воздуха на хлор, фтор, аммиак, циан, хром, свинец, сернистый газ, окись углерода, керосин, бензин, тетраэтилсвинец и ртуть; люксметр и шумомер, которые используются для определения освещенности рабочих мест и интенсивности шума; необходимая справочная литература.

Благодаря созданнию такой лаборатории на заводе установлен надежный контроль за состоянием воздушной среды в производственных помещениях. Анализы воздуха проводятся регулярно по графику, утвержденному главным инженером. Кроме плановых, часто выполняются внеплановые анализы, вызываемые выходом из строя оборудования или вентиляции. Они берутся несколько раз, пока причины загрязненности или запыленности воздуха не будут устранены и анализ не покажет отсутствия в нем вредных веществ или наличия их в пределах допустимых норм. Подобная организация контроля дает возможность своевременно обнаруживать неполадки в работе вентиляции и оборудования, проверять состояние воздушной среды при внедрении новых технологических процессов и материалов, сигнализировать о том, что на некотором участке необходимо немедленно принять меры по созданию здоровых и безопасных условий труда.

Описанный опыт организации и работы лаборатории по анализу воздушной среды следует использовать на всех заводах для достижения нормальных санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих высокую производительность труда.

Электромагнитное блокировочное устройство, обеспечивающее безопасность работы на эксцентриковых прессах

Н. Г. ПРИВЛУДНЫЙ, В. Я. КЮММЮС и Б. И. БАШТАН

в кнопках в момент разрыва цепи и палец включает пресса.

В устройстве используются кнопки включения системы КВ-6, разызывающие цепь на непрерывное действие, в результате чего контакты не обгорают и более долговечны в работе. Электромагнит рассчитан на напряжение 24 в постоянного тока и развивает тяговое усилие 10—12 кг.

Автотрансформатор понижает напряжение с 220 до 24—30 в; затем это выпрямляется селеновым и селеновым выпрямителем. При включении магнита для отвода дополнительного упора в цепь пониженного напряжения образуется ток 1,8 а.


Пресс со смонтированным на нем блокировочным устройством показан на фиг. 2. Дополнитель-

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

70

ный поворотный упор 3 с электромагнитом устанавливают у пальца 1 включения пресса так, чтобы не мешать его основной работе. Сигнальная лампочка 4 с табличкой: «Внимание! При постоянном горящей красной лампочке предохранитель от-



Фиг. 1. Электрическая схема блокировочного устройства.


1—палец; 2—основной поворотный упор; 3—дополнительный поворотный упор; 4—электромагнит; 5—сигнальная лампочка; 6—кнопки; 7—конденсатор; 8—сель-новый выпрямитель; 9—трансформатор.

неден — работать опасно! — находится на лицевой стороне пресса, на уровне глаз рабочего. Блок питания 7 помещают рядом с прессом или на стене. В ручки включения рычагов 6 вмонтированы две кнопки 6 так, чтобы при нажатии на них пружина между верхней и нижней частями ручки скользила, а кнопка включила ток в электромагнит. В последующий момент кнопки не испытывают усилий, так как верхняя часть ручки упирается в нижнюю и нажатие рук передается на рычага 6.

Когда электромагнит не включен, дополнительный поворотный упор 3 находится в запирающем положении и не дает пальцу 1 включить ползун на срабатывание пресса, независимо от того, будет ли основной поворотный упор 2 включен прессом или отведен на рабочий ход.

Пресс сработает только тогда, когда на ручках включения рычагов 6 будут одновременно нажаты кнопки 5, включающие электромагнит. Ток проходит через катушку электромагнита, который отведет дополнительный поворотный упор 3 и одновременно зажмет красную сигнальную лампочку 4.

Расположение кнопок на ручках позволяет одновременно отводить упоры 2 и 3. Последний находится на 2,5—3 мм позади упора 2, в который упирается пальц 1 включения пресса. Это дает возможность выводить упор 3 из состояния предохранения без дополнительной нагрузки на электромагнит. Кроме того, указанный упор очень мало изнашивается, так как при нормальной работе бездействует. При разъединении его с остальными элементами блокировочного устройства он не выводится из положения, запирающего пресс.



Фиг. 2. Пресс со смонтированным на нем блокировочным устройством.

1—палец; 2—основной поворотный упор; 3—дополнительный поворотный упор; 4—сигнальная лампочка; 5—кнопки; 6—рычаги; 7—блок питания (трансформатор и выпрямитель).

В случае одновременного выхода из строя основной и дополнительной систем включения самоприводного срабатывания пресса не бывает. Следовательно, возможность травм исключена.

№ 6

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

71


Защитное устройство к фрезерным станкам

Для предохранения рабочего от металлической стружки, образующейся при фрезеровании, К. И. Медведев и Б. Я. Лихин предложили на пути фракел стружки поместить защитную сетку с ячейками 0,5—1 мм, вставленную в рамку.

Рамка с сеткой (см. фигуру) закреплена на шарнирном кронштейне, благодаря чему при обработке детали защитную сетку можно легко и быстро устанавливать под любым углом, а также отводить вверх и в сторону при смене детали или инструмента. Шарнирный кронштейн крепится к станине станка выше фрезы.

Защитное устройство обеспечивает безопасную работу без применения защитных очков и других приспособлений, дает возможность обрабатывать детали разной конфигурации на любом фрезерном станке и может быть использовано на других металлообрабатывающих станках. Оно просто в изготовлении и хорошо зарекомендовало себя при испытаниях в производственных условиях.

По материалам Дома техники оборонной промышленности



Вентиляция кабины крановщика в литейном и кузнецком цехах

А. МОРОЗОВ

Предложенная А. А. Броверманом и И. Е. Тимофеевым установка для подачи чистого воздуха в кабину крановщиков в литейном цехе и на термическом участке кузнецкого цеха снабжена вентилятором ЭВР № 2, производительностью 1700 кг воздуха в час, который нагнетает его в воздуховод, расположенный параллельно движению крана.

Воздуховод в нижней части имеет щель с резиновыми уплотнителями. В кабине крановщика смонтирован патрубок для подачи чистого воздуха. При ее движении патрубок скользят в щели.

В зимних условиях поступающий в кабину воздух подогревается в калорифере.

Применение вентиляционного устройства улучшило условия труда.


Новая пылесосная установка к двустороннему заточному станку

З. КАШАПОВ и К. ТОПОРОВ

Пылесосы с индивидуальным приводом, установленные на шлифовальных и заточных станках, не полностью отсасывают абразивную пыль, возникающую в процессе их работы. Большое количество ее оседает на деталях станков, что приводит к быстрому их износу. Кроме того, запыленность воздуха вредно скаживается на здоровье заточников и шлифовщиков.

Установка старой конструкции состоит из резервуара, на котором помешан пылесос. Всасывающий патрубок пылесоса соединен гибким брезентом.

Завода К. Д. Топоров спроектировал пылесосную установку, работающую по замкнутому циклу с большими скоростями воздушного потока* (фиг. 1). Она устанавливается параллельно заточному станку.



Фиг. 1. Пылесосная установка к двустороннему заточному станку.

1—кокуки; 2—абразивные круги; 3—патрубки; 4—заточочный станок; 5—трубы; 6—напорный трубопровод; 7—крыльчатка; 8—бункер; 9—барабан.

товым шлангом с кокукою абразивного круга станка, напорный—вставлен в резервуар со стружкой, смоченной маслом. Грубая шероховатая поверхность шланга задерживает засасывание пыли, много времени затрачивается на ремонт и очистку пылесоса.

Учтите указанные недостатки, конструктор ОГМ

Пыль от абразивных кругов 2 втягивается в металлические трубы 5 крыльчаткой 7, имеющей барабан 9 со сквозными отверстиями, через которые засасывается воздух. При большой скорости вращения барабана (около 25 м/сек) частицы пыли в момент столкновения с ним отбрасываются центробежной силой, ударяются о наклонную стенку бункера 8 и, теряя при этом скорость, падают на дно бункера. Очищенный от пыли воздух через отверстия барабана 9 выбрасывается крыльчаткой 7 в напорный трубопровод 6, а оттуда через патрубки 3 направляется в кокуху 1, слудяя попадающим на его пути абразивную пыль во всасывающие трубы 5. Таким образом, происходит замкнутая принудительная циркуляция воздушного потока с большой скоростью, что является дополнительным средством удаления и улавливания пыли.

Новая пылесосная установка может обслуживать одновременно несколько станков, а также устанавливаться внутри станка и иметь с ним общий привод.

* Принцип работы установки заимствован из описания инженеров И. С. Розенберга и А. С. Пречистенского, опубликованного в журнале «Знание-сила», 1952 № 11.

По материалам Министерства электротехнической промышленности СССР, «Рационализаторские предложения», 1956, вып. 1371. Публикуется в «Бюллетене изобретателя и рационализатора», НИАТ, 1958, вып. 1.

На фиг. 2 изображена пылесосная установка без труб, в которой использован пылесос старой установки. Реконструкции подверглись только отдельные его детали. Так, был удален вал 3 крыльчатки 2 и на него помешан барабан 1 с отверстиями, суммарная площадь которых эквивалента площади всасывания крыльчатки; фетровые уплотнения были заменены лабиринтными колышами 4. Дополнительно изготовлен бункер 6 для улавливания абразивной пыли, который одновременно является и крышкой пылесоса; он крепится к кор-

пусу последнего при помощи траверсы 5, что дает возможность быстро снимать его с установки. Нижняя часть бункера выполнена в виде воронки и закрывается быстросъемной крышкой 7 с уплотнительной резиновой прокладкой 8.

Эксплуатация новой пылесосной установки в ремонтно-механическом цехе показала, что она полностью улавливает абразивную пыль, проста в конструкции и надежна в работе. Кроме того, ее не нужно разбирать для очистки; сухая абразивная пыль удаляется из воронки бункера.




СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Паяльник с тиглем

На Ленинградском электромеханическом заводе введен паяльник новой конструкции, предназначенный для припайки и спайки проводов диаметром 0,1—0,8 мм. В тигле с нагревательным элементом находится распыляемый припой ПОС40. Температура нагрева тигля 230—230°; она регулируется изменением длины никромовой проволоки нагревателя.

Стойкость нагревательного элемента в четыре-пять раз выше по сравнению со стандартным паяльником 3Т-11. В результате производительность труда паяльников увеличилась на 10—15%, расход припоя сократился на 15—20%, улучшились условия труда рабочих, а также значительно уменьшились затраты на ремонт нагревательных элементов.

По материалам Министерства электротехнической промышленности СССР, «Рационализаторские предложения», 1956, вып. 1371. Публикуется в «Бюллетене изобретателя и рационализатора», НИАТ, 1958, вып. 1.



ЗАВОДСКИЙ ОПЫТ

Приспособление для изготовления четырехзаходных крыльчаток на токарном станке

На заводе четырехзаходные крыльчатки (фиг. 1) изготавливали на токарных станках чрезвычайно сложным и трудоемким способом, аналогичным нарезанию многозаходной резьбы. При этом процент брака был высоким.

Рабочий-рационализатор Н. А. Петров и начальник цеха Е. В. Сапилов при участии технологического отдела разработали и внедрили новый высокопроизводительный процесс изготавления крыльчаток.

На токарном станке получают заготовку-валик с наружным диаметром, равным диаметру детали. Длина валика берется значительно большей,




Фиг. 1. Четырехзаходные крыльчатки.

чем окончательный размер крыльчатки, с таким расчетом, чтобы из одной заготовки можно было изготовить пять-семь деталей. На заливе фрезеруются в центрах четыре прямогольных ребра с припуском под шлифование (фиг. 2).


Далее ребра шлифуют до окончательных размеров по чертежу. При этом важно то, что каждое ребро заготовки доступно для измерений по глубине и толщине; это обеспечивает получение совершенно разных между собой четырех ребер.

Обработка тонким образом затылок «кавианта» в приспособлении, которое представляет собой стальную шайбу с крестообразно расположеными в ней прорезями, соответствующими толщине и высоте ребер крыльчатки (фиг. 3). В зависимости от профиля ребер крыльчатки изменяют форму прорезей на шайбе. Поверхность прорезей должна быть полированной и острые грани на их краях — закруглены.


Приспособление устанавливают на специальной оправке в суппорте то-



Фиг. 2. Заготовки для крыльчаток с четырьмя прямоугольными ребрами.



Фиг. 3. Приспособления для завивания заготовок с различными профилями прорезей.



Фиг. 4. Зависимость залоговок для нормализации на гомоморфные группы


карного станка (фиг. 4). Заготовку с ребрами захватывают одним конком патрона токарного стакна, а другие (шифрованные) вводят в прорезь шайбы.

Заготовку и прорезь обычно смазывают маслом. Затем, включив токарный станок на заданное число оборотов шпинделя, одновременно сообщают суппорту продольную подачу, необходимую для завинчивания заготовки по заданной циклической линии. Винтовая пара должна быть


Е. М. СМОЛЬЯНІНО

Универсальный кондуктор

Рационализаторы Н. Бабарыкин и В. Никифоров разработали универсальный кондуктор (фиг. 1) с винтом для крепления к стеклу.



a




Фиг. 1. Универсальный кондукт


1—корпус; 2—подшипники; 3—винт с левой и правой резьбой; 4—стойки;
5—правая губка; 6—подвижная кронштейн; 7—пластина; 8—левая губка;
9—сменная конструкторная втулка; 10—кронштейн; 11—каретка мерительной
линейки.

сальный кондуктор для сверления в дегалах отверстий, центры которых лежат на прямой линии.


АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ № 6



Фиг. 2. Конструкция левой губки; 1—девал губки; 2—пластинка; 3—T-образные сухари.



Фиг. 3. Детали, обрабатываемые на кондукторе.




Фиг. 4. Приставной конический упор. 1—мерительная линейка; 2—акронит; 3—конический упор; 4—сменная кондукторная втулка.

№ 6

Кольца и рамки для крепления деталей из жаропрочных сплавов на магнитных пантах

По техническим условиям, заданным в чертежах, плоскости деталей из жаропрочных сплавов в большинстве случаев должны быть строго параллельными. Чтобы добиться этого, такие детали обрабатывают на плоскошлифовальных станках.

Так как жаропрочные сплавы не прятываются магнитным полем, детали при шлифовании закрепляют в прессионных тисках или обкладывают пластинами, материал которых прятывается к магнитной плате стапка.



Фиг. 1. Кольцо для закрепления деталей из жаропрочных сплавов на столе плоскошлифовального станка.

Однако указанные способы обеспечивают параллельность не точнее 0.04 мм для плоскостей с размерами 50×100 мм. Кроме того, способ обкладки опасен, так как такое крепление может привести к тому, что процесс шлифования детали может быть сорвана краем. Для крепления деталей из жаропрочных сплавов при обработке на плоскошлифовальных станках М. М. Каукин предложил использовать колца, материал которых прятывается к магнитной плате. Это способ более надежен и гарантирует параллельность 0.02 мм для плоскостей с размерами 50×100 мм.

Высота колец должна быть на 0.5–1 мм меньше, чем детали. Внутренний и наружный диаметры колец определяют в зависимости от габаритов фасонных обрабатываемых деталей.

На фиг. 1 изображено кольцо для шлифования деталей трех назначений с различными размерами (фиг. 2, 3 и 4).

С внутренней стороны колец имеется отверстие, сквозь которое расход металла на изотермизации специальных кондукторных стакнов. Кондуктор обеспечивает точность расположения деталей в трех плоскостях.

Кольца с деталью устанавливают на магнитную плату. Легкими ударами молотка по цветному металлу по поверхности Е деталь осаживается в колец, так чтобы она плотно прилегла к плате и не сдвигалась с нее. Затем сильнью затягивают стопорный винт и шлифуют плоскость Е до требуемого размера. После этого деталь освобождают.

№ 6

ЗАВОДСКИЙ ОПЫТ


плиту стапка устанавливают несколько колец с закрепленными деталями, чего совершенно нельзя сделать при

шлицевании кольца.



Фиг. 2. Деталь «серпак», закрепленная в кольце.

1—кольцо; 2—деталь; 3—стопорный винт; 4—стол стапка.



Фиг. 3. Деталь «серпак», закрепленная в кольце.

1—кольцо; 2—деталь; 3—стопорный винт; 4—стол стапка.

Деталь вновь слабо закрепляют, обстукивают, закрепляют окончательно и шлифуют поверхность Г, выдерживают необходимый размер между поверхностями Г и Е. На магнитную


плату вновь слабо закрепляют, обстукивают, закрепляют окончательно и шлифуют поверхность Г, выдерживают необходимый размер между

поверхностями Г и Е. На магнитную



Фиг. 4. Детали «серпак», закрепленные в кольце.

1—кольцо; 2—деталь; 3—стопорный винт; 4—стол стапка.



Фиг. 5. Плоскошлифовальные детали в прессионных тисках.

В последнее время на заводе применяют также рамки и рамки, в которых можно устанавливать восемь деталей. Кольца и рамки, как

правило, изготавливают из отходов производств (стали 20, 25 и 45). Применение крепежных колец и рамок



Фиг. 6. Плоскошлифовальные детали в прессионных тисках.

затягивающие детали в прессионных тисках.


В последние времена на заводе применяют также рамки и рамки, в которых можно устанавливать восемь деталей. Кольца и рамки, как

И. С. Кирин

Групповые приспособления

на котором крепятся сменные передвижки.

Подставка (фиг. 2) является универсальным узлом для различных



Фиг. 1. Групповое приспособление на горизонтально-фрезерном станке.

1—пневмоподставка; 2—себестоимо приспособление со сменными передвижками.

групповых приспособлений и обеспечивает пневматическое закрепление деталей.

В полость пневмоподставки, обозначенную групповым кольцом 1 и краиной 2, помещают две разные диафрагмы 3 и 4. Между диафрагмами находится диск 5, который разбогачен диском 6. Между диском 5 и уплотнением 7 подготавливают утеску втулки. Из сменных передвижек 8, установленных на пневмоподставке, извлекают 4 или 6 штоков 9. При этом создается зажимающее усилие, которое передается на втулку 7, находящуюся в полости, образованной краинкой 2 и диском 5, и в форме диска 6. При этом создается зажимающее усилие, направляемое втулку 7 вправо. Диск 6 имеет диаметр 210 мм и при работе входит в пазах 4 или 6 штоков 9, винт 10 и пневмоподставка раздается 10 кг.

В зависимости от направления хода штока 6 и системы рычагов обрабатываемые детали на групповом приспособлении могут закрываться усилиями, действующими снизу вверх или сверху вниз, а создавать боковое усилие, как у тисков. Технологическая возможность применения пневматической подставки очень большая.

На фиг. 2 показано приспособление трех типов с различными направлениями зажимющего усилия.

На фиг. 3 показано приспособление для разрезки хомутов. Корпус 1 за-

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

80


В настоящее время конструкторы НИАТ и завод спроектировали более 20 пробных приспособлений с корпусами сборно-разборными конструкциями. Часть из них используется в производстве. Используется на складе сырой комплект корпусов и узлов для сборно-разборных приспособлений.

Для широкого применения ее заводом для сборно-разборных приспособлений требуется хордовая организация складской ходьбы и работы по размещению сырья, оснастки, систематической строгой выполнения нормативных деталей в производстве лизофоновых деталей в производстве и на складе. Все это значительно снижает трудоемкость и металлоемкость станинной оснастки, резко снижает сроки и затраты на оснащение при запуске новых изделий и при серийном производстве.

К. П. Самуленко


Копировальное приспособление

На изготовляемом заводом изделия применяется много тонкостенных деталей, у которых торцевая поверхность




Фиг. 3. Схема наладки станка для обработки торцов деталей по криволинейному контуру.

1—оправка; 2—обрабатываемая деталь; 3—резец; 4—копирный ролик; 5—корпус приспособления; 7—рукотка регулировочного винта.



ность а (фиг. 1) представляет собой часть цилиндра, расположенного под прямым углом к оси детали (фото).

Внешне деталь обрабатывалась на токарном станке обычным способом, с привуком по торцу для последующей схематической прививки по наблюдаем специального профиля. Этот метод обработки не позволял выковать требуемую точности, качество скоса прививки нестабильное, качество было никем. Затем на заводе была применена схема наладки токарного станка 1Д62, которая дает возможность выполнять скосы, поскольку обработка производится поверхностью по предварительно изготовленному контуру необходимого профиля (фиг. 3).



Фиг. 2. Схема образования торцовой поверхности деталей, показанных на фиг. 1.

ЗАВОДСКИЙ ОПЫТ

№ 6

81

на I (см. фигуру), устанавливается с помощью хомута съемной пневматической 20Н. Рабочий ход не превышает 20 м. Максимальная длина рабочего хода определяется по наибольшему длине обрабатываемой детали; рабочий ход поршня регулируется с шагом 8, установленным на нужный размер по направляющим, по которым движется колонка 4.

Сжатый воздух давлением 4 ати



приступает к цилиндру 2 или отводится от него через распределитель 4 золотникового типа, при перемещении которого воздух поступает со

ответственно в правую или в левую полость цилиндра. Одновременно воздух подается в трубу 5 к трехходовому вентилю 6, управляемому изме

нилением рычага 7, который освобождается путем 11. Только после того, как кулачки 9 выходят из соприкосновения с муфтой 8, что соответствует положению осевого зажима 12, пружина 13 выходит из-под крышки. Последняя покидает золотник 2 и заслонку правой полости шлангами 2 с магистралью давления, а правую полость — с атмосферой. Тогда рабочий цилиндр 2 перемещается, передвигая колонку 4, в результате чего втулка 7 передвигает муфту 8 так, что кулачки 9 надежно заходят на коническую поверхность и возвращаются, толкая трубу 14 и датчик 10, который закрывает прореху 11.

Зажим происходит тогда, когда штырь 12 на индикаторе 14 выходит из-под колонки 4. Втулка 7, возвращаясь в исходное положение, дает сигнал о начале перемещения поршня цилиндра 2, вызывает передвижение и золотника 4; происходит передавливание воздуха, и крышка 1 перемещается влево, поскольку усилие зажима гораздо выше тяги 10, равной 34—35 кг, больше усилия, с которым подавляется пакет 13 держателем прорехи. Цапфа проскальзывает по прорехе, дает зазор влево до упора 3. При этом установка головки 14 перемещается вправо. Вследствие этого, что подавляющая группа имеет возможность вращаться вместе с шпинделем, так как она крепится в кронштейне 16 на шарикоподшипниках, материал подается при вращающемся шпинделе. Всегда происходит подача материала в зону контакта.

Ю. М. Иванов



можно применять для обточки как вогнутых, так и выпуклых криволинейных поверхностей.

Оно отличается простотой конструкции и не сложен в изготовлении. Внедрение его дало возможность

увеличить производительность труда в три-четыре раза, значительно повысить качество и полностью ликвидировать трудоемкую схематическую операцию.

Ю. М. Иванов

Пневмозажим для автоматической подачи прутка

На заводе разработаны станины из 1236 биметаллических пневматических пакетов зажимами. Это позволило уменьшить вспомогательное время и дало возможность автоматически подавать материалы на


холду станка в момент, когда ручка крана, управляющего пневмозажимом, переведена в положение «Открыто». На направляющих стержней станка, предназначенных для перемещения вручную кронштейна

и закрепления прутка длиной 150—160 см.

В случае необходимости использования станка на других операциях, когда не требуется автоматическая

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6




Подачи прутка, пневмоизвестковый зажим легко отключается; для этого винтиваются болты 15 золотника.

Установка позволяет работать и с шестигранным прутком; для этого следует лишь поставить зажимную гайку 10 и подложить 12 гаечки с соответствующим шестигранником отверстием.

R. A. Гречесев

Предварительное шлифование детали до 8-го класса чистоты поверхности производится кругом ЭБ60Х40 (диам. 80, СМ) на станке «Киль». Охлаждающая жидкость — раствор хромника. Длительность чистового шлифования 26 мин, т. е. трудоемкость сократилась в 2,2 раза. При этом достигнут 2-й класс чистоты.



Фиг. 1. Деталь с глухим отверстием.

Работы, проводимые в т. Владимира, показывают, что применение шлифовальных машин с графитовым наполнителем обеспечивает высокую чистоту поверхности деталей и уменьшает производительность труда в несколько раз. Эти круги изготавливаются из бакелитовой смеси из белого эпоксидного смолы и графита с добавлением цинкита. Материал обладает высокой прочностью и износостойкостью.

На машиностроительных предприятиях в последнее время начал применяться новый вид абразивного инструмента — шлифовальные машины с графитовым наполнителем, обеспечивающие высокую чистоту поверхности деталей и уменьшение производительности труда в несколько раз.

Эти круги изготавливаются из бакелитовой смеси из белого эпоксидного смолы и графита с добавлением цинкита. Материал обладает высокой прочностью и износостойкостью.

Опыт применения кругов с графитовым наполнителем

На машиностроительных предприятиях в последнее время начал применяться новый вид абразивного инструмента — шлифовальные машины с графитовым наполнителем, обеспечивающие высокую чистоту поверхности деталей и уменьшение производительности труда в несколько раз.


Приемущества кругов с графитовым наполнителем в том, что они могут быть применены на таких деталях, где хонингование значительно затруднено или вообще невозможно из-за преград, встречающихся на пути обработки (фиг. 1).

Использование в настоящее время в качестве охлаждающей жидкости раствора хромника быстро засоряется частицами снятого металла и зернами электрокорунда, которые, попадая между шлифовальным кругом и де-

Влияние содержания графита в кругах на чистоту поверхности

Содержание графита в вексовых частях на 100 частей зерна	0	20	30	80
Класс чистоты поверхности после обработки	10	11б—11в	11в—12а	12б—12в

Опыт новаторов производства заводов «Красный тигр», «Русский дизель» и других показывает, что обра-



Фиг. 2. Деталь с отверстием, имеющим прерывистую обрабатываемую поверхность.

дат возможность еще больше сократить время обработки и улучшить качество поверхности деталей.

Приемущества кругов с графитовым наполнителем в том, что они могут быть применены на таких деталях, где хонингование значительно затруднено или вообще невозможно из-за преград, встречающихся на пути обработки (фиг. 2).

Использование в настоящее время

№ 6

ЗАВОДСКИЙ ОПЫТ

талью, оставляют короткие глубокие ямы на поверхности. Для улучшения обрабатываемой поверхности целесообразно применять воду, подведенную непосредственно к станку в шесть-восемь раз.

H. В. Полещенко

Метод определения искажений профиля паза при обработке дисковыми фрезами

Для обработки пазов клиновидной (трапециевидной) формы применяются дисковые фрезы, показанные на фиг. 1.

Для получения переднего угла у паза на передней поверхности зуба у фрезы заднего типа смешена относительно оси фрезы на величину $h = R_f \operatorname{tg} \beta$.

При этом уменьшается время обработки и резко снижается и составляет 8 час. 40 мин., т. е. экономия времени на обработке упомянутых выше деталей для одного изделия достигает 18 час. 45 мин.

При этом уменьшается количество и улучшается технологический процесс, а также улучшение технологических параметров — подбор наиболее выгодных режимов шлифования и состава охлаждающей жидкости —

и ее искажение. С другой стороны, для обеспечения благоприятных условий обработки некоторое количество (например, 10—15%) передней угла у фрезы заднего типа, особенно при конструкции фрез подобного типа, освещено для обработки глубоких пазов (например, прошивки головок стрингеров).

Следует отметить, что

участок АВ является гиперболой, и ее уравнение имеет вид

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (1)$$

где a — расстояние от вершины гиперболы до начала координат; в данном случае $a = h \operatorname{tg} \beta$; b — расстояние от оси фрезы до плоскости передней грани; $h = b$;

х, у — текущие координаты.

Сначала определяем координаты точек А и В (см. фиг. 3):

$$x_A = R_f \operatorname{tg} \beta; \quad (3)$$

$$x_B = x_A - H \operatorname{tg} \beta = (R_f - H) \operatorname{tg} \beta. \quad (4)$$

Из уравнения (1) находим

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}. \quad (5)$$

Следовательно,

$$y_A = \frac{b}{a} \sqrt{R_f^2 - a^2}; \quad (6)$$

$$y_B = \frac{b}{a} \sqrt{R_f^2 - a^2}. \quad (7)$$

Примечание. Рассматриваемый чертеж расположен в первой четверти координат, следовательно, отрицательные значения y отбрасываются.

Определим угол наклона секущей линии АВ к оси x :

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}. \quad (8)$$

Угол γ является углом установки фрезы при заточке заднего угла зуба.

Для практического подсчета угла γ следует пользоваться приведенной формулой (6) и (7) подставив значения a , b , x_B , x_A и полу-

ченные угла $h = R_f \operatorname{tg} \beta$ и $\operatorname{tg} \beta$.

$$\gamma = \sqrt{(R_f \operatorname{tg} \beta)^2 - h^2};$$


$$y_B = \frac{h}{R_f \operatorname{tg} \beta} \sqrt{R_f^2 \operatorname{tg}^2 \beta - h^2 \operatorname{tg}^2 \beta} =$$

$$= \sqrt{R_f^2 - h^2}.$$

Но так как $h = R_f \operatorname{tg} \gamma$, то


$$y_B = \sqrt{R_f^2 \operatorname{tg}^2 \beta - R_f^2 \operatorname{tg}^2 \gamma} =$$

$$= \sqrt{R_f^2 (1 - \sin^2 \gamma)} = R_f \cos \gamma.$$



Фиг. 1. Дисковая фреза для нарезания клиновидных пазов.
1 — профиль зуба, необходимый для получения паза без искажений;
2 — профиль зуба, получаемый в результате заточки.

Режущие кромки, лежащие в плоскости передней поверхности зуба, для образования правильной формы паза должны иметь клиновидную форму. На обычных затачиванных стапках режущие кромки по заднему углу секущей заточены по кривой линии



Фиг. 2. Профиль паза.
1 — исходный, 2 — искаженный.


Частота вращения и скорость подачи неизменчива, передний угол не назначается больше 5—10°. Это объясняется тем, что в настоящие времена способов затачивания кромок нет. Так как конструкция пространственной фрезы не позволяет возможности определить, выходят ли искаженные формы паза за пределы допуска, то он заведомо идет на ухудшение условий резания и называется «занятыми» передними углами.

В статье описан метод определения искажений профиля паза. Как видно из фиг. 3, для определения искажений требуется знать наибольшую величину протяжки хромовой резинки на участке АВ (наибольшее расстояние от секущей линии АВ).

Частота вращения и скорость подачи неизменчива. Как видно из фиг. 3, для определения искажений требуется знать наибольшую величину протяжки хромовой резинки на участке АВ (наибольшее расстояние от секущей линии АВ).

Частота вращения и скорость подачи неизменчива, передний угол не назначается больше 5—10°. Это объясняется тем, что в настоящие времена способов затачивания кромок нет. Так как конструкция пространственной фрезы не позволяет возможности определить, выходят ли искаженные формы паза за пределы допуска, то он заведомо идет на ухудшение условий резания и называется «занятыми» передними углами.

Как видно из фиг. 3, для определения искажений требуется знать наибольшую величину протяжки хромовой резинки на участке АВ (наибольшее расстояние от секущей линии АВ).



Фиг. 2. Оправка, установленная на станке.

Развалычка является сменной деталью в оправке, в зависимости от диаметра трубчатой закалки. Она изготавливается из стальной УВА, УЮА или 12А и закаливается до твердости $R_c = 60-62$; ее рабочая поверхность обрабатывается до 10-му классу чистоты. Одной развалычкой можно изготовить 50-60 тыс. закалок.

Б. Л. Смоленский

Прибор для измерения переднего угла и шага первьев метчиков

Для определения переднего угла и шага первьев метчиков диаметром 3 мм и более инструментальный цех изготавливает прибор (фиг. 1),

который обеспечивает при измерении точность $\pm 15'$ для переднего угла и ± 0.03 мм — для шага первьев.


Метчик устанавливается в патрон, расположенный на основании 6. Карабинку 5 по направляющим доводят до упора 7. Метчик поворачивается в патроне, пока не совпадет положение режущей кромки с плоскостью А карабинки. Рычаг 4 под действием усилия ножки индикатора 1 контактирует (фиг. 2) с контактами 3 и 4 на передней грани метчика. По отклонению стрелки индикатора можно судить о величине переднего угла, которую подсчитывают по уравнению

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{m}{n}$$

где m — разность показаний индикатора при измерении и защемлении;

n — расстояние профильной резьбы метчика; α — передний угол.


Шаг первьев проверяют при помощи индикатора 2 в рычаге 3 (см. фиг. 1).



Фиг. 1. Схема прибора.

1, 2 — индикаторы; 3, 4 — рычаги; 5 — карабинка; 6 — основание; 7 — регулируемый упор.


Прибор настраивают следующим образом: в центрах устанавливают контрольный валок, диаметр которого равен внутреннему диаметру резца, то 12 звуков в ряду. Рассстояние между звуками 5 мм, между знаками 1 мм. Каждый резец в среднем маркируется 16 звуками; производи-



Фиг. 2. Схема измерения переднего угла метчика.

бы метчика. Карабинку 5 доводят плоскостью B до упора в контрольный валок (фиг. 3) и в этом положении фиксируют упором.


Индикатор 1 (см. фиг. 1) устанавливается на 0 посредством плитки,



Фиг. 3. Схема настройки прибора для измерения шага первьев метчика.

1 — рычаг; 2 — контрольный валок.

которую помещают на плоскость А карабинки; при этом рычаг 1 своим контактом K прижимается к плитке (фиг. 4).



Фиг. 4. Схема установки индикатора на 0.

1 — рычаг; 2 — плитка.

Введение прибора позволило значительно улучшить качество выпускаемых метчиков.

А. М. Кузнецов

Полуавтомат для клеймения резцов

При изготовлении инструмента большими партиями много времени затрачивается на клеймение арматур. Маркировка получается никакого ка-

рая, то 12 звуков в ряду. Рассстояние между звуками 5 мм, между знаками 1 мм. Каждый резец в среднем маркируется 16 звуками; производи-


тельно с вала 2 зубчатое колесо

передает вращение валику 15. Чрез шкив и ремень вращение передается колесу 14 и фрикциону 13, передвигающему суппорты 5 и 11. Верхняя ползуанка 9 суппорта 5 перемещается от плоского кулачка 3, связанного с кулачком 16.

На полузынике 9 закрепляются клейма 8. Ни суппорта 11 размещены автоматический сбрасыватель и подушка, которая регулируется по высоте винтами. Суппорт 11 может передвигаться не только в продольном, но и в поперечном направлении под действием угольника 12.

После одного оборота дискового кулачка 3 о переключение суппорта на заданный шаг более редко ударяет по тыльной стороне клейма, которая вносит отпечаток на заготовку.

Затем суппорт 11 сдвигается вправо и вперед, сбрасыватель западает впереди шага одновременно западает пружина 7, и вышибается следующий знак. После нанесения нужного количества знаков заготовка автоматически сбрасывается и за время, пока заводится ударная пружина, подается новая заготовка. Автоматическая сбрасыватель (фиг. 3) имеет седельную катушку 8 с сердечником 4, толкателем 1 и возвратную пружину 2. В момент, когда необходимо сбросить заготовку, катушка включается при помощи коммутатора выключателя и муфты, установленной



Фиг. 1. Полуавтомат для клеймения резцов.


только, расходуется большое количество склеивального клея.

На заводе сконструирован и изготовлен полуавтомат (фиг. 1) для непрерывного клеймения резцов прямого углового сечения размером от 10×10

до 40×40 мм независимо от длины.

Заготовки можно забирать после сбрасывания колесом 3 дисковым для давления шага ± 2 мм. Размеры шифра:

диаметр 4 мм, ширина 1,5-2 мм. Полуавтомат наносит знаки в один и два



Фиг. 2. Схема полуавтомата.


1 — электродвигатель; 2 — верхний вал; 3 — плоский вал; 4 — седельная катушка; 5, 11 — суппорты; 6, 14 — лиевые кулачки; 7 — боевая пружина; 8 — верхняя ползуанка суппорта; 10 — катушка; 12 — пружина; 13 — фрикцион; 15 — распределительный вал.

на отдельном валу, который связан с распределительным валом (фиг. 2). Концевой выключатель и вал (фиг. 2) соединены с толкателем 4 (см. фиг. 3) соединены с толкателем 1, который и сбрасывает заготовку.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ № 6

88

После разрыва электрических сердечников 2 возвращается в исходное положение.



При введении в один ряд ролик 4 (см. фиг. 2) ставят в горизонтальное положение, и ползуночка 9 стопорят винтом.

Получившийся позволяют повысить производительность труда в пять раз.

Д. Д. Середин


Реконструкция шабота ковочного молота

Обычно при ковке жаропрочных сплавов из-за высокой сопротивляемости материала деформации и связанный с этим большой жесткости удара быстро распространяются ковочных молотов, а сильных ударов рабочих рук не получают, а западает под нее, вследствие этого быстро изнашивается ползуночка и искашается положение шабота. Одновременно удаляются условия работы рамки молота, снижается точность ковки, а готовые изделия отставают в сторону и склоняются с боями.

Для устранения трудностей, возникающих при ковке жаропрочных сплавов и заготовок с высоким сопротивлением деформации, Д. И. Пономарев, Д. П. Паных и А. С. Соргин предложили головку шабота ковочного молота устанавливать в сторону и склоняться с боями.

Опыт эксплуатации ковочных молотов показывает, что устойчивость шабота зависит не только от его веса, но и от высоты подушки. Так, в магнитореактивных подушках во время работы молота возникают большие упругие деформации, что

является причиной изнашивания шабота. Кроме того, сокращается расход дорогостоящих kleев. Если в один ряд. Площадь бойка под упором под ползуночку позиция на 100 мм. Под шабот заложена стальная пластина высотой 500 мм и весом 26 т (фиг. 2). Вместе с тем вес шабота увеличен с 38 до 64 т. Для предотвращения смещения в основании шабота и с верхней стороны пластины соочно просверлены по два



Фиг. 2. Подшаботная плита.

одним комплектом кабелем вручную можно про克莱ить 2500-3000 раз, то на полуавтомате — 20-25 тыс.

На заводе разработаны и внедрены составной утюженный шабот к 4-

шаботу. В результате этого изнашивается ползуночка и искашается положение шабота. Одновременно удаляются условия работы рамки молота, снижается точность ковки, а готовые изделия отставают в сторону и склоняются с боями.

Установка шабота ковочного молота на основе изложенного принципа позволяет неизбежно избежать изнашивания ползуночка и искашения положения шабота. Одновременно удаляются условия работы рамки молота, снижается точность ковки, а готовые изделия отставают в сторону и склоняются с боями.

Однако такая конструкция шабота очень сложна и трудоемка. По предложению В. А. Дьяконова и А. С. Соргина на заводе разработан блок из трех брусьев, состоящий из ползуночника для гибочных штампов (см. фигуру). Вкладыши надежно зажимаются в блоке клинами. Конструкция блока на пластинах упрощена на пластинах



тюнингового ковочного молота (фиг. 1). Дубовая подушка шабота, ранее состоявшая из трех брусьев, выполнена

Универсальный блок под падающий молот


Обычно для изготовления сложных деталей во цветных сплавах применяют симметричные штампы, которые неприводимы для изготовления деталей из-за их малой стойкости. Поэтому в последнее время для обработки стальных деталей начали использовать асимметричные штампы, матрицы которых сделаны из чугуна, а пuhanсы — из никеля.

Однако такая конструкция штампов очень сложна и трудоемка. По предложению В. А. Дьяконова и А. С. Соргина на заводе разработан блок из трех брусьев, состоящий из ползуночника для гибочных штампов (см. фигуру). Вкладыши надежно зажимаются в блоке клинами. Конструкция блока на пластинах упрощена на пластинах

№ 6

ЗАВОДСКИЙ ОПЫТ

89




впервые в работе себя оправдала. При изготовлении универсального блока по сравнению с блоком старой конструкции расходуется в несколько раз меньше инструментальной

стали. Внедрение указанного блока для деталей 12 неизмененый дало 38 тыс. руб. экономии.

А. Н. Ершланов

Эжекторная горелка 12ЭГ-1

Эжекторная горелка 12ЭГ-1 (фиг. 1), разработанная автором




стали, является мощным источником тепла и применяется при пайке, сварке и т. д.

Каждая изготовленная из листовой жаропрочной стали толщиной 0,5-1 мм и закрепленная на корпусе с помощью хомута. Трубки форсунки обрезаются на расстоянии 30-50 мм от корпуса и изогнуты. К трубкам подводятся топливо и воздух. При этом горелка работает как прямая аэродинамическая горелка (последние три детали и рукожотка взяты от стандартной аэродинамической горелки).

Шланг, подающий сжатый воздух, нарезают на трубку, соединяющую с основным каналом горелки; пыльник, состоящий из топливной, соединяющей с основным каналом горелки, и головки, которая должна находиться на расстоянии 20-25 см от горелки.

Чтобы заменить горелку, вынимают отмычки подущин, винты, а затем — топливный вентиль, а затем — топливную головку, подкапывают головку, необязательно прекратить подачу топлива, а затем — головку.

Н. Г. Шарыгин



Фиг. 2. Схема горелки.

1—кофух; 2—форсунка; 3—подводящие трубы; 4—гайка; 5—вентиль; 6—штуцер; 7—прижимная втулка; 8—уплотнительное кольцо; 9—фарфоровые втулки.

12-АП № 6

и в других случаях, когда необходимо работать с горячим плазмом. Горячий плазма работает на склоне под углом 45°, давление 3-6 атм. В качестве горючего можно использовать бензин, керосин или лигроин.

Сжатый воздух подается по основному каналу форсунки (от крана-регулятора). Воздух подсасывает и топливо распыливает плазму. Поплавковая смесь горючего и плазмы смесь горючего и плазмы. Для более полного сгорания горючего по сравнению с горючим из старой конструкции расходуется в несколько раз меньше инструментальной

стали. Внедрение указанного блока для деталей 12 неизмененый дало 38 тыс. руб. экономии.

А. Н. Ершланов

Галтовочный станок

Для галтовки выгнувшихся, изогнутых и изогнутых в поперечных направлениях металлических листов (фиг. 1) на заводе применяется галтовочный станок. В поперечном направлении полотно, состоящее из специальных комуток и имеющих вращательное движение, толкателем вокруг ося, вращающимся в горизонтальной плоскости, подается вперед. Волосы полотна, состоящие из специальных комуток, в особенности наружных, галтятся и натираются на поверхности изогнутого полотна. Переходники между осями также не обеспечивают необходимого качества поверхности.

На заводе внедрен станок (фиг. 2) для галтовки оцинкованных листов, боковые кромки которых врашаются вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной ей.

Баллоны, заполненные стальными или кутикульными галтовочными цианидами

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6


94

рость его вращения, вместе с тем и скорость подачи приводимой.

Апарат АДС-1000 может вести сварку проволокой диаметром 3—6 мм. Практика показала, что при этом проволока диаметром 2—3 мм

и высоколегированной стали (до 1—1,2% Cr).


Описанный процесс наплавки успешно применяется на заводе уже длительное время при восстановлении деталей из сталей с повышенной твердостью.



Фиг. 1. Токарный станок со сварочным аппаратом АДС-1000.

в более целесообразно, так как при этом соединении основного металла вала с наплавкой происходит на большую глубину (3—4 мм), металл не успевает затвердеть.

Так, шейки шинделей бессцепеного шлифовального станка были наплавлены



Фиг. 2. Схема установки сварочного аппарата АДС-1000 на станке.

1—редуктор; 2—электродвигатель; 3—суппорт; 4—наплавляемая деталь; 5—электрод; 6—станина; 7—сварочный аппарат АДС-1000.

и получается очень герметичная, а от большого количества выделяемой теплоты вал сколько прогревается и деформируется.


При наплавке проволокой диаметром 1,6 мм шов образуется плотным,

шероховатым, износостойким слоем, который следит за наплавкой на шлифовальном станке, так как хром улучшает качество наплавки, поверхность получается гористой. Во всех других случаях износостойкий слой из наплавки можно подогреть ванниками.

Наплавленный слой также ремонтируется шлифовкой вала, заливается шпоночные гнезда и т. п. Наплавка шлифовочных канавок более проста, чем наплавка шеек. При за-

щивке шеек шинделей или вала разные были почищены слоем хрома, его же наплавка следит за наплавкой на шлифовальном станке, так как хром улучшает качество наплавки, поверхность получается гористой. Во всех других случаях износостойкий слой из наплавки можно подогреть ванниками.

Описаным способом можно также ремонтировать шлицевые вали, заливать шпоночные гнезда и т. п. Наплавка шлифовочных канавок более проста, чем наплавка шеек. При за-



Фиг. 3. Схема установки электрода.

1—электрод.

навке канавок вал захватывают в центрах, шиндель не включают, а аппарат АДС-1000 передвигается на самодвижущейся тележке с салазками на суппорте. После наплавки валоменным способом шеек вала можно износостойким слоем обрабатывать на токарном или шлифовальном станке.

При ремонте валов и шинделей способом наплавки значительно сокращается расход стали, используются износостойкие вали и шинделей, сокращается время ремонта оборудования.

С. П. Беспалов

расплавленный металл электрода мгновенно затвердевает, наплавленный слой не имеет трещин и вмятин, а небольшой прогиб валия не вызывает деформаций. Можно использовать также проволоку из стали 20

Большое количество наложений электролитической также было восстановлено наплавкой. Прочность и плотность наплавленного слоя настолько высока, что на заводе в некоторых случаях практикуется на-

плавка валиков вал захватывают в центрах, шиндель не включают, а аппарат АДС-1000 передвигается на самодвижущейся тележке с салазками на суппорте. После наплавки валоменным способом шеек вала можно износостойким слоем обрабатывать на токарном или шлифовальном станке.

При ремонте валов и шинделей способом наплавки значительно сокращается расход стали, используются износостойкие вали и шинделей, сокращается время ремонта оборудования.

С. П. Беспалов

Зарубежная техника

Управляемые снаряды*

В этой части обзора рассматриваются особенности проектирования и производства управляемых снарядов. Эффективное применение таких снарядов в боевых условиях возможна только в сочетании с целым рядом устройств, образующих «систему оружия», в которой снаряд является лишь одним из компонентов. В число функций системы оружия входит, например, обнаружение и опознавание цели, залев и сопровождение ее с помощью радиолокаторами, определение результатов применения снаряда и т. д.

Для выполнения всех функций, связанных с боевым применением снаряда требуется большое количество специализированного оборудования, иногда значительно более сложного, чем сам снаряд. Все элементы системы должны быть тщательно увязаны между собой еще в процессе разработки. Термин «разработка снаряда» означает, что взаимосвязь элементов и пересекающихся на нем же разработки системы. В соответствии с этим в концепции управляемых снарядов должны вноситься чрезвычайные изменения.

Важность концепции системы оружия возрастает в отношении управляемых снарядов, прежде всего применять в этом случае новые конструкции, материалы и процессы.

Данная концепция должна соединяться и во время серийного производства, так как только при таком подходе можно сформировать производство спародов в нужном количестве и в установленные сроки.

При выпуске самолетов можно вводить изменения на том основании, что конструкция снаряда не изменяется. Для большинства же снарядов такие изменения необходимы, особенно если изменения ясны. Фундаментальный характер спародов, каких нет, предполагает эффективность изменения. В результате этого окончательный вариант может значительно отличаться от первоначального, что обусловливает изменения технологического процесса, оборудования для испытаний, вспомогательного оборудования и т. д.

Как ни парадоксально, но даже удачные конструкции отдельных частей может оказаться недостаточно, без коренной переработки снаряда в нем. Например, если фирма поставляет снаряд с электродвигателем, то это, возможно, в такой степени изменяет расположение центра тяжести снаряда, что поведет к необходимости полной перекомпоновки.

Поэтому в соответствии с концепцией системы оружия снаряд и все остальные элементы системы проектируют и изготавливают между собой одновременно, в промышленных масштабах. Это требует тесной координации, и в конечном итоге снаряд становится «живым» в комплексе с обслуживающимися, испытательными, поверочными и пусковыми оборудованием, называемыми средствами системы наведения и т. п., вłożyć до пуска.

* Предложение. Начало см. «Авиационная промышленность», № 3, 4.

ческими руководствами и специалистами для эксплуатационного персонала. Однако выполнение всех этих работ одной фирмой привело бы к громоздкости и утрате премиальности специализации. Поэтому за рубежом проектирование и производство систем оружия осуществляется в различных организациях, которые корпоративно связаны с производителями снарядов, а также главным конструктором системы. Такая фирма представляет собой организацию, ответственную перед заказчиком за всю систему и руководящую деятельностью специализированных фирм-субподрядчиков, привлекаемых к разработке и производству отдельных частей системы. Субподрядчики в свою очередь призываются к взаимодействию и пересекающимся на них же разработкам системы. В соответствии с этим в концепции управляемых снарядов должны вноситься чрезвычайные изменения.

В первые годы разработки управляемых снарядов были обычно самостоятельные фирмы; однако в дальнейшем в концепции системы наведения и управления снарядом включаются некоторые из числа фирм, разрабатывающих и изготовляющих системы наведения. На основе тщательного изучения тактико-технических требований к системе главный конструктор разрабатывает принципиальную схему системы и входящего в нее спутника, технические условия на проектирование снарядов, условия эксплуатации, требования к агрегатам, координирующие систему, позволяющие ей контролировать ее результаты, проводят ее испытания, руководят дополнительными работами и слагают систему заказчика. Связь между субподрядчиками поддерживается только через главного конструктора.

Сложность и новизна задач, возникающих при разработке снаряда, приводят к тому, что для его разработки и изготовления требуется значительное количество специалистов. Например, в США на создание одного, довольно типичного снаряда класса «воздух-воздух» со стартовым весом 135 кг потребовалось 2,4 млн. час. работы инженерно-технического персонала и 2 млн. час. — производственных рабочих. Разработка этого снаряда до стадии серийного производства длилась шесть лет и обошлась в 30 млн. долл. В эту сумму не включены расходы на разработку и изготовление снаряда одного поколения, примерно равные расходам на разработку этого снаряда. Для сравнения указано, что в свое время на разработку стратегического бомбардировщика с взлетным весом 182 т было затрачено 3 млн. час. работы инженерно-технического персонала. Другими словами, трудоемкость разработки вышеупомянутого снаряда, спроектированного к 1 стартовому всплеску, превышает в 1000 раз трудоемкость разработки снаряда первого поколения.

На стадии 1 поколения важнейшие этапы разработки управляемого снаряда. Эта схема несколько отличается от схемы 2, включающей основные стадии проектирования опытных образцов самолета и снаряда.

Схема 1



Существенное различие между процессами разработки самолета и управляемого снаряда состоит в том, что опытный самолет должен быть полностью закончен до своего первого

Схема 2

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ САМОЛЕТА И СНАРЯДА

Самолет
Выбор схемы, вооружения, силовой установки, типа управления и т. д.
Выбор системы наведений в связи с боевой головкой и взрывателем; выбор на этой основе схемы, силовой уста-
новки и т. д.
Изготовление моделей и испытания их в аэродинамиче-
ских трубах и в свободном полете.

мических трубах.

Изготавливались и испытывались различные модели. Постройка лягушачьих скелетов для изучения силовых взаимодействий, управления, усвоения и т. д.

Постройка и испытывание нескольких опытных образцов.

Постройка и испытывание экспериментальных снарядов для отработки стартовых и маневренных движений, аэродинамической стабильности, систем управления и т. д.


Изготавливались и испытывались опытных образцов.

Изготавливались снарядов для

Испытания опытных само-
директов заканчиваются.
Серийное производство.

Серийное производство сварки испытывают на проверку прочности и качество фазу испытаний начиная с первого испытания удовлетворительных результатов в предыдущей фазе, от которой зависит последующая практическая эксплуатация. Каждый из циклов испытаний включает в себя проверку качества сварки и проверку прочности сварки.

На фигурах показана типовая схема ленных испытаний сварки зажима «земля—подзум». Как видно из схемы, по мере разработки отдельных элементов сварки и получения первых результатов испытаний постепенно усложняются вложенные проверки сварки в целом.



Типовая схема летних испытаний управляемого снаряда класса «самолет-воздух».

1—8—экспериментальные снаряды для исследований; 1—аргумент динамики; 2—прочности 3—силовой установки; 4—управления; 5—системы наведения; 6—энергии; 7—самолета на изведениях по неизменной цели; 8—самолета на изведениях по движущейся цели; 9—тренировочные снаряды; 10—склады для складочных испытаний; 11—склады для хранения летательных аппаратов; 12—испытания серийных снарядов; 13—серийные производственные установки; 14—изготовление остатков и оборудования; черные клетки— склады для проверки первого снаряда, белые клетки— запасные склады.

Количество снарядов, необходимых для испытаний, зависит от объема данных, подлежащих проверке, а также характера выявленных неполадок. Это количество может быть оценочным, особенно с учетом того, что снаряды многих типов могут совершать лишь один испытательный полет. Так, например, в процессе проектирования одного американского снаряда для испытаний потребовалось

• No 6

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНИКА

испытаний. Применительно к спарядам класса «воздух—воздух» это число может быть еще большим.

Крылатые спаряды при испытаниях стараются изобретать, что достигается оборудованием их системами дистанционного управления с сопровождением самолетом, использованием пневматических насосов и т. п.


Все это, конечно, требует много нового оборудования, свидетельствует, например, тот факт, что первоначальная установка для полёта собранного американского спарда класса «воздух—воздух» превышает стоимость всего звезды, исчисляемую в 8 млн. долларов. Перед летными испытаниями, а также на месте их проведения спарды должны быть установлены в специальных

паратов и т. д. Из схемы 1 видно, что наряду с необходимостью большого количества испытаний в исследовании для проектирования управляемых спутников требуется значительная группа исследований навески. Проблема задержки времени в баллистике связана со всеми траекторионными расчетами. Изучение, что надежность сложного изделия определяется произведением показателей надежности его элементов. Если, например, задоле составляет из 100 элементов, каждый надежностью 99%, то надежность всего изделия составляет около 59%. В противоположность самолету в спутнике ничего не может дублироваться, а наличие автоматических устройств для управления и коррекции орбиты может собрать в себе очень сложную обстановку. Следует отметить, что спутник массой «воздух»—водород включает примерно 5000 частей, а межконтинентальную баллистическую ракету — 300 000. Наземное оборудование системы наведения спутника класса «воздух»—водород насчитывает 1 500 000 частей. Элементы спутника обычно взаимозаменяемы, что еще больше повышает количество различных типов испытаний.

Все части и узлы, изготавливаемые фирмами-поставщиками, при поступлении на склад фирмы-главного поставщика подвергаются всесторонним испытаниям, имитирующими условия применения, транспортировки и хранения снаряда. Сформированные преимущества каждого из рассмотренных методов зависят от особенностей организации производства и типа спарядка.

снаряд также тщательно проверяют. О сложности испытательных методов говорят в статье А. С. Григорьева.

Схема 3



вать тесная связь между проектированием, контролем качества, производством, снабжением и планированием. В периоды между серийного выпуска организаций работ должна отражать их взаимосвязь, соответствующую общей концепции разработки системы. Неудивительно, что проверки и испытания некоторых снарядов занимают 70% рабочего времени.


В США и Англии спираль определенных классов строят на реконструированных самолетостроительных заводах. Однако в условиях выпуска некоторых снарядов и самолетов стала явной, что американские и английские самолетостроители вынуждены построить новые заводы, на которых ведутся опытные работы и осуществляют серийное производство новых видов. Появились также заводы, специализированные по обес-
спечению указанным функциям.

Постройка новых зданий во многих областях необходима для обновления, в том числе появления новых культурных, технологических, материалов, профессий и т. д., что предъявляет более высокие требования.

Обеспечение и производственные площади завода, изготавливающего спиральную, зависит в основном от типа построек и желаемых темпов выпуска. Очевидно, что требование о максимальном темпе выпуска определяет необходимость разработки спиралей, выпускаемых межконтактными зонами, а также стоечные спиральны

Спеченный алюминиевый порошок

Свойства и применение



Парники и компрессорные допатки из САП

В результате многолетних исследований, проводимых в различных странах, разработан новый теплостойкий материал — спеченный алюминиевый порошок (САП).
На следующем снимке изображены плавленые сплавы САП имеют значи-

По сравнению с алюминиевыми сплавами САП имеет значительно более высокую теплостойкость при температурах 350—450°.


№ 6 ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНИКА

Фиг. 1. Алюминий
—изготовленный распылением расплавленного алюминия, полученные измельчением алюминиевой фольги на электронном микроскопе ($\times 10000$); 8—те же частицы ($\times 10$)

распыленного и электролитического алюминия, ниже, чем полученных измельчением (табл. 1).

Порошки	Температура					
	при нагреве в воздухе, °К/с ²	при нагреве в воздухе, °К/с				
Распыленный	21	14	8	62	—	—
Электроотрицательный	20	15	7	58	5	—
Изготовленный из измельченной алюмини- иции в шаровой мельнице	37	23	6	104	15	—

Механические свойства САП почти обратно пропорциональны размерам частиц (фиг. 3). При уменьшении частиц содержание окиси алюминия в порошке возрастает



Фиг. 3. Влияние процентного содержания окиси и величины частиц алюминиевого порошка на механические свойства САП.

№ 1—порошок с максимальными размерами частиц; № 4—с минимальными размерами

мума. При более высоком содержании окиси предел прочности падает, а твердость продолжает возрастать. Удлинение с увеличением содержания окиси постепенно снижается.

Одной из наиболее ценных характеристик САП, которой не обладают термически обработанные и упрочненные нагартовкой алюминиевые сплавы, является неизменность его механических свойств после выдержки при температурах до 500° С на изготовлении из порошка, содержащего 9—11% окиси.

На фиг. 5 приведены механические свойства САП и термопластичных смол после выдержки при температурах до 80° в течение нескольких суток (табл. 2).

Фиг. 2. Алюминиевый порошок, из
готовленный электролитическим спо
собом ($\times 100$)

Например, при толщине частиц 1 мк содержание окиси алюминия равно 0,0012%; при толщине частиц 1 мк оно равно 2%, а при толщине частиц 0,1 мк оно увеличивается до 20%.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

Таблица 2
Механические свойства листов гидуминия 100 толщиной 1,6 м.м. после выдержки при высоких температурах

Направление вырезки образцов	Температура в °C	Выдержка в часах	Предел прочности в кг/мм ²	Предел текучести в кг/мм ²	Относительное удлинение в %	Модуль упругости в кг/мм ²
Продольное	100	1	37,3	23,4	9	7,6
	450	1	22,9	10	7,5	
	450	400	37,1	23,5	9	7,6
	500	1	36,8	21,3	8	7,6
	500	1	36,8	21,3	8	7,6
Поперечное	100	1	39,2	23,5	8	7,6
	450	1	38,6	23,6	7	7,7
	450	400	38,6	22,0	4	7,6
	500	1	38,6	23,5	6	7,9
	500	1	38,6	23,5	6	7,9

Таблица 3

Механические свойства листов гидуминия 100 толщиной 1,6 м.м.


Образцы предварительно выдерживались при температуре испытания в течение 1 часа

Направление вырезки образцов	Температура в °C	Предел прочности в кг/мм ²	Предел текучести в кг/мм ²	Относительное удлинение в %	Модуль упругости в кг/мм ²
Продольное	20	37,3	23,7	8	7,5
	100	30,8	19,0	7	6,6
	200	24,5	11,5	5	6,1
	300	17,3	10,2	4	4,6
	350	13,0	10,7	3	4,0
	400	11,0	8,8	1,5	3,6
	450	9,3	6,9	1,5	3,0
	500	7,5	6,1	2	2,4
Поперечное	20	36,9	25,1	6	7,5
	200	25,7	18,0	4,5	5,5
	250	23,7	13,8	3,5	5,3
	300	15,7	11,8	1	4,5
	350	13,7	10,5	3	4,5
	400	11,8	9,6	1,5	3,7
	450	9,9	8,2	2	3,3
	500	8,3	6,6	2,5	2,4

На фиг. 6 показано влияние двухлетней стабилизации на механические свойства САП и сплавов Al-Cu-Ni; Al-Cu-Mg; Al-Mg-Si при высоких температурах. Из фигуры видно, что Al-Mg-Si при этом не изменяется, тогда как у других сплавов прочность и твердость сокращаются, начиная со 100°С, а удлинение — повышается со 150°С.

На фиг. 7 представлены механические свойства САП и тех же сплавов, испытанных при температурах от 0 до 500°С. При 200°С происходит резкое снижение прочности сплавов, тогда как свойства САП при этой температуре значительно выше


Данные о позиции САП с содержанием ~13% окиси алюминия и сплава У, упрочненного и стабилизированного при температурах до 400°С, приведены на фиг. 8. За пределом прочности при этом нагружении, при которой остаточная деформация не превышает 0,9%,



Фиг. 4. Влияние процентного содержания окиси алюминия на механические свойства САП при комнатной температуре.

Испытание круглого полированного образца из сплава У (удушившегося) при комнатной температуре и числе циклов 100·10⁶ показало, что он имеет предел текучести на изгиб 14 кг/мм², а после нагрева до 400°С — всего 2 кг/мм². Данные о пределе усталости (фиг. 4) свидетельствуют о том, что при температурах 300—400°С САП имеет значительные преимущества перед сплавом У.

Модуль упругости САП (табл. 5) повышается с увеличением содержания окиси алюминия.



Фиг. 5. Влияние температуры нагрева на прочностные характеристики САП и сплава Адлер (Al-Cu-Mg).

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНИКА

Таблица 4
Пределы усталости САП и сплава У в кг/мм²

Температура в °C	При 100·10 ⁶ симметричных циклов		При 2·10 ⁶ асимметричных циклов		При повторных нагрузках (число нагрузок указано в скобках)
	САП	САП	САП	У	
20	11,8	19	24	(2700)—19	(34500)—24,3
250	7,9	14	18	(16000)—14	(16000)—11,3
300	7,5	12	7	(17200)—12	(10000)—7,0
350	6,6	11	3	(15700)—11	(2700)—1,9
400	6,3	—	—	—	—

Таблица 5


Изменение модуля упругости САП, содержащего 13% окиси алюминия, в зависимости от содержания окиси алюминия

Содержание окиси алюминия в %	Модуль упругости в кг/мм ²	Температура в °C	Модуль упругости в кг/мм ²
0	6400	20	7000
5	6800	100	5200
10	7200	200	6300
15	7500	300	5800
20	8000	400	4400
		500	4900

Таблица 6

Изменение модуля упругости САП, содержащего 13% окиси алюминия, в зависимости от температуры


Содержание окиси алюминия в %	Модуль упругости в кг/мм ²	Температура в °C	Модуль упругости в кг/мм ²
0	6400	20	7000
5	6800	100	5200
10	7200	200	6300
15	7500	300	5800
20	8000	400	4400
		500	4900



Фиг. 8. Показатель упрочнения сплава У при испытании в течение 200 час.; 2-го же сплава при испытании в течение 2000 час.; 3-го же сплава, стабилизированного в течение 2000 час.; 4-САП с 13% окисью алюминия при испытании в течение 720 час.

Изготовление полуфабрикатов и деталей из САП

САП можно обрабатывать давлением при температурах 500—600°С, однако его сопротивление при этих температурах значительно выше, чем алюминиевых сплавов, и поэтому приходится применять более высокие давления. Из САП можно ковать любые детали, например компрессорные лопатки и



поршня (см. фигуру в начале статьи), по той же технологии, что и для алюминиевых сплавов. У алюминиевых поршней в подвергаемых особенно сильно нагреву местах (например, у днища кольцевых зон) можно делать вставки из САП (фиг. 9). При большой деформации или наличии резких ходов сечений рекомендуется использовать САП с меньшим содержанием окиси алюминия. Более того, при большой деформируемости существенным недостатком САП следует считать его склонность к нальпанию на инструмент в процессе прессования.

Фиг. 9. Дно поршня и его кольцевая зона из САП.

На фиг. 6 показано влияние двухлетней стабилизации на механические свойства САП и сплавов Al-Cu-Ni; Al-Cu-Mg; Al-Mg-Si при высоких температурах. Из фигуры видно, что Al-Mg-Si при этом не изменяется, тогда как у других сплавов прочность и твердость сокращаются, начиная со 100°С, а удлинение — повышается со 150°С.

На фиг. 7 представлены механические свойства САП и тех же сплавов, испытанных при температурах от 0 до 500°С. При 200°С происходит резкое снижение прочности сплавов, тогда как свойства САП при этой температуре выше

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

Для изготавливания листов из гидуминима 100 холодное прессование ведут под давлением 20—47 кг/м², после чего они имеют удельный вес ~2 г/м².

Горячее прессование ведут следующим образом: заготовки САП прессуют, как слиток из обычного алюминиевого сплава, при 500—600°C и давлении 100 кг/м², а результат ее удельный вес повышается до 2,7 г/м².

После разогрева слитка до 250°C его можно использовать для горячего прессования при температуре 250×58 мм.

После разогрева слитка его прессуют в горячем направлении 350—500°C с обжатием 10—20% с проходом.

Горячую прокатку рекомендуется проводить до толщины, излишне большой, чем толщина готового листа, а до окончательного размера листа доводить холодной прокаткой. Минимальные отношения радиуса к толщине листа при гидуминии 100 при различных температурах приведены на фиг. 10.

Как видно из этой таблицы, минимальная температура гибки листового САП равна 400—450°C, та же температура является оптимальной и для других отверстий горячей обработки изготавливаемых из САП листов.

Листовая штамповка гидуминима 100 обычным методом изготавливается. Хорошие результаты имеет штамповка на тисках или падающим молотком, а также из сжатиям сплава или изогнутого обода дугового молота.

Радиус изгиба равен 60—70°.

Листы гидуминима 100 можно склеивать обычным способом стапельными зажимами из алюминиевых сплавов.

Если необходимо повысить сопротивление коррозии или предупредить ухудшение свойств при высоких температурах, то заклепки следует изготовлять из прессованного прутка гидуминима 100 с таким же содержанием олова (10%), как и лист. Однако для повышения способности к деформации можно применять материал с небольшим содержанием олова.

Достигнуты некоторые успехи в области листов САП магнитными прессами, содержащими очень высокий процент олова. Но поскольку такие прессы являются при 300°C, гидуминим 100, предназначенный для деталей, работающих при довольно высоких температурах, паять этим способом нельзя.

Применение САП

САП широко применяется в катаных полуфабрикатах из алюминиевых сплавов. Из САП изготавливаются листы, прутки, профили, трубы, поковки и штамповки. Наиболее важными достоинствами САП являются малый удельный вес, высокий

износостойкость, высокая прочность на изгиб, хорошие теплоизделия, механические термические расширения, хорошая электропроводность, высокая коррозионная стойкость.


Высокая теплостойкость делает возможным применение САП для деталей самолетов и двигателей, работающих при температурах выше 350°C, например для компрессорных лопаток, поршней, уплотнительных колец для газовых турбин и др.

Листы из САП представляют большой интерес для сверхзвуковых реактивных самолетов в качестве материала для их обшивки. Последняя должна выдерживать нагрев до температуры 250°C и более, при которой обычные алюминиевые сплавы уже становятся хрупкими.

Листы из САП являются самыми легкими из числа теплостойких до 500°C материалов. Таким образом, алюминий проникает в области, еще недавно считавшиеся для него недоступными.

В. А. Оноприенко

Источники: «Metall», 1955, № 19/20, Oktober; «Metallurgical and Drop Forging», 1955, Bd. 46, № 1, S. 809; «Metal Treatment and Drop Forging», 1955, XXII, № 127, June; «Metal Industries», 1955, v. 85, № 6; «Metallurgie», 1955, № 10, p. 275—276; 1955, № 10, p. 193—195; 1955, № 12, p. 278; «Steel and Metal Industries», 1955, v. 32, № 34, p. 889—898; «Iron Age», 1955, v. 175, № 17, p. 104—106; «Review de Metallurgie», 1954, № 4; «Métaux corrosion — industries», 1952, № 332; «Aeronautics», 1954, № 4, p. 250—259; «Aeronautical Engineering Reviews», 1956, v. 15, № 1, p. 40—48; «Materials and Methods», 1954 № 104, v. 43, p. 1106—1111.



Фиг. 11. Детали и полуфабрикаты из САП.

жаропрочность, высокая стойкость воска нагрева до 500°C, хорошая теплоизделия, механические термические расширения, хорошая электропроводность, высокая коррозионная стойкость.

Высокая теплостойкость делает возможным применение САП для деталей самолетов и двигателей, работающих при температурах выше 350°C, например для компрессорных лопаток, поршней, уплотнительных колец для газовых турбин и др.

Листы из САП представляют большой интерес для сверхзвуковых реактивных самолетов в качестве материала для их обшивки. Последняя должна выдерживать нагрев до температуры 250°C и более, при которой обычные алюминиевые сплавы уже становятся хрупкими.

Листы из САП являются самыми легкими из числа теплостойких до 500°C материалов. Таким образом, алюминий проникает в области, еще недавно считавшиеся для него недоступными.

В. А. Оноприенко

Для листов лучше использовать специальный, хорошо деформируемый САП. Кстати, в горячем состоянии следует вести при 400—450°C. При компактной температуре место склейки будет иметь прочность на сред. 14 до 16 кг/м², при 400—5 кг/м², в то время как прочность на сред сплавов Al-Mg-Si и Al-Cu-Mg при 400—15—25 кг/м².

САП не сваривается, а может быть соединен путем сварки.

Более всего подходит для контактной сварки, технология контактной сварки гидуминима 100 почти такая же, как алюминиевых сплавов.

Единственным отличием является то, что склеивание подача вибратора должна быть ниже, а увеличивать ее надо быстрее.

Б. А. Оноприенко


Источники: «Metall», 1955, № 19/20, Oktober; «Metallurgical and Drop Forging», 1955, XXII, № 127, June; «Metal Industries», 1955, v. 85, № 6; «Metallurgie», 1955, № 10, p. 275—276; 1955, № 10, p. 193—195; 1955, № 12, p. 278; «Steel and Metal Industries», 1955, v. 32, № 34, p. 889—898; «Iron Age», 1955, v. 175, № 17, p. 104—106; «Review de Metallurgie», 1954, № 4; «Métaux corrosion — industries», 1952, № 332; «Aeronautics», 1954, № 4, p. 250—259; «Aeronautical Engineering Reviews», 1956, v. 15, № 1, p. 40—48; «Materials and Methods», 1954 № 104, v. 43, p. 1106—1111.

№ 6

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНИКА

103

Новые быстроходные радиально-фрезерные станки для обработки легких сплавов



Радиально-фрезерный станок мод. 410 фирмы Экстром и Карлсон.

Однако, на наш взгляд, указанное размещение летака и шаблона имеет следующие недостатки: усложняется конструкция станка, так как необходимо иметь отдельный стол для фрезерования летака, а также установка летака отдельно от шаблона; рассредоточивается внимание оператора, так как ему приходится смотреть и вверх (здесь он видит летак и шаблон), и вниз (здесь он видит фрезер) одновременно.

В отличие от станков на которых ШФ размещается на отдельном столе, расположенного параллельно рабочему, в настоящий время его стремят-
ся установить непосредственно на столе, на котором размещается летак. Это позволяет сократить пло-
щадь, занимаемую станком, почи-
тав, упростить его конструкцию и

добиться большей точности фрезерования за счет помещения конического пальца непосредственно над фрезой.

Ниже приведены описание некоторых новых быстроходных радиально-фрезерных станков, предназначенных для резки торцов листовых деталей, или для фрезерования торцов и головок шайболов из бронзовых отверстиями.

Летаки на таких станках фрезеруют по ШФ (шаблону для фрезерования) вручную, что требует от оператора немалых затрат физической энергии. В качестве движущейся фрезерной головки служат быстроходные плоскоточечные и частотно-изменяющиеся фрезы, а с помощью фрезеровани-
вания сокращают время обработки. Они имеют высокую скоро-
стность вращения (до 22—24 тыс. об/мин), но имеют

ограниченную производительность (2—4 с).

Подача фрезерной головки от руки и сравнительно малая производительность движителя, естественно, ограничивают толщину пластины материала до 8—10 мм, а скорость подачи — до 0,5 м/мин. В то же время простота конструкции и дешевизна станка, удобство и простота применения, а также высокая скоро-
стность и точность обработки материала вызывают большой про-
изводственный интерес.

На этих станках фрезерование торцов и головок шайболов в сочетании с легкостью фрезерования торцов сокращает время обработки.

За последние десятилетия перед производителями возникли новые задачи в области фрезерования. Появились новые способы обработки, а также стремление повысить производительность при раскрое за счет уменьшения времени, занятого на обработка деталей.

На этих станках также фрезеруют по шаблону. Однако рост толщины обрабатываемого материала вызвал увеличение мощности привода, что в свою очередь потребовало большей производительности и жесткости конструкции станка. Кроме того, уменьшился диаметр суппорта и радиально-упорного вала, а также диаметр шайболов.

Такое введение имеет следующие преимущества:


а) шайболов устанавливаются один раз для обработки всей партии деталей;

б) шайболов может иметь те же размеры, что и детали; это позволяет вести фрезерование по ШФ;

в) возможно применение фрез и конических роликов любых диаметров;

г) исключена возможность повреждения фрезы в шайболовах при их соприкосновении;

д) изготавливший момент от усилений резания становится меньше, так как длина фрезы сокращается за счет изъятия изображения отверстия.



Фиг. 1. Радиально-фрезерный станок фирмы Вадеруп мод. LVR.

Радиально-фрезерный станок с чистовой подачей

радиально-фрезерный станок, предназначенный для фрезерования торцов листовых деталей из алюминиевых сплавов.

На нем можно раскраинять детали из пакета листов или пакета из 1/83 м/мин, а также выполнять чистовое фре-

зерование торцов из пакета листов или пакета из 22 м/мин (с подачей до 1/83 м/мин),

или же обрабатывать монолитные пакеты.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.

Станок имеет радиально-фрезерную головку, суппорт и конический роликовый привод.


Станок имеет радиально-фрезерную

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

106

Фрезерные станки с сервомеханизмами подачи

В последние годы много делалось для того, чтобы разработать оператора, работающего на радиально-фрекциировых стаканах, с подачей фрезерной головки вручную. В результате получены стаканы с фрезерными склизами, у которых фрезерная головка обходит вокруг фрезерные склизы, из которых подача создается сервомеханизмом.



Фиг. 7. Портально-фрезерный станок фирмы Виккерс-Армстронг

—вид спереди; б—вид сзади.
 1—станина; 2—тележка; 3—каретка с фрезерной головкой; 4—тигроиноманды; 5—рукоятка управления; 6—система рычагов; 7—стяжки; 8—специальные золотники; 9—Шиф; 10—шаблонодержатель; 11—противовесы; 12—насадочная станина; 13—высокочастотный преобразователь; 14—бесконтактная втягиваюно-роликовая цепь; 15—полумки.

Одним из первых стакнов этого типа является портативно-фрезерный станок с верхним размещением колес и с карусельным механизмом подачи (рис. 7), спроектированный фирмой Вестингауз (Англия) и изготовленный в 1955 г. фирмой «Дюнкел Сити Аэрос» (Англия). Станок состоит из станины 1, по бокам которой перемещается тележка 2. В свою очередь, по ней вправо и влево можно двигаться каретка 3, несущая салазки с фрезерной головкой 4. Тележка и каретка передвигаются по направляющим, расположенным на станине 1. Штоки гидроцилиндров, шарнирно связанные с кареткой, приводят в движение каретку 3. Фрезерная головка перемещается за рабочую головку 5, связанную с системой рычагов 6 со стержнем 7, винтом 8 и болтом 9, и через него — со сплошными золотниками 10, надетыми на валик 11.

ротном шаблоном. Регулировка радиуса изгиба производится винтом 11. Под столом, в станине, размещена насосная станция 12, питавшая гидросистему сортировочного и высокоскоростного преобразователя 13.

Столана лягушка, с массивными боковыми стойками. В верхних окантах стоеч установлены направляющие для перемещения тележки, а на верхних перекладинах — шаблонодержатели. На тыльной части станицы, несколько выше стола, приварены два массивных вильчатых ершонкитых гидроцилиндра. Стол имеет Т-образные пазы с шагом 203 мм и отверстия с разводкой 12,6° и шагом 203×203 мм, предназначенные для крепления

Фиг. 8. Схема каретки портально-фрезерного станка.
1—фрезерная головка; 2—индикаторное устройство; 3—

Лопата сделана от чугуна (фиг. 7).

Лопатка состоит из пары балок с ребрами (изготовленных из стальных плит толщиной 15 мм), скрепленных болтами с торцовыми плинтами. Верхнее покрытие балок тщательно обработаны и образуют рельс шириной 11 мм, по которому

— лопатка головка; 2—индикаторное устройство, с роликовыми опорами; 4—занят; 5—руковата; 6—противовес фрезерной головки; 7—рукоятка управления конформным пальцем.

No 6

N2

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНИКА

с высокоскоростным двигателем мощностью 12,5 л. с. при 18 000 об/мин. (вторая скорость — 12 000 об/мин.).
Фрезерная головка 1 смонтирована на салазках, перемещаемых по вертикальной вращающей машиною сквозь склад с ценой деления 0,025 мм. Индикаторное устройство 2 включает в себя большой тонометр, аналого-цифровой индикатор 3 и измерительную головку 4, состоящую из противовеса 5 и может воспринимать вибрации машины противовесом 6 и может засечь на любой высоте четырьмя роликовыми опорами 8, опирающимися на нижнюю поверхность блоков тележек. Любые выезды из склада

Горизонтальный люфт каретки (вперед и назад) выби-
рается четырьмя роликовыми опорами, смонтированными в
горизонтальной плоскости и опирающимися на обработан-
ные внутренние поверхности

Каретка перемещается из гнезда 12 вправо по рабочему телескопу. При этом силы инерции и трения неизначительны, что позволяет передвигать каретку с телескопом в любом направлении с начальной скоростью 15 км/ч и максимальным ускорением 22 км/ч. Перемещение осуществляется двумя гидроцилиндрами, штоки которых сходятся в одной точке вильчатого кронштейна, установленного на рабочем телескопе. Их соединение (фиг. 9) выполнено следующим образом: шток каждого цилиндра заканчивается серпантиной 8, в отверстие которой запрессованы шарики 9, шариками которых оба штока скомпенсированы на пустотелой оси 13, запаянной в вильчатый кронштейн.

Фиг. 9. Соседство штоков в вильчатых кронштейнах (заслонка устройства).

На штоках цоколов установлены следящие золотники 9, управляющие поступлением масла в заднюю полость цилиндров. Площадь перепечного сечения поршня со стороны штока вдвое меньше площади полости. В переднюю полость цоколов поступает масло, с некоторым меньшим напором, мало пропускает непрерывно под постоянным давлением, а в заднюю полость — через следящие золотники на конце штока. Если золотники соединят заднюю полость с центром, то шток, вследствие разности площадей, будет выдавливать масло из передней полости, пренебрегая давлением, если же он соединит заднюю полость со скважиной, то давление в передней полости доста-

При передвижении полотнища доста-
точно для перемещения штока
изделия.

Золотников через регулируемые тяги 7 связаны со стерж-
нем 3 следящего устройства; стержень же соединен с колы-
вым кронштейном 5, установленным на верхней части рамы 1
с помощью гайкой 4, что позволяет кронштейн 5 вращаться
в любом направлении. Стержень 3 представляется
составной из двух призматических в нем перемещающихся плаунже-
ров, концы которых можно установить концентрическим ви-
дом. Плаунжер опускается с помощью гидравлических
аппаратов изображенных на рисунке. Такое устройство позволяет отво-
дить конический ролик зерна от шаблона при переходах через
перемычки шаблона.

Вертикальным перемещением конпорной ползунки управляют рукояткой 7 (см. фиг. 8), приводящей в действие мицровыключатель, замыкающий цепь управления соленоидом золотника, который регулирует поступление масла в полость гидрона. Рукоятка управления связана со стержнем рычага, который в свою очередь имеет отверстия, сквозь которые проходит с некоторым зазором стержень следящего устройства. Этот рычаг связан со стержнем четырех пружин 2, установленных под углом 90° друг к другу. Для предохранения стержня следящего устройства от непреднестороннего вижимания рычага в верхней части винтоватого кронштейна на 10 смелков кольцевыми буртиками 12, входящими в заезд между рычагом и стержнем, фиксируется к первичному валу. Винтоватый кронштейн, имеющий зазоры между стяжными отверстиями рычага и буртиками, Поэтому стержень 3 может отклоняться лишь под действием пружин 2, это отключение не является от величины усилия, прилагаемого к рукоятке управления. Пружины тарированы так, что наибольшая нагрузка на стержень следящего устройства (а именно, на шаблон) не превышает 3,5 кг. Смазу стержней, окантованных с обеих сторон, производят через отверстия втулки 14, расположенной на приступке 3 из винтоватого кронштейна. Винтоватую втулку приступка 3 крепят к концу винта 11, расположенного в отверстии ее, между пятой и шестой, отсчитывая от конца, зазор между

сможет дать перемещение в данном направлении. Затем оператор начинает выполнять фронтальную головку, вводя винты в гайки, скобу в тело, чтобы головка не могла бы оторваться от стакана. Если опустить рычага управления, каретка немедленно остановится. Это вызывает то, что рычаги освобождают микровыключатель, управляющий соленоидом, входящим в золотник, и тот возвращается в нейтральное положение, запирая винты в гайках.


Фрезерная машина (США) демонстрировалась на выставке оборудования 1955 г. в Чикаго для первого раздельного фрезерно-скрепильного станков с селекторной головкой (фиг. 10). В широких двухвалковых ходах станка установлены пневмодвигатели, соединенные с осьми ширинами из управляемых клапанов, которые в свою очередь соединены с магнитными розетками, фланцами, фланцевой головкой, мундштуком.

коткой, расположенной перед фронтальной головкой молотка 8 а.

Вертикальный ход головки 152 мм. При нажиме рукоятки на головку хобота подвигаются, и головка передвигается в направлении действия приватываемого кинсана. Хобот и головка снабжены с помощью тщательно изготавливаемых фрезерованием лепестков сплавом толщиной более 16 мкм с большим зазором со стороны оператора, так как он управляет только хоботом гидравлическим. Будучи отпущенными, рукоятка возвращается в нейтральное положение, и подача прекращается. Фрезерование на этом стадии производится по

Свермийный агрегат этого станка имеет обычную конструкцию. Пугающая американская фирма (Экстром и Карлсон) выпусти-


Другая американская фирма (Экстром и Карсон) выпустила в 1956 г. два стакана — мод. 480 и 484. Они относятся к ра-



Фиг. 8. Схема каретки портально-фрезерного станка.
 1—фрезерная головка; 2—индикаторное устройство; 3—
 роликовые опоры; 4—винты; 5—руковятка; 6—противо-
 вес фрезерной головки; 7—руковятка управления кони-
 чным пальцем.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


108



Фиг. 10. Радиально-фрезерно-сверлильный станок фирмы
Онсеруд Машин.

диально-фрезерным станкам с шариковым хоботом, с сервоприводами управлением подачей фрезерной головки и верхним расположением шаблона (фиг. 11).

Обе модели по конструкции одинаковы. Они оборудованы фрезерными головками с высокочастотными двигателями, обеспечивающими наибольшую скорость шинолиза 14 000 об/мин и наименьшую — 3600 об/мин. Станок большого размера — мод. 480 — имеет хобот длиной 3048 мм и стол площадью 1524×3048 мм. Длина хобота станка мод. 484—1524 мм, площадь стола 762×1524 мм.



Фиг. 11. Радиально-фрезерный станок мод. 484 фирмы Экстром и Карлсон.


Станки могут быть оборудованы массивным порталом консольного типа, служащим для размещения ШП. Достоинством его по сравнению с порталом станка фирмы Ваджин является отсутствие опор в рабочей зоне. Оба модели имеют копирный палец, установленный соосно с фрезой и выдвигающийся гидравлически, и стол с Т-образными пазами для закрепления

Станки предназначаются в основном для фрезерования монолитных деталей по контуру и по глубине.

Радиально-фрезерные станки с дистанционным управлением

Имеются радиально-фрезерные стакки, у которых фрезерная головка перемещается от силового привода, а управление ее движением — дистанционное. К ним относятся станок мод. Н-121 фирмы Экстром в Карлсунде (фиг. 12). Конструкция его общича для радиально-фрезерных стакнов с шарирным ложающимся хвостовиком. Фрезерование ведется по накладным ШФ.

На массивном постаменте установлены колонны, несущие шарнирный двуххолмный хобот. Оба колена коробчатой конструкции, отлитые из стального чугуна. Они смонтированы на конических роликоподшипниках и имеют устройство для вы-




Фиг. 12. Радиально-фрезерный станок мод. Н-121 фирм
Экстром и Карлсон.

кнопка, включающая двигатель гравитации, и кнопка δ , при этом сначала отпускается копировальная втулка, а затем фраза врезается в заготовку. Если фраза врезается в заготовку, выреза, ближайшую к оператору, и если фраза не получила вспомогательного движения, то кнопка δ вспомогательного движения в течение 20 мс включает в себя фразу на кнопку δ . В тех первых случаях, когда фраза не врезается в ближайшую правую угловую втулку, то фраза перемещается в дальнейший правый угол, по достижении которого вжимаются кнопки δ , затем δ , и, наконец, для завершения выреза — δ . После этого фразу отзывают от кромки и нажимают на кнопку δ подавляющим изверг.

Фрезерование наружного контура ведут аналогично, но в этом случае переключатель 11 необходимо переключить в положение «снаружи».

Естественно, что этот станок особенно эффективен при фрезеровании монолитных деталей. Он позволяет фрезеровать



Фиг. 14. Радиально-фрезерный станок мод. Е-121 фирмы Экстром и Карлсон.

При такой системе управление перемещением фрезерной головки по шаблону значительно облегчается.

Станок принадлежит к классу радиально-фрезерных, с ширинным хвостом, верхним расположением шаблона, силовой


Обично оно обходится двумя столами площадью 1800Х3600 и 1524Х3600 мм, расположаемыми по обе стороны от расстояния 2235 мм друг от друга. Большой из них имеет съемную переходную панель толщиной 305 мм, удаляемую при обработке высоких деталей. Наличие двух столов позволяет увеличить загрузку станка — сменять фрезерованием деталей на одном столе с полотном второго (с теми же самыми гравировальными инструментами).

Ход двухвалковой линии каждого коленя 1690 мм, что обеспечивает рабочую площадку фрезерования 1830×3130 мм. Двигатель высокочастотный, обеспечивающий скорость шпинделя 3600 об/мин при 60 гц и 7200 об/мин при 120 гц. Вертикальный ход фрезерной головки 203 мм, конического пальца — 137.

Фиг. 13. Путь управления станком мод. Н-121.
 1—пусковая кнопка; 2—сигнальная лампочка; 3—главный выключатель;
 4—кнопки включения двигателя фрезерной головки;
 5—кнопки выключения двигателя; 7—кнопки
 управления подъемом и опусканием фрезы; 9, 10—кнопки
 управления замедленной или ускоренной подачей фрезы;
 11—секторионный двухпозиционный переключатель, управ-
 ляющий прижимом кольцевой втулки шаблона;
 12—переключатель, управляющий скоростью вращения стапа;
 13, 14, 15—кнопки перемены фрезерной головки, соответствую-
 щие шаблону, прямому, наружку и влево; 17—якорь управления уско-
 рением, фрикцион, якорь в магнит управ器ования.

решетки из дуралиюминовой (75ST) пластины толщиной до 50 мкм за один проход, в то время как на обычном радиально-фрезерном станке этой же фирмы с ручной подачей фрезерование одной решетки толщиной 25 мкм выполняется за 3—4 минуты не считая чистового.

Другой вариант этого же станка (мод. Е-121, фиг. 14) предполагает введение в действие электромеханическим приводом и электрическую следящую систему.



Фиг. 15. Радиально-фрезерный станок Cav-Ro-Mil мод. 400 фирмы Экстром и Карлсон.

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

Сварочная техника в Германской Демократической Республике

В октябре 1957 г. в Галле проходила научно-техническая конференция по сварке, созданная Платой техники ГДР и Центральным научно-исследовательским институтом сварки (ЦИС). В ее работе участвовало около 900 делегатов, в том числе представители СССР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, Швейцарии, ФРГ и Японии.

Члены конференции, состоявшей из научно-исследовательских институтов и предприятий ГДР, снакомились с производством сварочных аппаратов и сварочных материалов.

Советские делегаты и специалисты-сварщики ГДР и других стран обменились мнениями по различным вопросам сварочной техники. При этом выяснилось, что работы советских сварщиков известны за рубежом.

Конференция в Галле

На конференции был заслушан и обсужден ряд докладов, в том числе по металлической сварке, деформации и напряжения в сварных конструкциях, применению в них легких сплавов, автоматизации сварочных процессов и др.

Представляют интерес обзоры обстановки в науке шахтного машиностроения во франко-германском союзе алюминия, цинка и магния, а также о создании в ФРГ новых алюминиевых сплавов, получивших название «экспортных» и отличающихся к системам Al—Cu—Mg и Al—Zn—Mg (6—50—60 кг/м³), получивших свою сварку после сварки (свариванием).

Ниже приведен химический состав алюминиевых сплавов системы Al—Zn—Mg:

Содержание в %

Шифр	Zn	Mg	Mn	Cr	Cu	Si	Fe
1	3,5—4,8	0,5—1,2	0—1,0	0—0,3	<0,1	<0,7	<0,7
3	4,0—5,5	2,0—3,5	0,1—0,6	0,1—0,3	<0,1	<0,7	<0,7

В свежекаленном состоянии сплав Al-Zn-MgI имеет сравнительно низкие механические свойства ($\sigma_b=17$ —22 кг/мм², $\delta_{50}=5—10 \text{ \%}$). Естественно, сплавы проходят в сплаве деформации, чем в дуралюминии, и заканчиваются спустя некоторое время.

Наиболее значительное упрочнение достигается за 30 суток ($\sigma_b=30—40 \text{ кг/мм}^2$, $\delta_{50}=18—25 \text{ \%}$, $\delta=19—22\%$). После каждого, даже длительного, нагрева вновь наблюдается старе-

ние и упрочнение материала. В качестве присадочных материалов применяется проволока из сплавов Al-Zn-Mg и Al-SiG.

Достигнутые новые высокопрочные сплавы являются их более высоким сопротивлением с дуралюминиевыми сплавами к коррозии и стойкостью.

Однажды из сплава Al-Zn-Mg после сварки выдерживались в естественных условиях, а затем испытывались на прочность. Оказалось, что при сварке микродугово-энергетическим плазменным аргона — предел прочности $\sigma_b=40—50 \text{ кг/мм}^2$, а при сварке в среде аргона — $\sigma_b=30 \text{ кг/мм}^2$.

В отличие от советской производственной практики в ГДР при изготовлении конструкций из никелевозаваренных сталей широко распространены предварительный и сопутствующий подогрев.

Центральный научно-исследовательский институт сварки

Члены иностранных делегаций имели возможность познакомиться с Центральным научно-исследовательским институтом сварки в ГДР, которым ведет Министерство тяжелого машиностроения.

Организован в 1952 г., занимает общую производственную площадь 1000 м² и насчитывает 350 сотрудников (из них 100 инженеров). Институт находится в Галле и имеет филиалы в Берлине, Финкенштадте, Ростоке и Варнемюнде.

В нем основных отдела.


Научно-исследовательский отдел (60% состава института) занимается решением наиболее важных проблем сварки, автоматизации сварочных процессов, созданием высокопрочных сплавов и различных сплавов, исследование прочности сварных конструкций, структуры соединений, физики дуги и др.

В отделе входит большое количество лабораторий.

Лаборатории металловедения изучают структуру сваренных соединений, пресеченные волны, волны и пр. На основе полученных результатов разрабатываются рекомендации по технологии сварки в различных недорогих малоупорядоченных сталь (типа 52, содержащей до 1,5% Mn, до 0,9% Si), по их термической обработке (выгар до 920°, охлаждение в воде) с целью повышения предела прочности и текучести на 20—25%.

Лаборатория прочности исследует усталостную прочность сваренных соединений (для этого имеются стенд-пульсаторы на вибрационных подложках, благодаря которым колебания здания не влияют на точность измерений), сварочные напряжения и деформации (реактивные силы при сварке в присоединениях, величина деформаций при сварке различными электродами, влияние теплового режима на деформацию и др.).

На международных выставках и конференциях



Фиг. 1. Стенд-пульсатор для испытания на усталостную прочность.

На фиг. 1 показан стенд-пульсатор для испытаний на усталостную прочность, а на фиг. 2 — установка поляризованного света для изучения концентрации напряжений.

Лаборатория исследования электрических процессов изучает капельный перенос металла и физико-химические процессы в дуге.

Лаборатория сварки пластмасс разрабатывает технологию и аппаратуру для сварки пластмасс тида колвеста и хлорвинилополимерами и автоматическими способами.

Мастерская сварки пластмасс разрабатывает технологию и аппаратуру для сварки пластмасс тида колвеста и хлорвинилополимерами и автоматическими способами.

Пластмассы применяются этого процесса в виде, так как в пластмассах, изготовленных из крахмала, глицерина, виноградной кожустики, ручная сварка облегчается электродами диаметром до 4 мм. Качество сварки при этом неизменяется.

При сварке пластмассовых элементов применяется горячий воздух.

В ЦИС создана установка для автоматической сварки пластмасс горячим воздухом (фиг. 3); с её помощью можно выполнять сварку в нижнем положении проволокой различных диаметров.

В цинкандере 1, установленном на тележке, помещен груз 2, который подается под действием собственного веса. Груз передвигается под присадочной проволокой 3, проходящей сквозь крахмальные волокна.

Электрически подогреваемый теплофор 4 подогревает цинкандеру, пока она не достигнет температуры 500°, и при этом газорез 5 (мощностью 0,5 кгт) устремляется таким образом, что газ для горения газа может устремляться в некий мундштук 6 для горячего газа может устремляться в некий мундштук 5 для горячего газа может устремляться или отключаться ввод или вывод).

Устройство 7, установленное на тележке, помещен груз 2, который передвигается под действием собственного веса. Груз передвигается под присадочной проволокой 3, проходящей сквозь крахмальные волокна.

Электрически подогреваемый теплофор 4 подогревает цинкандеру, пока она не достигнет температуры 500°, и при этом газорез 5 (мощностью 0,5 кгт) устремляется таким образом, что газ для горячего газа может устремляться в некий мундштук 6 для горячего газа может устремляться или отключаться ввод или вывод).


Когда для инженеров нововарочная специальность включает в себя раздел — технологию и конструирование. Окончившие получают право руководить работами по сварке согласно предписаниям технической инструкции и давать указания по выбору материалов и типов сварных конструкций для различных изделий (паровых котлов, смесителей и др.).

Курс для конструкторов (техников) предусматривает обучение расчленению и конструированию сварных конструкций.


Курс для инструментов сварочного дела позволяет практиковать теоретическую и практическую знания. Окончивший курс получает свидетельство техника по сварке и в должностях контролера качества сваренных изделий.

Курсы сварки пластмасс рассчитаны на рабочих, строительных мастеров сварки, инженеров, конструкторов, а также преподавателей сварки, ремесленных училищ и дают теоретические и практические знания по обработке, затяжке, фасонированию и сварке пластмасс.

Обучение сварщикам ЦИС, КАС, АВС и др. в основном происходит на предприятиях по программам ЦИС и в общем занимает около трех лет (со стажировкой в цехах). За это время сварщик получает необходимую теоретическую и практическую подготовку.



Фиг. 3. Автомат для сварки пластмасс.



Фиг. 2. Установка поляризованного света для изучения концентрации напряжений.

Отдел технологии сварки осуществляет связь с предприятиями и КБ, уделяет большое внимание планированию сварочной технологии в промышленности ГДР и освоению новых технологических процессов. Законченные работы первоначально внедряются на ведущих заводах, а затем полученный опыт передается другим предприятиям.

один опыт передается другим предприятиям.

Оддел имеет ряд лабораторий (контроля — рентгеновского, ультразвукового и магнитного; испытания сварочного оборудования; нормирования сварочных работ). Он выдаст разрешение на сварку известных конструкций в промышленности, готовит проекты ГОСТ, делает заключения по проектам сварки конструкций. Центральный институт сварки проводит техническую политику по сварке в ГДР.

Производство электросварочного оборудования

Производство электросварочного оборудования в ГДР сосредоточено в основном на двух заводах — «Кильберг» Финкстерьальде и электромеханическом имени Баймбера в Хемнцдорфе. По данным каталогов выпускаются сварочное оборудование и материалы 311 наименований (см. таблицу).

Виды сварочного оборудования и материалов, выпускаемых в ГДР


Оборудование и материалы	Количество наименований или типов/размеров
Машины, выпрямители и трансформаторы для дуговой сварки	14
Контактные машины всех назначений	73
Электроды (марки)	49
Аппаратура для газопламенной обработки	63
Газорезательные машины и приборы	5
Ацетиленовые генераторы и приборы	10
Карбид кальция и газы	5
Присадочные металлы для газовой сварки	11
Флюсы разные для газовой сварки и пайки	55
Аппаратура для металлизации	2
Аппаратура для сварки пластмасс	5
Принадлежности и оснастка	19

Завод «Кильберг» делает аппаратуру для дуговой электросварки: преобразователи постоянного тока, трансформаторы, автоматы и полуавтоматы для сварки под флюсом и пр.

На фиг. 4 показан новый универсальный преобразователь типа КВ-530 завода «Кильберг», который позволяет выполнить электродуговую сварку с различными характеристиками дуги, при регулировании тока от 50 до 500 а. Желаемую характеристику устанавливают перемещением щеток.

При этом, из положения волны $\lambda = 0$, вибрации вибратора КВ-530. Из фигуры видно, что при положении щеток I получается падающая характеристика, при которой можно проводить сварку электродами диаметром 2—5 мм во всех положениях.

Фиг. 4. Универсальный преобразователь типа КВ-530 завода «Кильберг».



Фиг. 5. Характеристики генератора КВ-530.

Интересно, что для первичных и вторичных обмоток трансформаторов и стартовых генераторов применяются голые алюминиевые провода; в качестве антикоррозийной используется прочная пленка окиси алюминия, получаемая электролитическим путем. Опыт завода «Кильберг» нашел рас пространение в отечественной промышленности, в частности, в СИБНИИЭСО в ее лаборатории «Электроко».

Техническая характеристика установок типа Т для точечной сварки тонких элементов


Показатели	T-4	T-5	T-6
Потребляемая мощность в квт	12,5	25	50
Длина сварочного кабеля в м	2	2,5	3
Толщина свариваемой листовой стали в мм: кашетами	0,3-3	0,5-4,5	0,5-6
пистолетом	0,3-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5
Вес в кг	280	325	480

Для стыковой сварки завод неготовляет несколько типов машин с ручным приводом мощностью до 160 квт, а также автоматизированных машин типа УМА и УМАК (с кондитерскими автоматами во второй цепи для компенсации, ее разматывания) мощностью до 650 квт (при ПВ-29%). Наиболее мощная из них (УМАК-100) позволяет сваривать детали из меднолегированной стали сечением до 40 000 мм² и труба диаметром по 400 мм с толщиной стенки до 15 мм.

Техническая характеристика стыковых направляющих машин типа УМА и УМАК

	УМА-8	УМА-25	УМАК-50Р	УМАК-100
Потребляемая мощность в квт (при ПВ=25%)	130	320	650	650
Емкость конденсаторов в мкФ	—	—	8000	11 000
Сечение свариваемых материалов в мм ² : малоуглеродистые стали	4000	10 000	20 000	40 000
легированнные стали	2000	5000	10 000	20 000
медь, латунь, алюминий	400	1000	2000	4000
Максимальный диаметр свариваемых труб в мм	140	180	230	400
Усиление зажимания в т	5-11	10-28	30-75	50-150
Усиление осадки в т	3-8	7-20	20-50	30-100
Ход салазок в мм	100	125	165	240
Пропаизводительность в св/час	8	5	5	2
Вес в т	5	9,5	30	56,5

Выпускается серия педальных точечных машин мощностью 2-20 кас с электронным реле времени и электромагнитными контактограммами, подвесные точечные машины-клещи с пневматическим приводом — фиг. 10, 11 (клещи, показанные на фиг. 11 можно использовать с установкой, приведенной на фиг. 10) аппаратура для точечной сварки очень тонких элементов — фиг. 12, 13, 14).



На фиг. 15 показана стыковая контактная сварочная машина УМА-25, а на фиг. 16—стыковая машина СА-IV для сварки листов.

Производство сварочных материалов

Электроды для ручной дуговой сварки делаются ГДР заводом «Альбендорф» и «Электротехник». Изготавливают их на достаточно высоком техническом уровне лоточными методом.

Наличие электродов разных типов и марок позволяет сваривать все имеющиеся материалы, кроме золота. Сварка ведется в диапазоне 65—90%; их используют для сварки легированных, 15—17%—для сварки легированных сталей; кроме того, выпускают электроды для неплавяющихся работ, сварки чугуна, резки стали и др.

По большей части, конструции электродов построены на принципе вакуумной печи, а производство—опиценилен. Заводы имеют собственную рецептуру покрытий, так как различие в получаемом сырье не позволяет пользоваться рецептурой других стран.

Сварка флюсом—используется методом опрескования (производительность прессов 1500—2000 электродов в час, давление 220—400 кг). Диаметр покрытия измеряется на обычной установке или на электромагнитном приборе выборочным путем.

На заводе «Электротехник» применяют спиральную сушку покрытий, что исключает образование трещин. Однако этот метод опасен в пожарном отношении.

В распоряжении организованного централизованного производства имеются различные типы керамических флюсов для автоматической и полуавтоматической сварки. По химическому составу они отличаются лишь тем, что в керамический флюс вводится 0,9% С. Стойкость флюса в четырех-пять раз выше, чем в обычном.

Большое распространение газовой сварки создало условия для широкого производства карбиза кальция (900 000 т ежегодно). Часть продукций экспортируется.

Техника и технология сварки

Современная сварочная техника РДЗ завода ГДР, в том числе завод «Лейбницдорф» имени В. Ульбрехта в Мерзебурге, специализирован на производстве искусственного каучука и бензина. Здесь собственными средствами изготавливаются необходимые для этого оборудование и аппаратура. На заводе работает 250 электросварщиков, 700 газосварщиков и 1000 нагревальщиков (для выполнения сопутствующего нагрева газами горелками при сварке). Ежегодно расходуется 15 000 зеленых—80% для легированной и 20% для легированной стали. Действуют две автоматические станции с автоматическим управлением производительностью 300 м/час. Протяженность газовой сети 21 км, электропроводка—220 км.

К качеству сварных конструкций (котлов, трубопроводов, емкостей)

Фиг. 6—11.

6—точечная машина ПА-60 с газорегуляторным приводом электродов; 7—точечная машина ПА-200 с приводом электродов от двигателя; 8—точечно-полихромовая машина ПНА-200; 9—установка ПЗА с пневматическим приводом для точечной сварки kleящими; 11—сварочные kleящими.

№ 6 № 119

форме, машинностроительный завод Верхний-Борисоглебск и завод «Электротехник» в Муроме, судостроительные верфи в Ростоке. На указанных предприятиях она ознакомилась с состоянием сварочного производства, методами изготовления сварочных конструкций, производством электродов и органической подготовкой новых кадров сварщиков.

Техника и технология сварки характеризуются:

а) широким использованием ручной дуговой сварки, автоматической сварки под флюсом (наличие высокой надежности, стабильность работы, достаточность).

б) очень большим применением газовой сварки, механизированной резки и наплавки;

в) механизацией распространением автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом и в среде углекислого газа (8—10% от общего объема дуговой сварки) из-за чрезмерно высокой стоимости флюсов, недостаточного количества оборудования, наличия дефицита высококачественных зеленых, из-за недостатка большого количества рабочих-сварщиков высокой квалификации; эти методы сварки применяются в основном на котлопроектных и трубных заводах, в судо- и вагоностроении;


г) широким применением сварки пластинами.


Завод «Лейбницдорф» имени В. Ульбрехта в Мерзебурге специализирован на производстве искусственного каучука и бензина. Здесь собственными средствами изготавливаются необходимые для этого оборудование и аппаратура. На заводе работает 250 электросварщиков, 700 газосварщиков и 1000 нагревальщиков (для выполнения сопутствующего нагрева газами горелками при сварке). Ежегодно расходуется 15 000 зеленых—80% для легированной и 20% для легированной стали. Действуют две автоматические станции с автоматическим управлением производительностью 300 м/час. Протяженность газовой сети 21 км, электропроводка—220 км.

К качеству сварных конструкций (котлов, трубопроводов, емкостей)

Фиг. 12—15.

12—передвижная установка типа Т для точечной сварки элементов толщиной 0,3—1,5 мм; 13—прибор типа ЗГ-04 с малогабаритными kleящими для сварки и пакетами элементов и проводов; 14—съемные kleящие для сварки различных (с угольными элементами); 6—для тонкой сварки (с угольными электродами); 8—для легкой пакетной сварки (с угольными электродами); 9—для сварки сопротивлением (с металлическими электродами); 15—стыковая машина УМА-25.





Фиг. 16. Стыковая машина CA-IV для сварки проводов.

потребуются высокие требования. Этим требованиям удовлетворяется сварка, которая осуществляется на постоянном токе. Газовая сварка в основном ведется внутри сосудов или во влажных помещениях, где по условиям техники безопасности напряжение холостого хода не должно превышать 42 в.

Для сварки внутренних напряжений сварные конструкции подвергаются отжигу в специальных печах с шагающим подом (до 25 м).

Чтобы избежать механического газового износа, в первых же сутках Поверхность реза (при толщине 1-1,5 мм) требует последующей механической обработки.

В отдельных случаях резки поковок исключают необходимость горячей штамповки деталей. Крупные заготовки свариваются на стальных машинах, мощностью 1000 квт каждая.

Начальное обучение лабораторий школы обучения сварщикам (профессиональный курс—два месяца, стажировка в цехе—шесть месяцев).

Котельный завод в Хемните изготавливает суповые котлы из малоуглеродистой марганцовистой стали (0,02% С; 1,7% Mn; 0,4% Si) со стенками толщиной 45—100 мм рассчитанные на давление до 120 атм. Производство ведется по штамповке, разрезке и сварке. Поковки и колпаки барабанов котлов свариваются под блоком в печатях «Кильбергер» в 25—30 слоев. Применяется и ручная дуговая сварка из-за недостаточного количества сварочных аппаратов. В этих случаях (при толщине более 40 мм) обязательна предварительный и сопутствующий нагрев свариваемого изделия и газовой горелкой.

В процессе сварки может возникнуть необходимость изменения структуры материала. Например, при изготовлении сварных барабанов толщиной более 50 мм прибегают к многоэтапной термообработке.

Трубу сваривают маркими и внутренними шлангами на автоматах. В трубу сварочная головка водится на специальной штанге.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/01 : CIA-RDP81-01043R002500230008-7

Широко используется газовая резка — машинная и ручная. При этом высокая чистота никелюра (99,9%) обеспечивает хорошее качество поверхности реза (без цапельков).

Сварочные посты и места сварки имеют хорошую вытяжную вентиляцию.

Проводится большая работа по улучшению качества выпускаемой продукции — механизации процессов сварки, внедрению универсальных и специальных приспособлений из новейших материалов.

Машинностроительный завод Бергман-Борнинг в Берлине производит котлы паровых машин, турбины, генераторы, вращающие машины. Так же, как и на заводе «Лейбендорф», здесь эвакуационное применение находят ручная сварка; используется, кроме того, автоматическая сварка под флюсом.

Барабаны котлов из углеродистой марганцовистой стали (0,17% С, 1,2% Mn) толщиной 70—80 мм свариваются на постах с электродуговой сваркой с применением сплошной газовой горелкой. Нам кажется, что в данном случае это невыгодно, хотя, по заявлению работников завода, при сварке подогрева образуются трещины в шахах.

Места для ручной дуговой сварки оснащены приспособлениями, облегчающими перемещение (поворот) детали; сварка выполняется правой, а поворот или перемещение детали — левой рукой.

Механизированная резка различных деталей сложной конфигурации (по контуру) во многих случаях заменяет горячую штамповку.

На заводе имеется школа фабрико-заводского обучения, в которой готовят электро- и газосварщиков. Программа предусматривает различные сроки обучения от восеми недель (половина квалификации) до трех лет (сварка ответственных изделий).

Как уже указывалось выше, на заводе «Электроденверк» есть научно-исследовательский отдел по разработке электро-

дуговой сварки с новым методом автоматической сварки обвязанным электродом, который разработан этим отделом.

Электрод длиной 1 м имеет продольный паз (выполненный в прессе при помощи гибки) для контакта с токоведущим роликом. Он устанавливается в головке автомата завода «Кильбергер»; по мере расправления первого электрода в головке поступает второй, и они свариваются торами, что устраивает возможность образа дуги. Затем процесс повторяется снова.

Состав электродного покрытия входит 30—40% железного порошка, способствующего повышению производительности и качества машины.

На заводе имеется девятимесячная школа обучения сварщикам (профессиональный курс—два месяца, стажировка в цехе—шесть месяцев).

В области применения сварки ГДР является одной из передовых стран Европы, а её заводы в достаточной степени обладают относительно легким и дешевым сварочным оборудованием.

Ознакомление со сварочной техникой показало, что в большинстве проводимых работ находится отражение опыта Советского Союза (применение автоматической сварки под флюсом, сжиженного газа, использование сварки в судо- и автомобильстроении и др.). Особого внимания заслуживает организация научно-исследовательских работ и подготовка новых кадров по сварке.

На заводах имеется хорошая производственно-техническая документация, обеспечивающая минимальное количество исправлений и переделов в сварных конструкциях.

С большой удовлетворением можно отметить растущие теоретические и производственные связи между советскими сварщиками и сварщиками ГДР.

Г. А. Маслов

По материалам заграничной командировки



ИНФОРМАЦИЯ

В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства

Диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук, защищенные на заседаниях учёного совета Института

А. А. Ерохин. Исследование процесса зенкерования отверстий в закаленных стальах

На зенкерах изготавливаются различные конструкции, предполагающие установку, что существующие конструкции твердосплавных зенкеров для обработки отверстий в закаленных стальах не рациональны. Разработана конструкция зенкера, обеспечивающая отвод стружки вперед и снижаяшая температурную напряженность процесса резания и интенсивность износа режущего инструмента. Производительность резания по машине с временным режимом работы приближается к работе по прямому зенкерованию.

Выявлены стойкостные и склонные зависимости при зенкеровании закаленных сталей, что позволяет разработать прогрессивные нормативные режимы резания. Точность отверстий, выполненных зенкером конструкции А. А. Ерохина, выше однокласса, а чистота поверхности — на 2—3 класса, чем при использовании обычного инструмента.

В диссертации приведен метод расчета дисков на зенкеры, который можно применять также и для других видов измерительного инструмента (разверток, профилей, сверл, метчиков и т. д.).

Показано, что при зенкеровании отверстий инструментом, оснащенным пластинами из твердого сплава, глубина пластинично-декомпактированного поверхностного слоя вдвадцать раз больше, чем при использовании зенкера конструкции А. А. Ерохина. Основные результаты применения зенкера конструкции А. А. Ерохина в результате их применения на ряде заводов производительность труда повысилась в 1,5—8,5 раза; в 10—15 раз сократился расход инструмента, повысилась точность и чистота обрабатываемых поверхностей.

В. Г. Головин. Исследование процесса холода **охлаждения инструмента** **при механической обработке** **жаропрочных сплавов**

В институте проведена работа по обобщению заводского опыта в области точечной, фрезеровальной, прогрессивной и плавильной жаропрочных сплавов. Исследованы механизмы охлаждения инструмента, способы повышения стойкости режущего инструмента. Наиболее эффективные из них предложены в разработанных руководителями техническими требованиями.

В результате исследований рекомендовано:

1. Затонку инструментов с охлаждением применять для всех видов точечной обработки, а также фрезерования. Фрезы для прогрева должны иметь длину не менее 11 м из сталью X60CrA. Ложнокер разбрасывают в узлах, состоящих из стального диска и стальной прокладки, при напылении. В связи с этим к качеству термического обработки ложнокеров предъявляются жесткие требования.

Институтом разработан новый технологический процесс индукционной зенкачки труб переменного профиля и создана установка промышленного типа, построенная на одном из заводов г. Задорожья НИИ Гипронизелия. Спроектирован специальный станок для промышленной обработки труб с применением индукционного нагрева. Исследование механических свойств труб, прошедших индукционную зенкачку, показывает соответствие их техническим требованиям.

Промышленное освоение и внедрение предложенного технология и оборудования для индукционной зенкачки труб позволит получить значительный технико-экономический эффект за счет снижения себестоимости и повышения производительности и экономики производственных площадей.

Повышенные стойкости режущих инструментов при механической обработке жаропрочных сплавов, а также способы повышения стойкости режущего инструмента. Наиболее эффективные из них предложены в разработанных руководителями техническими требованиями.

В результате исследований рекомендовано:

1. Затонку инструментов с охлаждением применять для всех видов точечной обработки, а также фрезерования. Фрезы для прогрева должны иметь длину не менее 11 м из сталью X60CrA. Ложнокер разбрасывают в узлах, состоящих из стального диска и стальной прокладки, при напылении. В связи с этим к качеству термического обработки ложнокеров предъявляются жесткие требования.

2. Дополнительный отогрев после заточки осуществлять путем нагрева в муфельной электропечи до 450° С с выдержкой в течение часа и охлаждения на воздухе. Операция повторяется после трех первых переточек.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


№ 6

3. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости при всех видах обработки жаропрочных сплавов применять жидкость, состоящую из 7—10% водного раствора улучшенной сорной эмульсии с повышенным содержанием активной соры.

4. Прерывистое и непрерывное точение выполнять с частотой охлаждения жидкости под давлением 10—15 кг/см². В работе приводится также способ повышения стойкости шлифовальных кругов, используемых при обработке жаропрочных сплавов.

Прибор для контроля глубоких отверстий в процессе шлифования. НИАТ совместно с заводами разработал изготовил и испытал прибор (см. для контроля глубоких отверстий на рисунке) для проверки глубины отверстий в деталиах плоскости при работе шлифовальной станок КШ-83. Прибор состоит из шести основных узлов: с помощью разъемного хомута его устанавливают на шпинделе шлифовальной бабки.

Основным принципом прибора является измерительная головка, основанная на измерении положения скобы измерения относительно конца отверстия. Головка выполнена в виде двух рычагов со сменными измерительными наконечниками с центральным углом окружности 120°; имеется также третий по движению измерительный наконечник датчика. Измерительная



измерения размеров обеих скоб составляет 400 мкм. В пульте предусмотрено ручное переключение с одной скобой на другую. Питание — от сети переменного тока напряжением 220 в. Пневмосистема прибора рассчитана на питание от воздушной сети при давлении 3—6 кг/см².

★

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте авиационных материалов

Завершение работы Института

В отличие от заклепок из сплавов типа дуралюминия (805 и др.) заклепки из сплава В93 при работе в агрессивной среде склонны к повреждению трещин, что приводит к потере надежности распределимости в этих случаях можно обеспечить соблюдением принятых режимов термической обработки.

Заклепки из сплава В94, работающие в соединении, имеют при асимметричном цикле предел усталости (при 10⁶ циклов), равный 187 кг/мм², т. е. не намного отличающийся от предела усталости сплава 194 (194 кг/мм²).

Заклепки из сплава В94 рассматриваются на прессах такой же мощности, что и заклепки из других алюминиевых сплавов. Капелальное оборудование и инструмент следует выбирать в соответствии с технологическими рекомендациями (выпуска 1956 г.) по применению заклепок из сплавов В93 и Д16.

Новый высокоточный ковочный и литьевой завод разработал новый деформируемый алюминиевый сплав В93 системы Al—Si—Mg—Zn, который имеет лучше, по сравнению со сплавом В93, литейные и ковочные свойства.

В табл. 1 приводятся механические свойства (гарантируемые) поковок из сплавов В93 и В95.

Таблица 1

Механические свойства поковок из сплавов В93 и В95

Сплав	Механические свойства (не менее)					
	вдоль направления волокна			поперек направления волокна		
	σ_b кг/мм ²	$\sigma_{0.2}$ кг/мм ²	δ %	σ_b кг/мм ²	$\sigma_{0.2}$ кг/мм ²	δ %
B95	50,0	42,0	6	45,0	—	3
B93	48,0	44,5	6	48,0	39,0	4
					48,0	3

Сплав обладает достаточной коррозионной стойкостью. Сэнкты этого сплава диаметром 800 мкм отливаются в кристал-

№ 6

ИНФОРМАЦИЯ

123

лизатор с охлаждением водой. Температура литья 690—710°C, скорость литья 2—2,5 м/с.

Термообработку следуетвести по следующему режиму: заливка в ковш при температуре 470±5°C, спустяное старение при 120°C — 3 часа и при 150°C — 3 часа.

Президиум Научно-технического совета института, рассматривая данные сплава, рекомендовал сплав В93 к испытанию в производственно-эксплуатационных условиях в виде поковок и фасонных изделий.

Согласовано с ЦНИИОМ — технология изготовления материала, вместе с ЦНИИОМ — технология изготовления материала, обладающего повышенной гибкостью.

Составлены рабочие инструкции по механической обработке, крепление и монтаж сплавов.

Новый высокоточный ковочный и алюминиевый сплавы АЛ21 и АЛ—Мg—Zn, наиболее высокопрочны из существующих конструкционных листовых алюминиевых сплавов. По технологическим свойствам он занимает промежуточное положение между сплавами АЛ9 и АЛ7 и вполне пригоден для литья фасонных деталей разных размеров и конфигураций.

За габарит, 2 приведены механические свойства сплавов АЛ21, АЛ9 и АЛ7.

Таблица 2

Механические свойства некоторых алюминиевых сплавов

Сплав	Режим термообработки	Механические свойства					
		σ_b кг/мм ²	$\sigma_{0.2}$ кг/мм ²	δ %	σ_b кг/мм ²	$\sigma_{0.2}$ кг/мм ²	δ %
АЛ21		36—40	22—25	5—8	100—120		
АЛ8	T-4	29—32	17—20	9—12	60—80		
АЛ9		18—21	10—11	6—10	50—60		
АЛ7		20—24	13—15	6—8	60—80		

Сплав АЛ21 можно изготовлять в обычных листовых печах, без использования специального оборудования. Он не требует применения дефицитных материалов. По сравнительности агрегатной и дуговой сварки он равен сплавам АЛ7 и АЛ9 и коррозионной стойкости — сплаву АЛ7.

Установлено, что декоративные, пластичные, изготовленные из различных сплавов, покрытия, применяющиеся в производстве пластиков и Усть-Ижорского фабриком заводов ГУ-555 и ГУ-556, могут быть получены из сплавов, различие кривизны не менее 100 мкм. Для листов толщиной 0,5—0,8 мм радиус кривизны может быть уменьшен до 50 мкм, а при плавные в горячем состоянии — до 25 мкм.

По страницам заводских многоэтажек

Шире вперед! опыт рационализаторов

Метод восстановления кильевьев при ремонте стакнов. При ремонте стакнов обычно приходится изготавливать новые кильевые, например, для направляющих стакнов, каретки и т. д., что вызывает значительные затраты времени и материалов.

На заводе из засыпок, имеющих новый метод восстановления кильевьев, они защищены в следующем. Рабочую поверхность старого килья защищают абразивной шкуркой и подвергают пескоструйной обработке, затем из текстолита толщиной 3—4 мкм вырезают полосу в соответствии с размерами килья. Обе поверхности подготовляют для склейивания и соединяют карбоновым клеем. После этого киль подгоняют, соединяют с текстолитовой накладкой.

Новый метод восстановления кильевьев позволяет повысить долговечность кильев и снизить трудоемкость ремонта.

Текстолитовые направляющие изготавливают из карбоновых стакнов. Применение инструмента из быстрорежущей стали, оснащенного твердым сплавом, позволяет увеличить быстродействие токарно-карусельных станков. Однако

этот прием не всегда возможен, например, в случае направляющих стакнов, в которых направляющие стакнов изготавливаются из различных материалов.

На заводе из засыпок, имеющих новый метод восстановления кильевьев, они защищены в следующем. Рабочую

поверхность старого килья защищают абразивной шкуркой и подвергают пескоструйной обработке, затем из текстолита толщиной 3—4 мкм вырезают полосу в соответствии с размерами килья. Обе поверхности подготовляют для склейивания и соединяют карбоновым клеем. После этого киль подгоняют, соединяют с текстолитовой накладкой.

Новый метод восстановления кильевьев позволяет повысить долговечность кильев и снизить трудоемкость ремонта.

Текстолитовые направляющие изготавливают из карбоновых стакнов. Применение инструмента из быстрорежущей стали, оснащенного твердым сплавом, позволяет увеличить быстродействие токарно-карусельных станков. Однако

Для обобщения и распространения достижений инженеров, разработчиков и изобретателей на заводе недостаточно и рас- сасылаться по цехам и на родственные предприятия блоками технической информации, плакатами «Наша разработчики и изобретатели» в информационно-техническом журнале «Лихачев». С 1-го по 10-е число каждого месяца в заголовке главной страницы публикуется газета, в которой приводятся ма-териильные новости и прогрессивная технология на основе опыта нашего завода и других предприятий. Такая форма информирования рассчитана на широкий круг читателей и способствует развитию творческой инициативы работников.

При БТИ имеется небольшое помещение, где проводятся лекции и совещания. Стены этого помещения используются для

A. M. Невокрасов




СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ


АВТОМАТ ДЛЯ ШТАМПОВКИ СКОБ ИЗ ЛЕНТЫ

Крепежные детали из стали 10 прежде изготавливались за две операции, заключавшиеся в вырубке плоских заготовок и поочередной гибке их на гибочном штампе. Производительность одного рабочего не превышала 8 000 деталей в смену. Отход материала доходил до 25%.

Разработан автомат, объединивший указанные операции. Материал подается автоматически и используется полностью без остатка. Затраты на производство единицы изделия — 42 000.



По материалам БТИ Министерства радиотехнической промышленности СССР, «Микооперационные штамповочные автоматы для изготовления сложных деталей» 1956. Публикуется в сборнике НИАТ «Передовой опыт производства», в серии «Общие вопросы технологии авиастроения», 1958, вып. 2.



Библиография

Ценное пособие для конструкторов и технологов

В аэрокинетической промышленности последние годы уделяется большое внимание вопросам повышения технологичности конструкций. В процессе реконструкции и модернизации подтверждается необходимость широкого применения новых методов обработки, применение при изготовлении этих изделий наиболее прогрессивных методов и средств производства. Поэтому появился метод, который вывел выпуск в свет второго переборателя и существенно дополненного издания книги В. Г. Гокула «Технологические основы конструирования».

в машиностроении» (М., Машиз, 1957, 693 стр.). Книга состоит из шести разделов:

1. Конструктивная преемственность в машиностроении.
2. Технологическая преемственность в машиностроении.

Выводы, сделанные в книге, являются важнейшим результатом обработки на революционных стадиях в творческих автоматах.

Выводы «Гуржиджанчи» предполагают конструирование за-

3. Выбор материалов и основных способов пайки к вывору методом синтетического изогноза заготовок деталей машин.
4. Продолжение изогноза заготовок и способов механической обработки заготовок и сборки деталей машин.
5. Технологические предпосылки конструирования заготовок деталей машин.
6. Технологические предпосылки конструирования деталей машин.

В основу книги заложены вопросы, связанные с проектированием и расчетом машин и механизмов, а также с изучением их конструктивных и технологических свойств. Книга отражает прогрессивные направления в советском машиностроении и его передовой быт. Однако ценность работы видоизменена быстрым сдвигом вперед в области машиностроения и ее практическим применением.

Анализ показывает также, какие значительные результатов добились советские машиностроители в тех областях производства, где «Фольксваген» занимал лидирующие и агрегатоподготовки наилучшего прогрессивного и эффективного.

В условиях сокращенного жизненного цикла изделия очень быстро обновляется, основным методом сокращения сроков и стоимости основных новых изделий является комплекс-

известия о нормализованных и унифицированных деталях и узлах при индивидуальном и макросерийном выпуске машин и приборов.

В разделе «Технология машиностроения» изложены широкие аспекты применения нормализации в машиностроении. Помимо изложения методов разработки по назначению машин в первом издании книги вопросы нормализации в технологической области были освещены лишь в отдельной монографии и практически не затрагивались в главах о технологии.

Кроме того, в книге недостаточно подробно освещена опыт, накопленный в стадии проектирования производственного процесса — нормализации технологических процессов, оборудования и оснастки. Комплексная нормализация создает наиболее благоприятные условия для перехода предприятий с одного на другое с наименьшими затратами труда и времени.

Почти полностью переработан раздел «Выбор материалов и основных предпосылок к выбору методов и способов изготавливания» (см. раздел 1.1 в главе 1). Установлено, что для изложенного выше цели и задачи изучения в дальнейшем не потребуются дополнительные материалы по теме «Материалы и способы обработки металлов». Поэтому в разделах 1.2-1.5 изложены лишь основные сведения о материалах и способах обработки, необходимые для практического применения полученных знаний.

получения точных заготовок, в частности, прошивание сложных профилей и панелей, получение точных отливок методом послойного кристаллизации, тонкостенных столов методом выдавливания и т. д.

В разделе «Конструктивная промышленность в машиностроении» недостаточно подчеркнуто значение технологической отработки конструкций новых машин для заблаговременного определения тех требований, которые предъявляются к будущему производству. Технологическая отработка конструкций позволяет заблаговременно приступить к проектированию и изготовлению необходимого оборудования, новой технологической

оснастки, освоить новые технологические процессы, заранее осуществлять реконструкцию заводов и др.

Отсутствует также пока методами совместной работы конструкторов и технологов велоисследования в конструкторских бортах, на разных стадиях проектирования, включая и эскизное проектирование.

Однако, несмотря на отмеченные выше недостатки, книга В. В. Гуревича весьма интересна для конструкторов и технологов машиностроительных предприятий из конструкторских бордов. Конструкторы и технологии авиационной промышленности получают в ней много нового и полезного для их работы.

Книги и журналы

Самолетостроение

Hilbert G. L. Some recent applications of chemical machining. «Machinery» (L.), 1957, v. 91, N 2240, p. 682—86. «Machinery» (N. Y.), 1957, v. 63, N 1, p. 164—69.

Химическое фрезерование. Новые примеры работ по химическому трацеванию вместо фрезерования алюминия, магния, титановых сплавов и нержавеющей стали, выполняемых на авиационном заводе фирмы Конверт Динамикс Корпорейшн (США). Трацевание ребер жесткости на панелях и пластинах в местах сечений отверстий по замыслам Крайтон сообщением о методе обработки тонкостенных труб с утолщенным концом. Трацевание реберных изделий для снятия припуска перед кадмированием.

Kee E. D. Design for production. «J. Royal Aeronautical Society», 1957, v. 61, N 562, p. 679—87.

Конструирование соединений каскадных узлов. Применение краев «Риджес». Результаты статических испытаний и испытаний на усталость готовых деталей и узлов самолета Фоккер F-27.

Young H. F. Forming magnesium skin panels for aircraft. «Flight» (L.), 1957, v. 91, N 2354, p. 1166—88.

Формообразование обшивки самолетов из магниевого сплава. Описание нового метода формообразования разработанного фирмой Аэро-Эйрокрафт (Канада) для магниевого сплава 5456. Методика обработки, включающая пропускание к шаблону заготовки с одновременным приложением к ней давления в атмосферах, которые обычно применяются при склеивании металлов. Описание технологического процесса.

Young H. F. High-speed skin milling operations. «Machinery» (L.), 1957, v. 91, N 2354, p. 1466—88.

Скоростное фрезерование монолитных панелей и других элементов конструкции самолета. Описание 200-тонного краново-фрезерного станка портального типа фирмы Керрид и Гренч и процесса фрезерования. Станок может быть сконфигурирован на программное управление. Производительность стапка — 6145 см² в минуту.

Авиадвигатели

Baldor M. M., Ilyashenko C. M. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели. М., Оборона, 1959, с.

Сведения по теории, характеристикам, конструкции и проектированию дозвуковых и сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей, изложенные на основании материалов отечественной и зарубежной периодической печати и моно-

графий. Анализируется теория основных элементов двигателя: гидрофузора, камеры сгорания и реактивных сопел, а также работы по созданию нового двигателя в целом. В качестве источника энергии рассмотрено применение как молекулярного, так и ядерного горения.

Для ИТР и студентов авиационных вузов.

Gisholt Masterline lathe for copying turbine discs. «Machinery» (L.), 1957, v. 90, N 2354, p. 314—16.

Копировально-токарный станок Gisholt Masterline для обработки дисков турбин. Кратко описаны конструкция станка и методы сопряжения копироуемой поверхности и инструментом при работе. Предназначен для одновременной двухсторонней обработки дисков турбин из нержавеющей стали и титановых сплавов диаметром 711 мм и толщиной 2,8 и 2 мм. При экспериментах получены диски толщиной до 0,178 мм. Точность обработки превышает 0,025 мм.

Nichols L. W. New comparator for measuring pitch errors for tree root serrations in gas turbine discs. «Machinery» (L.), 1957, v. 91, N 2340, p. 707—12. «Metalworking Production», 1957, v. 101, N 39, p. 1750—54.

Новый компаратор для замера ошибок шага зубьев эвольвентного звена в дисках газовых турбин. Описано и схемы прибора, разработанного Национальной физической лабораторией (Лондон). Точность измерения ±0,0025 мм.

Управляемые снаряды

Лок А. С. Управление снарядами. Пер. с англ. М., 1957, Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1957, 776 с. (Основы проектирования управляемых снарядов).

Одна из выпускаемых, изданной М. Мериллом, техническим руководителем проекта баллистической ракеты «Юпитер» (США).

Первая искрепечная книга, в которой подробно излагаются основные вопросы, возникшие при проектировании систем управления снарядами.

Несмотря на некоторые особенности изложения материала, книга может быть полезна всем, изучающим технику управления снарядами.

Burdick D. G., Wood R. I. and others Guided missiles call for airborne auxiliary power. «Mechanical Engineering», 1957, v. 79, N 8, p. 733—37.

Вспомогательные силовые установки для управляемых снарядов. Краткий перечень и описание существующих типичных вспомогательных силовых установок.

Power for ballistic missiles. «Aeroplane», 1957, v. 92, N 2379, p. 476—77.

Для широкого круга читателей. Краткий обзор развития производства ракетных двигателей в США, начиная с 1945 г. Работы научно-исследовательского центра по испытанию ракетных двигателей в Санта-Сусанне, база Лос-Анджелеса.

Авиационные материалы

Hoff N. J. Baking at high temperatures. «J. Royal Aeronautical Society», 1957, v. 61, N 563, p. 756—74.

Коробка при высоких температурах. Обзор существующих методов решения проблемы коробления в сверхзвуковых самолетах и ракетах и новые методы коробления кружевых цилиндрических оболочек под действием подавучки. Анализируются свойства материалов при разномомерном неизначительном и неравномерном значительном нагревании элементов конструкции самолета, а также при длительном нагревании, вызываемом ползучестью и короблением.

Meikle G. Metallic materials in aircraft structures — present and future. «J. of the SLAE», 1957, v. 6, N. 10, p. 2—17.

Металлические материалы в конструкциях самолетов настоящего и будущего. Материалы для сверхзвуковых самолетов. Титан и его сплавы, сталь, высококачественные стали.

New magnesium-titanium alloy. «Metal Treatments», 1957, v. 24, N. 205, p. 205—206.

Новый магниево-титановый сплав Сплав НМ21XA-T8 (Дж. Кемпки Ко), поставляемый в виде листов и пил для сверхзвуковых самолетов и летающих снарядов, отличается легкостью, прочностью и высокой герметичностью, хорошо сваривается. Сравнение сплава при высоком температурном сплаве НМ21XA-T8 и ранее полученного сплава НМ21A.

Wire-controlled flame-profilling machine. «Machine», 1957, v. 90, N 2350, p. 1288—89.

Контрольный станок для резки пламенем, оснащенный схемой программированного управления. Описание конструкции и принципа действия. Станок разработан в Британии Оксфорд Ко. Для резки пламенем, вместо пламени 1830Х 92135 см при толщине до 61 мм. Точность ±0,39 мм по длине 9,15 м. Скорость и ширина резания, а также продолжительность предварительного нагрева металла определяются программой, записанной на магнитную ленту.

New automatic control by perforated tape. «Process Control and Automation», 1957, v. 4, N. 1, p. 6—8.

Автоматическое управление станками с помощью перфорированной ленты. Обзор применяемого в производстве станков с перфорированной лентой и для программирования по перфорированной ленте.

Титан и его сплавы. Отчет о Лондонской конференции по вопросу: титан и его применение в авиационной промышленности. Обзор современного состояния производства титана, с пояснительным кодом. Принцип действия пяти различных перфортраторов. Разновидности устройств для автоматического контроля записи на ленте. Летчиковские устройства. Краткое описание системы электронного управления Реганни М. I.

Titan and its alloys. «Metal Treatments», 1957, v. 24, N. 140, p. 181—86.

Титан и его сплавы. Отчет о Лондонской конференции по вопросу: титан и его применение в авиационной промышленности. Обзор современного состояния производства титана, с пояснительным кодом. Принцип действия пяти различных перфортраторов. Разновидности устройств для автоматического контроля записи на ленте. Летчиковские устройства. Краткое описание системы электронного управления Реганни М. I.

Sommer G. M., Barlow R. H. Transfer pressing. «Sheet Metal Industries», 1957, v. 34, N. 564, p. 565—73, 584.

Штамповка на многопозиционных прессах последовательного действия с автоматической подачей листов из одной позиции к другой. Подробное описание конструкции нескольких прессов. Из пресса и пресса с пояснительным кодом передача первой позиции листов на вторую. Схемы механизма подачи листов, работа которых автоматически синхронизируется с рабочим пресса.

Control of sheet metal forming. «Sheet Metal Industries», 1957, v. 34, N. 564, p. 565—73, 584.

Штамповка на многопозиционных прессах последовательного действия с автоматической подачей листов из одной позиции к другой. Подробное описание конструкции нескольких прессов. Из пресса и пресса с пояснительным кодом передача первой позиции листов на вторую. Схемы механизма подачи листов, работа которых автоматически синхронизируется с рабочим пресса.

Control of sheet metal forming. «Sheet Metal Industries», 1957, v. 34, N. 564, p. 565—73, 584.

Штамповка на многопозиционных прессах последовательного действия с автоматической подачей листов из одной позиции к другой. Подробное описание конструкции нескольких прессов. Из пресса и пресса с пояснительным кодом передача первой позиции листов на вторую. Схемы механизма подачи листов, работа которых автоматически синхронизируется с рабочим пресса.

Practical guide to aircraft tooling. «Sheet Metal Industries», 1957, v. 34, N. 564, p. 565—73, 584.

Практическое пособие для ИТР и технических инженеров по обслуживанию и производству. Белоруссия Б. М. Техника безопасности и санитария при производстве чугунного и стального фасонного листа, М., Машиздат, 1957, 238 с.

Основные вопросы организации зорняков и бетоновских участков при производстве чугунного и стального фасонного листа. Рекомендации по одновременному устройству участков перед первичной линией прессов. Схемы механизмов подачи листов, работа которых автоматически синхронизируется с рабочим прессом.

Practical guide to aircraft tooling. «Sheet Metal Industries», 1957, v. 34, N. 564, p. 565—73, 584.

Практическое пособие для ИТР и технических инженеров по обслуживанию и производству. Машиностроительный завод им. М. Ильинского Б. М. Техника безопасности и санитария при производстве чугунного и стального фасонного листа, М., Машиздат, 1957, 156 с.

Особенности, задачи и основные этапы развития организаций и производственных предприятий машиностроительных производств. Вопросы организации производственного процесса и структуры предприятий, а также вопросы управления ими. Характеристика основных типов производств.

Основные вопросы организации и планирования кутико-формования и пластилизации предприятий машиностроительной промышленности: книга может быть полезна ИТР машиностроительных заводов.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 6

Фомины Л. Опыт разработки и использования пропрессивных норм расхода металла. «Плановое хозяйство», 1955, № 1, с. 35—44.

Опыт кубышеских заводов в области проектирования пропрессивных плановых норм расхода металла, использования норм в целях стимулирования мотивации, интегрирования норм в целях стимулирования мотивации, сокращения номенклатуры норм и упрощения нормирования.

Юльев Н. М., Кириллов И. А. Техноремонтизация машиностроительного завода. Под ред. проф. Э. А. Сатели, М. Машина, 1957, 232 с.

Порядок разработки техноремонтизации завода. Наряду с подобными расчетами, разработке полной характеристики исчисление того или иного показателя, приводится укрупнен-

ное описание работы, техноремонтизации завода. Наряду с подобными расчетами, разработке полной характеристики исчисление того или иного показателя, приводится укрупнен-

ные методы расчета, которые значительно ускоряют и упрощают получение искомых данных.

Для студентов инженерно-экономических институтов и для экономистов машиностроительных заводов.

Korinski J. Planowanej operacyjne oparte o kompleksowe planowanie i zarządzanie. «Ekonomika i organizacja pracy», 1957, N. 11, str. 491—499.

Оперативное планирование, основанное на поэтапной сфор-

мированности. Давайте разберем вопросы планирования. Приводятся примеры документации.

Pemberton J. G. Industrial safety in the United States. «Mass Production», 1957, v. 33, N. 6, p. 78—82; 1957.

Организация охраны труда на заводах США.

В последних номерах основных машиностроительных журналов

«Вестник машиностроения», 1958, № 4

Федякин Р. В., Чесноков В. А. Зубчатые передачи с зацеплением М. Л. Новикова, с. 3—11.

Первая из серии статей о создании методом текстилной нанесенного для передачи большой мощности и о созданной им на этой основе конструкции зацепления, обладающей большой

коэффициентом способности и свободой от органических де-

формаций звеньев зацепления. Результаты промышленных испытаний и исследований, проведенных более чем

50 заводах, в научно-исследовательских институтах и науч-

ных центрах показали, что конструкция зацепления весьма пер-

спективна. Далее статья написана сотрудниками научно-

исследовательской лаборатории, специально созданной для

изучения зубчатых зацеплений М. Л. Новикова.

Ахименко А. Д. и др. Использование отходящего азота

кинорадиоизотопов установок в качестве защитной атмосферы при

нагреве металлов в печах, с. 40—42.

Метод использования отходящего азота в кинорадиоизотопах

для обогащения пшеницы, разработанный заводом «Красное

Поле» совместно с Горьковским политехническим институ-

том. Описание в схеме промышленной установки для

очистки технического азота от радиоактивного кислорода.

Боробьев К. Г., Сычев Ю. А. Автоматизация про-

цессов-автоматов. Известия АН Узбекской ССР, с. 45—49.

Описание мероприятий по модернизации ряда автоматов,

занимающих в кинорадиоизотопах издачу, разработанной

Мамаевым В. С. Условия радиационной эксплуатации ми-

нералокерамических решеток с. 49—51.

Исследование рациональных условий эксплуатации и рекуль-

тивных свойств минералокерамических решеток ЦМ-322, прове-

ченное в лаборатории ремонтных материалов МВТУ им. Баумана.

Описание и выбор и долговечность решеток. Выбор конструктивной формы передней грани решетки, обеспечивающей прочность лезвий. Рекомендации режимам резания. Сравнение минерало-

керамических решеток с твердосплавными.

Доценко Н. И. Электронипульсная плавка металла

в жидкости, с. 56—59.

Преимущества способа автоматической электронипульсной

плавки для восстановления изношенных деталей. Сущность

наплавки и применение оборудования. Исследования ячко-

стойкости деталей, заполненных этим способом.

«Станки и инструменты», 1958, № 4

Зарубин Ю. Б. Автоматические линии с верхней тран-

спортировкой деталей, с. 1—6.

Преимущества метода верхней автоматической транспорти-

ровки деталей над стакнами с помощью подъемников: универ-

сальность и возможность использования для автоматической

обработки стандартных серийных стакнов без серьезной их пере-

дачи. Схемы и принцип действия ряда загрузочных устройств

с контактами, которые могут быть использованы при конструи-

ровании автоматических линий данного типа. Отдельно схема замыка-

ющей линии с верхней транспортировкой для деталей, состоящих

из винтов специального сварочно-расточного и фрезерных

стакнов, которая была построена станкостроителем им. Орджони-

кидзе в 1956 г. и успешно работает на одном из уральских

заводов.

Зусман В. Г., Вульфсон И. А. Некоторые вопросы

проектирования систем цифрового программного управления

станками, с. 9—15.

Решение задачи проектирования установок с цифровым управле-

нием, включая создание генератора импульсов и схемы

программирования, разработанные на двух концах шинки,

с. 21—27.

Описание автомата для выкатывания решебок на шинках

малых, средних и больших диаметров (до 6—8 мм), в деталях при-

боров, изготовленных из цинковых сплавов методом литья под

борсом. Использование специальной «сессионной» работы

по изучению обрабатываемости современных подобных деталей

и ПАМ-М3 спиральными решебками на бандажирующей стали

П9. Ряд практических указаний, обеспечивающих требуемую

точность (4—5 класс) и чистоту обработанной поверхности.

Приятел Д. И. Прессование пластин металлокерами-

ческих материалов при нагревании, с. 15—17.

Три основные операции изготовления пластин металлоке-

рамических изделий: прессование заготовки из порошка (в прес-

форме), спекание и калибровка. Способ спекания стальной заготовки

в каландровой прессформе для получения правильной гео-

метрии формы, точных размеров и увеличенной плотности.

Практические указания по выполнению этих операций. Конст-

рукция прессформы для прессования пластин и моста бараба-

на часов «Бобель», которая может быть использована так-

же и в других отраслях точного приборостроения для прес-

ования аналогичных деталей.

№ 6

БИБЛИОГРАФИЯ

131

конструкции изолятора производят П. А. Гуркова для наго-

рюжения контактов и изоляторов диаметром 0,75—3,0 мм и дли-

ной 0,5—7,0 мм из различных металлов. Конструкция полуав-

томата основана на использовании кулачковой передачи. Прин-

ципиальная схема полуавтомата. Некоторые данные его тех-

нической характеристики: число ударов в минуту 75; масса 15 кг; ход высасывающего числа ударов в минуту 75; масса мотора 0,6 кг; масса изолятора 1400 кг, вес 40 кг. Внедрение полуавтомата на заводе подняло производительность труда и привело к большому экономию металла.

Выставка приборостроения венгерской

национальной республики, с. 23—29.

Краткий обзор экспонатов выставки венгерского приборо-

строения, организованной в Москве в декабре 1957 г. МЕТРИМПЕКС (приборостроительное экспортное предприятие Венгрии).

«Приборостроение», 1958, № 4

Кардюбский В. В. Генератор тахтующих импульсов для системы цифрового программного управления стакном, с. 5—8.

Схема генератора, изменяющего частоту повторения импульсов через 4₁₅ в зависимости от хода переключателя (для системы цифрового программного управления металлоизготавливающими станками). Генератор служит несимметричным мультивибратором, частота колебаний которого изменяется в зависимости от величины напряжения, подаваемого на преобразователи кода изображения. Внедрение импульсов производится путем цифровизированного определения передела на основе одной из линий. Примененная схема может быть рекомендована как простая и надежная для тех случаев, когда частоту повторения импульсов в зависимости от прихода каждого кода точнее изменять необходимо.

Казаков А. В. Обработка цинковых сплавов сверлением, с. 12—14.

Затруднения, возникающие при сверлении глубоких от-

верстий вреброванных листов (до 6—8 мм), в деталях при-

боров, изготовленных из цинковых сплавов методом литья под

борсом. Описание специальной «сессионной» работы

по изучению обрабатываемости современных подобных деталей

и ПАМ-М3 спиральными решебками на бандажирующей стали

П9. Ряд практических указаний, обеспечивающих требуемую

точность (4—5 класс) и чистоту обработанной поверхности.

Приятел Д. И. Прессование пластин металлокерами-

ческих материалов при нагревании, с. 15—17.

Три основные операции изготовления пластин металлоке-

рамических изделий: прессование заготовки из порошка (в прес-

форме), спекание и калибровка. Способ спекания стальной заготовки

в каландровой прессформе для получения правильной гео-

метрии формы, точных размеров и увеличенной плотности.

Практические указания по выполнению этих операций. Конст-

рукция прессформы для прессования пластин и моста бараба-

на часов «Бобель», которая может быть использована так-

же и в других отраслях точного приборостроения для прес-

ования аналогичных деталей.

«Птичье производство», 1958, № 3, 4

Лясс А. М., Чжук Яо-Хо. О некоторых факторах, вли-

яющих на образование горячих трещин в стальных отливках. С. 29—32; 1958, № 19—23, с. 4.

1. Влияние условий стали и ее прочностных свойств при

изготовлении изоляторов для полупроводниковых приборов.

Испытания проводились на цинковых сплавах, на бандажирующей стали П9 и на сплавах ВНИИАвтоМаш совместно с кафедрой литьевого производства Института стали.

2. Исследование податливости формовочных смесей на

специально сконструированном приборе. Схема прибора, ме-

тоды испытаний. Влияние связующих материалов и типа стекр-

ки на величину напряжений, возникающих в отливках. По-

верхностное сопротивление формы усадке отливок.

«Сварочное производство», 1958, № 3

Шоршоров М. Х., Назаров Г. В. Влияние некото-

рых факторов элементов на свойства сварных соединений

в их сплавах, с. 30—32.

Исследование сваримости технического титана и его

сплавов с алюминием, оловом, марганцем, ванадием, воль-

фрамом и др. Работы выполнены в лаборатории сварки

Металлургического института имени А. А. Байкова АИТИ

Проверка свойств сварных соединений производится на токи-

ческом тигле ИИИАВТоМаш в лаборатории теплотехники и

автоматизации МАИПМС (приборостроительного завода) после

термической обработки и гидроизменения.

Практические рекомендации для обеспечения наилуч-

ших свойств сварных соединений.

«Сварочное производство», 1958, № 4

Боярский В. В., Костюк В. А., Орлов Б. Д. Авто-

матизация сварочных работ в авиационной промышленности,

с. 1—5.

Внедрение и быстрое прогрессирующее внедрение про-

цессов сварки в плавке в сокращении затратности; их ре-

шение принципиально новых задач в сварке сменных

автоматами для полупроводниковых приборов.

Использование сварочных флюсов для получения высокой

внешней прочности сварки.

График О. А. Григорьева

«Вестник машиностроения», 1958, № 3

График расчета деформации общего изгиба для частично-

затянутых пружин при нагревании в тигле.

Три эскиза схемы затяжки в тигле для изгиба

изогнутой пружины при нагревании в тигле.

Описание экспериментальной работы, показавшей возмож-

ность линейного нагрева пружин в тигле с помощью

вольфрамовой электродом.

Ряд практических указаний для изогнутой пружины.

Тюльков М. Д. Всеобщее научно-техническое сове-

щание по сварке в атмосфере защитных газов, с. 46—47.

Краткий отчет о совещании, проведенном в декабре 1957 г.

НТО Машиностроения и Комиссии по координации научно-исследо-

вательских работ по сварке при Институте металлов

АН ССР

Письма в редакцию

Нормализовать требования к деталям, подвергаемым химико-термической обработке

Несмотря на то, что наши двигателестроительные заводы имеют большой опыт по изготовлению и обработке стальных деталей, подвергаемых химико-термической обработке, этот опыт еще обобщен, а технические требования не нормализованы. Поэтому конструкторы при разработке и оформлении чертежей задают требования без учета технических возможностей исполнения и проверки соответствия требованиям. Такие нормы, одинаково гласные, конструкции для точностных и сложных и изготовлениях из стальных и механических цехах, причем он работает различными способами: на листах, в боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм при твердости $R_c=60$ –65. Между тем, хорошо известно, что размер в 0,2 мм может быть обеспечено только на детали простой конфигурации. Вторая производственная практика — после 3-го курса, в течение семи недель — студент проходит в заготовительно-штамповочных и сложных цехах, причем он работает различными способами: на листах, в боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм при твердости $R_c=60$ –65. Между тем, хорошо известно, что размер в 0,2 мм может быть обеспечено только на детали простой конфигурации. Вторая производственная практика — после 3-го курса, в течение семи недель — студент проходит в заготовительно-штамповочных и сложных цехах, причем он работает различными способами: на листах, в боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм при твердости $R_c=60$ –65. Между тем, хорошо известно, что размер в 0,2 мм может быть обеспечено только на детали простой конфигурации.

Первую производственную практику — после 3-го курса, в течение семи недель — студент проходит в заготовительно-штамповочных и сложных цехах, причем он работает различными способами: на листах, в боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм при твердости $R_c=60$ –65. Между тем, хорошо известно, что размер в 0,2 мм может быть обеспечено только на детали простой конфигурации. Вторую производственную практику — после 3-го курса, в течение семи недель — студент проходит в заготовительно-штамповочных и сложных цехах, причем он работает различными способами: на листах, в боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм при твердости $R_c=60$ –65. Между тем, хорошо известно, что размер в 0,2 мм может быть обеспечено только на детали простой конфигурации.

Проведенные исследования и практический опыт работы показывают, что твердость цементированного слоя по глубине не одинакова. Наиболее велика твердость слоя у поверхности, затем она постепенно снижается, переходя в твердость сердечника. Поэтому твердость цементированного слоя по глубине не одинакова. Наиболее велика твердость слоя у поверхности, затем она постепенно снижается, переходя в твердость сердечника.

Основой проведения практики является работа на рабочем месте, выполнение различных обязанностей рабочего, мастера, техника, инженера. Опыт показывает, что для выполнения требований, предъявляемых к цементированному слою (на боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм) или не цементированному слою (на боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм), необходимо использовать различные способы обработки.

Проведенные исследования и практический опыт работы показывают, что твердость цементированного слоя по глубине не одинакова. Наиболее велика твердость слоя у поверхности, затем она постепенно снижается, переходя в твердость сердечника. Поэтому твердость цементированного слоя по глубине не одинакова. Наиболее велика твердость слоя у поверхности, затем она постепенно снижается, переходя в твердость сердечника.

Однако практиканты часто ставят на рабочем месте в качестве подручника, когда по условиям работы он там совсем не нужен. В этом случае практикант оказывается в роли наблюдателя и не принимает участия в выполнении производственных операций. Нередко практиканты в течение продолжительного времени практикуют выполнение элементарных операций. Так, за время практики студенты несколько дней подряд защищают запасы. Подобная «практика» мало помогает будущему инженеру в изучении производства, его требует к конструкции изделий.

Конечно, практиканту нельзя поручать выполнение любой операции, работу на сложном оборудовании, предлагая решить задачи, вынесенные в инструкции с помощью инструктажа. Но это неизбежно. Необходимо ежедневно, для того чтобы он ознакомился с работой квалифицированного рабочего, технолога, мастера, поработав над выполнением простых операций; если это время практиканту используется, то студент-практикант, как показывает опыт, очень быстро осваивает даже сравнительно сложные операции.

Для того чтобы восполнить эти пробелы и нормализовать требования по защите рабочих мест от износа, содержащей ряд основных деталей по изготовлению и обработке деталей, подвергаемых химико-термической обработке, эти данные систематизированы и обобщены на основе многолетнего опыта завода. Институты должны использовать этот проект, обобщив опыт работы заводов по затронутому вопросу и оформить нормы в качестве обязательного руководящего документа. Внедрение подобной нормы исключит случаи неправильных защите средств и времени при освоении и изготовлении новых деталей.

И. В. Салолов

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЕЙ

Курс технологической подготовки будущего инженера-самолетостроителя складывается из лекций по технологическим дисциплинам общего машиностроения и самолетостроения, лабораторных работ, курсовых проектов, производственной практики в учебной мастерской института и на самолетостроительном заводе. Каждый из этих этапов имеет свою специфику и свои особенности, требующие от студента определенных знаний и навыков. Так, например, одинаково гласные, конструкции для точностных и сложных и изготовлениях из стальных и механических цехах, причем он работает различными способами: на листах, в боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм при твердости $R_c=60$ –65. Между тем, хорошо известно, что размер в 0,2 мм может быть обеспечено только на детали простой конфигурации. Вторая производственная практика — после 3-го курса, в течение семи недель — студент проходит в заготовительно-штамповочных и сложных цехах, причем он работает различными способами: на листах, в боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм при твердости $R_c=60$ –65. Между тем, хорошо известно, что размер в 0,2 мм может быть обеспечено только на детали простой конфигурации.

Первую производственную практику — после 3-го курса, в течение семи недель — студент проходит в заготовительно-штамповочных и сложных цехах, причем он работает различными способами: на листах, в боксе 1/4, толщиной 0,6–1,0 мм при твердости $R_c=60$ –65. Между тем, хорошо известно, что размер в 0,2 мм может быть обеспечено только на детали простой конфигурации.

Проведенные исследования и практический опыт работы показывают, что твердость цементированного слоя по глубине не одинакова. Наиболее велика твердость слоя у поверхности, затем она постепенно снижается, переходя в твердость сердечника. Поэтому твердость цементированного слоя по глубине не одинакова. Наиболее велика твердость слоя у поверхности, затем она постепенно снижается, переходя в твердость сердечника.

Однако практиканты часто ставят на рабочем месте в качестве подручника, когда по условиям работы он там совсем не нужен. В этом случае практикант оказывается в роли наблюдателя и не принимает участия в выполнении производственных операций. Нередко практиканты в течение продолжительного времени практикуют выполнение элементарных операций. Так, за время практики студенты несколько дней подряд защищают запасы. Подобная «практика» мало помогает будущему инженеру в изучении производства, его требует к конструкции изделий.

Конечно, практиканту нельзя поручать выполнение любой операции, работу на сложном оборудовании, предлагая решить задачи, вынесенные в инструкции с помощью инструктажа. Но это неизбежно. Необходимо ежедневно, для того чтобы он ознакомился с работой квалифицированного рабочего, технолога, мастера, поработав над выполнением простых операций; если это время практиканту используется, то студент-практикант, как показывает опыт, очень быстро осваивает даже сравнительно сложные операции.

Для того чтобы восполнить эти пробелы и нормализовать требования по защите рабочих мест от износа, содержащей ряд основных деталей по изготовлению и обработке деталей, подвергаемых химико-термической обработке, эти данные систематизированы и обобщены на основе многолетнего опыта завода. Институты должны использовать этот проект, обобщив опыт работы заводов по затронутому вопросу и оформить нормы в качестве обязательного руководящего документа. Внедрение подобной нормы исключит случаи неправильных защите средств и времени при освоении и изготовлении новых деталей.

И. В. Салолов

дев. студенты активно выявляются в рационализаторских отрядах и заводах. Участие их в этом деле может оказать существенную помощь в улучшении технологии производства. К сожалению, в большинстве случаев упомянутые «возможности» не являются «схемой» для руководства цехов, заводов БРИЗ и соответствующими учреждениями технико-экономического совета. Приведенные случаи являются примером того, что производственные практики

согласно с положением о производственной практике осуществляются в виде договора между институтом и заводом. Согласно этому договору по заводу наделяется право на производство, распределение практикантов по цехам, в котором указывается распределение практикантов по цехам, на основании этого приказа начальники цехов подчиняются руководителю завода. Практиканты приглашаются на практику в цехах завода.

В соответствии с положением о производственной практике, практиканты являются работниками завода, а также другие руководящие работники завода должны уделять хотя бы немногим времени практикантом, делиться с ними своим опытом и передавать им практический материал. Начальники цехов должны подчиняться руководителю завода, чтобы начальник цеха мог подыскать за практиканта место, где практиканту будет удобнее работать.

«Практиканты на размеры деталей, выполняемых листьями под давлением в двух положениях форм или подложками стержнями, устанавливаются как на размеры вида М».

«Практиканты на размеры деталей, выполняемых листьями под давлением в двух положениях форм или подложками стержнями, устанавливаются как на размеры вида М». Такая оговорка недостаточна. Аналогичное положение будет, например, и при работе в кокильях, хотя в норме это не указано.

«Практиканты не учитывают изменения размеров, вызываемого листьями, что совершенно правильно, так как значение уклонов зависит от нескольких факторов, и не все поверхности могут их иметь».

Нормализование сокращается к следующему:

1. В период прохождения первой и второй производственных практик студентам необходимо обеспечить самостоятельный рабочим местом в соответствии с программой практики. Начальники цехов должны рассчитывать на студентов как на рабочую силу средней квалификации и планировать отпуска рабочих и ИТР цеха так, чтобы практиканты занялись ими, а практиканты подобно обозначенным руководителям завода и цехов с практиканты подобно обозначенным руководителям завода и цехов.

2. В конце двух практик в каждом цехе должны составляться индивидуальные графики прохождения практики с таким расчетом, чтобы каждый студент имел возможность выполнять основные технологические операции, используя основные виды осянстики и инструментов, работать на основных видах оборудования, приспособлений, инструментов, а также участвовать в выполнении производственных задач.

3. БРИЗ должен спешить направить практикантов к рабочим местам, работать, по согласованию с представителем института заранее готовить темники для практикантов.

4. Руководители заводов должны уделять больше внимания практике студентов, а начальники цехов — применять не-посредственное участие в руководстве практикой.

А. Я. Ярковец и Е. И. Ружинский

УТОЧНИТЬ НОРМЫ НА ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ

Развитие современного машиностроения характеризуется повышенной производительностью труда на всех этапах производства. Особое значение это имеет для литья, так как цветение технологии изготовления отливок способствует экономии металла и, главное, уменьшению веса механизмов и машин (вес листьев деталей в некоторых машинах превышает 50% от общего веса). Кроме того, повышение точности отливок в различных случаях позволяет отказаться от механической обработки, что превращает отливку в готовую деталь. В силу этого практиканты на размеры отливок на различных отливках имеет весьма большое значение, особенно генеральную, при углублении специализации промышленности предприятий и расширении их кооперации.

Однако вопрос нормализации допускаемых отклонений на размеры отливок решается очень медленно. Достаточно сказать, что существующие государственные стандарты на литье ГОСТ 1865–65 и ГОСТ 20062 не распространяются только на первые металлы и некоторые другие материалы по цветному литью, а также по цветному литью из морозостойких и прочих материалов.

В свете этого представляется интерес нормаль МАП 56-15. «Допуски на размеры листьев на цветных сплавах».

Положительным является уже сам факт существования особой нормали на отливки. В самом деле, причины, вызывающие

еще рассечение размеров у отливок, совершенно иные, чем при обработке деталей на металлоизделиях станках. Поэтому классы точности, установленные отраслевыми стандартами, не соответствуют практике производства. Вот почему нормаль МАП 56-15 содержит классы точности, отличающиеся от ОСТ, и имеет самонormирующие обозначения (в общем случае весьма узкие). Например, второй класс точности для отливок обозначается как Лг2.

Достоинством нормали является приведенная в ней классификация размеров. Для каждого вида вида листьев и сплавов, имеющих одинаковые сортименты единицы точности на все виды листьев (а нормали имеют их сама). Это понятно, так как причины, вызывающие рассечение размеров, для всех видов листьев одинаковы. Специфика видов отражена в отдельной таблице (табл. 10 нормали), по которой следует выбирать тот или иной класс точности. В нормали делается попытка при назначении допуска на размер, учесть различные факторы, влияющие на точность отливки.

«Листы на размеры деталей, выполняемых листьями под давлением в двух положениях форм или подложками стержнями, устанавливаются как на размеры вида М».

Такая оговорка недостаточна. Аналогичное положение будет, например, и при работе в кокильях, хотя в норме это не указано.

«Практиканты не учитывают изменения размеров, вызываемого листьями, что совершенно правильно, так как значение уклонов зависит от нескольких факторов, и не все поверхности могут их иметь».

Нормали содержат большое количество примеров, что является ее положительной стороной. Однако она имеет и некоторые недостатки.

1. Нормальный, предложенный из ник — нормаль устанавливается величиной допуска на все размеры отливки (одинакового вида) однокановыми и зазицными только для гибкого размера.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на величину допуска.

1. Точность изготовления формующего элемента (модели или прессформы) зависит от положения листа. Кстати, об этом говорится в нормали (пункт 3).

2. Колебание величины выбранной отливки также зависит от номинального размера.

3. Погрешности метода измерения зависят или от номинального размера, или в ряде случаев практиканты применяют неизвестные измерительные приборы.

4. Руководители заводов должны уделять больше внимания практике студентов, а начальники цехов — применять не-посредственное участие в руководстве практикой.

А. Я. Ярковец и Е. И. Ружинский

УТОЧНИТЬ НОРМЫ НА ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ

Развитие современного машиностроения характеризуется повышенной производительностью труда на всех этапах производства. Особое значение это имеет для литья, так как цветение технологии изготовления отливок способствует экономии металла и, главное, уменьшению веса механизмов и машин (вес листьев деталей в некоторых машинах превышает 50% от общего веса). Кроме того, повышение точности отливок в различных случаях позволяет отказаться от механической обработки, что превращает отливку в готовую деталь. В силу этого практиканты на размеры отливок на различных отливках имеет весьма большое значение, особенно генеральную, при углублении специализации промышленности предприятий и расширении их кооперации.

Однако вопрос нормализации допускаемых отклонений на размеры отливок решается очень медленно. Достаточно сказать, что существующие государственные стандарты на литье ГОСТ 1865–65 и ГОСТ 20062 не распространяются только на первые металлы и некоторые другие материалы по цветному литью, а также по цветному литью из морозостойких и прочих материалов.

В свете этого представляется интерес нормаль МАП 56-15. «Допуски на размеры листьев на цветных сплавах».

Положительным является уже сам факт существования особой нормали на отливки. В самом деле, причины, вызывающие

Ю. А. Бородьев

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.	КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ	Стр.
	П. П. Дмитриев. Защита самолетных систем статического и полного давлений от взрыва	
	М. Г. Тендер. К вопросу о применении компенсаторов в конструкции самолета	
	А. А. Бабичев. Упрощение серийных сборочных чертежей в самолетостроении	

ТЕХНОЛОГИЯ

	Я. Я. Карпов, А. А. Воронин и В. И. Власов. Объемное моделирование с применением виброТМ
	С. С. Звягин и Е. С. Стебаков. Литье панелей методом замкнутого

	К. Петров и С. Ф. Сурин. Компьютерное скоростное расщепление и развертывание глухих глубоких отверстий
--	--

	Н. Шамирин, Л. Б. Массеев, Р. Я. Финкин и Г. Ш. Бродский. Точечная сварка узлов из алюминиевых сплавов с последующим анонированием
--	--

	Я. Вильямовский. Большое внимание созданию специального оборудования для самолетостроительных заводов
--	---

	А. А. Люстров и И. С. Еликин. Сварка стали ЭИ73
--	---

	Н. Г. Самаров. Сдаточное испытание — неотъемлемая часть процесса изготовления двигателя
--	---

	С. Газаунов, Г. М. Кожевникова и О. П. Соловьева. Термическая обработка титановых сплавов ВТ3 и ВТ3-1
--	---

МАТЕРИАЛЫ

	М. Н. Горбунов, О. В. Попов и М. А. Мекшанев. Влияние температуры на механические свойства жаропрочных конструкционных материалов
--	---

	М. К. Бадаева, П. П. Багрицева, Л. В. Кирюшина и Б. В. Харlamov. Полигранглиосоханы как сырье для консистентных смазок
--	--

	Я. Афанасьев, Л. Г. Евстропов и А. И. Колапников. Свойства и структура крупных штамповков из высокопрочных магниевых сплавов
--	--

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

	Д. Э. Старик. К вопросу о совершенствовании производственной структуры механических цехов авиаизделийстроительных заводов
--	---

№ 6 СОДЕРЖАНИЕ

Стр.	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	ИНФОРМАЦИЯ	
89	Эжекторная горелка 12ЭГ-1. Н. Г. Шарыгин	
90	Галтовочный станок. А. Н. Ермакова	
90	Экономия стали при изготовлении инструмента. В. И. Амисимов	
91	Приспособление к линеймодели. З. С. Ногин	
91	Универсальный индикаторный конусомер. М. И. Грабков	
92	Опыт точечной сварки стали 12Г2А. В. И. Столбов и Д. Н. Ганкин	
92	Автоматическая наладка шеек валков и шинбланков. С. П. Беспалов	
93	БИБЛИОГРАФИЯ	
95	Управляющие спидеры. Е. И. Сукачий	
98	Сченчный алюминиевый порошок. В. А. Оноприенко	
103	Новые быстроходные радиально-фрезерные станки для обработки листов сплавов. А. А. Лисаков	
110	Пирокерам	
111	Поликристаллические сплавы	
111	ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ	
127	Цепное пособие для конструкторов и технологов	
128	Книги и журналы	
130	В последних номерах основных машиностроительных журналов	
133	Нормализовать требования к деталям, подвергаемым химико-термической обработке	
133	Большое внимание организации и проведения производственной практики студентов-самолетостроителей	
133	Уточнить нормы на цветное литье	
	ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНИКА	
67	С. Г. Молочников. Экранирование рентгеновского излучения при работе электронных ламп	
68	А. К. Прокофьев. Организация контроля воздушной среды на производстве	
69	И. Г. Прибуздый, В. Я. Кеммис и Б. И. Баштан. Электромагнитное блокировочное устройство, обеспечивающее безопасность работы на эксцентриковых прессах	
71	Заштучное устройство к фрезерным станкам	
71	А. Морозов. Вентиляция кабин крановщика в литейном и кузнецком цехах	
72	З. Карапетов и К. Топоров. Новая пылеосасывающая установка к двустороннему заточному станку	
74	ЗАВОДСКИЙ ОПЫТ	
74	Приспособление для изготовления четырехзаходных крыльчаток токарным станком. Е. М. Смольянинов	
75	Универсальный кондуктор. И. С. Кирин	
76	Кольца и рамки для крепления деталей из жаропрочных сплавов на магнитных плитах. И. С. Кирин	
77	Групповое приспособление. П. Г. Белев	
79	Применение сборно-разборочных приспособлений. К. П. Саусекен	
80	Контрольное приспособление. Ю. М. Иванов	
81	Пневмоэжектор для автоматической подачи прутка. Р. А. Греческая	
82	Опять применения кругов с графитовым наполнителем. Н. В. Полященко	
83	Метод определения искаажений профиля паза при обработке дисковыми фрезами. Н. М. Стручин	
84	Универсальные тиски. Г. Б. Калачнов	
85	Отправка для изготовления трубчатых залепок на токарном автомате. Б. Л. Смоленский	
86	Прибор для измерения переднего угла и шага линеек метчиков. А. М. Кузнецов	
87	Полупутмат для клеймения резцов. Д. Д. Середин	
88	Реконструкция шабота ковочного молота. И. Д. Суслин	
	Редакционная коллегия	
88	С. В. Аврутин, А. Ф. Белов, Н. Д. Бобовников, В. В. Бойцов (главный редактор), В. И. Босторин, Ю. Я. Буров, Н. Н. Власов, М. З. Гиндельман, А. И. Евтихов, И. Г. Загайнов, В. И. Зайцев, В. И. Комаров, А. А. Лапшин, М. Н. Степин, А. И. Таций, А. Т. Туманов	
	Заместители главного редактора А. И. Баранов и Р. Б. Крогицус	
	Адрес редакции: Москва, Центр, Удальский пер., 22, тел. К 6-02-58 Техн. редактор Н. В. Бибиков	
114	Формат 60×92 $\frac{1}{2}$ =8,5 6 л.—17 л. п.	
	Типография Оборонгиза.	
	Зак. 222	

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДENA ЛЕНИНА ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

В ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. Металловедение сталей и легких сплавов.
2. Физика металлов.
3. Обработка металлов давлением.
4. Прочность металлов.
5. Спектральный анализ.
6. Неметаллические материалы.
7. Коррозия металлов.
8. Металлокерамика.
9. Литейное производство.

Заявления о приеме в аспирантуру подаются на имя начальника
Института до 15 августа 1958 г.

Лицам, допущенным к приемным испытаниям в аспирантуру, предоставляется отпуск 30 календарных дней с сохранением заработной платы по месту работы.

Приемные испытания будут проводиться в сентябре 1958 г.

(9)